龙涧书苑项目“7·24”一般淹溺事故 调查报告

来源： 发布时间：2020-10-27 10:55:02 浏览次数： 524 次

龙涧书苑项目“7·24”一般淹溺事故

调查报告

2020年7月24日15时许，位于泸州市龙马潭区安宁街道的龙涧书苑项目发生一起淹溺事故，导致1名工人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，成立了由区政府办公工会、区住房城乡建设局、区纪委监委、区公安分局、区综合行政执法局、安宁街道办事处等单位派员参加的龙涧书苑项目“7·24”一般淹溺事故调组），全面负责事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员询问等，查明了事故发生经过亡等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故暴露出的问题提出了防范和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下：

一、工程及相关单位概况

（一）工程概况

龙涧书苑房地产开发项目位于安宁街道枣子社区，东临学院路，南临二环路，西临通往胡市的临时施工道路，工程场地总规划面积76921.26 228102.16m^2，由住宅建筑、商业建筑和酒店建筑组成，其中酒店建筑为该项目12#楼，已完成主体结构，现主要进行二次结构施工。

项目的建设单位为泸州鼎诺房地产开发有限责任公司，总包单位为四川中成煤炭建设(集团)有限责任公司，监理单位为江阳建设集团有限公司州江阳晨驰劳务有限公司。

（二）事故单位概况

泸州江阳晨驰劳务有限公司，类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：刘琼扬，营业执照统一社会信用代码：91510502784735004J，阳区蓝田街道兰安东路117号，经营范围包含劳务分包。项目的现场负责人为辜某生，安全管理人员为张某国。

（三）12#楼-2层电梯井防护情况

2020年5月左右，12#楼主体基本完工，第一批木工班组退场，其在退场过程中将自带的钢管等施工材料拆除带走（施工现场的钢管等为班组了-2层电梯井、楼梯等的防护。主体完工后，-2层除了有工人前去抽排水作业外，无其他施工。

2020年7月12日总包单位安全员黄某刚等人在日常检查中发现了-2层电梯井积水严重，且无防护，并向劳务单位下达了《安全隐患（文明施工（编号7-12），要求劳务单位整改，7月17日黄某刚等人核查中发现了-2层电梯井仍无防护，再次向劳务单位下达了《安全隐患（文明施工问题）整17），两次整改通知单均由劳务单位安全员张某国签收。

（四）事故现场勘验情况

泸州龙涧书苑项目12#楼为地上19层、地下-2层的建筑。地下-2层的地面有大量积水，积水均流向电梯井，-2层顶梁上安装有多组灯带，电梯井组当日安装的临时灯具1盏。

事故电梯井长约8m，宽约2.2m，深约2.6m，电梯井内有深1.8m的积水，电梯井与一旁的楼梯水平距离约1.6m。电梯井四周仅两侧有事故发生后安边的楼梯上有工人正在安装护栏。死者罗某萍停放于电梯井旁的木模板上，其身高不足1.6m。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2020年7月24日14时许，泥工班邵某树、朱某英、刘某亮、罗某萍4人来到12#楼-2层清理塔吊拆除后的基座，20分钟后邵某树安排罗某萍前往-继续作业。一个小时后罗某萍仍未回来，邵某树给罗某萍打电话，处于无法接通状态，然后3人就开始逐层寻找。

约1个小时后，3人仍未找到罗某萍，邵某树来到-2层电梯井旁使用钢管在积水的电梯井里试探，发现了罗某萍，随即将其从电梯井里抬出，话。现场工人通知了项目管理人员，项目管理人员向主管部门报告了事故。医务人员到达现场后确认罗某萍已无生命体征。

（二）罗某萍掉落电梯井的原因分析

经向现场工人调查了解，事故发生前电梯井未进行抽水作业，现场积水严重，电梯井积水与地面的积水平行且电梯井无防护，又因现场照明不座处前往-1楼的过程中，未辨识出现场积水的深浅，因而失足误入电梯井。

三、事故报告及善后处置情况

事故发生后，区公安分局、区住房城乡建设局、区应急局、安宁街道办事处等有关部门接到了相关人员的报告后，第一时间赶赴事故现场维护工作。截至目前，施工方已经与罗某萍家属签订了赔偿协议，各项工作有序开展。

四、人员伤亡及直接经济损失情况

死者，罗某萍，女，汉族，身份证号码：5105****2X，泸州江阳晨驰劳务有限公司泥工班小工，去年初进场和今年3月复工后均接受了三级教育

该事故造成的直接经济损失约130万元。

五、事故原因和性质

事故调查组经现场勘察，询问当事人，调阅档案资料后认定事故原因如下:

（一）直接原因

罗某萍掉入无防护且有积水的电梯井内淹溺死亡，是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

泸州江阳晨驰劳务有限公司，未在12#楼-2层的电梯井设置防护栏杆，也未在周边设置安全警示标志，对总包单位下达的《安全隐患（文明施工也未及时整改落实，是此次事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，龙涧书苑项目“7·24”一般淹溺事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任划分及处理建议

（一）有关单位处理建议

泸州江阳晨驰劳务有限公司，未在12#楼-2层的电梯井设置防护栏杆，也未在周边设置安全警示标志，对总包单位下达的《安全隐患（文明施工也未及时整改落实，以上行为违反了《四川省安全生产条例》第十五条、第二十八条、第三十条，对事故的发生负有管理责任，建议由区应急管理局依

（二）有关企业人员处理建议

张某国，劳务单位安全管理人员，对总包方交办的12#楼-2层电梯井无防护的事故隐患未及时督促整改，也未向现场负责人报告，建议由项目部处理。

辜某生，劳务单位现场负责人，对长期存在的-2层电梯井无防护的事故隐患，未及时发现并落实相关整改措施，建议由项目部按管理制度对其进

上述人员处理结果及时报区安委会办公室备案，并抄报行业主管部门。

七、改进工作的措施建议

一是主管部门在日常的监管中应加强对建设项目隐患排查制度落实情况的督查，督促企业严格落实隐患排查制度，促使企业隐患有人管、有人查

二是项目部要严格落实安全生产主体责任，应建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，确保工作任务具体到人、责任落实到人，坚决在、查而不改。

泸州龙涧书苑项目 “7.24”一般

淹溺事故调查组

点赞 收藏

扫一扫在手机打开当前页

【打印正文】

上一条：御康堂养生馆“6•15”一般触电事故调查报告 [2020-10-27]

下一条：四川省川南煤业泸州古叙煤电有限公司石屏一矿“10·26”较大顶板事故调查报告 [2020-08-26]