吉安泰和县沿溪雪军塑料加工厂“3·6”一般坍塌事故调查报告

吉安市政府事故调查组

2026 年 4 月

目　录

一、事故基本情况.....5
（一）事故发生单位基本情况.....5
（二）事故发生单位安全管理情况.....5
（三）事故发生经过.....6
（四）事故现场情况.....6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救治和善后情况.....8
（四）事故应急处置评估.....9
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因分析.....9
（二）其他可能因素排除.....9
四、事故暴露的主要问题以及涉及有关方面的责任.....9
（一）涉事单位.....9
（二）有关监管部门.....10
（三）涉事有关人员.....10
五、对有关单位和责任人员的处理建议.....11
（一）有关公职人员.....11
（二）对涉事企业和人员行政处罚.....11

（三）其他建议.....12
六、事故主要教训.....12
（一）主体责任悬空，安全管理存在漏洞.....12
（二）属地管理不到位，隐患排查实效不足.....12
（三）行业管理覆盖不全面，指导督促工作不力.....13
七、事故整改和防范措施.....13
（一）强化主体责任落实，堵塞安全管理漏洞.....13
（二）强化属地管理责任，提升隐患排查实效.....13
（三）压实行业管理责任，消除行业监管盲区.....14

2026年3月6日，泰和县沿溪雪军塑料加工厂发生一起坍塌事故，造成一人死亡，直接经济损失约90万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38号）等有关法律法规及规章规定，以及省安委会有关要求，2026年3月9日，吉安市人民政府对本次事故提级调查，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市商务局、市总工会、泰和县政府等相关单位派员参加的吉安泰和县沿溪雪军塑料加工厂“3·6”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委介入事故调查、市检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、查阅资料、问询谈话和综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失以及事故信息报送过程，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及事故主要教训提出了整改防范措施建议。

经调查认定，吉安泰和县沿溪雪军塑料加工厂“3·6”一般坍塌事故是一起因风险辨识管控不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

泰和县沿溪雪军塑料加工厂（以下简称雪军塑料加工厂），统一社会信用代码：92360826MA379K****，生产经营单位类型为个体工商户，组成形式为个人经营，经营者：黄某军，注册日期：2012年8月8日，经营场所：吉安市泰和县沿溪镇圩镇，经营范围：废旧铁、铜、铝、塑料收购、塑料破碎、生活废旧品收购加工销售（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

雪军塑料加工厂经营业务为再生资源回收，其作业工序为：收购废品、人工分拣、机械压缩成型、码放存储、对外销售。该生产经营单位共有固定员工6名，视生产经营情况增加临时人员进行生产，曾某珍（死者）为其雇佣的临时工，从事分拣、保洁等工作。

（二）事故发生单位安全管理情况

经查，雪军塑料加工厂未建立全员安全生产责任制，未设置专兼职安全生产管理人员，未建立双重预防机制，未落实隐患排查治理，未制定压缩块码放堆垛的岗位安全操作规程，未对从业人员进行安全生产教育和培训。

2026年春节过后，雪军塑料加工厂于2月27日复工，但未落实《江西省生产经营单位停产复工安全规定》（赣安办字〔2022〕5号）以及吉安市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室《关

于进一步做好节后企业复工复产安全防范工作的通知》（吉市安防办字〔2026〕25号）相关要求。

（三）事故发生经过

2026年3月6日16时30分许，因仓库地面有散落的瓶子，黄某军的妻子杨某红便安排曾某珍等人清理地面。17时18分许，当时仅黄某军、聂某花、曾某珍三人在仓库，黄某军正准备装货，还未进行作业，曾某珍和聂某花在仓库中间打扫卫生时，附近的压缩编织袋堆垛突然倒塌，曾某珍被倒塌的编织袋压缩块压住致死。

（四）事故现场情况

事故发生在雪军塑料加工厂（位于沿溪镇政府斜对面）的仓库内。该仓库呈东北—西南走向，主要储存塑料瓶及编织袋的压缩块等。涉事堆垛由4个编织袋压缩块竖排码放而成，高5m，重约4吨。其中单个压缩块规格为：高1.25m、长1.5m、宽1.5m、重约1吨，且表面不平整。据现场勘查照片（见图1），事故堆垛整体向东南方向倾覆，堆垛上部的3个压缩块成组脱落坠至地面，落地后三者仍保持原有连接状态，未发生散开或位移解体，最顶层的压缩块（图中已被移走）直接压在曾某珍（死者）身上。



图1 事故现场图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员死亡情况

曾某珍，女，汉族，67岁，泰和县沿溪镇人，身份证号：362426**********2。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）核定，本次事故造成直接经济损失约人民币90万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场的黄某军立即找到妻子杨某红。17时20

分，杨某红拨打了120急救电话；17时25分，黄某军拨打了110报警电话，并于17时40分电话告知了沿溪镇沿溪渡社区党支部书记肖某。17时41分，肖某向沿溪镇政府县派组织委员陈某红（包片镇领导）报告了此事，并安排人通知其家属。而后陈某红立即将事故情况向沿溪镇政府党委书记肖某和镇长赖某渊报告。18时00分许，肖某先后向泰和县政府办、泰和县应急管理局电话报告了此事。18时20分，沿溪镇政府向泰和县政府办公室书面报送了事故有关信息。

（二）事故现场应急处置情况

17时18分许，黄某军正在仓库内准备装货，听到后方的响声后，立即回头查看情况，发现堆垛倒塌，但未见到曾某珍，便询问一旁的聂某花。得知曾某珍被压在下面后，黄某军立即驾驶抱车挪开曾某珍身上的编织袋压缩块，发现曾某珍脸朝下趴在地上。17时35分，泰和县人民医院急救人员抵达现场，经现场诊断确认曾某珍已无生命体征，判定当场死亡。而后泰和县工业园区派出所、沿溪镇政府、泰和县应急管理局、死者家属及泰和县公安局等相关人员先后到达现场。

（三）医疗救治和善后情况

3月7日，沿溪镇政府迅速成立善后处置工作组，协调处理善后事宜。经多方协调，黄某军与死者家属于3月7日达成一致并签订《意外死亡补偿协议书》，约定由黄某军一次性赔偿死者家属死亡赔偿金、丧葬费、生活费及精神抚慰金等费用共计人民

币 90 万元。事故善后处置期间，未发生舆情。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，雪军塑料加工厂立即开展救援，在第一时间拨打了 120 急救电话和 110 报警电话，同时向社区报告；医院、公安机关、沿溪镇政府、应急管理部门等单位接报后响应迅速，及时赶赴现场处置。本起事故信息报送渠道畅通、时效性强、规范及时，应急处置和善后工作处理得当，未发生次生、衍生事件，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

编织袋压缩块表面不平整，加之堆垛过高，整体堆叠不牢固，重心不稳导致倾倒[1]。

（二）其他可能因素排除

经泰和县公安局法医现场勘探，排除他杀情况。

四、事故暴露的主要问题以及涉及有关方面的责任

（一）涉事单位

雪军塑料加工厂，安全生产主体责任落实不到位，未建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未制定压缩块码放堆垛操作规程等岗位安全操作规程，未对从业人员进行安全教育和培训，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机

[1] 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）5.8.1.2: h ）成垛堆放生产物料、产品和剩余物料时，垛高、垛距应符合规定，垛的基础要牢固，不得产生下沉、歪斜或倾塌，垛之间的距离应便于机械化装卸和作业。

制，未及时发现并消除仓库堆垛过高不牢固等生产安全事故隐患，导致事故风险隐患长期存在。

（二）有关监管部门

泰和县沿溪镇政府，作为属地管理责任单位，在2026年党委会上对全镇安全生产工作（含复工复产工作）部署共计4次，但督促指导雪军塑料加工厂落实安全生产及复工复产工作不力；监管业务专业性不强，排查不深入，2025年至2026年每季度对雪军塑料加工厂开展安全隐患排查，仅发现灭火器过期、灭火器数量不足、货物占用消防通道等问题，未能及时发现并督促事故单位整改现场存在的未制定压缩块码放堆垛岗位安全操作规程、堆垛过高等问题，导致事故风险隐患长期存在。

泰和县商务局，作为行业主管部门[2]，履行行业管理责任不力，2025年至2026年共组织召开全县商务领域安全生产工作会议3次，但未对商务领域生产经营单位复工复产工作进行部署安排，指导督促再生资源回收单位落实复工复产安全措施不力。未及时摸排掌握辖区再生资源回收单位底数，致使事故单位长期处于漏管状态。安全检查存在“抓大放小”的倾向，平时检查多以加油站、商超等重点企业为主，且集中在中心城区，对乡镇再生资源回收单位疏于管理。

（三）涉事有关人员

[2]《再生资源回收管理办法》第十四条第一款：商务主管部门是再生资源回收的行业主管部门，负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划。

黄某军，男，群众，泰和县沿溪雪军塑料加工厂主要负责人。其未履行好主要负责人安全生产法定职责[3]，未组织制定并实施压缩块码放堆垛操作规程等岗位安全操作规程，未落实好员工的安全教育培训,未及时发现并消除仓库堆垛的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。

五、对有关单位和责任人员的处理建议

（一）有关公职人员

对于在事故调查过程中发现有关公职人员履职方面的问题等线索及相关材料，移交纪检监察机关提出处理意见。

（二）对涉事企业和人员行政处罚

依据《中华人民共和国民法典》第五十四条[4]、第五十六条[5]等规定，雪军塑料加工厂作为个体工商户，其法律主体属于特殊自然人，与经营者个人在资格、责任财产上均非相互独立，其不具有企业或其他组织之性质，不具备独立法人资格，本身并无独立财产，不能独立承担责任，系以经营者个人承担责任，追究个体工商户安全事故责任，即追究经营者个人责任。经调查，雪军塑料加工厂的经营者和主要负责人均为黄某军。依据《中华人民

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[4] 《中华人民共和国民法典》第五十四条：自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。个体工商户可以起字号。

[5] 《中华人民共和国民法典》第五十六条：个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。

共和国行政处罚法》第二十九条[6]规定，为坚持处罚和教育相结合并兼顾社会稳定的基本原则，建议由泰和县应急管理局依法依规对黄某军进行处理。

（三）其他建议

1.责成沿溪镇政府深刻反思，认真总结事故教训，向泰和县政府作出深刻书面检查。

2.责成泰和县商务局深刻反思，认真总结事故教训，向泰和县政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）主体责任悬空，安全管理存在漏洞

雪军塑料加工厂安全生产主体责任和安全管理体系的缺失是导致事故发生的根本原因。其未依法建立全员安全生产责任制，未建立安全生产规章制度和操作规程，导致安全管理处于无序状态。其未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对作业过程中的固有风险辨识不清、管控不足、治理不到位，导致现场的生产安全事故隐患长期存在，最终演变为事故。

（二）属地管理不到位，隐患排查实效不足

属地镇政府落实属地管理责任不到位，督促指导事故单位落实安全生产主体责任和复工复产安全措施不力。监管人员安全监管业务能力不足，对事故单位开展的安全隐患排查流于表面，不

[6] 《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条：对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

深入、不细致，未发现现场堆垛过高且稳定性不足等问题。

（三）行业管理覆盖不全面，指导督促工作不力

属地商务部门履行行业管理责任不到位，作为再生资源回收行业主管部门，未组织开展辖区再生资源回收单位的全面摸排工作，对再生资源回收单位底数、分布及安全生产现状掌握不清，督促指导事故单位落实安全生产主体责任和复工复产安全措施不力，商务领域安全检查行业覆盖面不全，对再生资源回收行业安全生产工作疏于管理。

七、事故整改和防范措施

（一）强化主体责任落实，堵塞安全管理漏洞

雪军塑料加工厂要落实安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，举一反三，认真学习《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，结合本单位实际，建立安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位安全操作规程和废品压缩块码放标准。要建立落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，切实加强员工的安全教育培训，提升员工的安全意识。

（二）强化属地管理责任，提升隐患排查实效

沿溪镇政府要切实履行属地安全生产管理责任，加强本辖区再生资源回收行业的安全监管。要深刻吸取事故教训，加强事故警示教育，对本辖区同类型生产经营单位开展大排查大整治，督促再生资源回收单位落实安全生产主体责任及复工复产安全措施。要全面提升监管人员的专业能力水平，强化安全生产技术支

撑，借助专家力量提高隐患排查治理质效。

（三）压实行业管理责任，消除行业监管盲区

泰和县商务部门要严格落实行业管理责任，对再生资源回收行业进行一次彻底的摸清排查，切实掌握底数和生产经营情况，做到底数清、情况明，消除行业管理盲区。要深入开展再生资源回收行业专项整治，重点整治再生资源回收行业货物堆放、现场作业管理、经营资质等方面存在的安全生产事故隐患。要以注重实效为原则，通过点对点发放宣传资料、面对面宣贯、事故警示、约谈通报等方式,督促再生资源回收行业落实安全生产主体责任，提升再生资源回收行业主体安全生产意识。