附件

四川衡泰锦业建筑工程有限公司“5.13”一般坠落事故调查报告

2020年5月13日8时30分左右，四川衡泰锦业建筑工程有限公司在高新区“溪涪和院”建设项目进行内装饰墙面粉刷作业过程中，发生一起坠落事故，事故造成1人受伤经抢救无效死亡。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规的规定，根据绵阳市人民政府授权，成立了由市应急管理局牵头，市纪委监委、市住建委、市总工会、市公安局等单位人员组成的事故调查组。同时，事故调查工作邀请市人民检察院派员参加。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）事故项目基本情况。建设项目名称：溪涪和院；建设项目位置：高新区永兴镇狮子山村；建设规模：37栋，总面积97895.53平方米（其中地下建筑面积30442.74平方米），地下3层-地上6层。该项目2017年6月13日取得绵阳市城乡规划局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第[2017]40号）；2018

年6月12日取得绵阳市城乡规划局颁发的《建设工程规划许可证》（建字第[2018]64号）；2018年5月15日办理完成建设工程施工安全监督手续；2018年7月26日取得绵阳市高新技术产业开发区住房和城乡建设局颁发的《建设工程施工许证可证》（建施第[2018]第20号）、（建施第[2018]第21号）。

（二）相关单位基本情况

1.项目建设单位：绵阳大商汇实业有限公司（以下简称“大商汇公司”），统一社会信用代码：91510700752308489O；法定代表人：李和平；住所：绵阳市高新区川大科技园。主要经营范围：房地产开发、经营、商品房销售等。取得《房地产开发企业暂定资质证书》三级资质。

2.项目施工单位：四川衡泰锦业建筑工程有限公司（以下简称“衡泰锦业公司”），统一社会信用代码：91510700MA656E96X9法定代表人：李海富；住所：绵阳市高新区虹苑路38号。取得《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级。取得《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工。

3.工程监理单位：四川现代建设咨询监理有限公司（以下简称“现代监理公司”），统一社会信用代码：91510000201816428F，法定代表人：曾伟。住所：成都市武侯区武科东二路。取得房屋工程监理甲级、市政公用工程监理甲级资质。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2020年5月13日8时30分左右，衡泰锦业公司承建的“溪

涪和院”房产项目工地，涂料工冯祖文在6号楼3单元地下室一层楼梯进行墙面涂料粉刷作业时，从距地1.2米高的临时架板作业平台上跌落至地面摔伤。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，在同一作业区域的涂料工马玖香立即拨打了120急救电话并向现场其余人员呼救。8时48分许救护车到达现场，开展现场抢救。8时57分许救护车将冯祖文送至绵阳高新区医院继续抢救。11时58分许经抢救无效死亡。

事故发生后，衡泰锦业公司项目负责人邱小华立即向高新区永兴镇安办进行了报告。接报后，绵阳市应急管理局、高新区永兴镇人民政府、高新区住房和城乡建设局、绵阳市公安局高新区分局永兴派出所相关人员即时赶到了事故现场开展应急处置，责令立即停止现场作业，并进行了现场取证、封存了相关资料。衡泰锦业公司成立应急事故处理小组，积极妥善处理死者善后事宜，事故当日与死者家属达成了工亡一次性赔偿协议，善后工作已处理完毕。

（三）应急救援评估

经综合评估，调查组认定，事故发生后衡泰锦业公司能积极救治伤者并及时上报事故，有关部门能及时赶赴现场开展应急处置。现场救援处置及时、方法得当，善后工作处置有序，没有引起不良社会影响。

三、事故现场勘验情况

接事故报告后，绵阳市公安局高新区分局永兴派出所对相关人员进行了询问；绵阳市公安局高新区分局刑警大队对事故现场进行了勘验，排除了该起事故为刑事案件的可能。该事故现场为

“溪涪和院”房产项目工地6号楼3单元地下室一层楼梯处，事故现场有一木板搭设的临时作业平台，木板宽约0.3米，长约4米，一头放置于楼梯第三转角平台上，另一端放置于楼梯第二转角平台的人字梯上。木板离第二转角平台高差约1.2米。据事故发生时现场人员拍摄的照片显示，伤者当时仰面平躺于第二转角平台地面上，地面有血迹。（事故现场示意见图1）



（图1）

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：冯祖文，男，51岁。身份证号：51092XXXX4636，生前系衡泰锦业公司涂料工。据绵阳高新区医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》死亡原因为：“重型

颅脑损伤？”。

（二）直接经济损失

据统计，该起事故造成的直接经济损失约人民币120万元。

五、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

衡泰锦业公司涂料工冯祖文安全意识淡薄，违反公司《安全帽、安全带的使用制度》，进入施工作业现场未佩戴安全帽。违反公司该建设项目《安全技术措施方案》装饰装修工程安全保证措施的规定，采用不具备任何防滑措施的自制简易人字梯搭设作业平台。且作业平台宽度不足，两端未固定，无安全可靠的立足点。作业过程中平台发生位移，致其失足从仅1.2米高平台坠落时头部着地受伤（据绵阳高新区医院病历记录显示：右顶部见3×3cm皮下血肿，表面见2cm皮肤裂口），是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.安全教育培训不到位。衡泰锦业公司未将该建设项目《安全技术措施方案》装饰装修工程安全保证措施中关于“装修装饰作业前，应检查脚手架、跳板和外脚手架的安全网搭设是否符合要求，牢固可靠，凡不合格的应及时修整加固或撤换，必须经检查合格，方准上架使用”的内容，对涂料工进行安全技术交底培训，导致作业人员安全意识淡薄，违规搭设作业平台；

2.作业现场监管不到位。衡泰锦业公司未及时发现并消除涂料班作业人员搭设不具备安全条件作业平台的事故隐患；未认真

监督、教育作业人员佩戴安全帽，及时纠正违章行为；

3.督促落实隐患整改不到位。现代监理公司现场监理何关明5月8日巡检发现了地下室粉刷作业的人员安全防护用具使用不规范的安全隐患，并向“溪涪和院”项目部下达了整改通知书，但未督促安全隐患得到及时有效整改，对施工单位未按时整改隐患也未按规定上报处理。

（三）事故调查发现的其他问题

事故调查发现高新区城市监察大队有聘用人员取得执法证件的情况。不符合《四川省行政执法证管理办法》关于“执法证的持证人员必须是行政执法机关的在编工作人员”的规定。

（四）事故性质认定

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故责任认定和处理意见

根据安全生产相关法律法规规定，调查组对事故责任单位及责任人员提出如下处理建议。

（一）对责任单位的处理意见

衡泰锦业公司。安全教育培训不到位，未将该建设项目《安全技术措施方案》装饰装修工程安全保证措施中关于“装修装饰作业前，应检查脚手架、跳板和外脚手架的安全网搭设是否符合要求，牢固可靠，凡不合格的应及时修整加固或撤换，必须经检查合格，方准上架使用”的内容，对涂料工进行安全技术交底培训。作业现场监管不到位，未及时发现并消除涂料班作业人员违规搭设不具备安全条件的作业平台的事故隐患；未认真监督、教

育作业人员佩戴安全帽，及时纠正违章行为。隐患治理不到位，未采取措施及时整改监理单位事发前5月8日提出的“地下室粉刷作业的人员安全防护用具使用不规范”的事故隐患，导致事故发生，是事故的责任单位。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

（二）对相关责任人员的处理意见

1.冯祖文，衡泰锦业公司涂料工。安全意识淡薄，违反公司《安全帽、安全带的使用制度》，进入施工作业现场未佩戴安全帽；违反公司该建设项目《安全技术措施方案》装饰装修工程安全保证措施的规定，违规搭设不具备安全条件的作业平台，对此次事故发生负直接责任。由于在本次事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.邱小华，衡泰锦业公司“溪涪和院”项目经理。未认真组织本单位安全教育培训，未将该建设项目《安全技术措施方案》中装饰装修工程安全保证措施的有关规定向作业人员进行技术交底；未认真督促、检查本单位安全生产工作，及时消除作业人员违规搭设不具备安全条件的作业平台的事故隐患；未及时发现并纠正作业人员未佩戴安全帽进入作业现场的违章行为；对监理单位5月8日提出的“地下室粉刷作业的人员安全防护用具使用不规范”事故隐患，未及时督促落实整改措施，对此次事故负有直接领导责任。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

3.谢红梅，衡泰锦业公司“溪涪和院”项目专职安全员。未

认真履行专职安全员管理职责，事故当日未到地下室粉刷作业现场巡检，未及时检查发现并消除作业人员违规搭设不具备安全条件的作业平台的事故隐患；未及时发现并纠正作业人员未佩戴安全帽进入作业现场的违章行为，对事故发生负有管理责任，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

4.何关明，现代监理公司现场监理。对5月8日巡检发现的事故隐患，未督促得到及时有效整改；对施工单位未按时整改隐患也未按规定上报处理，对此次事故负有一定的监理责任。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

（三）对其他问题的处理建议

建议绵阳市司法局对高新区城建监察大队不符合规定人员办理取得执法证的情况进一步核实，按照有关规定予以处理。

七、事故防范措施建议

（一）加强教育培训，提高安全意识

衡泰锦业公司要深刻吸取事故教训，通过开展事故警示教育，提高全员安全防范意识；开展岗位操作规程的教育培训，严格执行安全操作规程，坚决杜绝违章作业；开展遵章守纪教育，教育职工严格遵守安全生产法律法规和公司的规章制度；教育各级管理人员要严格落实安全生产责任制，要深入现场、基层及一线，履行岗位职责。

（二）堵塞制度漏洞，强化过程管控

衡泰锦业公司要以此次事故暴露的问题为重点，突出室内登高作业过程管控。堵塞室内登高作业管理制度漏洞，完善操作规程，明确室内登高作业平台技术规范要求，保证作业人员有安全可靠的立足点，严禁作业人员采用不防滑、不稳固等不具备安全条件的作业平台，杜绝违章行为。

（三）加强排查治理，消除事故隐患

衡泰锦业公司要加强对安全生产工作的统一协调、管理，严格落实定期安全检查及日常巡检要求，认真排查各类安全隐患并及时督促整改。现代监理公司要对照行业建设工程监理规范开展深刻自查，对发现的安全隐患应当要求施工单位立即整改并督促落实形成闭环，不及时整改的应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位，坚决把好建设工程安全生产关口。

四川衡泰锦业建筑工程有限公司“5.13”
一般坠落事故调查组
2020年8月19日