# 宽城铧尖金矿有限公司
# “9·6”一般冒顶片帮事故调查报告

2024年9月6日6时40分左右，宽城铧尖金矿有限公司铧尖采区小水沟矿段46坑盲回风斜井125m中段125线至129线老采场内发生一起一般冒顶片帮事故，造成1人死亡，直接经济损失200万元。事故发生后，未按规定时限依法向县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告，迟报该起事故。

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即启动应急预案，迅速开展应急处置，并要求深刻吸取此次事故教训，做好家属善后安抚工作，尽快查明原因，防范此类事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，9月6日宽城满族自治县人民政府成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会相关人员组成的宽城铧尖金矿有限公司“9·6”一般冒顶片帮事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故展开全面调查。宽城县纪委监委同步成立追责问责组，依纪依规依法对有关责任单位和责任人展开调查审查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、调查问询和综合研判分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，宽城铧尖金矿有限公司“9·6”一般冒顶片帮事故是一起工人违反操作规程引发，并迟报的一般生产安全责任事故。

## 一、事故相关单位概况

### （一）宽城铧尖金矿有限公司（建设单位，以下简称铧尖金矿）

#### 1.证照情况

铧尖金矿始建于1970年5月，为宽城满族自治县地方国营企业，历经多次转让，于2010年退出国有企业性质，企业更名为宽城铧尖金矿有限公司。

铧尖金矿成立于2010年9月21日，位于宽城满族自治县铧尖乡铧尖村，法定代表人刘某某,实际控制人马某某，营业执照统一社会信用代码:91130827109122992A，类型：其他有限责任公司，经营范围：金矿采选；金矿石收购；矿山技术咨询、服务；矿山机械设备销售、安装。

2021年3月8日，取得采矿许可证延续，证号：C1300002011044140111007，有效期截止2031年3月8日，发证机关为河北省自然资源厅。开采矿种为金矿、铁矿，开采方式为地下开采，生产规模：10.00万吨/年，矿区面积6.7021km$^2$，开采深度640米至-300米。

铧尖金矿地下开采改扩建工程项目，将原来二个采区整合二套生产系统整合改造为一套生产系统。设计采用分期开采方案，一期开采铧尖矿段-50m～-200m矿体，生产规模为8.5万吨/年，服务年限为4.5年。目前，矿山一期工程已经验收并取得《安全生产许可证》，证号：（冀）FM安许证字[2024]承021708号，有效期截止2027年6月3日。

#### 2.改扩建安全设施设计情况

2023年3月中钢石家庄工程设计研究院有限公司编制了《宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿地下开采改扩建工程初步设计》、《宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿地下开采改扩建工程

安全设施设计》。

2023年5月11日，铧尖金矿取得《河北省应急管理厅关于宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿地下开采改扩建工程安全设施设计的批复》。2023年7月10日，取得《宽城满族自治县自然资源和规划局关于宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿地下开采改扩建工程初步设计备案的意见》。

铧尖金矿原为生产矿山，设置铧尖采区和千金矿采区两个独立的生产系统，铧尖金矿地下开采改扩建工程将原来二个采区整合，二套生产系统整合改造为一套生产系统。设计采用平硐-盲竖井开拓，分为三个开采矿段，分别为牛心山矿段（原千金矿采区）、铧尖矿段（原铧尖采区）、小水沟矿段（原铧尖采区小水沟）。并采用分期开采方案，一期开采铧尖矿段，二期开采牛心山矿段和小水沟矿段。

目前，矿山一期工程已经验收，取得《安全生产许可证》证号：(冀)FM安许证字[2024]承021708号，有效期截止2027年6月3日。二期工程正在建设。

**3.开工建设备案情况**

2023年5月12日，企业向宽城满族自治县应急管理局提出了开工建设申请。2023年5月25日，宽城满族自治县应急管理局依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》及有关规定批准开工建设，并出具了《“三同时”建设项目开工建设备案表》。

**4.基建工程进展情况**

铧尖金矿地下开采改扩建工程于2023年5月26日开工建设，一期工程已通过竣工验收并取得了安全生产许可证，证号：(冀)FM安许证字[2024]承021708号，有效期截止2027年6月3日。二期工程小水沟矿段施工的盲竖井设计掘进至-300m标高，

目前井筒掘进工程已经施工完毕，正在进行井筒装备；新盲回风斜井工程已经施工完毕，并在277m、220m中段与小水沟矿段盲竖井贯通。牛心山矿段盲竖井2设计掘进至-300m标高，现已全部施工完毕，井筒装备已经完成，正在进行提升机调试。铧尖矿段与小水沟矿段-300m中段连通巷道已施工875m，剩余450m，铧尖矿段与牛心山矿段连通巷道尚未施工。

**5.事故发生区域情况**

事故发生地点为铧尖金矿小水沟矿段46坑盲回风斜井125m中段125线至129线之间原有老采场内，依据《宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿地下开采改扩建工程安全设施设计》，事故发生区域的125m中段巷道属于安全设施设计二期中的利旧工程。

铧尖金矿生产技术部编写的《小水沟矿段盲回风斜井区域水平巷道维护、封堵工程施工方案》（以下简称《施工方案》），主要目的是小水沟矿段新建盲竖井与利旧工程46坑盲回风斜井内170m 中段、125m中段和70m中段贯通后形成良好的通风条件，提前对170m中段、125m中段和70m中段原有工程进行维护、封堵，达到利旧巷道密闭性良好、不应漏风的质量要求。中都天龙公司项目部按照《施工方案》中要求，在125m中段原有巷道恢复时，规划对该中段6号矿体125线至129线之间的原有老采场（2012年以前开采形成，已停采多年）及出矿溜井进行封堵，封堵采取充填封堵方式。

根据《施工方案》中“在充填过程中如发现有矿石，应将矿石选出”要求，8月20日左右，贺某某安排工人将事发老采场溜井下口补充安装了钢板溜槽。8月25日、8月27日、28日，先后进行了天井梯子维修、平场作业、加高采场内3号溜井口、同时对发现的金矿石放入溜井溜出。8月28日，贺某某发现平

场工作快结束了，经向小水沟矿段矿长周某请示“五中段（125m中段）6号脉西侧老旧采场充填料不够了怎么办”，周某说“在顶上压炮取料吧”。8月29日下午，采场内钻孔并实施了爆破作业。爆破后周某安排贺某某“爆破后把采场内崩落矿石回收，废石充填平整采场”。8月30日，贺某某安排宋某某班组对采场检撬后，将爆破崩落的金矿石放入溜井溜出，废石充填平整采场。9月2日，采场内再次实施爆破作业，在对采场检撬后，将爆破崩落的金矿石放入溜井溜出，废石充填平整采场，至事故发生时未再爆破。

**（二）北京中都天龙企业管理有限公司（施工单位，以下简称中都天龙公司）**

中都天龙公司，成立于2009年8月3日，位于北京市丰台区刘家窑南里5号2号1075室，法定代表人陈某某，注册资本2000万元，统一社会信用代码91110106693295488A，有限责任公司（自然人独资），经营范围为施工总承包；专业承包等。

《建筑业企业资质证书》编号D311560046，有效期截止2024年12月31日，资质类别及等级为矿山工程施工总承包叁级。发证机关为北京市住房和城乡建设委员会。安全生产许可证编号：（京）FM安许证［2023］17号，有效期截止2026年04月19日，许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业。发证机关为北京市应急管理局。

2023年12月3日，该公司与铧尖金矿签订了《宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿地下开采改扩建项目工程施工合同》及《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，合同期限1年。驻宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿地下开采改扩建工程（牛心山矿段、铧尖矿段）项目部（以下简称中都天龙公司项目部）主要负责人羿某某，安全负责人蔡某某。

### （三）人员伤亡和直接经济损失情况

#### 1.人员伤亡情况

死者：王某某，52岁，铧尖金矿小水沟矿段施工队出渣工。

#### 2.直接经济损失

该事故造成直接经济损失200万元，主要为死亡赔偿金、丧葬费等，中都天龙公司已与死者家属达成民事赔偿协议。

## 二、事故发生经过、救援及报告情况

### （一）事故发生经过

2024年9月6日，施工队副队长贺某某安排王某某和宋某某二人（宋某某任班长）到46坑盲回风斜井125m中段125线至129线之间老采场内（标高151.8m）进行平场和溜井充填作业。5时7分王某某和宋某某二人由46坑回风平硐入井，到达作业地点后，王某某和宋某某二人一人排险、一人监护，轮换作业。排险结束，王某某在采场内1号溜井和2号溜井之间进行场地平整作业，宋某某在2号溜井口附近作业，两人间距约10m左右。作业过程中将爆破后的矿石经手选后放入溜井内，靠近溜井口周围的矿石利用耙子直接耙入，远处的矿石利用手推车运至溜井，废石用于充填平整作业场地。

6时40分左右，宋某某发现王某某作业处没有声音了，便前往查看情况，看见王某某被片帮的大块岩石压住，呼叫王某某没有反应。

### （二）事故救援情况

宋某某发现王某某被压后，因大块岩石过重无法施救，立即到井下电话处利用电话向贺某某报告了事故情况，在返回事故地点途中遇见羿某某，宋某某、羿某某二人一同赶回事故现场。

贺某某接到电话报告，立即向施工队队长叶某某报告了事

故情况，随后贺某某与刘某某一同入井，20分钟后到达事故现场，看见王某某被采场上盘滑落的大块岩石压住，趴在大块石下。贺某某呼叫王某某没有反应，随后与宋某某、羿某某、刘某某4人尝试搬离压在王某某身上的大块岩石失败后，贺某某便跑出采场寻找救援工具，发现闻讯赶来的寇某某，贺某某告诉寇某某去找千斤顶，随后贺某某返回事故现场，组织救援人员清理伤者身下碎石。寇某某将千斤顶运至事故现场后，救援人员用千斤顶将压在王某某身上大块岩石靠近其头部的一端顶起，同时用岩块支撑加高，发现仍无法救出王某某后，利用千斤顶再次顶起大块岩石，8时40分左右将伤者王某某从大块岩石下救出，抬到事先制作好的简易担架上。随后现场救援人员抬着王某某就近由采场西侧2号天井下行运至125m中段，抬到该中段盲回风斜井穿脉口处，利用盲斜井箕斗将伤者固定后下放至70m中段平巷后，贺某某、寇某某、羿某某和刘某某将王某某转移到轨道平板车上，利用平板车沿70m中段巷道向外运送，直至送到马道沟斜坡道下口处，将王某某抬上等待救援的车辆，贺某某与刘某某随车将王某某沿斜坡道运送至马道沟斜坡道硐口地面。到达地面时间11时20分左右，随即将伤者抬至在此等待的医护人员携带的担架上。11时27分，经宽城县中医院急救医生检查后，确认王某某已经死亡。铧尖金矿联系了社会车辆，12时15分左右社会车辆将死者运往宽城县殡仪馆，13时30分左右到达殡仪馆，进行善后工作。

**（三）事故上报情况**

2024年9月6日7时14分，刘某某接到周某某事故报告，要求立即组织救援，抢救伤者，保护现场等措施并布置停产工作。8时51分，刘某某向县应急管理局上报了事故情况，迟报该起事故。接到事故报告后，县应急管理局按照规定时限和程

序向县委县政府和市应急管理局上报了事故情况。

**（四）事故应急处置评估情况**

事故发生后，中都天龙公司项目部立即采取措施组织抢救，同时报告了事故情况；铧尖金矿法人、总经理刘某某在接到伤者死亡信息后，立即安排人员妥善处置遇难人员的善后事宜，但未在规定时限内向宽城县应急管理局报告事故情况，迟报了事故，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第9条第1款的规定。宽城县应急管理局接报后，应急响应迅速，按照规定时限和程序分别向县委县政府和市应急管理局报告了事故情况，并立即组织专业技术人员赶赴现场核实事故伤亡人数及有关情况，对铧尖金矿采取停产整顿措施。

从事故应急处置总体情况看，这起事故现场人员先期处置及时，善后处理工作得当，未造成次生灾害和衍生事故。但上报事故信息不及时，迟报了事故。

**三、现场勘查情况**

经现场勘查，发生事故的老采场矿房长度约40m、高约57m，矿体及上下盘岩层倾角约44°。矿房两侧布置2条沿脉天井，其中靠近125m中段穿脉巷道侧的1号天井下口标高122m，天井上部与原有170m中段巷道贯通，贯通处标高178.9m，天井斜长约77m，内设行人爬梯，自下而上共有4条联络巷道；矿房另一侧2号天井下口标高122.8m，天井上部为独头，标高168.7m，未与170m中段贯通，天井斜长约63m，内设行人爬梯，自下而上共有4条联络巷道。

事故地点位于矿房内151.8m标高处采场，采场两侧分别通过联络巷与1、2号天井连通，采场内布设3条顺路溜井，编号自西向东分别为1、2、3号溜井，溜井布置在削壁废石充填体内，断面为圆型，直径1.0m，溜井采用钢板材质，将钢板卷成

钢桶，随着采场废石回填逐步连接加高。经现场勘验和调查，3号溜井口在采场平场期间进行了维护加高，1、2号溜井口未加高。3条溜井下口与125m中段巷道连通，8月20日左右，贺某某安排孙国军、齐中在3个溜井下口安装了钢制溜槽，现场勘验时溜槽内存有矿石。

经测量，事故现场致人伤害的大块岩石规格长2.2m、宽1.8m、厚约0.6m、重量约5吨，大块岩石在采场上盘岩体片帮滑落翻倒。现场附近存放着救援使用的2个千斤顶和枕木等救援工具。

## 四、事故原因

### （一）直接原因

事故直接原因是王某某在老采场内作业时，未随时观察上盘围岩变化情况，上盘岩石离层片帮，将王某某压倒，导致事故发生。

### （二）间接原因

#### 1.铧尖金矿

（1）未及时发现中都天龙公司项目部安排未取得矿山支柱作业特种作业操作证人员违反操作规程，进行采场顶帮稳定性检查和撬浮石作业。

（2）未及时发现中都天龙公司项目部无领导带班下井。

（3）铧尖金矿安排实施46坑盲回风斜井125m中段原有老采场放矿溜井充填作业过程中，存在采矿作业行为。

（4）对46坑盲回风斜井125m中段隐患排查不到位。

（5）铧尖金矿安全管理人员兼职中都天龙公司项目部安全负责人。

#### 2.中都天龙公司

（1）中都天龙公司项目部安排作业人员进入停采多年的

老采场作业，现场未进行全面的安全检查、未及时消除事故隐患。

（2）中都天龙公司项目部在46坑盲回风斜井125m中段组织进行巷道维护、封堵工程作业时，对作业场所未进行安全风险专项辨识，也未制定风险管控方案。

（3）中都天龙公司项目部在46坑盲回风斜井125m中段老采场组织作业过程中安排当班出渣工进行采场顶帮稳定性检查和撬浮石作业，该项工作属于金属非金属矿山支柱作业，但王某某和宋某某没有取得支柱作业特种作业操作资格证。

（4）事故发生时，中都天龙公司项目部无领导带班下井。

## 五、有关责任单位存在的主要问题

**（一）铧尖乡人民政府。**对企业存在问题督促整改不力，未及时发现未取得特种作业操作资格证的人员违章进行支柱作业；对企业贯彻执行安全生产法律法规监督管理不到位；安全生产宣传教育不到位；在开展整治矿山企业瞒报生产安全事故期间，属地内仍发生企业迟报生产安全责任事故问题；安全生产属地监管责任落实不到位，未及时发现铧尖金矿安排实施46坑盲回风斜井125m中段原有老采场放矿溜井充填作业过程中，存在采矿作业行为。

**（二）宽城县应急管理局。**安全生产宣传教育不到位，在开展整治矿山企业瞒报生产安全事故行为专项期间，铧尖金矿仍发生迟报生产安全责任事故问题；对企业贯彻执行安全生产法律法规监督管理不到位；履行非煤矿山安全生产监督检查职责不力，对铧尖金矿和中都天龙公司未认真履行企业主体责任失察，未及时发现铧尖金矿安排实施46坑盲回风斜井125m中段原有老采场放矿溜井充填作业过程中，存在采矿作业行为。

## 六、对事故责任单位和责任人员的处理

### （一）建议移送司法机关处理的责任人员（共1人）

贺某某，中都天龙公司项目部施工队副队长，未严格落实施工现场的安全生产管理职责，对老采场内充填作业工程现场检查不到位，风险辨识不到位，未及时发现并消除事故隐患，安排未取得金属非金属矿山支柱作业资格的人员进行采场顶帮稳定性检查和撬浮石作业，对事故发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故犯罪。依据《中华人民共和国刑法》第134条的规定，建议移送司法机关追究其刑事责任。

如司法机关做出不予追究其刑事责任的决定，由县应急管理部门对其实施行政处罚。

### （二）对事故责任单位的处理建议

1.铧尖金矿。安全生产主体责任落实不到位，对施工单位安全生产监督管理不到位，在46坑盲回风斜井125m中段老采场爆破取石充填工程中存在采矿行为，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第114条第1款规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。

2.中都天龙公司。对施工现场的安全生产管理职责未落实到位，未安排支柱工进行检撬作业，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第114条第1款规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。同时，鉴于其2023年至2024年连续发生2起生产安全事故，且经多次催缴，仍拒不执行应急管理部门的行政处罚决定，建议由发证机关暂扣其安全生产许可证、建筑业企业资质证书。

### （三）建议免于追究的责任人员（共1人）

王某某，群众，铧尖金矿小水沟矿段外包施工队出渣工，

未取得支柱工特种作业操作资格证并违章进入采场实施检撬和回填作业，违反《金属非金属矿山安全规程》，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议免于追究其责任。

**（四）建议给予行政处罚和党纪处分的责任人员（共 8 人）**

1.马某某，中共党员，铧尖金矿实际控制人，负责公司全面工作。未依法履行主要负责人职责，未及时督促检查本单位安全生产工作，对事故发生负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第 95 条第 1 项的规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚；事故发生后，未按规定时限依法向县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告，迟报该起事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第 110 条第 2 款的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。并建议由宽城县纪委监委责令其作出深刻检查。

2.刘某某，中共党员，铧尖金矿法定代表人、总经理，负责公司全面工作。未依法履行主要负责人职责，未及时督促检查本单位安全生产工作，对事故发生负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第 95 条第 1 项的规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚；事故发生后，未按规定时限依法向县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告，迟报该起事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第 110 条第 2 款的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。并建议由宽城县纪委监委责令其作出深刻检查。

3.周某某，中共党员，铧尖金矿副经理，负责公司安全生产工作。未认真履行安全生产管理人员职责，未及时排查生产安全事故隐患，未及时发现并制止违反操作规程的行为，对项目部领导带班下井失察失管，对事故发生负有主要领导责任，

依据《中华人民共和国安全生产法》第96条的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。并建议由宽城县纪委监委对其予以诫勉。

4.李某某，中共党员，铧尖金矿安全部部长，负责公司安全生产工作。未认真履行安全生产管理人员职责，对外包施工单位监管不严，对老采场爆破取石充填工程中存在采矿行为及未同步跟进建设人员定位、视频监控设施失察失管，未及时发现事故隐患并及时消除，对事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第96条的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。并建议由宽城县纪委监委给予其党内警告处分。

5.陈某某，群众，中都天龙公司法定代表人、主要负责人，负责公司全面工作。未认真履行主要负责人职责，未及时检查项目部的安全生产工作，对事故发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第95条第1项的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚；事故发生后，未按规定时限依法向县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告，迟报该起事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第110条第2款的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。

6.羿某某，群众，中都天龙公司项目部负责人，负责该项目全面工作，未认真履行安全生产管理人员职责，未严格检查施工项目现场安全生产状况，未严格执行领导带班下井制度，对作业场所未进行安全风险专项辨识、未制定风险管控方案，对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第96条的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。

7.蔡某某，中共党员，中都天龙公司项目部安全负责人兼任铧尖金矿带班领导，负责项目部安全生产工作，未及时检查

作业现场安全生产状况，未及时发现非矿山支柱作业人员违反操作规程进行采场顶帮稳定性检查和撬浮石作业，对事故发生负有直接责任，由铧尖金矿调整其职务；依据《中华人民共和国安全生产法》第96条的规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。并建议由宽城县纪委监委给予其党内警告处分。

8.叶某某，群众，中都天龙公司项目部施工队负责人，未严格落实施工现场的安全生产管理职责，对老采场内充填作业工程现场检查不到位，风险辨识不到位，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第96条的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。

**（五）建议给予纪律处分和组织处理的责任人员（共6人）**

1.李某某，中共党员，宽城县铧尖乡安全发展办公室主任，负责铧尖乡安全生产监管工作。铧尖乡政府履行属地安全监管职责不到位，对此负有直接责任，建议由宽城县纪委监委对其予以诫勉。

2.才某某，中共党员，宽城县铧尖乡政府分管安全生产监管工作的副乡长。铧尖乡政府履行属地安全监管职责不到位，对此负有主要领导责任，建议由宽城县纪委监委责令其作出深刻检查。

3.高某某，中共党员，宽城县铧尖乡人民政府乡长。铧尖乡政府履行属地安全监管职责不到位，对此负有重要领导责任，建议由宽城县纪委监委对其进行谈话提醒。

4.杨某某，群众，宽城县应急管理局矿山安全监督管理股负责人，负责非煤矿山行业安全生产监管工作。宽城县应急管理局未认真履行矿山安全生产监管职责，对此负有直接责任，

建议由宽城县纪委监委责令其作出深刻检查。

5.李某某，中共党员，宽城县应急管理局副局长，分管矿山安全监督管理股。宽城县应急管理局未认真履行矿山安全生产监管职责，对此负有主要领导责任，建议由宽城县纪委监委对其进行批评教育。

6.李某某，中共党员，宽城县应急管理局局长。宽城县应急管理局未认真履行矿山安全生产监管职责，对此负有重要领导责任，建议由宽城县纪委监委对其进行谈话提醒。

## 七、事故防范和整改措施建议

### （一）提高政治站位，统筹好安全生产与经济发展的关系

矿山企业要认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产领域的重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上的发展理念，充分认识非煤矿山安全生产工作的极端重要性，统筹好安全和发展“两件大事”，推动企业主要负责人严格履行法定职责，切实增强责任感和使命感，提高企业安全生产管理水平，坚决防范和遏制各类事故的发生。

### （二）压紧压实企业安全主体责任

矿山企业要切实加强安全生产主体责任落实，进一步完善并严格执行以安全生产责任制为重点的各项规章制度，把安全生产责任落实到岗位、落实到每个人，并强化作业现场的安全管理，制定强有力的措施，严防违章指挥、违章作业和无证上岗等行为。建设单位，要严格按照已经批复的《宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿地下开采改扩建工程安全设施设计》施工，不得边施工边生产；要将施工单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，对外包工程的作业现场实施全过程的监督检查，同时每年至少进行一次安全生产考核。施工单位，依法对其施工现场的安全生产负责，要加强现场作业安全

管理，及时发现并消除事故隐患，地下矿山工程施工单位及其项目部的主要负责人和领导班子成员严格执行带班下井制度。

**（三）强化隐患排查治理消除各类事故隐患**

矿山企业要健全以安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制为核心的安全生产管理体系。严格开展风险辨识评估并实施分级管控，发动全体员工参与风险点排查、辨识和隐患排查治理，特别是要加强对密闭空间、高处作业的安全风险辨识，结合事故暴露出的问题，进一步修改完善规章制度和操作规程。同时，定期组织召开安全生产会议，开展安全检查，分析研判风险、制定对策措施，严格考核奖惩制度，建立起全员负责、全过程控制、持续改进提升的工作机制，从根本上防范化解重大安全风险，消除各类事故隐患。

**（四）强化矿山企业和施工单位的安全意识**

矿山要深刻吸取“9·6”冒顶片帮事故教训，本着事故“四不放过”的原则，制定有效的防范措施。严格落实全员安全生产责任制，加强对作业场所的风险辨识管控、隐患排查治理和作业现场管理，转变事后处理向事前预防的观念。

建设单位、施工单位要认真履行企业领导带班下井制度，发挥领导带班下井现场发现问题、解决问题的管理作用。

**（五）努力提高企业应急处突能力**

发挥企业编制的生产安全事故综合应急预案、专项预案、现场处置方案的指导作用。加强事故应急处置组织指挥、应急救援预案实战演练，强化急救培训、规范抢救流程，建立应急响应快速启动机制，提高救援队伍救援能力。

**（六）持续推进矿山机械化、自动化、智能化建设**

持续推进矿井机械化、自动化、智能化改造，提高劳动生产率和矿井的生产安全水平，优化矿山采掘、运输、提升、通

风、排水各系统，适应矿山安全生产需求。

**（七）严厉打击瞒报迟报生产安全事故行为**

各乡镇人民政府、各有关部门要切实提高对瞒报迟报事故查处工作重要性认识，加大对瞒报迟报事故行为的打击力度，对于瞒报迟报事故，一律按照从重从快从严的原则调查处理；对涉嫌瞒报迟报事故人员，一律从重处理，形成“不敢瞒”、“不敢迟”的震慑效应，确保发生事故及时上报、及时救援，全力保障人民群众生命财产安全。

宽城满族自治县政府调查组

2025 年 3 月 31 日