武宁城投砂石经营有限公司“12·20”一般机械伤害事故调查报告

武宁县政府事故调查组

2026年2月5日

目录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位概况.....1
（二）事故发生单位安全管理及设备相关情况.....2
（三）事故发生经过.....3
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故信息接报及响应情况.....5
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....6
（四）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）其他可能因素排除.....7
（三）间接原因分析.....8
四、有关责任单位存在的主要问题.....10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11
（一）对有关责任人员的处理建议.....12
（二）对有关责任单位的处理建议.....13
六、事故主要教训.....13
七、事故整改和防范措施.....15
八、附件.....17

2025年12月20日11时05分许，武宁城投砂石经营有限公司发生一起机械伤害事故，致1人死亡，直接经济损失约人民币145万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，武宁县人民政府成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、甫田乡政府组成的武宁城投砂石经营有限公司“12·20”一般机械伤害事故调查组（以下简称“调查组”），负责开展事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场走访、人员谈话、勘查取证等方式，查明了事故发生经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人和责任单位处理建议。同时，针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查组调查认定，武宁城投砂石经营有限公司“12·20”事故是一起因从业人员违规作业、企业安全生产主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

武宁城投砂石经营有限公司成立于2019年5月8日，统一社会信用代码：91360423MA38KLCD9T，类型为有限责任公司（国有控股），注册地址为江西省九江市武宁县沙田新区武陵岩大道财政局大楼二楼，法定代表人为方焱，经营范围：砂石

开采、运输、销售，机制砂加工、销售；企业管理；建筑材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理及设备相关情况

1.事故发生单位安全管理情况

武宁城投砂石经营有限公司安全生产工作由基地管理部负责，2025年3月起由基地管理部副主任朱金龙分管公司安全生产工作。建立了《安全生产隐患排查管理制度》《消防安全制度》《安全事故应急预案》《安全生产应急演练计划》《安全生产督查管理办法》等安全生产管理制度，但未有效落实。

公司共有新宁镇黄堺村、宋溪镇小东山、甫田乡甫田村3个机制砂生产经营点，本次事故发生地为甫田乡甫田村机制砂经营点，该经营点负责人亦为朱金龙。事故发生时，未开展机制砂生产（2025年因产品滞销停产），仅进行场地存量砂石分筛作业，当日在岗作业人员3人。

2.涉事设备基本情况

涉事设备为无轴滚筒筛，由邢台石水机械制造有限公司定制生产，滚筒直径1.8m、总长5.8m，额定转速20转/分钟；2025年12月10日设备送到现场后，武宁城投砂石经营有限公司自行聘请工人安装，将无轴滚筒筛加高升至离地3米，12月12日完成安装并试生产调试，12月15日正式投入砂石分筛使用。设备上张贴有“当心机械伤害”“禁止攀爬”“有电危险”等安全警示标识，但未张贴设备操作规程、检维修操作规程；设备周边未设置警戒区域。设备传动部位（拖轮与滚筒连

接处）未安装安全防护罩（厂家交付时即无防护罩），未设置机械防护和急停装置。



该设备采用“固定控制箱+遥控器”双重控制模式，设有2组独立电机（分别控制震动给料机、滚筒筛）；遥控器有8个数字编号按钮（仅1-4号有效，1/2号控制滚筒筛启停、3/4号控制震动给料机启停），按钮无功能标识；固定控制箱初始安装高度1.2米，2025年12月13日，黄诗林以“石料堆积将遮挡控制箱”为由申请改装，报公司同意后，由黄诗林自行联系电工将控制箱改装至距地面3米高的基台上部，且在进料平台背面，不易操作，常以遥控器操作为主。

（三）事故发生经过

2025年12月20日7-8时，黄诗林、黄宁、何祥林3名铲车相关作业人员到达甫田机制砂经营点后即开始作业（其中黄诗林负责无轴滚筒筛操作及铲车驾驶，何祥林、黄宁仅负责铲车驾驶），朱金龙因病请假就医（12月19日下午请假，12月20日全天休假），未安排人员代班负责现场安全管理。

9时30分许，何祥林驾驶的铲车因维护保养停止作业。11时许，黄诗林让何祥林代为操作铲车，自身驾驶洒水车对无轴滚筒筛进行冲洗，随后，黄诗林手持扳手，擅自攀爬至滚筒筛头部与拖轮旁的铁架上，面部朝向进料口查看设备内部物料情况（此前黄诗林曾有多次类似违规查看行为，朱金龙均未制止）。



11时05分许，黄诗林转身准备从铁架上下撤时，涉事无轴滚筒筛突然异常启动，其身着的羽绒服（未拉紧拉链、衣角外露）被高速转动的拖轮挂住，瞬间被卷入滚筒筛与拖轮之间。

附近作业的黄宁发现后立即赶赴现场，呼喊黄诗林无回应，发现其身体被卡在滚筒筛与下部支架之间。黄宁在现场找到遥控器，因无功能标识且未接受过操作培训，无法操作停机；同时何祥林在基台架子下找到一个开关关闭电源但未成功。随后黄宁找到固定控制箱，打开箱盖拉下总闸，设备于11时07分许停止运转。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。

黄诗林，男，40岁，身份证号码：36042319******4213，伤亡情况：死亡。

2.合同签订情况。

黄诗林于2021年4月入职武宁城投砂石经营有限公司，双方签订了劳动合同，劳动关系合法有效。

3.直接经济损失。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准，核定事故造成直接经济损失人民币约145万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场作业人员黄宁、何祥林第一时间采取停机、报警措施，并立即联系经营点负责人朱金龙报告事故情况，朱金龙立即拨打120急救电话，向公司法定代表人、经理方焱报告事故情况并赶赴现场；方焱接报后向城投集团领导报告并赶赴现场协调救援；城投集团公司第一时间向县政府及县应急管理局、县公安局等部门报告事故情况。

县应急管理局、县公安局、甫田乡人民政府等单位接到事故报告后，立即启动相应应急响应，迅速安排相关人员赶赴现场，开展救援、现场管控、善后处理等工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，黄宁、何祥林多次尝试关闭设备电源，直至成功拉下总闸停机，有效防止了设备二次运转造成事故扩大；并及时拨打120、119和公司领导电话，请求救援并报告事故信息。

120急救人员到场后快速开展生命体征检查，确认死亡；公安民警到场后维护现场秩序、保护事故现场；消防救援人员制定科学救援方案，开展设备切割救援作业；方焱、朱金龙、潘翔等公司人员到场后，积极协调吊车、切割设备等救援资源，联系设备厂家咨询吊运安全事宜，配合消防救援人员开展救援工作，确保救援过程安全有序。

（三）医疗救治和善后情况

12月20日11时30分许，120急救人员抵达现场，对黄诗林进行现场检查，确认其已无生命体征，未开展进一步医疗救治。

事故发生后，城投砂石公司、县城投集团立即成立善后处理工作组，主动与黄诗林家属对接，如实通报事故发生经过，耐心安抚家属情绪，积极与家属协商善后赔偿事宜。经双方协商一致，签订了赔偿协议书，善后处理工作有序完成，未引发矛盾纠纷。

（四）事故应急处置评估

经调查组综合评估，此次事故应急处置工作总体得当，符合相关法律法规要求：事故信息接报及时、报告规范，各层级报告流程清晰，无迟报、漏报、瞒报情况；现场应急处置措施

科学有效，成功避免二次事故发生，事故现场保护到位，为调查工作提供了完整的物证和现场依据；相关部门响应迅速，救援力量调配合理，救援过程安全有序，高效完成遗体转移工作；善后处理工作主动、高效，及时化解矛盾纠纷，维护了社会稳定。

同时，应急处置工作暴露出企业应急管理体系存在明显短板：未制定针对性的机械伤害事故应急救援预案，未开展过机械伤害相关应急演练，未配备必要的应急救援器材，从业人员未接受过系统的应急处置培训，应急处置能力严重不足，导致事故发生后现场人员无法快速、准确完成停机操作。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

黄诗林安全意识淡薄、违规操作，在无轴滚筒筛停机后，未采取断电、上锁、悬挂警示标识等可靠安全防护措施，擅自攀爬至滚筒筛头部与拖轮旁的铁架上查看设备内部物料；作业时未拉紧羽绒服拉链，衣角外露，同时误操遥控器启动分筛机，转身下撤时外露衣角被高速转动的拖轮挂住，被卷入设备，造成事故发生。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和医务人员诊断等情况，排除人为故意破坏、突发灾害因素等情况。

（三）间接原因分析

事故发生的根本原因是武宁城投砂石经营有限公司安全生

产主体责任落实不到位，企业安全管理体系存在系统性漏洞，安全管控措施流于形式，未有效防范各类安全风险，间接导致事故发生。

1.企业安全生产责任体系不健全、落实不到位。公司未建立健全完善的全员安全生产责任制，未将安全生产责任细化分解至每个岗位、每个环节、每个从业人员，未建立科学有效的安全生产督查考核机制，导致安全生产责任悬空，各项安全管理制度仅停留在纸面，未真正转化为现场安全管控实效。安全生产管理架构不完善、力量薄弱，无法满足企业安全生产管理工作需求，难以实现安全风险全方位、全过程管控。

2.设备全流程安全管理存在严重漏洞。公司未建立健全设备采购、安装、验收、使用、维护、检测全流程安全生产管理制度，设备安全管控各环节均存在违规操作。设备采购环节未明确安全防护要求，对厂家交付设备的安全防护设施完整性未进行严格核查，导致涉事设备出厂时即无传动部位安全防护罩，本质安全存在先天缺陷；设备安装环节未委托具备相应资质的单位实施，未邀请厂家技术人员现场指导，安装完成后未组织专业人员开展规范的安装验收，未办理验收手续即投入使用；设备使用期间，未制定针对性的操作规程和检维修规程，未定期开展设备维护保养和检测检验，对设备存在的遥控器无功能标识、控制箱违规改装等安全隐患未及时发现和整改，长期放任设备“带病运行”。

3.安全生产培训教育工作严重缺失。公司未建立健全安全

生产培训教育体系，未制定常态化、针对性的培训计划，培训工作流于形式，未结合砂石分筛作业特性、涉事设备操作要求开展专项培训。对从业人员的岗前培训、岗位技能培训、应急处置培训不到位，未开展有效的安全警示教育，导致从业人员安全意识淡薄，不熟悉设备操作规程，不掌握安全防护措施和应急处置方法，违规作业行为频发，面对突发情况无法快速、准确采取处置措施。

4.安全隐患排查治理不彻底，未形成闭环管理。公司虽制定了《安全生产隐患排查管理制度》，但隐患排查治理工作未有效落实，排查流于形式，未建立“排查-登记-整改-复查-销号”的闭环管理机制。对作业现场、生产设备、安全设施等关键环节的安全隐患排查不全面、不深入，未及时发现涉事设备无安全防护罩、遥控器无功能标识、控制箱违规改装、设备周边未设置警戒区域等安全隐患；对排查发现的少量隐患，未明确整改责任人、整改措施和整改时限，整改后未组织复查验收，导致隐患长期存在，逐步积累形成事故风险。

5.应急管理体系薄弱，应急处置能力不足。公司未结合自身生产经营特点和常见事故类型，制定针对性的机械伤害事故应急救援预案，且《安全事故应急预案》制定存在严重缺陷，仅针对重、特大生产安全事故明确处置内容，未对一般、较大生产安全事故的应急处置流程、责任分工、救援措施作出具体规定，应急预案缺乏可操作性。未开展常态化的应急演练，从业人员未接受系统的应急处置培训，不熟悉应急救援流程和设备停机操作方法，事故发生后无法快速开展应急处置，导致救

援响应滞后。

四、有关责任单位存在的主要问题

结合事故调查核实情况，武宁城投砂石经营有限公司在安全生产管理、设备管控、人员管理、应急管理等方面存在诸多突出问题，安全生产主体责任落实严重不到位。

1.安全生产管理体系不健全[1][2]**。**未建立完善的全员安全生产责任制，安全生产责任未细化分解至各岗位、各人员，安全生产督查考核机制缺失，导致安全责任悬空，各项安全生产管理制度流于形式，未有效落地执行。

2.设备安全管理存在严重漏洞[3][4]**。**设备采购环节把关不严，未明确设备安全防护要求，未核查厂家交付设备的安全防护设施完整性，导致涉事设备存在先天安全缺陷。

3.安全生产培训教育严重缺失[5]**。**未建立健全安全生产培训

---

[1][]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2][]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。　生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[3][]《中华人民共和国安全生产法》第二十九条　生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

[4][]《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）6.1.1 生产设备运行时可能触及并易造成人身伤害的可动零部件应配置安全卫生防护装置。　6.1.5 以作业人员的操作位置所在平面为基准,凡高度在 2m 之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位,均应设置安全卫生防护装置。

[5][]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，

教育体系，未制定常态化、针对性的培训计划，未开展有效的岗前培训、岗位技能培训和应急处置培训，从业人员不熟悉设备操作规程、安全防护措施和应急处置方法。安全警示教育不到位，未定期组织从业人员学习安全生产法律法规和典型事故案例，从业人员安全意识淡薄，违规作业行为频发。

4.隐患排查治理不彻底[6]。隐患排查治理工作流于形式，排查不全面、不深入，未及时发现涉事设备及作业现场存在的安全隐患。对设备无安全防护罩、遥控器无功能标识等长期存在的安全隐患，未采取有效整改措施。

5.应急管理体系薄弱[7][8]。未制定针对性的机械伤害事故应急救援预案，且《安全事故应急预案》制定存在严重缺陷，缺乏可操作性。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚

了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

6[]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

7[]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

8[]《生产安全事故应急预案管理办法》第八条：应急预案的编制应当符合下列基本要求：（一）有关法律、法规、规章和标准的规定；（二）本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况；（三）本地区、本部门、本单位的危险性分析情况；（四）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施；（五）有明确、具体的应急程序和处置措施，并与其应急能力相适应；（六）有明确的应急保障措施，满足本地区、本部门、本单位的应急工作需要；（七）应急预案基本要素齐全、完整，应急预案附件提供的信息准确；（八）应急预案内容与相关应急预案相互衔接。

款处罚规定》（应急部第14号令）等有关法律法规，事故调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议:

（一）对有关责任人员的处理建议

1.因在事故中死亡免于追究责任人员（1人）。

黄诗林，男，群众，武宁城投砂石经营有限公司从业人员。负责无轴滚筒筛操作、铲车驾驶工作。未采取安全防护措施擅自攀爬设备，作业时衣物外露、误操遥控器，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

2.对事故有关责任人员的行政处罚建议（2人）。

（1）朱金龙，男，中共党员，武宁城投砂石经营有限公司基地管理部副主任，兼职安全生产管理人员、甫田乡甫田村机制砂经营点负责人。未履行安全生产管理人员法定职责，具体负责的安全生产管理工作落实不到位，隐患排查、培训教育、现场监管等工作落实不到位，对事故发生负有管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]的规定，建议由武宁县应急管理局依法给予法定规定范围内的行政处罚。

（2）方焱，男，中共党员，武宁城投砂石经营有限公司法定代表人、经理，安全生产第一责任人。未履行安全生产第一责任人法定职责，对公司安全生产工作督促不力、监管缺位，

[9][]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

对事故发生负有领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[10]的规定，建议由武宁县应急管理局依法给予法定规定范围内的行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

武宁城投砂石经营有限公司。作为事故发生单位，未落实安全生产主体责任，存在安全管理制度不健全、设备安全管理存在严重漏洞、安全生产培训教育缺失、隐患排查治理不彻底、应急管理体系薄弱等多项违法违规行为，对事故发生负有主体责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[11]的规定，建议由县应急管理局依法给予法定规定范围内的行政处罚。

六、事故主要教训

此次事故的发生，暴露出城投砂石公司安全生产管理工作存在严重短板和薄弱环节，也为砂石加工行业、机械作业企业及相关监管部门敲响了警钟，必须深刻汲取教训。

（一）安全生产主体责任必须落地生根，杜绝“重形式、轻落实”。城投砂石公司虽制定了安全生产管理制度、成立了应急救援领导小组，但仅停留在纸面，未转化为实际行动，设备管理、培训教育、隐患排查等工作流于形式，班子会强调的

---

[10][]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[11][]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

安全要求未跟踪落实。企业作为安全生产责任主体，必须牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，将安全生产责任贯穿生产经营全流程，切实做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，杜绝制度“空转”。

（二）设备本质安全必须从严把控，筑牢设备安全防线。涉事设备无安全防护罩、遥控器无功能标识、无使用维护说明书等问题，是导致事故发生的重要因素。企业必须建立设备采购-安装-验收-使用-维护-检测全流程管理制度，采购时明确安全防护要求，安装时邀请厂家技术人员指导，验收合格后方可投入使用；对设备传动部位、危险区域必须按规范安装安全防护设施，定期开展检测检验和维护保养，严禁违规改装设备，坚决杜绝设备“带病运行”。

（三）安全生产培训教育必须精准有效，提升从业人员安全素养。事故中，黄诗林违规作业、朱金龙等管理人员不熟悉设备操作、黄宁和何祥林未接受任何培训即上岗，反映出企业培训教育工作严重缺失。企业必须建立健全安全生产培训教育体系，结合设备特性、岗位风险开展岗前培训、专项培训、常态化警示教育，杜绝“口口相传”式培训，建立完整的培训记录和考核机制，从业人员考核合格后方可上岗。

（四）安全生产管理人员必须履职尽责，强化现场安全监管。朱金龙作为兼职安全生产管理人员，未制定专项安全管理制度、未及时消除安全隐患、未制止违规作业行为，事故当日请假未安排代班，导致现场监管缺位。企业必须按规定明确安

全生产管理人员的法定职责，加强对管理人员履职情况的督查考核；管理人员必须坚守岗位，强化现场安全监管，及时发现并制止违规作业行为，杜绝脱岗、漏岗。

（五）从业人员安全意识必须持续强化，杜绝违规作业。黄诗林作为从业多年的老员工，仍存在擅自攀爬、未采取安全防护措施等违规行为，反映出其安全意识淡薄。企业必须通过常态化警示教育、案例学习等方式，用“身边事教育身边人”，让从业人员深刻认识到违规作业的严重后果，切实增强自我保护意识、岗位责任意识，严格遵守安全生产规章制度和操作规程，自觉抵制违规作业行为。

（六）行业安全监管必须精准发力，压实属地监管责任。相关监管部门和属地政府必须切实履行安全生产监管责任，加大对砂石加工、机械作业等行业的监督检查力度，重点排查设备安全、培训教育、隐患治理、临时用工等关键环节，对发现的违法违规行为和安全隐患，依法从严查处，坚决杜绝监管“宽松软”；企业上级主管单位必须加强对下属企业的安全生产监管，定期开展安全检查，督促企业落实安全生产主体责任。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取此次事故教训，防范类似事故再次发生，针对事故暴露的突出问题，结合武宁县安全生产工作实际，提出以下整改和防范措施。

（一）武宁城投砂石经营有限公司立即全面整改，落实主体责任。

1.全面排查整治设备安全隐患。立即对公司3个经营点的所有机械设备开展拉网式专项安全检查，重点排查设备传动部位防护设施、控制系统、作业平台防护等情况；对涉事无轴滚筒筛立即拆除遥控器控制功能，将无轴滚筒筛进料方式改为皮带输送，补充安装传动部位安全防护罩，补充完善设备使用、维护说明书；对存在安全隐患的设备，立即停止使用，限期整改，整改完毕经验收合格后方可恢复使用。

2.健全安全生产管理制度，完善制度体系。结合企业实际和设备特性，修订完善安全生产管理制度，重点制定无轴滚筒筛等关键设备的专项操作规程、检维修规程和安全风险管控措施；建立隐患排查治理“排查-登记-整改-复查-销号”闭环管理机制，明确排查频次、责任人员、整改时限；建立健全全员安全生产责任制，将安全生产责任分解落实到每个岗位、每个从业人员，与绩效挂钩，定期开展督查考核。

3.规范设备全流程管理，落实本质安全要求。建立设备采购、安装、验收、使用、维护、检测全流程管理制度，明确各环节责任人员和工作要求；设备采购时必须明确安全防护要求，签订采购合同并明确安全责任；设备安装时邀请厂家技术人员现场指导，安装完成后组织专业人员开展验收，未验收合格不得投入使用；制定设备维护保养和检测检验计划，定期开展维护保养和检测检验，建立完整的设备管理档案。

4.加强安全生产培训教育，提升从业人员素养。制定详细

的安全生产培训教育计划，组织全体从业人员开展全员安全警示教育和专项培训，重点培训设备操作规程、应急处置技能、断电作业安全要求等内容；杜绝“口口相传”式培训，建立完整的培训记录和考核机制，所有从业人员考核合格后方可上岗。

5.健全应急管理体系，提升应急处置能力。结合机械伤害、触电、火灾等常见事故类型，修订完善针对性的应急救援预案，重点补充机械伤害事故应急处置流程；配备必要的应急救援器材并定期检查维护；每年至少组织1次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练，提升从业人员应急处置能力和协同配合能力。

（二）相关部门及属地政府压实监管责任，强化监督检查。

1.武宁县应急管理局。加强履行安全生产综合监管职责，督促各行业监管部门对其行业领域中机械作业的监督检查力度，重点检查企业安全生产主体责任落实、设备安全管理、安全培训教育、隐患排查治理等情况；对发现的违法违规行为，依法从严查处，对整改不到位的企业，坚决责令停产停业整顿；加强对企业安全生产管理人员的业务指导和培训，提升企业安全管理能力。

2.各乡（镇）、工业园区、街道办。落实安全生产属地监管责任，对辖区内企业开展常态化安全检查，及时发现并消除

安全隐患；加强对企业的安全生产宣传教育，督促企业落实安全生产主体责任；建立健全安全生产隐患排查治理信息平台，实现隐患排查、整改、复查、销号闭环管理。

3.武宁县城投集团有限公司。切实履行上级主管单位监管责任，加强对下属公司的安全生产监管，定期开展安全生产大检查，排查整改安全管理漏洞；对下属公司的安全生产工作进行考核，将安全生产工作与绩效考核挂钩；组织下属子公司开展安全生产警示教育和培训，深刻汲取此次事故教训，杜绝类似事故再次发生。

八、附件

事故调查组成员名单及签名表

附件

武宁城投砂石经营有限公司“12·20”一般机械伤害事故调查组成员签名表

成员	职务	签字	备注
吴志鸿	县应急管理局党委书记、局长		
李忠伟	县应急管理综合行政执法大队大队长		
方文军	甫田乡党委委员、副乡长		
聂时雄	县公安局治安大队副大队长		
曾　林	县总工会职工服务中心职工文体活动股股长		
黎　范	县应急管理局干部		
刘田栋	县应急管理局干部		