锡山东港新湖苑老旧小区改造工程“1·2”一般起重伤害事故调查报告

2024年1月2日上午10时许，位于锡山区东港镇的新湖苑老旧小区改造工程施工工地上发生一起起重伤害事故，造成1人死亡1人受伤，直接经济损失约270万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《无锡市生产安全事故报告和调查处理办法》（无锡市人民政府令第122号）的规定，受无锡市锡山区人民政府委托，成立由区应急管理局为组长单位，市公安局锡山分局、区住建局、区市监局、区总工会为成员单位，并邀请区纪委监委、区检察院派员参加的事故调查组，迅速开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现事故调查工作基本结束，将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

承包单位：无锡市阿凡达建设工程有限公司，成立于2017年

1月10日，住所：无锡市锡山区东港镇东湖塘田更巷41号，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人、主要负责人：陈某，统一社会信用代码：91320117MA1N9TFN1C。经营范围：建筑工程、装饰装潢工程、公路工程、市政工程、道路养护工程、钢结构工程、消防设备工程、园林景观绿化工程、土石方工程的设计、施工；机电安装、水电安装、空调设备安装；物业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该单位持有《建筑施工企业安全生产许可证》，证书编号：（苏）JZ安许证字〔2017〕901903，许可范围：建筑施工；《建筑业企业资质证书》，证书编号：D332148447，资质等级：建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级；《建筑业企业资质证书》，证书编号：D232179444，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级。

（二）事故发生有关单位情况

1.建设单位：无锡市锡山城市产业投资发展有限公司，成立于2020年4月3日，住所：无锡市锡山区东亭中路10号，成立时间：2020年4月3日，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人、主要负责人：杨某川；统一社会信用代码：91320205MA215XBE33。经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：

以自有资金从事投资活动；园区管理服务；公共事业管理服务；工程管理服务；土地整治服务；规划设计管理；非居住房地产租赁；物业管理；市政设施管理；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；表面功能材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；生态环境材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.发包单位：无锡市锡山三建实业有限公司，成立于1999年1月12日，住所：锡山区锡北镇张泾锡港路107号，类型：有限责任公司，法定代表人、主要负责人：郭某，统一社会信用代码：91320205713285325G。经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；金属门窗工程施工；住宅水电安装维护服务；环境卫生公共设施安装服务；家用电器安装服务；城市绿化管理；物业管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该单位持有《建筑施工企业安全生产许可证》，证书编号：（苏）JZ安许证字〔2005〕020081；《建筑业企业资质证书》，证书编号：D232086539，资质等级：建筑工程施工总承包壹级、

特种工程（结构补强）专业承包不分等级、建筑机电安装工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级；《建筑业企业资质证书》，证书编号：D332107117，资质类别及等级：起重设备安装工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务不分等级。

（三）项目工程有关情况

1.2023年8月1日，无锡市锡山三建实业有限公司通过公开招投标中标“2023年锡山区老旧小区改造工程(项目名称)施工(东港镇新湖苑）标段”项目；2023年8月9日与无锡市锡山城市产业投资发展有限公司签订了《建设工程施工合同》，工程立项批准文号：锡山行审投[2023]31号；工程名称：2023年锡山区老旧小区改造工程施工（东港镇新湖苑）标段；工程内容：招标施工图纸及工程量清单范围内的建筑改造、安装改造、市政景观绿化改造等工程及缺陷责任期（或质保期）的保修、维护；工程承包范围：招标施工图纸及工程量清单范围内的建筑改造、安装改造、市政景观绿化改造等工程及缺陷责任期（或质保期）的保修、维护；合同工期：计划开工日期为2023年8月1日，计划竣工日期为2023年11月30日，工期总日历天数122天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2.2023年8月10日，无锡市阿凡达建设工程有限公司应无锡市

锡山三建实业有限公司的邀请参与工程招标，并于2023年8月14日签订了《2023年锡山区老旧小区改造工程施工（东港镇新湖苑）项目南区房修工程合同》；工程名称：2023年锡山区老旧小区改造工程施工（东港镇新湖苑）项目南区房修工程；工程地点：东港镇新湖苑；工程内容：新湖苑一期1-5号楼、10-16号楼和20-24号楼的屋面清理、内外墙涂料等工程，具体详见招标工程量清单及设计图纸；承包方式：包工包料；合同工期：绝对工期为120日历天，暂定计划开工日期为2023年8月25日，暂定竣工日期为2023年12月24日，具体开竣工日期以甲方开工令为准。

3.2023年8月16日，无锡市阿凡达建设工程有限公司进场施工，2023年锡山区老旧小区改造工程施工（东港镇新湖苑）项目南区房修工程（简称：南区房修工程）项目部入驻，项目经理为胡某（二级建造师，注册编号：[redacted]）、项目技术负责人为魏某和专职安全管理员为卢某。

（四）现场勘验情况

事故发生在新湖苑小区16号楼42单元处。

经现场勘验：（1）16号楼位于新湖苑小区南区的中部，包括42和43两个单元，每个单元共6层，层高约3米，单元入户门朝北，事发42单元的北侧有一条东西方向宽约15.8米的景观河，河的北侧为一小型活动广场，两侧岸边设置有高约80厘米的河岸防护栏；（2）42单元入户门前有一呈南北方向倾倒的自行式液压人员升降平台（以下简称：升降平台），横跨在景观河上，升降

平台车架的1个后驱轮着地，2个前驱轮和1个后驱轮悬空，主臂展开长约20米；（3）升降平台的工作平台呈长方体状（长约2.5米，宽约90厘米，高约1.2米），其底部为钢结构格栅底板，侧面由4根竖直钢管和2圈水平方向的钢管组成，通过长约2米的小臂与主臂相连，压在景观河北侧防护栏上，已严重变形；（4）该升降平台有设备铭牌，生产厂家：湖南星邦智能装备股份有限公司，产品型号：TB28EJ PLUS，出厂日期：2022年8月，外形尺寸：12.5米×2.49米×2.88米，最大水平高度：27.6米，最大水平延伸：19.4米，爬坡能力：45%，底盘最大允许倾斜度：5度，额定承载（受限）：454kg（3人及工具），额定承载（不受限）：300kg（2人及工具），整机重量：18059kg、旋机角度：360度，最大允许侧向力：400N；（5）42单元6楼女儿墙平台边缘的避雷带已损坏。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故经过

2023年12月10日开始，新湖苑居民通过12345热线多次投诉小区单元楼的屋面和空调板上有垃圾，外立面有漏水情况。经南区房修工程项目部研究决定，从2023年12月25日起解决上述居民投诉问题。根据工作计划安排，2024年1月2日由瓦工李某和防水工张某友负责31单元-46单元的垃圾清理和防水检修工作。

2024年1月2日上午7时30分许，李某和张某友利用升降平台从31单元开始作业，上午10时许，两人作业至42单元。李某驾驶

升降平台，将其停放在42单元北侧（此处地面有四网弱电井和土堆），李某和张某友两人站在升降平台的工作平台内，将工作平台升至6楼高度后，因需清理42单元6楼屋面上的垃圾，李某在操作旋转工作平台靠近6楼屋面的过程中，工作平台与6楼的女儿墙发生碰撞，导致升降平台倾倒，李某和张某友两人随工作平台一起，坠落至景观河北侧小型活动广场的地面上。

（二）事故应急处置情况

事故发生以后，无锡市阿凡达建设工程有限公司的现场负责人周某江、安全员卢某以及相关单位人员迅速赶往事发现场，到达后，立即拨打了“120”急救电话和“110”报警电话。约10分钟后，“120”医护人员和“110”处警人员到达现场，李某和张某友被送往锡山人民医院进行抢救。其中，李某经抢救无效因开放性颅脑损伤、创伤性心脏、肝、脾破裂等于当日死亡；张某友经抢救后于2024年2月4日转入普通病房救治，3月19日办理出院手续。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.本起事故共造成1人死亡（李某，男，55岁，江苏泗洪人，生前系瓦工），1人受伤（张某友，男，61岁，河南固始人，系防水工）。

2.本起事故共造成直接经济损失约270万元人民币。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

李某违规操作，使用升降平台时未将其停放在水平地面上，且在使用过程中未确保升降平台与42单元北侧墙体保持有效地安全距离，导致旋转中的工作平台与6楼顶部的女儿墙发生碰撞，升降平台失稳倾倒，直接引发了事故。

（二）间接原因

无锡市阿凡达建设工程有限公司安全管理存在漏洞。对高处作业现场安全管理不到位，未能确保安全措施的落实；未建立相应的机制加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，未保证全员安全生产责任制的落实；未制定与自行式液压人员升降平台有关的安全生产规章制度和操作规程；未按规定对作业人员进行安全技术交底，未向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；开展安全检查和隐患排查治理工作不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（三）事故性质

调查组认定，锡山东港新湖苑老旧小区改造工程“1·2”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

按照相关规定，现将有关责任认定和处理建议如下：

（一）免于追究责任人员

李某安全意识淡薄，违规操作，导致旋转中的工作平台与 42 单元 6 楼顶部的女儿墙发生碰撞，升降平台失稳倾倒，直接引发

了事故。鉴于其已在该起事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.无锡市阿凡达建设工程有限公司对高处作业现场管理不到位，全员安全生产责任制落实不到位，隐患排查治理工作不彻底，未能确保安全措施的落实，对事故的发生负有管理责任。建议由区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[1]的规定给予其相应的行政处罚。

2.陈某，无锡市阿凡达建设工程有限公司总经理，履行法定安全生产职责不到位，未组织制定本单位与自行式液压人员升降平台有关的安全生产规章制度和操作规程，督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任。建议由区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]的规定给予其相应的行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

1.无锡市阿凡达建设工程有限公司应深刻汲取“1·2”事故教训，举一反三，坚决贯彻执行安全生产方面的法律法规，建立健全本单位安全责任体系，组织制定并健全各项安全生产规章制度

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

和操作规程，加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，要切实加强作业现场的安全管理，及时制止和纠正施工人员的违章作业行为，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，杜绝各类生产安全事故的发生。

2.东港镇要深刻吸取“1·2”事故教训，牢固树立安全发展意识，要进一步加强安全生产监管责任的落实，特别是对新建、扩建、改建等工程的安全监管，加大检查和抽查力度，督促指导辖区内工程施工单位切实履行安全生产主体责任，严格贯彻执行安全生产方面的法律法规和各项标准规范，健全、完善本单位各项安全生产规章制度和操作规程，认真开展自查自纠，采取有力措施整改隐患和堵塞漏洞，防范类似事故的再次发生。

锡山东港新湖苑老旧小区改造工程

“1·2”一般起重伤害事故调查组

2024年4月25日