江西天启标识有限公司
“1·16”高处坠落一般事故调查报告

2023年1月16日12时左右，位于江西青山湖高新技术产业园区的江西天启标识有限公司，在实施厂房搬迁，组织人员切割回收工棚槽钢时发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，受区政府委托，2023年1月28日成立了由区应急管理局为组长单位，区总工会、区科工局、高新园区管委会和佛塔派出所分别派员组成的事故调查组对事故展开调查。事故调查组同时邀请区纪委监委派员参与。

事故调查组通过现场勘查、调查取证，现已查清事故发生的经过、原因、人员死亡及直接经济损失等情况，提出了对事故责任人、责任单位的处理意见和事故防范及整改措施。

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

1、江西天启标识有限公司(以下简称天启标识），注册地址:江西省南昌市青山湖区高新技术产业园区东升大道1599号。法人代表李某某，另有徐某、刘某等三名股东，注册资本贰百万元整。公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。经营范围:设计、制作、代理、发布国内各类广告；多媒体制作；电脑图文设计、制作；工艺美术品制作；标识标牌设计、制作、安装；平面设计；企业形象策划等。

2、刘某某，五金模具店个体户，天启标识五金用品供货方，

同时兼职从事废旧物品回收业务。

（二）涉事项目基本情况

2022年天启标识公司出于降低生产成本考虑，决定将公司由青山湖区高新园区搬迁至江西永修县马口工业园。2023年1月公司生产设备大部分已搬迁完毕，旧厂房中只剩下小部分设备和一些废旧物品需要处置。

2023年1月13日，刘某某从天启标识公司股东之一徐某处得知其公司厂房区域一钢结构工棚需拆除折旧处理，便向徐某提出收购该工棚钢材意向，因二者常有业务往来，关系较好，徐某及公司其他股东同意，并由徐某负责同刘某某商谈工棚拆除处理事宜，双方口头约定天启公司以1600元/吨价格（含拆除费用）整体打包卖给刘某某，拆下的钢材以过磅称重为准。双方未签订书面合同。当日，刘某某联系从事收购废品的个人范某某，告知其该批旧钢材回收业务。1月14日，刘某某叫上范某某到天启标识公司现场查看工棚情况，并对需拆除的钢构工棚总价值进行估算，之后刘某某叫范某某找6个人来拆除工棚，并提出以2000元/吨价格将业务包给范某某，范某某考虑后觉得还有利润，便陆续联系有过旧品回收业务合作的民工陈某某、樊某某、樊某某和胡某某四人，告知具体情况后，五人商议决定合作拆除该钢构旧工棚，后期出售钢材所得利润五人平分。1月15日，刘某某和范某某再次来到天启标识公司查看，现场商定工棚拆除计划，并约定1月16日动工。

（三）拆除切割作业流程

范某某等5人到达现场后商定，进行切割拆除作业时，两人一组，每切割一根槽钢时先用绳子固定好，一人负责站在脚手架

上，从槽钢一侧实施热切割，一人负责在地面传递工具等辅助工作，当槽钢两端将要切断时，地面人员斜拉绑绳，使槽钢从远离脚手架一侧稳定落到地面。

（四）现场勘查情况

事发地位于江西青山湖高新技术产业园区义坊路1599号104厂房北侧天启标识公司自行搭建的工棚，工棚东西走向，主体为钢结构，棚顶及北侧覆盖简易铁皮板，南侧搭靠于厂房墙面，东西两面无遮挡作为出入口。经勘测，工棚东西长约31米，南北宽约13米，高约5.2米（见图1）。事发时，工棚部分槽钢已切割完毕堆放地面，现场有金属脚手架一个，该脚手架长1.8米。宽0.95米，最上层高3.1米。现场有用于热切割作业气瓶两个，一把连接好切割枪落在脚手架上。



图1 事发工棚基本情况



图2 事发现场情况

二、事发经过及事故救援情况

（一）事发经过

2023年1月16日9时许，按照工棚拆除计划，刘某某和范某某、樊某某、樊某某、陈某某、胡某某等6人陆续来到天启标识公司，樊某某和陈某某各带一套热切割工具，胡某某和樊某某带了脚手架等作业工具。刘某某电话告知在外地的天启标识负责人徐某准备拆工棚了，徐某表示可以，之后刘某某在组织清理场地易燃等杂物后到工棚外处理其它事情。9时30分许，范某某、樊某某等人开始作业，樊某某和陈某某负责在脚手架上切割槽钢，范某某和樊某某在脚手架下面辅助切割，胡某某负责清理现场等辅助工作。12时许，樊某某和樊某某一组准备切完最后一根槽钢后去吃午饭，樊某某切割最后一根槽钢时，未用绑绳固定槽钢，樊某某询问是否要绑绳子，樊某某回应不用绑绳，准备让切断后槽钢自由落地。切断一端后，樊某某继续切割另一端，在即将完全切断时，槽钢因无绑绳斜拉稳定，失去平衡，发生断落，后切割的一端下落时击中樊某某下颌部，将其从脚手架上击落地面，现场人员立即靠近查看情况，刘某某及时拨打了120点和110电话，后医生到场进行现场抢救无效，宣布樊某某死亡。

（二）事故救援情况

1、事故发生后，现场人员立即拨打120、119、110急救，积极参与现场施救，同时主动配合政府部门做好现场勘查和调查工作。

2、区应急管理局、高新园区管委会、佛塔派出所接到事故报告后分别于第一时间赶到事发点，迅速封控现场、责令停止作业，组织现场勘查，指导相关方做好善后处理事宜和家属安抚工作，同时向南昌市应急管理局和区政府报告事故情况。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失情况

（一）伤亡人员基本情况

樊某某，男，53岁，身份证号：3601******4217．家住江西省南昌县塘南镇桥头中心路XX号，农民工。

（二）经济损失情况

事故造成直接经济损失人民币约100万元。

四、事故发生的原因

（一）直接原因

樊某某未取得焊接与热切割作业证书从事热切割作业，且在进行高处切割槽钢时未按作业前商定要求绑扎斜拉绳固定槽钢，也未佩戴安全绳，导致被切割断落的槽钢击中面颌部从脚手架上坠落身亡。

（二）间接原因

1、天启标识公司，将工棚钢结构热切割拆除业务发包给无资质个体户刘某某，且未有效履行作业现场统一协调管理职责，未认真督促指导工棚拆除作业方加强现场作业管理和落实安全措施，对公司工棚违法热切割作业失察失管。

2、刘某某，盲目追求个人经济利益，将钢结构工棚热切割拆除作业转包给无资质的农民工实施，且未履行现场安全管理职责，对现场作业人员无证热切割作业、违规登高作业不审查、不把关、不制止。

3、范某某，事发钢结构切割回收作业人员牵头组织人，片面追求经济利益，联系组织无证人员进行热切割作业，安全防护措施不落实，督促作业人员按作业要求实施作业不力。

五、事故性质

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理意见

1、江西天启标识有限公司，将工棚钢结构热切割拆除业务发包给无资质个体户刘某某，且未履行作业现场统一协调管理职责，未认真督促指导刘某某落实安全措施，对公司工棚违法热切割作业失察失管。违反了《中华人民共和国安全生产法》四十九条第一款、第二款之规定，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款和《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第59项之规定，建议由青山湖区应急管理局对其处以人民币拾伍万元罚款的行政处罚,对其公司直接责任人员徐某处以人民币壹万贰千元罚款的行政处罚。

2、刘某某，将钢结构工棚热切割拆除作业交给无资质的农民工实施，作业时未认真落实现场安全管理，对工人违规登高作业，无证热切割作业不予制止，致使事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款之规定，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款和《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第82项之规定，建议由青山湖区应急管理局对其处以人民币伍万元罚款。

3、范某某，事发钢结构切割回收作业人员牵头组织人，片面追求经济利益，联系无证人员进行热切割作业，未提供并督促从业人员佩戴防护用品和按要求作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款之规定，对事故发生负有一定责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款和

《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第82项之规定，建议由青山湖区应急管理局对其处以人民币贰万元罚款。

4、樊某某，安全意识淡薄，无证进行热切割作业，也未按作业要求绑扎斜拉绳切割槽钢，导致被断落的槽钢击中面部后从脚手架坠落，造成事故发生，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，对其责任不予追究。

七、事故防范及整改措施

1、刘某某、范某某等要加强安全生产法律法规知识学习，牢固树立安全生产意识，提高安全生产认识，强化安全生产责任，严格依法依规开展生产经营活动。

2、天启标识公司要严格落实安全生产主体责任，高度重视安全生产工作，落实各项安全防护措施，特别要强化对本公司发包项目的安全管理，认真履行对承包单位的安全统一管理和协调指导职责，落实特种作业的各项安全管理规定，严格杜绝无证作业、违规作业等违法违规作业行为发生。