高新区(新市区)长春中路高新万科大厦“6·16”一般高处坠落事故调查报告

2025年6月16日17时02分，位于高新区（新市区）长春中路高新万科大厦发生一起一般高处坠落事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，经乌鲁木齐高新区（新市区）管委会、区政府授权，应急管理局牵头，区纪委监委、公安分局、人力资源和社会保障局、司法局、总工会、建设局、商务局、杭州路街道办事处、经开区（头屯河区）应急管理局、水磨沟区应急管理局及相关技术专家，并邀请了高新区（新市区）人民检察院共同组成了高新区（新市区）“6·16”一般高处坠落事故调查组。调查组通过现场取证、询问有关人员、技术检测、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任人及相关单位的处理建议、事故防范措施及整改建议。

经调查认定，高新区(新市区)长春中路高新万科大厦“6·16”一般高处坠落事故是一起因生产经营单位未认真履行安全生产管理职责、工人违章作业，导致一人坠落死亡的生产安全责任事故，现将事故调查有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生相关单位概况

1.明威科技集团股份有限公司，统一社会信用代码：91650100MA****XG8Q，企业类型：股份有限公司（非上市/自然人投资或控股），法定代表人：刘春江，注册日期：2024 年 8 月 23 日，住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）锦绣三街 475 号永利大厦 12 楼，经营范围：建筑工程施工；建筑工程设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；门窗销售；五金产品零售、机械设备销售；电力电子元件销售；电气设备销售；机械电气设备销售；五金产品研发；金属结构制造；金属结构销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；轻质建筑材料制造；模具制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑装饰/水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

明威科技集团股份有限公司安全生产许可证编号：（新）JZ 安许证字〔2017〕003526，主要负责人：刘春江，单位地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）锦绣三街 475 号永利大厦 12 楼，许可范围：建筑施工，有效期：2023 年 5 月 2 日至 2026 年 5 月 2 日。

明威科技集团股份有限公司建筑业企业资质证书，证书编号：D2****7025；法定代表人：刘永亮，单位地址：新疆乌鲁

木齐经济技术开发区（头屯河区）锦绣三街475号永利大厦12楼；资质类别及等级：建筑机电安装工程专业承包贰级（2024/01/31至2029/01/31），建筑幕墙工程专业承包壹级（2024/01/24至2029/01/24），建筑工程施工总承包贰级（暂定）（2024/01/30至2025/01/30），市政公用工程施工总承包贰级（暂定）（2024/01/30至2025/01/30）。有效期：2029年1月31日。

2.新疆万悦火炬房地产开发有限公司，统一社会信用代码：91650100MA****K37Y，企业类型：其他有限责任公司，负责人：刘际强，注册日期：2021年2月1日，经营场所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）东站路228号四季花城商住小区1号楼1-201，经营范围：房地产开发经营、房屋租赁、物业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.深圳万物商企物业服务有限公司新疆分公司，统一社会信用代码：91650100MA****TM3B，企业类型：分公司，负责人：赵晓强，注册日期：2018年11月28日，经营场所：新疆乌鲁木齐水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6幢1503室，经营范围：物业服务、家政服务；自有房屋租赁；技术防范工程设计、上门安装、上门维修防盗报警系统、安全防范电视监控系统、楼宇防盗电子对讲系统、门禁系统、巡更系统工程、停车场管理系统工程设计、上门安装、上门维修；园林绿化工程；为酒店提供管理服务和日用百货的销售；国内贸易；经营电子商务；网络技术咨询、信息咨询；从事广告业务；文化活动策划、票务代售；建筑装饰装修工程；工艺美术品（不含象牙及其制品）、收藏品

（不含文物）、服装、鞋机、文具用品、体育用品、文化用品、电子产品的销售；计算机及通讯设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）相关单位与事故发生的关系

乌鲁木齐高新万科大厦幕墙工程发包单位（甲方）为新疆万悦火炬房地产开发有限公司；维修单位(乙方)为明威科技集团股份有限公司。双方于2021年9月签订《新疆万科锦荟里项目DK3块地幕墙工程合同》，2023年10月幕墙建设完工。合同中约定外墙面防渗漏保修期限为2年，保修阶段甲方的代表部门为深圳万物商企物业服务有限公司新疆分公司，合同中明确乙方应接受深圳万物商企物业服务有限公司新疆分公司的管理。深圳万物商企物业服务有限公司新疆分公司自2023年10月30日进场负责物业管理。

（三）其他单位情况

陕西佳通建设工程有限公司是乌鲁木齐高新万科大厦亮化工程施工单位。6月3日，陕西佳通建设工程有限公司与新疆旭亿建筑安装有限公司签订亮化劳务维修书。新疆旭亿建筑安装有限公司施工人员于2025年6月6日至6月9日对幕墙亮化工程漏水问题进行维修，6月11日完成亮化维修工程，并与深圳万物商企物业服务有限公司新疆分公司签订维修确认单。

亮化工人刘某强在亮化维修作业时发现幕墙也存在漏水问题，反映给深圳万物商企物业服务有限公司新疆分公司，深圳万物商企物业服务有限公司新疆分公司与明威科技集团股份有限

公司沟通后，明威科技集团股份有限公司派马立清（现场负责人）到现场对接。2025 年 6 月 12 日，经问题相关方现场沟通，确认了幕墙维修事宜。沟通过程中，刘某强表示幕墙漏水问题也可以处理，刘某强便与马立清（现场负责人）口头约定了幕墙维修事宜。

（四）事故相关单位安全管理情况

明威科技集团股份有限公司取得安全生产许可证，具备相关建筑施工资质等级证，设置安全生产管理机构，配备安全管理人员，有安全管理制度和岗位安全操作规程。

明威科技集团股份有限公司针对高新万科大厦幕墙维修作业未制定超危大工程实施方案并审批（高度超过 50 米建筑幕墙施工作业）[1]，无相关施工人员签字的安全培训记录和安全技术交底书，无相关风险辨识管控和隐患排查记录，制定了高处作业现场处置方案。未签订施工合同和安全生产协议书，未在深圳万物商企物业服务有限公司新疆分公司办理高处作业许可证。大厦幕墙维修项目负责人马立清（现场负责人）无相关施工管理资质证书，不具备危险作业现场监护能力，且不在明威科技集团股份有限公司提供的该施工项目拟投入专职管理人员名册中。

（五）事故发生经过

2025 年 6 月 13 日，明威科技集团股份有限公司项目负责人马立清（现场负责人）通过电话与刘某强约定了幕墙维修。

[1] 危险性较大的分部分项工程安全管理规定（住建部令第 37 号）》及其配套文件《住城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质（2018）31 号）第七项其他：（一）施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。

6月15日14时，刘某强接到马立清（现场负责人）施工通知后，安排康某强等人将施工用结构胶搬至作业现场。

6月16日9时，刘某强等人到达位于高新区（新市区）长春中路高新万科大厦区域。刘某强带领工人汪永鹏（死者）、康某强、刘某强、李某银开始对大厦西侧外玻璃幕墙打胶维修作业，马立清（现场负责人）在现场进行安全监护工作。

6月16日15时左右，开始对大厦东侧外玻璃幕墙进行维修。明威科技集团股份有限公司现场负责人马立清（现场负责人）在楼顶作业现场实施监护，刘某强在楼下地面监护指挥行人和车辆。康某强、汪永鹏（死者）、刘某强、李某银四人在楼顶东侧女儿墙处，由南向北依次排列，四人均未穿戴安全帽、系安全绳等安全防护措施，使用空心混凝土砖块做配重，捆绑工作绳，穿戴和连接座板后，通过攀爬伸缩梯，翻过女儿墙，下滑到大厦外幕墙打胶作业。

6月16日17时02分，处于21层处作业的汪永鹏（死者）因所系工作绳从配重块上滑脱，坠落至地面。

（六）事故现场勘测情况

1.事故发生地点位于高新区（新市区）长春中路与河北路交汇处向北100米高新万科大厦区域，东临长春中路，北临株洲路东一巷。大厦共24层，高95米，外墙为玻璃幕墙。



2.楼顶为可上人屋顶，屋顶建有高 1.08 米女儿墙，女儿墙上建有高 1 米玻璃观光墙。事发施工地点位于屋顶东侧女儿墙北段接近拐角处。观光玻璃墙上搭有一铝合金伸缩直梯。直梯右侧有一根工作绳，工作绳一端绑扎有三块竖向叠摞的空心水泥砖，另一端伸向墙外。直梯左侧屋面依次排列四摞空心水泥砖，靠近直梯的一摞空心砖共有四块，空心砖上绑扎有一根工作绳，工作绳一端伸向外墙。临近直梯的第二摞空心砖共三块，旁边有一块一分为二的断裂空心砖，此处空心砖无绳索，为坠落人员工作绳绑扎配重。空心砖每块长 0.4 米，宽 0.2 米，高 0.115 米，重 25 公斤。一块一分为二的断裂空心砖，此处空心砖无绳索，为坠落人员工作绳绑扎配重。空心砖每块长 0.4 米，宽 0.2 米，高 0.115 米，重 25 公斤。



3.屋顶作业现场无警示标志。

4.坠落人员坠落时位于外部玻璃幕墙第21层处，距离地面约80米。

5.坠落地点为垂直下方水泥砖地面，距离大厦门厅右侧立柱约0.5米处，坠落人员坠地后姿态为仰卧，头西脚东向。

6.坠落者身上及身旁散落有一卷高空工作绳，绳长100米，绳直径14mm，现场可见坠落者身上所系座板安全带，座板已摔破；坠落点有溅射状血迹、一只鞋和两只躺倒的警戒锥桶。





（七）事故造成的人员伤亡

人员伤亡情况：死者汪永鹏，男，汉族，身份证号（6205221982****3717），户籍地：甘肃省秦安县，现居住在：乌鲁木齐市粮校自建房，在本次事故中死亡。

（八）人员持证情况

刘某强、康某强、刘某强、李某银无高处作业证，死者汪永鹏持有高处作业证，证号T6205221982****3717。马立清（现场负责人）无相关安全管理人员资质证书，与明威科技集团股份有限公司签订劳动合同，聘用岗位为项目经理。

（九）属地监管单位及行业监管部门安全管理情况

1.杭州路街道办事处2025年每季度针对辖区内的单位、商户、大型商超召开例会，例会内容多次涉及到《新疆维吾尔自治区限额下小微工程安全管理办法》，同时通过微信群将相关内容下发至社区，再通过包户干部进行积极宣传。

2.杭州路街道城管科自接到《新疆维吾尔自治区限额下小微工程安全管理办法》后建立了小微工程施工项目报备台账，杭州路街道崇文社区未向城管科报备，故台账中未登记6月16日高新万科大厦幕墙维修记录。

3.杭州路街道崇文社区2025年1月份与高新万科大厦签订了2025年安全生产（含消防）目标管理责任书，2025年3月、5月与高新万科大厦物业一同开展消防应急演练两次，2025年2至6月16日对高新万科大厦内的商铺、小微工程检查共计55家

次。

崇文社区在日常走访中发现高新万科大厦6月7日至6月9日亮化维修工程，但未向杭州路街道报告，未排查出6月16日幕墙施工维修。

4.区建设局（物业办）截至目前为止只针对居民住宅小区物业进行监督管理，暂无对商业物业监督管理的要求。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年6月16日17时02分，刘某强、康某强和李某银等人发现幕墙维修作业人员汪永鹏（死者）因工作绳滑脱发生坠落后，立即停止作业，缓慢下滑至地面和地面监护人员刘某强共同实施救援。现场附近警务站人员发现情况后立即赶到现场并拨打了120急救电话，马立清（现场负责人）在听到刘某强呼叫后立即乘电梯下到地面，随后也拨打了120急救电话，并电话告知公司副总胡某伟和陈某平。

（二）事故现场应急处置情况

刘某强、康某强和李某银等人发现幕墙维修作业人员汪永鹏（死者）因工作绳滑脱发生坠落后，立即停止作业，缓慢下滑至地面和地面监护人员刘某强共同实施应急救援。现场附近警务站人员发现情况后立即赶到现场并拨打了120急救电话，立即使用警戒带将现场隔离开并维持现场秩序。

（三）医疗救治和善后情况

汪永鹏（死者）坠落后，先前赶到现场的警务站人员立即拨

打了120，120急救车于17点21分赶到进行救治后宣告汪永鹏（死者）因伤势过重抢救无效死亡。事故发生后明威科技集团股份有限公司及时通知死者家属，协助家属开展相关善后工作。截至目前，涉事各方已达成善后赔偿协议，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员能及时通知本单位主要负责人，拨打了120急救电话，附近警务站人员及时赶赴现场参与救援，应急处置得当。

区委、区政府及相关部门（应急管理局、建设局、公安分局、街道办）于2025年6月16日接报后，应急响应迅速，应急管理局迅速开展事故调查，现场勘验、调取监控视频及对相关涉事人员进行询问调查，公安分局对现场进行封控管理，有效维持现场秩序，杭州路街道及时通知亡者家属的同时安抚好家属情绪，协调涉事单位做好善后工作，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

汪永鹏，未采取正确穿戴安全帽、系挂安全带等安全保护措施，违规实施高处幕墙维修作业；未将工作绳牢固系挂在楼顶预设的固定锚点，高空作业时，捆扎在空心水泥砖上的工作绳滑脱导致人员坠落至地面，是事故发生的主要原因。

（二）直接原因分析

1.汪永鹏（死者）安全意识淡薄，违规实施高处幕墙维修作业，未采取正确穿戴安全帽、系挂安全带等安全保护措施，违反

《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第3.2.1条在坠落高度基准面上方2米及以上进行高空作业或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品之规定，是导致事故发生的原因之一；

2.汪永鹏（死者）未将工作绳牢固系挂在楼顶预设的固定锚点，违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第5.2.1条悬空作业应设有牢固的立足点，并应配置登高和防坠落的设施的规定，是导致事故发生的原因之一。

（四）其他可能因素排除

通过事故勘查、调取数据：

排除地震和刮风影响，据天气网显示，16日当天多云转晴，24-35℃，西北风＜3级，无地震。

（五）间接原因分析

1.明威科技集团股份有限公司未向物业公司申请开具高处作业安全许可证，擅自登顶施工作业。

2.明威科技集团股份有限公司幕墙维修作业高度超50米，施工单位未制定幕墙维修超危大工程施工方案。

3.明威科技集团股份有限公司未认真审核施工人员特种作业证。

4.屋顶施工现场监护人员未起到现场安全管理作用，未制止现场工人违章作业行为。

5.明威科技集团股份有限公司未在屋顶作业现场设置警示

标志和风险提示牌。

6.明威科技集团股份有限公司未对施工作业人员进行书面安全技术交底。

7.明威科技集团股份有限公司未为作业人员发放个人防护装备和正确使用防护装备进行监督管理。

8.明威科技集团股份有限公司主要负责人未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，及时消除安全生产事故隐患；未组织制定并实施安全生产教育和培训计划。

9.深圳万物商企物业服务有限公司新疆分公司未尽到日常风险管控和隐患排查治理的安全生产监管责任。

10.深圳万物商企物业服务有限公司新疆分公司未在现场设置安全管理人员监督并检查现场作业安全。

11.深圳万物商企物业服务有限公司新疆分公司未与明威科技集团股份有限公司签订安全管理协议。

四、有关责任单位及责任人存在的主要问题

（一）相关单位

1.明威科技集团股份有限公司未发放符合国家或行业标准的个人劳动防护用品，并监督教育从业人员正确使用；楼顶作业现场无警示标志和风险提示牌；未审核作业人员的特种作业持证情况；无员工安全生产培训记录和作业前安全交底书；无风险辨识管控和隐患排查记录。

2.深圳万物商企物业服务有限公司新疆分公司作为大厦管理单位，对大厦施工作业的安全管理工作不到位，未尽到日常风

险管控和隐患排查治理的安全生产监管责任；未在现场设置安全管理人员监督并检查现场作业安全；未与明威科技集团股份有限公司签订安全生产协议书。

（二）相关责任人

3.明威科技集团股份有限公司主要负责人刘春江未组织制定并实施安全生产教育和培训计划；落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，及时消除安全生产事故隐患。

4.明威科技集团股份有限公司现场安全管理人员马立清个人不具备安全管理资质，未能履行安全管理职责，组织开展危险源辨识、及时排查安全生产事故隐患和制止违章作业。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议移交司法机关立案调查的人员

马立清，男，汉，万科锦荟里项目 DK3 块地幕墙维修工程现场负责人，负责施工现场的生产安全管理工作，在事故中未能开展危险源辨识、及时排查安全生产事故隐患和制止违章作业的职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项、第六项的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]的规定，涉嫌构成犯罪，建议移送公安机关立案调查。

（二）责任单位及责任人处理意见

2《中华人民共和国安全生产法》（2021）第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

1.明威科技集团股份有限公司未发放符合国家或行业标准的个人劳动防护用品，并监督教育从业人员正确使用，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[3]；楼顶作业现场无警示标志和风险提示牌，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[4]；未审核作业人员的特种作业持证情况，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条[5]；无员工安全生产培训记录和作业前安全交底书，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款[6]的规定；无风险辨识管控和隐患排查记录，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[7]的规定，事故造成一人死亡，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[8]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[9]的规定，建议由高新区（新市区）应急管理局依法给予行政处罚。

2.深圳万物商企物业服务有限公司新疆分公司对大厦内施

[3] 第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员 按照使用规则佩戴、使用。

[4] 第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[5] 第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

[6] 第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[7] 第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式 向从业人员通报。

[8] 第一百一十四条 发生一般事故的处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[9] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条（第二项）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

工作业的安全管理工作不到位，未尽落实日常风险管控和隐患排查治理的安全生产监管责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[10]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[11]的规定；未在现场设置安全管理人员监督并检查现场作业安全，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[12]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第三项[13]的规定；未签订安全生产协议书，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[14]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[15]的规定，建议由高新区（新市区）应急管理局依法给予行政处罚。

3.明威科技集团股份有限公司主要负责人刘春江未组织制定并实施安全生产教育和培训计划；落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，及时消除安全生产事故隐患，违反《中

---

10 第四十一条第二款： 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

11 第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款。

12 第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

13 第一百零一条第三款 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（三）进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理。

14 第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

15 第一百零三条第二款 产经营单未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责， 或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的， 责令限期改正，处五万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项[16]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[17]的规定，建议由高新区（新市区）应急管理局对明威科技集团股份有限公司主要负责人刘春江进行行政处罚。

4.明威科技集团股份有限公司现场安全管理人员马立清未能开展危险源辨识、及时排查安全生产事故隐患和制止违章作业的职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三款、第五款、第六款[18]的规定，应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[19]的规定，建议由高新区（新市区）应急管理局对明威科技集团股份有限公司现场安全管理人员马立清进行行政处罚。

5.汪永鹏安全意识淡薄，从事高处作业时未正确系挂安全带、未将工作绳牢固系挂在楼顶预设的固定锚点，导致汪永鹏本人从高处坠落意外死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，建议免于责任追究。

六、事故主要教训

（一）明威科技集团股份有限公司主要负责人及安全管理人

16 第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五） 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

17 第九十五条 （一）生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的， 由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款

18 第二十五条 （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

19《生产安全事故罚款处罚规定》 第二十条（第一项）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款。

员未认真落实安全生产职责，致使施工现场作业风险辨识和管控缺失；未组织实施人员上岗前作业安全管理培训和安全交底，导致现场作业人员缺乏高空作业基本安全知识；对当天幕墙维修作业的风险失察，现场安全管理人员未督促工人正确佩戴安全防护用品，未及时制止作业人员违章作业行为，同时应该为高处作业人员购买高处作业意外保险。

（二）深圳万物商企物业服务有限公司新疆分公司作为大厦管理单位，应当掌握辖区内施工情况，及时排查施工中存在的隐患，与施工单位签订安全管理协议并在施工现场设置安全管理人员，安全管理人员在场监督，及时制止违章作业。

七、事故整改和防范措施

（一）明威科技集团股份有限公司要以本起事故为教训，严格按照国家相关安全生产法律法规的要求，落实企业安全生产主体责任，要制定科学的安全风险辨识程序和方法，结合高空危险作业的特点，全方位、全过程辨识作业过程、设备设施、现场环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，科学界定确定安全风险类别。要根据风险评估的结果，从组织、制度、技术、应急等方面，对安全风险分级落实有效管控，尤其要加强对存有重大风险的危险作业环节和异常作业的重点管控，在作业期间要专人现场监督管理，督促作业人员佩戴防护用品，及时制止违章行为。制定落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。认真开展安全教育培训和安全技术交底工作，制定完善和有效落实安全管理制度和安全操作

规程。

（二）深圳万物商企物业服务有限公司新疆分公司作为大厦管理单位，要从风险辨识、制度管控、技术管控等入手，加强大厦的高风险区域安全管理。

（三）杭州路街道办事处作为属地监管单位，要进一步加强对辖区企业的安全监管，督促辖区企业严格遵守国家安全生产法律法规并落实安全生产主体责任，加强对社区安全监管人员的培训，提升人员监管水平，强化监管人员责任意识。

（四）建设局对乡镇（街道）的小型施工做好指导工作，督促施工单位落实主体责任，排查施工现场隐患，检查作业人员资质和施工人员的个人防护，加大宣传提高作业人员安全意识。