索引号	KUA05-2019-019
体裁分类	其他
主题分类	综合政务
组配分类	业务工作
发布机构	邗江区应急管理局
生成日期	2019-09-06
文号	无
时效	
名称	南通森特海洋工程有限公司“7•11”物体打击死亡事故调查报告

南通森特海洋工程有限公司“7•11”物体打击死亡事故调查报告

访问量：41

南通森特海洋工程有限公司“7•11”物体打击死亡事故调查报告

2019年7月11日下午3时左右，位于扬州牧羊钢结构工程有限公司第三跨车间内，外包单位南通森特海洋工程有限公司操作工人在吊装钢构件过程中被钢构件砸伤，造成一人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、市政府《关于规范生产安全事故报告和调查处理工作的指导性意见》（扬府发[2007]218号）、《关于明确区生产安全事故调查组成员单位的通知》（扬邗政办[2012]15号）和《邗江区突发生产安全事故应急处理办法》（扬邗政办[2013]61号）的相关规定，7月31日，邗江区政府组织由区应急管理局牵头、区监察委、区公安分局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

1、扬州牧羊钢结构工程有限公司，地址：扬州高新技术产业开发区（原邗江工业园），法定代表人候益鹏，注册资金10000万元，统一社会信用代码：

91321003745586077H，经营范围：钢结构工程、网架工程、隧道工程及产品设计、制造、安装、施工、销售等。

2、南通森特海洋工程有限公司，地址：南通市港闸区兴隆街28号，法定代表人顾晓军，注册资金1000万元，统一社会信用代码：91320600MA1X0PR17X，经营范围：海洋工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、膜结构工程的设计、施工；建筑劳务分包；钢结构制作；膜材料销售等。

二、钢构件制作工程外包情况

2019年6月，扬州牧羊钢结构工程有限公司（以下简称牧羊钢构公司）将钢结构厂房钢构件的加工制作外包给南通森特海洋工程有限公司（以下简称南通森特公司），双方签订了《钢结构加工制作合同》，并签订了《安全生产管理协议》，明确了各自的安全生产责任和义务。加工制作地点在扬州高新区的牧羊钢构公司生产厂区内，牧羊钢构公司提供相应的厂房设备。南通森特公司在牧羊钢构公司外包钢构件加工作业现场的负责人是杨昊强。

三、事故发生经过和事故救援情况

2019年7月11日下午1点钟上班，南通森特公司的员工叶先跃、姚贵福、张国涛三人一组在牧羊钢构三车间内进行钢构件打磨作业。每件钢构件呈长方形，长7米，宽0.6米，厚约0.18米，重约700公斤，呈南北向放置于钢质物架上。姚贵福脸朝北打磨靠近通道的一件钢构件，叶先跃在姚贵福身后东南侧的另一件钢构件进行打磨作业。1点50分左右，姚贵福打磨好一件钢构件后，转身时发现叶先跃打磨的那件钢构件向东倾斜，仔细一看，发现叶先跃上身被钢构件压在下面，仅露出头部，赶紧上前试图搬开钢构件进行施救，未能成功，便大声呼叫，其他工人听到呼喊声后急忙赶到现场，用行车把压在叶先跃身上的钢构件吊开，将叶先跃放平。作业现场负责人杨昊强听到呼喊声，迅速赶到事故现场组织施救，打电话向牧羊钢构公司安全员报告，并拨打120急救电话。随后120急救车将伤者叶先跃送往西区市人民医院进行抢救，后经抢救无效，于当日下午4时左右死亡。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者：叶先跃，男，31岁，打磨工，河南信阳人；

事故造成直接经济损失约100万元。

五、事故发生的原因和事故性质

事故调查组通过对事故现场的勘察，查阅资料，并分别对南通森特公司法定代表人顾晓军、加工制作现场负责人杨昊强、现场打磨工姚贵福，牧羊钢构公司安全总监张幸福，安全员孙荣等进行了调查询问，并形成询问笔录5份，拍摄事故现场照片4张。经过调查认定事故发生的原因如下：

1、直接原因

调查组通过对事故现场的勘察和对相关人员的询问，查阅相关资料认定，打磨工叶先跃安全意识淡薄，安全知识缺乏，站在两件钢构件之间违规操作行车起吊钢构件，并且吊钩未夹牢钢构件，造成钢构件滑落向东倾倒，将叶先跃上半身压在身后的另一件钢构件上受伤，经抢救无效死亡。

2、间接原因

调查组通过对事故现场的勘察，对相关人员的询问，查阅相关资料发现，南通森特公司安全生产管理不到位。一是安全管理人员，即现场负责人杨昊强安全生产管理教育培训不到位，安全生产知识和管理能力不足；二是生产安排有缺陷，在行车工宋成军请假的情况下未做好人员安排；三是对职工的安全教育培训不到位，《森特牧羊钢构班组培训记录》显示，其“吊装作业规范要求

中”未明确“起吊物件应有专人负责，统一指挥”的规范要求。加之多数是新招用人员，安全意识淡薄，安全技能缺乏，导致工人违章作业，引发事故的发生。

综合上述原因分析，调查组认定该起事故为一起工人违章作业，安全教育培训不到位，企业安全生产管理不到位而引发的一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及对责任单位和责任人的处理意见

（一）对相关责任人员处理意见

1、死者，叶先跃，违反南通森特海洋工程有限公司的有关规定，擅自操作行车违规起吊钢构件，引发了事故的发生，对该起事故负有直接责任。因已死亡，建议不予追究。

2、杨昊强，南通森特海洋工程有限公司牧羊钢构件加工制作现场负责人兼职安全员，一是安全生产管理不到位，在行车工请假的情况下，未安排好专门起吊作业人员，存在安全隐患；二是岗前安全教育培训不到位，造成工人安全意识淡薄，安全技能缺乏，对事故负有责任。建议南通森特海洋工程有限公司根据企业规章制度进行处理，并将处理结果报邗江区应急管理局备案。

（二）对相关事故责任单位的处理意见

南通森特海洋工程有限公司，在扬州牧羊钢结构工程有限公司外包的钢构件加工制作生产运营中，安全生产主体责任落实不到位，现场负责人兼职安全员安全生产知识和管理能力不足，对现场安全生产管理不到位，对作业人员安全教育不到位，造成作业人员安全意识淡薄，安全技能缺乏，违章作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款、第二十五条和第四十一条的规定，对事故的发生负有主体责任。建议邗江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，对南通森特海洋工程有限公司进行处罚。

七、事故防范和整改措施

1、南通森特海洋工程有限公司要认真吸取教训，贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的要求，配备经教育培训合格的安全管理人员，加强安全生产管理，落实企业安全生产主体责任，进一步加强对员工的安全教育培训。特别是岗前培训要有针对性，提高员工的安全意识，安全技能，杜绝违章作业，加强对安全隐患排查力度，整改存在的问题和隐患，防范生产安全事故的再次发生。

2、扬州牧羊钢结构工程有限公司要加强对外包单位安全生产监督管理力度，履行自身安全生产管理职责，联合开展隐患排查治理，督促外包单位加强职工的安全教育培训，强化现场安全生产管理，防范生产安全事故的再次发生。

3、扬州高新技术产业开发区要进一步加强对辖区内生产经营单位安全生产监管，督促企业加强对外包单位安全监管，加强对新招工人的安全教育培训，深入开展隐患排查治理工作，不断提高企业安全生产管理水平，确保辖区安全生产形势的稳定。

二〇一九年九月六日