索引号：	MB1889016/2022-01332	发布单位：	荆州市人民政府
发文日期：	2019-08-16	效力状态：	有效
主题分类：	政务公开	发文字号：	无

均胜汽车安全系统（荆州）有限公司 “6·6”一般车辆伤害事故调查报告

发布时间： 2019-08-16 14:53

2019年6月6日17时2分，荆州经济技术开发区均胜汽车安全系统（荆州）有限公司厂区内发生一起致1人死亡的车辆伤害事故，直接经济损失141万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）和荆政办函〔2019〕2号文件规定，6月8日，市政府成立由市应急管理局牵头，市纪委监察委、市总工会、市公安局组成的“6·6”事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员,经综合分析，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对事故相关责任单位、责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况。

1.河北省廊坊市大城县顺捷再生资源利用有限公司（以下简称顺捷公司），成立于2014年2月19日，注册资本为伍佰万元整，类型为有限责任公司（自然人独资），单位住所地为河北省廊坊市大城县西子牙河南村，法定代表人为鄢丹丹，经营范围为回收拆解销售：废铜、废铝、废铁；五金材料、有色金属、化工材料（不含危毒品）。营业期限为2014年2月19日至2024年2月18日，统一社会信用代码：9113102509****8127，登记机关：大城县行政审批局，最近更新登记日期为2019年1月16日。

2.荆州云海精密制造有限公司（以下简称云海公司），成立于2014年8月18日，注册资本为壹仟捌佰万圆整，类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），单位住所地为荆州市荆州开发区功能二路，法定代表人为梅小明，经营范围为轻金属制品及材料的研发、精密制造、销售，模具及设备的研发、制造、销售。营业期限为2014年8月18日至2064年8月17日，统一社会信用代码：9142100030****580R，登记机关：荆州市工商行政管理局，最近更新登记日期为2016年6月14日。该公司在荆州的主要负责人为张国进。

2015年12月，该公司与高田（荆州）汽配制造有限公司（以下简称高田公司），现为均胜汽车安全系统（荆州）有限公司（以下简称均胜公司）签定合作备忘录，主要内容为云海公司入驻高田公司指定厂区区域内供应高田公司使用的汽车用压铸件并于2016年5月16日双方签定外包加工协议，为方便生产由高田公司提供生产场地及相关后勤条件委托其生产指定产品。2018年3月9日，该公司与高田公司、均胜公司三方签定合同权利义务转让协议，约定高田公司变更为均胜公司后，均胜公司接受高田公司之前合同项下的全部责任义务，享有全部的权利和责任义务，高田公司不再是合同的一方当事人。

目前云海公司在均胜公司产区内压铸车间有2条500吨全自动压铸生产线，生产镁合金方向盘骨架供应均胜公司，公司现有员工52人。

3.均胜汽车安全系统（荆州）有限公司，成立于2013年8月13日，注册资本为壹亿圆整，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），单位住所地为荆州市荆州开发区深圳大道88号，法定代表人为范琦，经营范围为开发、设计、生产、销售汽车安全气

囊、安全带、方向盘等汽车安全装置及其零部件；汽车安全系统技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；货物及技术进出口业务。营业期限为2013年8月13日至2043年8月12日，统一社会信用代码：9142100007****644G，登记机关：荆州市工商行政管理局，最近更新登记日期为2018年11月9日。该公司2018年5月从原高田（荆州）汽配制造有限公司（以下简称高田公司）更名为均胜公司。现有员工约1200人。该公司在荆州的主要负责人为下村大辅（日本籍）。

2019年4月11日，均胜公司根据需要与顺捷公司签定废弃物合同，约定对均胜公司厂区内的可回收一般废弃物、需处理一般废弃物的收运、结算等由顺捷公司负责，4月30日顺捷公司到均胜公司厂区进行交接并签定生产设备转让协议并接收相关废弃物回收操作设备及叉车等。顺捷公司主要负责人朱剑负责日常管理，同时明确荆州现场负责人为戴楚朋。

（二）事发叉车情况。

事发叉车为内燃平衡重式叉车，型号为OEC30，自重4300kg，额定起重量3000 kg，载荷中心距为500mm,最大起升高度4000 mm，出厂日期为2014年，生产厂家为凯傲宝俪（江苏）叉车有限公司。经调查该叉车至事发时运行正常。

（三）事发当天天气情况。

最高温度32℃，最低温度24℃，多云–小雨，东北风2级，事发时室外视线良好。

（四）死者情况。

杨*，男，33岁，汉族，身份证号：421022********7532，户籍地：湖北省荆州市公安县章庄铺镇肖家嘴村十组，为云海公司员工，入职4年。

二、事故发生经过、报告及应急救援和善后情况

（一）事故发生经过。

2019年6月6日16时，顺捷公司临时雇佣人员刘*良在厂区内操作叉车进行废弃物回收作业，17时2分当刘*良操作叉车至云海公司镁铝合金压铸车间门口出口区域时，由于叉车处于叉载打包废纸箱后在前视线完全遮挡情况下继续盲驾前行，与迎面而来正在下班途中低头玩手机且未在厂区规划人行通道上行走的云海公司员工杨*相撞。刘*传良由于盲驾并不知道撞到杨*，继续前行约十米后，发现异常停下叉车查看，才发现被叉车前轮拖搅住当场死亡的杨*。

（二）事故报警及应急救援情况。

事发第一时间现场区域除刘*良与死者杨*并无第三人在场，刘*良立即拨打110报警同时拨打顺捷公司在厂区现场负责人戴楚朋，同时云海公司总经理张国进立即赶到事故现场拨打110报警电话和120急救电话并通知均胜公司副总经理管峰赶往事发现场协助开展应急救援和善后处理工作。17时20分左右120急救人员赶至现场经诊断杨*已死亡。17时30分左右荆州市公安局荆州开发区分局介入调查，后经进入现场勘查取证后排除刑事案件。

（三）善后工作情况。

事故发生后，云海公司成立了事故善后处理小组，向荆州开发区管委会及相关部门报告事故情况并上报至市应急管理局，同时开展善后处理相关工作，荆州开发区安监局、经发局及联合街办相关人员赶到事故现场协助开展善后处理工作。各方妥善安抚死者家属，稳定家属情绪，配合处置善后事宜，至6月8日赔付到位，死者遗体火化、安葬，善后处置工作基本结束，整个处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）直接原因。

顺捷公司临时雇佣人员刘*良未取得特种设备作业人员证从事叉车叉载作业，作业时未按照确认作业周围安全和装载大型货物视线遮挡时应倒退行驶等基本技术规范要求操作，未经专业培训仅跟车学习了十余日且无证的情况下在均胜厂区内从事作业活动；云海公司员工杨*，安全意识淡薄，安全知识缺乏，自我保护能力欠缺是造成事故的直接原因。

（二）管理原因。

顺捷公司安全管理不到位。对在厂区内叉车疏于管理，对叉车操作人员未取得资质便准予其操作，未对叉车操作人员进行安全技术教育培训，事发时对公司临时雇佣叉车操作人员刘传良无证且仅有十余天的叉车行驶记录情况失察。

（三）事故性质。

经调查认定，均胜汽车安全系统（荆州）有限公司“6·6”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员。

杨*，男，云海公司员工，安全意识淡薄，安全知识缺乏，自我保护能力欠缺，对事故发生负有责任，因其在事故中死亡免予追究责任。

（二）建议司法机关处理人员。

刘*良，男，顺捷公司临时聘请叉车操作人员，未取得特种设备作业人员证从事叉车叉载作业，作业时未按照确认作业周围安全和装载大型货物视线遮挡时应倒退行驶等基本技术规范要求操作。未经专业培训仅跟车学习了十余日在无证的情况下从事叉车作业活动，对事故发生负有直接责任。建议司法机关依法追究其刑事责任。

（三）建议追究事故单位责任人员。

朱剑，男，顺捷公司总经理。履行企业主要负责人的安全管理职责不到位，对在均胜公司厂区内作业叉车疏于管理，对叉车操作人员未取得资质便准予其操作，未对叉车操作人员进行安全技术教育培训，对事故发生负有主要领导责任。责成荆州市应急管理局依据《安全生产法》规定给予其行政处罚。同时依据《安全生产法》第九十一条规定，给予其撤职处分，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

五、事故责任单位处理建议

顺捷公司安全生产主体责任落实不到位，未对厂区进行废弃物回收作业的叉车进行有效管理，对叉车操作人员资质未经认可便准予其操作，未对叉车操作人员进行安全教育培训，事发时对公司雇佣临时叉车操作人员刘传良未经专业培训在无证的情况下在厂区内从事作业活动失察。对事故发生负有管理责任。责成荆州市应急管理局依照《安全生产法》的相关规定对顺捷公司给予行政处罚。

六、事故防范及整改措

为认真吸取均胜汽车安全系统（荆州）有限公司“6·6”一般车辆伤害事故教训，举一反三，切实落实企业安全生产主体责任和相关部门的监管责任，有效防范类似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一）顺捷公司要认真落实安全生产主体责任，树立“安全就是效益”的意识，对现场作业人员特别是临时雇佣人员要认真核验个人操作资质并进行安全培训及作业交底，同时要加强培训的执行力，进一步完善安全技术措施，确保不再发生各类生产安全事故。

（二）云海公司要建立完善安全生产制度，各级各类人员要层层落实安全生产责任制，严格落实员工安全培训管理制度，不断增强员工的自身的安全意识。督促加强企业内部管理，建立健全本单位的安全管理机构，配备专职安全员，对各类作业加强监管，防止生产安全事故发生。

（三）均胜公司要按国家相关规定提取和使用安全生产专项经费，进一步完善厂区内各项安全设施，加强企业全员包括厂区内配套企业和外协单位等非本单位人员的安全知识教育和培训。进一步配足配齐专职安全管理人员，设立专门的安全管理机构。要针对本单位的特性制定详尽的安全隐患排查及预防制度，对生产安全事故隐患及时采取有效措施，落实整改，杜绝各类事故的发生。

(四)荆州开发区有关部门要认真履行监管职责，牢固树立科学发展、安全发展理念，严格落实“谁审批谁监管、谁主管谁监管”要求，深刻吸取事故教训，按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全要求切实加强对所辖经营企业的安全监管，深入开展安全生产执法检查，进一步督促企业全面落实主体责任。

荆州市人民政府

均胜汽车安全系统（荆州）有限公司“6·6”

一般车辆伤害事故调查组

2019年8月7日

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 | 关闭

荆州新闻网承办

地址：荆州市沙市区北京西路440号

联系电话：0716-8815800

鄂ICP备05028271号 (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index)
鄂公网安备 42100202000065号
网站标识码：4210000032





(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=069ECAF4415A746AE053022819AC06F3)

(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=4210000032)