索 引 号 ：	y129983-0403-2026-0002	**主 题 分 类 ：**	综合政务
发 布 机 构 ：	新建区应急管理局	**生 成 日 期 ：**	2025-08-06
文 件 编 号 ：		**有 效 性 ：**	有效
公 开 范 围 ：	面向全社会	**公 开 方 式 ：**	主动公开

新建松湖黄堂宫路段“3·6”一般交通事故调查报告

浏览量：2

新建松湖黄堂宫路段“3·6”一般交通事故调查报告

新建区政府事故调查组

2025年7月2日

2025年3月6日17时35分许，南昌市新建区松湖镇抗援 村黄堂宫路段，发生一起二轮摩托车与重型货车碰撞，造成1人 死亡、二轮摩托车受损的一般交通事故。

为进一步查明事故原因，做好事故调查处理工作，根据《中 华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》和《中华人 民共和国道路交通安全法》的要求，南昌市新建区人民政府成立 了由南昌市公安局交通管理局新建大队牵头，区应急管理局、区 交通运输局等属地政府和部门组成的松湖镇黄堂宫路段“36” 一般交通事故调查组，(以下简称事故调查组)。事故调查组下 设管理组、综合组、技术组，全面开展了事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实 事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、视频分析、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接 经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员 和单位的处理建议，并针对暴露出的问题提出了防范措施。

经调查认定，新建松湖黄堂宫路段“3·6”一般交通事故是 一起涉及到生产运输的重型栏板货车，在道路行驶过程中发生的 生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故车辆和驾驶人员情况

1.事故车辆情况

(1)套牌“豪爵”牌二轮摩托车，发动机号：LL003418, 品 牌：豪爵，车辆所有人：涂雪辉。

(2)赣C1969E 号“陕汽”牌重型栏板货车，车辆所有人： 王华荣，登记地址：江西省丰城市梅林镇谭城村北岸组25号， 使用性质：货运。初次登记日期：2021-01-06,检验有效期止

2026-01-31,最近定检日期2024-11-15,强制报废期止： 2036-01-06,车辆状态：正常。道路运输证号：赣交运管宜字 360981985321号，有效期：至2026年1月。经核查，该车是由 王华荣及其妻子的弟弟(兰陈岗，18170093136)陪同2020 年 12月在南昌市南昌县象湖芳草路新景城购买的一手车，其道路 运输证由丰城市交通运输局办理，但所有人王华荣未办理货物运 输从业资格证。

2.事故车辆驾驶人情况

(1)涂雪辉，男，1952年7月4日生，汉族，身份证号码：

362202195207 24****,户籍地：江西省丰城市湖塘乡红湖村老庄 组，未取得机动车驾驶证。事发时系套牌“豪爵”牌二轮摩托车 驾驶人，儿子联系电话：1825221****。

(2)王华荣，男，1976年10月12日生，汉族，身份证号 码：36220219761012****,户籍地：江西省丰城市梅林镇谭城村 北岸组25号，准驾车型B2, 档案编号：362201194064,初次领 证日期2013-05-15,发证机关：江西省宜春市公安局交通警察

支队，货物运输从业资格证：无。事发时系赣C1969E 号“陕汽”

牌重型栏板货车驾驶人，电话：1508395****。

经查：未发现双方驾驶人存在身体状况、精神状态等方面与 驾驶安全有关的问题。

(二)货物所有人情况

刘成武，男，身份证号：36222119510523****。联系电话： 1376759****。户籍所在地：丰城市孙渡街道龙光中大道32A 栋 1单元1103室。根据《江西省货物运输车辆超限超载治理办法》 第十二条1,事故车辆所载电线杆为刘成武个人所有，个人无法 认定为货物源头单位。

(三)有关监管部门管理情况

1.南昌市新建区交通运输局

结合“万警千车”下基层，进行常态化安全隐患排查整治。 近两年共整治隐患1307处，道路安防382.9公里，平交道口7501 平方米，警示标识730 块，道口标注2127 根，减速及震荡标线 4403 沿米同时，对松湖宋家大桥、联圩丰乐大桥等重点桥梁及 全区危桥改造项目监控管护，重点把握跟踪保障联圩芦洲渡口， 南矶季节渡口的运行安全；对全区运输企业、两客一危(大型客运、大型旅游客车及危险品车)、网约车、巡游出租车及无证运 营、非法载客等违法违规行为，会同交警等部门及属地乡镇开展 规范整治工作400余次；协调公安、交警、城管、市监、工信、

[1]《江西省货物运输车辆超限超载治理办法》第十二条县级以上人民政府有关部门应当加强对货物源头单位的 监督管理，依法将其纳入安全生产监管范围

公路等部门及乡镇，落实源头企业监管、路面巡逻执法、科技治 理管控，全力开展道路交通安全“百日攻坚”行动，将专项行动付 诸于常态化。

2.南昌市公安局交通管理局新建大队

一是织密路面管控网络，严查交通违法行为。优化动态勤务。 结合农村地区“早出晚归”务农、赶集等出行规律，实行“错时+延时”勤务模式，在清晨、傍晚及节假日等重点时段，对省道、

县乡主干道、村道交叉口等路段开展高频次巡逻。并在节假日或 特殊时期，提前研判、科学布警，加强指挥调度，全员上岗，严 查严重交通违法，强化重点区域、道路、车辆的疏导管控，有力 保障交通顺畅。并设置固定执勤点，维护周边道路交通秩序。攻 坚专项整治。针对农村突出交通违法，在农村公路沿线村镇，对 农用车、三轮车、摩托车违法载人、超员超载等违法行为进行劝 阻和查纠，全力保障辖区道路安全畅通，组织开展“一盔一带” “农用车违法载人”“酒驾夜查”等专项行动，形成高压严管态 势。二是深化隐患排查治理，筑牢安全防线。清零隐患动态。联 合交通、应急等部门，对辖区农村道路开展季度性隐患排查，重 点整治急弯陡坡、临水临崖、视距不良等路段积极排查隐患。三 是创新宣传教育形式，提升安全意识。坚持面向社会及群众开展 交通法律、法规和交通安全宣传，通过多种形式倡导群众遵守交 通法规，安全文明出行，依托“美丽乡村行”活动，组建宣讲队 深入辖区开展“面对面”宣讲，通过播放事故警示片、发放宣传

手册、讲解典型案例，以及利用农村“大喇叭”每日播报交通安 全提示，通过“身边事教育身边人”,推动安全意识入脑入心。

(四)属地管理情况

松湖镇人民政府， 一是工作部署方面。 两会前夕，松湖镇 召开了道路交通安全工作专项会议，明确了各成员单位职责，制 定了交通安全管理责任体系，安排了人员在重点路段、时段值守； **二是隐患排查整改方面。**松湖镇组织人员对事故多发路段、学 校和集市周边道路等重点路段开展了拉网式排查。检查内容涵盖 路面破损、标志标线清晰程度、防护设施完备情况等，共排查出 安全隐患40处，新增减速带15条，总长度为150米，新增警示 标志25 个；**三是宣传方面。**开展了“交通安全进万家”活动， 发放宣传单3000余份，召开了交通安全知识讲座1场；**四是两 站两员方面。**设置了1个镇级交通安全管理站、18个村级交通 安全劝导站，配备了以村干部和志愿者担任的交通劝导员40名， 两会期间，在早晚高峰和人流车流密集时段，于重要路口、路段 进行交通疏导；平峰时段开展流动巡逻，及时纠正交通违法行为。 共劝导纠正交通违法行为420起，其中三轮车违法载人1起、电 动车不戴头盔300余起。

(五)事故发生经过

2025年3月6日17时38分许，未佩戴安全头盔的涂雪辉 无证驾驶套牌“豪爵”牌二轮摩托车，沿新建区黄堂宫村道由南 往北压道路中心线行驶，当行驶至新建区松湖镇抗援村黄堂宫路

段，与王华荣由北往西右转弯的赣C1969E 号“陕汽”牌重型栏 板货车车上装载的电线杆发生碰撞，致涂雪辉当场死亡，二轮摩 托车受损的交通事故。经调查，2025年3月6日中午，驾驶员 王华荣接到刘成武电话，叫他开车到丰城市湖塘镇周家自然村去 拖十三根电杆到新建区松湖镇抗援村黄堂宫附近(实际所在地归 丰城市管辖)。于是下午王华荣就驾驶赣C1969E 重型栏板货车 (车上装随专吊)到丰城市湖塘镇周家自然村，用车上的吊机把 电杆吊到了车上，独自一人驾驶赣 C1969E 重型栏板货车去目的 地，于2025年3月06日17时38分许，在新建区松湖镇抗援村 黄堂宫附近，发生了本次交通事故。

(六)事故现场情况

事故现场勘查情况

经调阅现场照片及南昌市公安局交管局新建大队事故处理 中队绘制的现场勘查图：道路交通事故现场位于南昌市新建区松湖镇抗援村黄堂宫村道路段，黄堂宫村道为南北走向，北往丰城 方向，南往流湖方向，该村道双向混合两车道，道路中间划有黄 色虚线，道路干燥平坦，沥青路面。交通标志标线完备，无道路 安全隐患。

(七)人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡。

死者涂雪辉，男，1952年7月24日生，汉族，身份证号码： 36220219520724****,户籍地：江西省丰城市湖塘乡红湖村老庄组，未取得机动车驾驶证。事发时系套牌“豪爵”牌二轮摩托车 驾驶人。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986) 等标准和规定，核定本次事故造成直接经济损失约38万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

2025年3月6日17时51分许，南昌市公安局交通管理局 新建大队接到警情指令，报警人王华荣报警，摩托车(车牌不详) 撞到电线杆，对方留了很多血，已电告120,有车损。新建大队 指挥调度中心指令辖区流湖中队立即赶赴现场进行先期处置，确 认伤亡情况，对接引导120 快速到场救治，流湖中队值班民警 18时20分许到达现场后，发现二轮摩托车倒地损坏，驾驶人倒 地不起，立即向指挥中心及交警大队主要领导报告，指挥中心随 后指派事故中队出警。20时35分许，事故中队赶到现场。22时 06分，报区政府。22时14分，报区应急管理局。

(二)事故现场应急处置情况

接到交通事故有人死亡的警情后，新建大队立即启动交通事

故应急预案开展工作，指令新建大队事故处理中队处警，并层报 相关领导。及时开展了走访调查、委托鉴定、善后维稳等工作。

(三)医疗救治和善后情况

医疗救治情况：2025年3月6日17时36分许，新建区120 指挥中心接到当事人报警后，立刻调派新建区人民医院1车3人 赶赴现场处置。18时25分许到达现场，经现场抢救无效当场宣 布死亡。

善后情况：事故后交管大队积极组织协调，目前双方未达成 协议。认定书已出，损失由保险公司按照事故认定书赔偿损失。

(四)事故应急处置评估

1.事故单位方面。经评估认为事故相关人员能够积极组织现 场人员进行施救，同时迅速停车，积极开展对死者家属的安抚和 赔付等善后工作。应急处置得当，未引发其他舆情。

2.政府、部门方面。南昌市公安局交通管理局新建大队接到 警情指令后，第一时间派员赶赴现场处置，反应迅速、指令得当； 确定有人当场死亡后，南昌市公安局交通管理局新建大队和松湖 镇人民政府及时启动亡人事故处理应急预案，分工细致，信息报 送及时，行动迅速，能够迅速进行现场警戒，保护现场，防止无 关人员误入，实现了无衍生二次事故，无群体事件发生，现场处 置得当。

三、事故原因分析

(一)直接原因分析

涂雪辉未靠道路右侧行驶反而压道路中心线行驶，发现前方

有货车运载电线杆遮挡道路时操作不当，是事故发生的直接原因。

(二)事故相关检验检测和鉴定情况

(1)江西神州法鉴定中心“赣神州中心[2025]毒鉴字第953 号”《司法鉴定意见书》:试管编号MC338936 王华荣血液中未 检出乙醇成分；“赣神州中心[2024]毒鉴字第953-1号”《司法 鉴定意见书》:试管编号MC338936 王华荣血液样本检测意见为 吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合检测试剂(胶体金法)检测均 呈阴性。

(2)江西神州法鉴定中心“赣神州中心[2025]毒鉴字第973 号”《司法鉴定意见书》:试管编号55791576涂雪辉血液中检

出乙醇成分，其含量7.41mg/100ml, 不属于酒驾行为；“赣神州 中心[2025]毒鉴字第973-1号”《司法鉴定意见书》:试管编号 55791576涂雪辉血液样本检测意见为吗啡、甲基安非他明、氯 胺酮联合检测试剂(胶体金法)检测均呈阴性。

(3)江西神州司法鉴定中心“赣神州中心[2025]病鉴字第 214号”《司法鉴定意见书》:死者涂雪辉符合交通事故致颅脑 损伤死亡。

(4)江西神州法鉴定中心“赣神州中心[2025]痕鉴字第4075 号”《司法鉴定意见书》:赣C06B07、发动机号码LL003418 的 “豪爵”牌二轮摩托车车头正面上部与赣C1969E 号“陕汽”牌 重型栏板货车车厢上所放的水泥圆柱左后下面碰撞后，该二轮摩 托车向右侧倒地，与地直接相碰擦可以形成。

(5)江西神州法鉴定中心“赣神州中心[2025]痕鉴字第4077

号”《司法鉴定意见书》:赣C1969E 号“陕汽”牌重型栏板货 车的制动系、转向系、灯光系的安全技术性能符合《机动车运行 安全技术条件》GB7258-2017 的要求。

(6)江西神州法鉴定中心“赣神州中心[2025]痕鉴字第 4078号”《司法鉴定意见书》:赣CO6B07、发动机号码 LL003418 的“豪爵”牌二轮摩托车的制动系、转向系、灯光系的安全技术 性能符合《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017的要求。

(三)间接原因分析

1.涂雪辉，安全法律意识淡薄，存在未佩戴安全头盔、无证 驾驶、使用其他机动车号牌问题；

2.王华荣，驾驶的货车上装载长度超过装载要求的电线杆占 用对向车道；未取得货物运输从业资格证件，驾驶货物运输车辆。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

(一)建议免于追究责任人员

涂雪辉，套牌“豪爵”牌二轮摩托车驾驶人，在借道通行时 未注意观察并提前示意。违反了《中华人民共和国道路交通安全 法》第十六条2]、第十九条3、第二十二条4、第三十五条5和第 五十一条6,鉴于其在本次事故中死亡，建议免于追究责任。

(二)已采取行政处罚人员

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条：任何单位或者个人不得有下列行为：(四)使用其他机动车 的登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条：驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定， 按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条：机动车、非机动车实行右侧通行。

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条：机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带， 摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。

王华荣，驾驶的货车上装载长度超过装载要求的电线杆占用 对向车道，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第 四十八条7之规定，南昌市公安局交管局新建大队已依据相关交 通法规对其进行了行政处罚。

(三)建议采取行政处罚人员

王华荣未取得《道路运输从业人员从业资格证》驾驶货物运 输车辆的行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第六十四 条、《道路运输从业人员管理规定》第四十六条之规定，建议由 新建区交通运输局依法对其实施行政处罚。

(四)其他处理建议

因涉及事故相关人员为丰城市辖区管辖，建议由区安防委办 函告丰城市安防委办对属地、行业主管部门等监管部门履职情况 进行调查。

五、事故主要教训

道路交通参与人员安全意识淡薄，未能遵守道路交通安全法 律法规，安全文明驾驶，特别是二轮摩托车驾驶人在道路上安全 通行意识缺乏，不注意识别道路交通安全风险，应该预见交通安 全风险而没有及时预见；赣C1969E 号“陕汽”牌重型栏板货车 驾驶人王华荣交通安全意识、法律意识淡薄。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取“3·6”道路交通事故教训，针对此次事故暴露 出的问题，举一反三，堵塞漏洞，全面预防和减少道路交通安全

[7]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、 宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

事故，提出如下事故防范楷施：

(一)深刻吸取教训，属实安金责任

辖区政府部门要切实防范交通事故风险，坚持问题导向，深　化社会治理，推动交通安金管理从“事后处置”向“源头预防”　转变，政府部门应加强对道路交通安金基层组织。基础工作的建　设，推进区、街道以及乡镇、村交通安金规范化管理工作，全力　筑牢道路交通安金防线。

(二)强化宣传教育，提升安金意识

公安交管部门和松湖镇政府要充分强化宣传教育，采取多形 式宣讲安金知识，持续开展交通安金宣传，提升群众道路交通安 金意识。在国省道和农村道路事故多发路段，要特续推进“两站 两员”上路劝导，教育和引导农村出行人员增强交通安全意识和 防范能力，从源头上预防道路交通事故的发生。

(三)切实强化举指，加强部门联动

要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经　营必须管安金”的要求，切实履行部门监管责任，督促相关企业、 驾驶人落实主体责任。同时，要强化部门联动，进一步加强协同　作战，尤其是在联合治理超限超载方面要加大信息共享的时效性， 对重点时段和重点路段进行严格监控和管理，进一步提升工作实效，持续推进道路货物运输源头超限超载治理工作。

扫一扫在手机打开当前页

