南丹县应急管理局 南丹车河广西南宁宜信通信科技有限公司“6•30”高处坠落一般事故调查报告

2023-09-02 11:00 来源：南丹县应急管理局

南丹车河广西南宁宜信通信科技有限公司“6·30”高处坠落一般事故调查报告

2023年6月30日10时许，位于南丹县车河镇原河池市津泰资源再生有限公司（以下简称津泰公司）厂区发生1起高处坠落一般事故，造成1人接经济损失154.8126万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经南丹县人民政府批准，成立广西南宁宜信通限公司“6·30”员工高处坠落一般事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由芦红飞同志（南丹县委常委、县人民政府常务副县长）任丹县工业和信息化局、南丹县应急管理局、南丹县公安局、南丹县总工会和南丹县车河镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀纪委监委介入事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证，查明了事故因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提和改进工作的意见建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过。

2023年6月30日08时15分许，广西南宁宜信通信科技有限公司南丹维护站组织晨会及安全宣贯，会上安排黄＊＊和蒋＊＊2个人一组，负责车河镇开展OLT设备所对应的光缆线路巡检与维护。会后，黄＊＊和蒋＊＊2人从南丹出发前往南丹县车河镇。09时50分许，黄＊＊和蒋＊＊2人公司厂区外，之后到津泰公司办公楼后面用光纤测试仪器进行线路检测。检测后，发现位于津泰公司汽修厂厂房位置线路有损耗。随后，黄＊＊和人开车进入津泰公司办公楼前面停放。之后，黄＊＊和蒋＊＊2人到津泰公司大门保安亭旁简单观察光纤损耗位置情况。简单观察后，黄＊＊从津门保安亭后面步行前往津泰公司汽修厂光纤损耗位置，蒋＊＊返回津泰公司办公楼前取车前往。09时55分许，黄＊＊到达津泰公司汽修厂外围墙布线及损耗情况。09时57分许，蒋＊＊也开车到达津泰公司汽修厂外，车辆停稳后，径直走进津泰公司汽修厂内。进入厂内后，蒋＊＊双手扶栏，双脚站在砖砌围栏内钢管上，查看光纤受损现场情况，此时，黄＊＊也从津泰公司汽修厂钢架棚前来到砖砌围栏前。09时59分许，蒋＊＊爬栏，并沿着砖砌围栏上面向彩钢板围挡外侧光纤受损位置处走去。10时许，蒋＊＊在跨越放置有摄像头的砖柱（由4块水泥砖在围墙上砌成，不性）时，不慎连同围墙上4块水泥砖砌成的砖柱和摄像头一起往围墙外坎下方坠落，站在砖砌围栏内侧的黄＊＊顺势想拉回蒋＊＊，却没拉住。此赶忙跑出津泰公司汽修厂区，跑到厂围墙厂区坎下查看蒋＊＊情况。10时03分许，黄＊＊赶到围墙下面，发现蒋＊＊背朝天面朝地趴在地上，便用蒋**背上，叫喊蒋**名字，发现蒋**没有反应，于是直接打120急救电话，同时向广西南宁宜信通信科技有限公司领导报告。随后公司领导及员工属陆续赶到现场。

（二）事故现场情况。

事故现场位于南丹县车河镇津泰公司汽修厂区，事发地点为汽修厂区一侧用于加工木板的位置（图1），厂区内堆放有不同规格的木板箱。厂钢架棚，厂区堆放木板箱处，有自下而上的2面彩钢板围挡，彩钢板围挡外围墙上有一条光缆顺着彩钢板围挡外围布线（图2、图3、图4）。死者于彩钢板围挡外围，彩钢板围挡外有高1.2米的砖砌围栏（图5），砖砌围栏上砌了4块水泥砖形成砖柱，砖柱上有一摄像头（图6）。砖砌围栏内管，离地42厘米（图5），围栏外（图7、图8、图9）是高10.5米的高坎。



图1　汽修厂区一侧用于加工木板的位置





图2　光纤位置及走向


光纤位置及走向



图3　光纤位置及走向



图4　光纤位置及走向



图5　砖砌围栏及钢管



图6　水泥砖及摄像头位置



图7　围栏外



图8　围栏外



图9　围栏外

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者蒋**，男，彝族，身份证号：452725**********，住址：广西南丹县****镇****路***号，在广西南宁宜信通信公司担任基站维护技术员。事故造成直接经济损失154.8126万元。

二、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因分析。

蒋**安全意识淡薄，违反安全操作规程，在没有采取任何安全防护措施的情况下，违章冒险进行高空作业，不慎坠落身亡，是导致事故发生因。

（二）间接原因分析。

广西南宁宜信通信科技有限公司落实安全生产工作主体责任不力，安全生产教育培训不到位，安全管理不到位，没有安排安全管理人员对现督检查和管理，没能及时发现和纠正蒋**违反操作规程施工作业行为。

（三）事故性质。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条第四项之规定，经事故调查组认定，南丹车河广西南宁宜信通信科技“6·30”高处坠落事故是一起由于公司安全生产主体责任落实不到位、安全生产教育培训不到位、作业现场监管缺失、员工违反安全操作规程冒致的一般生产安全责任事故。

三、事故应急救援处置情况

事故发生后，在场人员黄**拨打了120急救电话，同时立即向公司领导报告。11时40分许，南丹县中医医院救护车到达事发现场，医护人员后，发现蒋**已经没有了生命体征，宣布抢救无效。11时45分许，广西南宁宜信通信科技有限公司领导丘**和王**赶到现场，在了解情况后，便拨话报警，同时通过电话向南丹县应急管理局报告。

四、事故发生单位基本情况

广西南宁宜信通信科技有限公司是一家自然人投资控股的有限责任公司，所属科技推广和应用服务业，成立于2020年9月2日，注册资本为币，注册地位于南宁市青秀区金浦路6号金湖帝景1号楼A2107号，统一社会信用代码是91450103MA5PUDFG42，法定代表人为吕珍。经营范围包目：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。2022年1月1日，广西南宁宜信通信科技有限公司承接了OLT巡检项目劳务服务，负责河池区域OLT巡检服务等。

五、有关责任单位及责任人存在的主要问题

（一）广西南宁宜信通信科技有限公司落实安全生产工作责任不力，安全生产教育培训不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不业”、第二款“生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训”和第四十四条第一款“生产经营单位应当教育和督促从业执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”之规管理不到位，没有安排安全管理人员对现场进行监督检查其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款“生产经营单位的安全生员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案”之规定；在蒋**没有取得特种作业操作证和没有按照规定佩戴、使用劳动防情况下，没能及时制止蒋**高空作业的行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项“制止和纠正违章指挥、作业、违反操作规程的行为”、第三十条第一款“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方业”、第四十五条“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使定。

（二）丘**作为广西南宁宜信通信科技有限公司河池项目部主要负责人，对公司安全管理工作监督、检查不到位，其行为违反了《中华人民全生产法》第二十一条第（五）项“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及产安全事故隐患”之规定，对事故发生负有领导责任。

（三）孙**作为广西南宁宜信通信科技有限公司河池OLT巡检项目的项目经理，对项目安全管理工作督促、检查不到位，没有认真组织实施安全隐患排查工作，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项“检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐改进安全生产管理的建议”、第（六）项“制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”和第四十六条第一款“生产经营单位的安理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案”之规定，对事故发生负有领导责任。

（四）王**作为广西南宁宜信通信科技有限公司河池OLT巡检项目安全员，对项目现场安全管理不到位，没能按公司规定及时发现和消除生患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项“检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安理的建议”、第（六）项“制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”和第四十六条第一款“生产经营单位的安全生产管理人员本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案”之规定。

（五）蒋**安全风险意识淡薄，违反安全操作规程，在没有具备高空作业资格和采取任何安全防护措施的情况下，违章冒险进行高空作业，反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”之规定。

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

根据调查结果，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和国家有关法律法规规定，对事故有关责任单位员提出如下责任认定和处理建议：

（一）广西南宁宜信通信科技有限公司落实安全生产工作责任不力，安全生产教育培训不到位，建议南丹县应急管理局根据《中华人民共和产法》相关规定对事故负有责任的广西南宁宜信通信科技有限公司进行立案查处。

（二）丘**作为广西南宁宜信通信科技有限公司河池项目部主要负责人，对公司安全管理工作监督、检查不到位，对事故发生负有领导责任西南宁宜信通信科技有限公司依照内部管理规定对丘**进行处理，处理结果报南丹县工业和信息化局和南丹县应急管理局备案。

（三）孙**作为广西南宁宜信通信科技有限公司河池OLT巡检项目的项目经理，对项目安全管理工作督促、检查不到位，没有认真组织实施安全隐患排查工作，对事故发生负有领导责任。建议广西南宁宜信通信科技有限公司依照内部管理规定对孙**进行处理，处理结果报南丹县工业和和南丹县应急管理局备案。

（四）王**作为广西南宁宜信通信科技有限公司河池OLT巡检项目安全员，对项目现场安全管理不到位，没能按公司规定及时发现和消除生患，建议广西南宁宜信通信科技有限公司依照内部管理规定对王**进行处理，处理结果报南丹县工业和信息化局和南丹县应急管理局备案。

（五）蒋**安全风险意识淡薄，违反安全操作规程，在没有具备高空作业资格和采取任何安全防护措施的情况下，违章冒险进行高空作业。生产安全事故中死亡，不再追究责任。

七、事故防范和整改措施建议

广西南宁宜信通信科技有限公司要认真汲取事故教训，严格执行《中华人民共和国安全生产法》，建立健全并落实本单位安全生产主体责任风险防范机制，提高安全生产水平，确保安全生产；要加强作业现场安全管理，及时发现和处理隐患；公司主要负责人要切实履行安全生产第一责，加强对员工教育培训，熟悉各项操作规程，持证上岗，为员工提供符合国家标准或者行业标准的防护用品，并监督、教育员工正确使用。

南丹县政府事故调查组

2023年8月30日

网站地图 联系我们

主办：南丹县人民政府办公室　承办：南丹县大数据发展局

邮箱：ndzfwz@163.com 电话：0778-7215537（仅受理网站建设及运维相关事宜）

桂公网安备 45122102000007　桂ICP备10201482号-1　网站标识码：4512210007