吉安转来环保工程有限公司“4·5”一般火灾事故调查报告

吉安转来环保工程有限公司“4·5”
一般火灾事故调查组

2025 年 5 月 15 日

目 录

一、事故基本情况 **2**

（一）事故发生地基本情况 3

（二）事故相关单位基本情况 3

（三）事故相关个人基本情况 6

（四）事故涉及单位及个人合同基本情况 6

（五）事故涉及单位安全管理情况 6

（六）事故伤亡人员情况 7

（七）事故现场勘察情况 8

（八）事故直接经济损失情况 8

二、事故发生经过和应急处置情况 9

（一）事故发生经过及施救过程 9

（二）应急救援情况及评估 10

三、事故原因和性质 11

（一）直接原因分析 11

（二）技术检测和鉴定情况 11

（三）其他可能因素排除 12

（四）间接原因分析 12

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议 12

（一）对事故有关责任人员处理建议 12

（二）对事故有关责任单位的处理建议 15

五、 事故防范和整改措施 17

吉安转来环保工程有限公司“4·5”一般火灾事故调查报告

2025年4月5日0时51分许，永新县华欣精密制造有限公司对外出租厂房内，物流车辆卸货过程中发生一起火灾事故，造成一人受伤，一人因抢救无效后死亡。事故直接经济损失约566.8万元[1]。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，县政府成立由县应急管理局牵头，县公安局、县消防救援大队、县工业园区管委会、县总工会、县人社局、县工信局、县生态环境局等部门组成的吉安转来环保工程有限公司“4·5”一般火灾事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加，开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范整改措施。

经调查认定，吉安转来环保工程有限公司“4·5”一般火灾

[1].该数据仅作为事故调查统计用，不作为任何赔偿定损依据。

事故是一起因作业人员未遵守安全操作规程，现场处置不当，而导致的一般火灾事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生地基本情况

事故发生地位于永新县茅坪罗星产业园金水路永新县华欣精密制造有限公司1号厂房一楼周桂华承租区域(周桂华系吉安转来环保工程有限公司监事)，永新县华欣精密制造有限公司共建有2栋厂房（1号厂房和2号厂房），1栋办公楼，2014年建成竣工，总建筑面积约7618㎡。2022年，永新县华欣精密制造有限公司（以下简称“华欣公司”）从法院拍卖获得该厂区所有权。华欣拍得厂房之前，2号厂房已经出租给了永新县康诚再生资源有限公司，用于回收废塑料。1号厂房有两层，每层面积为约1600㎡，其中第一层的1000㎡以及第二层的1600的㎡，出租给了永新县乐信电子科技有限公司（主要生产五金制品）。华欣公司拍得厂房之后，由于两家公司的租赁合同还没到期，厂房租赁自然延续，2024年6月份,永新县乐信电子科技有限公司由于经营原因,不再租赁1号厂房的一楼,只租赁了二楼用于生产，主要是用于铝制品喷漆。2024年10月，永新县康诚再生资源有限公司由于经营原因，停产直到现在。

2023年2月份，华欣法定代表人张细华与周桂华签订了厂房租赁合同,将1号厂房一楼剩余的572㎡东侧厂房出租给周桂华做仓库，用来存放粉碎的塑料颗粒。

起火源头为1号厂房一楼周桂华承租区域。2023年9月，周桂华的姐夫周坚华将其原本位于江西省吉安市永新县湘赣国际商贸城F4栋2号的吉安转来环保工程有限公司注册地址变更到了位于永新县工业园区的该厂房。周坚华与周桂华两人准备做回收废机油的生意，但是由于在永新没有市场，所以没有实际做起来，之后厂房也就一直保持空置。

（二）事故相关单位基本情况

1.厂房出租企业。永新县华欣精密制造有限公司（以下简称“华欣公司”），统一社会信用代码：91360830MA7NEJP757；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：张细华；注册资本：200万元人民币；注册地址：江西省吉安市永新县工业开发区；经营范围：一般项目：钟表与计时仪器制造，非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.厂房承租企业:吉安转来环保工程有限公司(以下简称“吉安转来公司”），统一社会信用代码：91360830MABWET1H7W；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：周坚华；注册资本：100万元人民币；注册地址：原注册地为江西省吉安市永新县湘赣国际商贸城F4栋2号，2023年9月18日地址变更为江西省吉安市永新县工业开发区；经营范围：一般项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务，资源循环

利用服务技术咨询，环境保护专用设备销售，电池销售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），再生资源回收（除生产性废旧金属），生产性废旧金属回收，再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.承运原材料企业。萍乡市转来经贸有限公司(以下简称“萍乡转来公司”)，统一社会信用代码：91360322MA36WK0C5Y；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：周坚华；注册资本：50万元人民币；注册地址：江西省萍乡市上栗县金山镇普化村；经营范围：许可项目：高氯酸钾、硫磺、铝粉、氯酸钾、硝化棉、甲醇批发零售（按《危险化学品经营许可证》许可范围经营，有效期至2024年8月19日）；化工产品销售（除危险化学品外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.原材料托运企业。上栗县金信出口烟花制造有限公司（以下简称“金信公司”),统一社会信用代码:9136032271650335 97;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);法定代表人:卢耀亮;注册资本：3000万元人民币；注册地址：江西省萍乡市上栗县金山镇普化村；经营范围：许可项目：烟花爆竹生产，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：玻璃纤维及制

品制造，玻璃纤维及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）事故相关个人基本情况

1、黄健钢（死者），男，33岁，系黄辉平所找运货人员，事发时正在现场指挥司机陈桂顺卸货。

2、陈桂顺，系货车车主，男，36岁，黄健钢所找运货人员，事发时正在现场驾驶运货车辆卸货。

3、黄辉平，男，45岁，系萍乡市转来经贸有限公司隐名股东。主要经营树脂、甲醇、硝化纤维素等，还帮其他公司经营胶水等危险化学品。

4、周坚华，男，41岁，系萍乡市转来经贸有限公司与吉安转来环保工程有限公司法定代表人。

5、周桂华，男，42岁，系吉安转来环保工程有限公司监事，事故发生厂房租赁人。

6、卢耀亮，男，38岁，系上栗县金信出口烟花制造有限公司法定代表人。负责公司采购业务以及日常管理。

7、张细华，男，39岁，系永新县华欣精密制造有限公司法定代表人。

（四）事故涉及单位及个人合同签订情况

1.厂房租赁情况

2023年1月29日，华欣公司与周桂华签订了《厂房租赁合同》，将永新县茅坪罗星产业园金水路的1号厂房东侧572平方出租给周桂华，主要用途为“工业用房”，租赁期限6年。

（五）事故涉及单位安全管理情况

1、吉安转来环保工程有限公司未建立安全生产责任制、安全管理制度等安全生产规章制度，未设置安全生产管理机构。该公司租赁做仓库的厂房未经具备相应资质、能力的机构进行安全设施设计，未履行安全设施“三同时”程序，未组织安全设施竣工验收，未设置相应安全防护措施。

2、萍乡市转来经贸有限公司安全生产主体责任落实不到位，违规存放、运输危险化学品，安排未取得危险货物化学品运输从业人员资格证的员工和无危险货物道路运输证的车辆进行硝化纤维素运输、装卸作业。

3、永新县华欣精密制造有限公司未建立公司安全生产管理制度，虽然该公司与周桂华签订了《厂房租赁合同》，但在实际生产经营过程中，华欣公司未与租户签订《安全管理协议》，未落实对租户的安全生产统一协调管理职责，也未对下属租户定期开展安全检查。

4、上栗县金信出口烟花制造有限公司，对危险化学品的安全管理缺位，违规处置危险化学品，出入库管理不严，委托和放任不具备危险货物运输资质的单位和个人装运危险货物。

（六）事故伤亡人员情况

1、司机陈桂顺，男，36岁，身份证430281198912203616，湖南省醴陵市李畋镇车上村。伤者，目前正在萍乡市人民医院接受治疗，状态平稳。

2、卸货员黄健钢，男，33岁，身份证360311199209211510，

江西省萍乡市上栗县金山镇普化村。于2025年4月6日23时21分左右，因伤势过重，经抢救无效死亡，目前善后相关事宜已处理，家属情绪稳定。

（七）事故现场勘察情况



图1 事故发生厂房外部图



图2 事故发生厂房内部图



图 3 事故发生厂房卸货处



图 4 事故发生后残留原材料

（八）事故直接经济损失情况

该起事故造成直接经济损失约 566.8 万元，其中，消防救援大队火灾调查报告认定直接财产损失约为 378.8552 万元，伤者陈桂顺医疗费（据周坚华口述）约 30 万元，死者黄健钢抢救费

及善后赔偿费用约158万元。（含死亡赔偿金、精神损害抚慰金、丧葬费、殡仪馆等全部直接经济损失）。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过及施救过程

2025年4月4日，金信公司法定代表人卢耀亮与黄辉平联系，说金信公司面临国检，让黄辉平将剩下的3吨硝化纤维素在清明节前运走，黄辉平便与萍乡转来公司法人周坚华联系运货相关事宜，由于萍乡转来公司储存仓库租赁到期，暂时不能存放。于是黄辉平提议放到永新县那边的仓库，周坚华同意后，让黄辉平直接联系周桂华，放到永新租的厂房里面。当天下午6点左右，周桂华先后接到周坚华与黄辉平的电话，说晚上有一批货要运到永新县工业园区的租赁厂房，让他帮忙开门，周桂华答应后，在厂房待到晚上9点多，见还未运货过来，将厂房钥匙放在门口木板底下，然后就开车回家了。

4月4日，黄辉平安排黄健钢运送货物，黄健钢前往陈桂顺家中借用其小型货车（鄂DR682B）用于运输货物，后黄健钢与黄辉平一起到金信公司装货（装货人为黄辉平安排的两名员工，谭显文与黄辉怡，黄健钢与黄辉平在旁边），装上货物后（装运硝化纤维素120袋，每袋重量25kg，总共3吨），黄建钢约好陈桂顺于4月4日晚上9时30左右在湘赣边界碰头，再一起前往永新县工业园区。通过华欣公司内监控显示，4月5日凌晨0时39分陈桂顺、黄健钢驾驶车辆进入华欣公司厂区，0时47分车辆进入厂房仓库内，并开始卸货。据伤者陈桂顺口述，卸货期

间，由黄健钢负责指挥，陈桂顺操控车辆倒车并翻转货车后车厢卸货，卸货不久后黄健钢告知陈桂顺货物发生大火，陈桂顺当即离开驾驶室逃离，黄健钢进入驾驶室操控车辆前进几米后也弃车逃离，但均受到不同程度烧伤，随后两名伤者被送往医院进行抢救，其中，黄健钢于4月6日晚上23时许，因伤势过重救治无效已死亡，目前陈桂顺生命体征平稳，仍在医院住院观察。

（二）应急救援情况及评估

1、事故信息接报及响应情况

2025年4月5日00时51分，吉安市消防救援支队指挥中心接警，吉安市永新县茅坪工业园永新县华欣精密制造有限公司发生火灾，接警后，吉安支队立即调派2个队站，7辆消防车，32名消防救援人员赶赴现场处置。

00时59分，吉安市永新县工业园区专职消防队（辖区站）首先到达现场，火势于3时33分报熄灭，此次火灾当场造成两人受伤，其中一名受伤人员于4月6日23时抢救无效死亡。火灾过火面积约470㎡，受爆炸影响面积约为2200㎡。

4月5日00时57分，永新县人民医院接到120急救电话，立即派出120救护车，于1时17分到达现场，并于1时47分将两名伤者送至永新县人民医院急诊科进行抢救，之后两名伤者被紧急转运到吉安市人民医院。

2、事故应急处置评估

火灾发生后，县消防救援大队立即赶赴现场，指挥火灾应急救援处置。县应急管理局、县公安局和县工业园区管委会立即作

出响应，启动应急预案，相关人员第一时间赶赴现场开展应急处置，完成了应急处置各项工作。事故未造成次生灾害，也未出现社会不稳定现象。

3、善后处理情况

4月8日，吉安转来环保工程有限公司与死者家属签订调解协议，并支付赔偿款138万元人民币，家属于当天办理火化相关手续事宜，随后返回萍乡上栗。

三、事故原因和性质

（一）直接原因分析

通过事故现场勘察、监控记录查询、广东省科学院测试分析研究所专家检测、专家模拟分析论证，该起火灾事故的原因系卸货员黄健钢与陈桂顺在进行硝化纤维素卸货作业时，未遵守安全操作规程，而是采用直接将车斗升起，将货物全部一次性倾倒在地上的方式，硝化纤维素由于撞击、摩擦等原因导致硝化纤维素发生燃烧，是这起火灾事故发生的直接原因。

（二）技术检测和鉴定情况

2025年4月15日，事故调查组委托广东省科学院测试分析研究所（简称“研究所”）对永新县工业园区“4.5”火灾事故吉安转来环保工程有限公司租赁厂房残留物进行化学品成分检测。4月27日，该院出具了《技术报告》（编号：NACCNX25000222）。

依据报告结论，该公司原材料仓库残留物主要成分为危险化学品硝化纤维素[2]。此外根据事故模拟验证，各起火阶段与视频

[2].硝化纤维素，《易制爆危险化学品名录》第9类第1项，白色或微黄色棉絮状物，易燃，干燥时

监控起火阶段相符，干燥的硝化纤维素在摩擦过程中能产生静电而自燃，造成本次火灾事故。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和气候因素分析，排除人为故意、动火作业、吸烟以及突发灾害因素等影响。

（四）间接原因分析

1.危险化学品违规存放。事发厂房无储存危险化学品的条件，仍违规存放危险化学品。吉安转来环保工程有限公司安全生产责任主体落实不到位、安全隐患排查不到位、安全生产教育和培训不到位，未组织制定生产安全事故应急救援预案，安全管理存在缺失。是导致事故发生的重要原因。

2.作业人员安全知识匮乏。缺乏对危险化学品特性的了解，对装卸危险化学品作业可能存在的风险辨识不足，装卸人员冒险作业、违章指挥，间接导致事故发生。

3.安全措施不到位。硝化纤维素装卸作业时未采取可靠的安全措施，未配备专门的灭火器材，间接导致事故发生。

4.安全生产统一、协调管理不到位。出租方未能及时发现并制止承租人存在的安全生产违法行为，间接导致事故发生。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员处理建议

1、因在事故中死亡免予追究责任人员

易爆炸，受撞击、摩擦，遇明火或其他点火源极易着火或爆炸，暴露在空气中能自燃，在火场中容器受热有爆炸危险，在火场中产生有毒的烟气。

黄健钢，男，系黄辉平安排运货人员，安全意识淡薄，在进行危险化学品装卸作业时，未遵守安全操作规程以及相关安全管理制度，违规指挥司机陈桂顺倾倒货物，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十六条[3]之规定，对本次事故负主要责任。鉴于其在事故中死亡，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条[4]之规定，免予追究其刑事责任。

2、建议移送司法机关处理

（1）周坚华，男，萍乡市转来经贸有限公司与吉安转来环保工程有限公司法定代表人，缺乏安全意识，缺乏安全生产管理理念，事发厂房无储存危险化学品的条件，仍违规存放危险化学品，对事故的发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[5]，建议移送司法机关处理。

（2）黄辉平，男，萍乡市转来经贸有限公司股东，违规存放、运输危险化学品、安排未取得危险货物化学品运输从业人员资格证的员工进行硝化纤维素运输、装卸作业，对这起事故的发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之规定，建议移送司法机关处理。

---

[3].《中华人民共和国刑法》第一百三十六条：违反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的管理规定，在生产、储存、运输、使用中发生重大事故，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[4].《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条：有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；

[5].《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

（3）陈桂顺，男，运输车辆车主，涉嫌危险物品肇事罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十六条之规定，建议移送司法机关处理。

3、建议行政处罚的人员

（1）张细华，永新县华欣精密制造有限公司法定代表人，未与承租方签订安全管理协议，对吉安转来环保工程有限公司的安全生产工作统一协调、管理不力，未及时发现违规运输、存放危险化学品等安全隐患，对这起事故的发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[6]等规定，建议由永新县应急管理局对其作出相应的行政处罚。

（2）周桂华，男，吉安转来环保工程有限公司监事，负责租赁厂房日常管理工作，对公司的安全生产工作管理不力，对事故的发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项[7]等规定，建议由永新县应急管理局对其作出相应的行政处罚。

3、对其他有关责任人员的处理建议

（1）盛明，永新工业园区管委会委员、电子信息产业办主任，未认真履行岗位职责，对园区租赁厂房、空置厂房落实针对

[6].《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[7].《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

性工作指导不够，对本起事故的发生负有监管责任，建议由永新县安防委办对其进行约谈。

（2）尹健强，永新工业园区管委会安监站站长，未认真履行岗位职责，事故发生前带队开展了“园中园、厂中厂”专项检查，但是对园区租赁厂房、空置厂房落实针对性工作指导不够，对本起事故的发生负有监管责任，建议由永新县安防委办对其进行约谈。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1.吉安转来环保工程有限公司，未建立基本的安全生产管理制度，未设置安全生产管理机构，未制定安全生产操作规程，在不具备储存危险化学品资质的情况下违规存放危险化学品，对这起事故的发生负有主体责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十九条[8]、第四十一条[9]依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[10]，《应急管理行政处罚裁量权基准》（2024年版）第95项[11]之规定，建议由永新县应急管

[8].《中华人民共和国安全生产法》第三十九条：生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。

[9].《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[10].《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[11].《应急管理行政处罚裁量权基准》（2024年版）第95项：事故发生单位对生产安全事故负有责

理局对其作出相应的行政处理。

2、萍乡市转来经贸有限公司，违规运输危险化学品、安排未取得危险货物化学品运输从业人员资格证的员工进行硝化纤维素运输、装卸作业，对这起事故的发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十九条，建议由永新县应急管理局对其作出相应的行政处理。

3、永新县华欣精密制造有限公司，未与承租方签订安全管理协议，对吉安转来环保工程有限公司的安全生产工作统一协调、管理不力，未及时发现违规运输、存放危险化学品等安全隐患，对这起事故的发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条，建议由永新县应急管理局对其作出相应的行政处理。

4、上栗县金信出口烟花制造有限公司，对危险化学品的安全管理缺位，出入库管理不严，放任无资质车辆与人员装运危险货物。对这起事故的发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十九条，建议移交上栗县应急管理局对其作出相应的行政处理。

（三）对其他有关单位的处理建议

永新工业园区管委会,对华欣公司厂房租赁相关行为属地监管不到位，开展了“园中园、厂中厂”专项检查，但是未及时督促

任。【处罚档次】C档：造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款；情节特别严重、影响特别恶劣的，可以按照上述罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款

企业履行主体责任，对事故发生负有责任，建议责成永新工业园区管委会向永新县人民政府作出深刻书面检查。

五、事故防范和整改措施

一是以案警示，深刻反思事故问题及教训。习近平总书记高度重视安全生产工作，江西新余佳乐苑临街店铺“1·24”特别重大火灾事故发生后，立即作出重要指示，要求进行深刻反思，各地区和有关部门要深刻吸取教训，克服麻痹思想和侥幸心理。进一步压实安全生产责任，认真排查隐患，狠抓工作落实，坚决遏制各类安全事故多发连发势头。县工业园区管委会、各属地乡镇和各行业主管部门要组织开展事故分析和警示教育，深刻吸取本次事故和同类事故反复发生的惨痛教训，深入分析安全生产的重点难点和薄弱环节，做到基数清、情况明、措施实，织密安全保障网。同时要精准发力加强重点行业领域的系统治理，加快推动公共安全治理模式向事前预防转型，完善安全生产体制机制，坚决遏制各类安全事故多发连发势头，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

二是组织开展危险化学品使用企业风险隐患排查和消防安全检查。各乡镇、街道、各单位要加强危险化学品经营、运输和储存等全链条管理。针对全县危险化学品使用企业深入开展情况排摸，重点摸清使用、储存危险化学品的情况，聚焦违规储存和使用危险化学品、运输企业违规装卸危险化学品等情况。各相关行业主管部门排查情况要加强信息交流和共享，对排查出的隐患要建立清单，逐一销号。通过排摸形成的台账清册要定期更新。

三是理顺基层安全监管体制机制，提升基层单位安全防范能力和安全监管水平。永新工业园区管委会要根据辖区内安全风险程度，配齐配强监管执法力量和应急救援力量，健全责任落实机制，做实隐患排查治理，依法开展监督检查。要加强执法人员业务培训，提高风险隐患发现和处置能力，加强与县级部门的协调联动和对园区内中小企业的安全工作帮扶，提升基层安全监管水平和应急救援能力。同时加强租赁厂房、空置厂房管理工作，对长期未开展生产制造的园区企业进行彻底统计排查，并定期巡查，严防非法生产、非法储存等情况的出现。

四是进一步强化企业安全生产主体责任的落实。永新县华欣精密制造有限公司要建立公司安全生产管理制度，作为厂房仓库的出租方，要落实对承租企业的安全生产统一协调管理职责，定期开展安全检查，及时消除事故隐患。

附件：1.《吉安转来环保工程有限公司“4·5”一般火灾事故调查报告》审议调查组成员签名表

2.检测机构相关资质

3.有关证据材料另立案卷（略）

吉安转来环保工程有限公司“4·5”

一般火灾事故调查组

2025年5月15日