斗门某电子（珠海）有限公司“4·10”一般机械伤害事故调查报告

斗门区人民政府事故调查组

2024 年 6 月 17 日

目　录

一、事故基本情况.....3

（一）相关单位基本情况.....3

（二）相关人员情况.....4

（三）现场勘察情况.....4

二、事故发生经过和事故应急救援情况.....5

（一）事故发生经过.....5

（二）应急救援处置情况.....6

（三）善后处理情况.....7

三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失情况.....7

四、监管单位履职情况.....8

五、事故发生原因.....8

六、事故责任的处理建议.....8

七、主要教训.....9

八、事故防范和整改措施.....9

Watermark Text

斗门某电子（珠海）有限公司“4·10”一般机械伤害事故调查报告

2024年4月10日13时许，在斗门区富山工业园某电子（珠海）有限公司压合车间一名人员被压合回流线吊架挤压受伤，经送医抢救无效后于4月12日死亡，无其他人员受伤。

为查明事故发生的经过、原因，认定事故的性质和责任，总结事故教训，提出防范和整改措施，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第十九条、第二十条的规定，斗门区人民政府依法成立了斗门某电子（珠海）有限公司“4·10”一般机械伤害事故调查组。事故调查组由区委常委、副区长、区安委会常务副主任谢义维任组长，区安委会副主任、区应急管理局局长夏志华任副组长，富山工业园管委会、区司法局、区人力资源和社会保障局、区应急管理局、区总工会、斗门公安分局等单位派员组成，并邀

Watermark Text

请斗门区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经询问有关人员、现场勘查及查阅相关资料等方式，通过综合分析查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了对责任者的处理建议以及事故防范和整改措施。

经事故调查组调查研究，认定斗门某电子（珠海）有限公司“4·10”机械伤害事故是一起因作业人员违规进入禁入区域导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

某电子（珠海）有限公司[1]（以下简称“某电子公司”）

统一社会信用代码：9144040007XXXXXXXX

地址：珠海市斗门区富山工业区珠峰大道（荔山段南侧）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：梁某某

成立日期：2001 年 10 月 22 日

（二）相关人员情况

1. 梁某某，男，某电子公司总经理（主要负责人）。

---

[1] 一般项目：电子元器件制造；技术进出口；电子专用设备制造；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属丝绳及其制品制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；模具制造；模具销售；增材制造；非居住房地产租赁；物业管理；五金产品制造；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 周某，男，某电子公司压合回流线主管。

3. 任某某，男，某电子公司压合回流线领班。

4. 王某某，男，某电子公司压合车间回流线拆板员。

王某某于2024年3月13日入职某电子并签订书面劳动合同，安排岗位为压合回流线钳工。3月13日至3月15日，某电子公司对王某某开展三级安全教育并进行考核，公司级考核结果为80分，部门级考核结果为83分，班组级考核结果为86分。3月13日，王某某签订《二期PCB工厂【压合部拆板】岗位安全生产责任书》和《职业病危害告知书》。3月19日，王某某参加某电子公司压合部组织的“机械设备安全知识”和“化学品概念”安全教育培训。3月30日，王某某参加压合部组织的“操作与安全培训及机械设备安全知识”培训教育。4月5日，王某某参加压合部组织的“各岗位操作安全培训及机械设备安全知识”培训教育，上述考核均显示合格。

（三）现场勘察情况

1. 事故发生地点位于某电子公司压合车间1#回流线（图1）。现场勘察时，涉事设备已经停机。工作时，该设备由程序控制自动进行运转。该设备有三重紧急制动装置，分别是设备前手拉制动、操作台暂停键紧急制动和红外感应制动。事发后，调查组经现场模拟该设备运行状态，当有移动物体进入禁入区域内，设备立即停止运转。

2. 该设备上张贴警示标志和操作规程等（图2、图3）。



图 1 压合车间回流线



图 2 压合车间回流线操作规程



图 3 压合车间回流线警示标志

二、事故发生经过和事故应急救援情况

（一）事故发生经过

2024 年 4 月 10 日 8 时至 12 时 30 分，某电子公司压合外围拆板员王某某在压合车间 1#回流线进行拆板作业，回流线一直正常运行。12 时 30 分响铃下班;12 时 51 分 43 秒王某某在未按设备暂停键的情况下突然从其工作区域走进设备运转区域，12 时 51 分 44 秒，设备停止运转，12 时 51 分 45 秒，王某某被设备吊架挤压在桌子之间。在附近的工人李某某和技术员钟某某听到王某某的求救声后迅速赶来施救，救援时发现无法移动设备吊架后，钟某某立即电话报告领班任某某。12 时 53 分，任某某赶到现场，关电关气后仍无法移动设备，任某某立即通知主管周某并与维修主管张某某联系，维修人员到场后于 13 时 08 分将王某某救出。

13 时 04 分，在救援的同时任某某拨打了 120 电话，13 时 14 分，医护人员赶到现场对伤者进行救治后送往遵医五院抢救。4 月 12 日 1 时 16 分，王某某经医院抢救无效宣告

死亡。经斗门公安分局刑事侦查大队技术中队法医检验，推断死因符合被机器挤压导致胸腹腔多脏器损伤死亡。



图4 事发时现场监控

（二）应急救援处置情况

2024年4月10日14时25分，斗门区应急管理局指挥中心接斗门区委（区政府）总值班室信息：富山工业园某电子（珠海）有限公司内有一人受伤。接报后，区应急管理局、富山工业园管委会的工作人员第一时间前往现场进行处置。

各单位应急处置如下：

1.区应急管理局

区应急管理局接报后，负责领导带队赶赴事发现场核实情况，会同富山工业园管委会对事发现场进行了处置，要求某电子公司关闭涉事设备并立即对现场进行围蔽。同时，区应急管理局对某电子公司下达《现场处理措施决定书》（珠斗）应急现决〔2024〕2号，要求该公司（1）暂时停止使用

压合车间 1#回流线并开展全厂性的生产安全事故隐患排查治理工作；（2）立即开展员工安全生产教育培训。

2.富山工业园管委会

富山工业园应急值班室接报后，立即通知富山工业园应急管理局及相关工作人员，负责领导带队赶到现场了解情况，协助救援工作，督促相关单位做好善后工作。

综上，事故发生后，各相关单位均能在规定的时间内及时上报事故情况，积极参与救援行动，第一时间赶赴现场处置。经综合评定，本次事故应急救援处置有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置程序及要求，措施得当。

（三）善后处理情况

事故发生后，某电子公司与死者家属取得联系，积极协商处理善后事宜，某电子公司于 2024 年 4 月 16 日与死者家属达成一致，在乾务镇人民调解委员会调解下签署了《人民调解协议书》，死者遗体于 2024 年 4 月 18 日火化。

三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失情况

该起事故造成王某某（男，甘肃省甘谷县人，身份证号码：62052319XXXXXXXX90）1 人死亡，无其他人员受伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，该起事故造成的直接经济损失约为 180 万元。

四、监管单位履职情况

富山工业园管委会应急管理局[2]作为某电子公司安全生

[2]《中共珠海市斗门区委机构编制委员会关于印发〈珠海市富山工业园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（斗机编〔2021〕2 号）第四条第（三）项：建设局(应急管理局)……负责园区范围内的非煤矿山,烟花爆竹,危化品、医药化工和冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸企业的安全管理和监督;承担入园企业安全生产条件审核职责;负责园区范围内建筑工地、企业等的防灾

产监管单位，2023 年 1 月至事故发生前，根据其制定的现场检查方案，已对某电子公司检查过 7 次，共发现隐患 19 条，闭合隐患 19 条。事故调查组认为，富山工业园管委会应急局已经履行了监管单位的行政职能。

五、事故发生原因

王某某安全意识淡薄，未将回流线设备紧急制动的情况下，擅自进入禁入区域，导致其因设备惯性撞倒后挤压死亡。

六、事故责任的处理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，调查组对事故相关责任人员和责任单位提出以下处理建议：

（一）免予责任追究人员

王某某，男，安全意识淡薄，在未按设备暂停键的情况下进入运行中的回流线的禁入区域，经送医院抢救无效死亡，对事故发生负有主要责任，**鉴于其本人在事故中死亡，建议免予追究其责任。**

（二）对有关单位的建议

某电子公司制定并完善了全员安全生产责任制，设置了专门的安全生产管理机构，对从业人员进行了多次安全生产教育与培训，建立并落实了生产安全事故隐患排查制度；安全生产管理机构定期督促员工严格执行安全生产规章制度

减灾救灾管理和监督。承担园区值班值守工作，参与生产安全事故调查处理，承担园区生产经营单位的安全生产宣传教育和培训工作。

及操作规程，**事故调查组认为，某电子公司履行了生产经营单位的主体责任，在本次事故中没有责任，建议不对其行政处罚。**

（三）对有关人员的建议

梁某某，男，某电子公司总经理、主要负责人，建立并落实了全员安全生产责任制，组织制定了该公司的安全生产规章制度和操作规程，定期督促检查了该单位的安全生产工作，事故发生后，及时如实报告了生产安全事故。**事故调查组认为，梁某某履行了生产经营单位主要负责人的职责，建议不对其行政处罚。**

七、主要教训

该事故暴露出部分企业员工存在安全意识淡薄，无视企业规章制度，未采取制动措施盲目进入禁止区域的违章行为。

八、事故防范和整改措施

（一）某电子公司要认真吸取事故教训，进一步完善隐患排查治理制度，特别是针对回流线设备，在不影响机器运转的情况下，建议设置安全门、防护栏等物理隔断；要建立全面覆盖、责任到人的隐患排查治理体系，有效控制各岗位安全风险，同时也要根据应急预案，不定期进行应急演练，提升一线员工应急救援素养水平。要加强对一线员工的管理，加大对作业现场的检查频次，切实加强作业现场的安全管理。

（二）某电子公司应当进一步加强员工的安全生产教育和培训，确保全体员工熟练掌握岗位安全生产知识和技能，熟悉公司的安全生产规章制度和安全操作规程，并经安全生

产教育和培训合格后上岗作业。建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

（三）富山工业园管委会应进一步督促、指导辖区内企业落实全员安全生产责任制，加强事故隐患的排查治理和安全教育培训工作，特别要再次督促企业关注企业作业人员的身体、心理健康，采取各种有效措施及时发现并消除事故隐患，努力提升园区安全生产监管水平。

斗门某电子（珠海）有限公司“4·10”

一般机械伤害事故调查组

2024年6月17日