请输入部门或事项名称进行搜索



政策 +



政策解读 +



政府信息
公开指南



政府信息
公开制度



法定主动
公开内容 +



政府信息
公开年报 +



政府网站
年度报表



工作机构
联系方式

辽阳文圣“7·23”一般中毒事故调查报告

时间发布：2026-03-17 15:44
阅读次数:
497
次
信息来源：区应急管理局

辽阳文圣“7·23”一般中毒事故调查报告

2025年7月23日12时28分左右，在辽阳市文圣区庆阳街道****环保工程有限公司危险废物处理车间门口发生一起一般中毒事故，事故造成1人中毒死亡。

文圣区应急管理局接到公安分局电话，****院内有一人死亡，区应急管理局工作人员立即上报区政府和突发事件上报，由于现场物料泄露，事件发生后区领导高度重视，第一时间作出安排，要求全力救治受伤人员，严控现场管理，妥善处理现场泄露液体，严防再次事故发生，确保安全稳定。区应急管理局局长亲临现场指导、善后处置工作。

2025年9月27日，区应急局收到《中国医科大学司法鉴定中心法医鉴定意见书》经法医鉴定王某某系中毒死亡后，区领导指示，要求妥善处理后续事宜，切实压实各方责任。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《中华人民共和国应急管理部令》（第14号）等法律法规规定，受文圣区人民政府授权，副区长牵头由市交通运输局、市生态环境局、区应急管理局、区公安局、区交通局、区生态环境分局、区总工会、文

圣区庆阳街道，组成辽阳文圣****运输有限责任公司“7·23”一般中毒事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院提前介入调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

一、事故单位情况

（一）事故相关单位基本情况

1.**辽阳市****运输有限责任公司（以下简称**运输公司），**该公司成立于2001年11月19日，统一社会信用代码：91211000732338293A类型：有限责任公司，法定代表人：凌某某，经营范围：许可项目：道路货物运输（含危险货物），道路货物运输（不含危险货物），一般项目：机动车修理和维护，汽车租赁，化工产品销售（不含许可类化工产品），营业期限：自2001年11月19日至2031年11月19日，住所：辽阳市文圣区东京陵乡兴农村。该公司《道路运输经营许可证》有效期自2022年7月28日至2026年6月30日。

2.********装卸搬运服务队（以下简称**公司），**该公司成立于2021年9月9日，统一社会信用代码：92130804MA7AHT9C6G,类型：个体工商户，经营者：何某某，经营范围：一般项目：装卸搬运：劳务服务（不含劳务派遣）；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务，经营场所：河北省承德市****矿区寿王坟镇郑家庄村3组118号平房。

3.****环保工程有限公司（以下简称****），**该公司成立于2016年3月2日，统一社会信用代码：91210403MA0QDBKQ12，类型：有限责任公司，法定代表人：甘某某，经营范围：大气污染治理工程专项设计；水污染防治工程；机电设备安装工程专业设计；环保建设工程施工；市政行业给排水工程施工；管道工程专业承包；各类地基及基础工程施工；火电、能源环保设备工程施工；环保产业技术；石油化工产品、火电能源环保非标设备、环保设备、环保工程材料批发零售；工业污染固废治理。住所：辽宁省辽阳市文圣区庆阳高山街9号。企业取得《辽宁省危险废物经营许可证》有效期2023年6月16日至2026年1月24日。

（二）合同签署情况及相关资质情况

1.**合同签署情况**

2025年1月1日，甲方****与乙方**运输公司签订货物运输合同，合同期限1年，运输危险废弃物。2025年7月，甲方****与乙方**公司签订劳务承揽合同，合同期限12个月。合同中乙方向甲方提供一支具备危废车间生产作业工作经验的专业工作团队,负责甲方利用水泥窑协同处置

工业废弃物项目危废的卸车入库、杂物分拣、倒运、生产上料、投加等工作以及负责工作区域设备及环境的卫生清理工作。

2.**涉事车辆及相关人员资质情况**

辽K8****号牵引辽K6***挂号重型罐式半挂车，均取得道路运输证，业户名称为辽阳市****运输有限责任公司，审验有效期至2026年5月。司机冯某某和押运员王某某均取得相应资格证明。

（三）监管部门对涉事企业巡查、检查情况

2025年5月2日，辽阳市交通运输综合行政执法队文圣交通运输执法大队，能够按照2025年执法检查计划对辽阳市****运输有限责任公司开展执法检查，但对除运输任务以外的车辆、人员安全生产行为管理触角延伸不够，全链条监管有漏洞。

二、事故发生经过、事故救援情况及事故涉及人员情况

（一）事故发生经过

2025年7月23日11时许，**运输公司司机冯某某、押运员王某某驾驶辽K8****号危险化学品罐车行驶进入****厂区内入场检斤。11时20分许，司机冯某某、押运员王某某驾驶辽K8****号危险化学品罐车行车至****危险废物处理车间门口待卸区域。现场**公司工作人员尚某某正在****危废处理车间倒运吨桶。11时30分，到达**公司规定午休时间，告知王某某在其没回来之前不要卸车后****工作人员就去吃午饭了。12时20分许，****化验员午饭后到危废处理车间对辽K8****号罐车运输的危险废物进行抽样化验，到达现场后，发现周转桶内废液已流到地面，在罐车尾部押运员王某某面朝下躺在地上，身体沾染废液。现场罐车排出阀门开启，正在往中间介质桶中导入废液中，化验员马某某发现现场泄露后，关闭罐车阀门，拨打安全员电话，并找寻罐车司机，司机拨打120急救电话。****安全员陈某某接到电话报告后，立即赶往事发现场，同时上报企业领导曲某，****总经理曲某在接到电话报告后，要求按照企业应急预案立即启动应急响应程序，并向市监管环保部门报告及拨打110报警电话。

（二）事故救援情况

2025年7月23日12时30分左右，陈某某在接到马某某电话后立即前往废液车间，同时上报****总经理曲某，曲某要求做好防护马上对伤员进行抢救，并预防事态扩大。陈某某到达现场后立即与化验员马某某、司机冯某某轮流对王某某进行心肺复苏及人工呼吸抢救，直至120急救人员到达现场接替救援，经120救护人员现场确认王某某已死亡。****总经理曲某接到陈某某电话报告后按照应急预案立即启动应急响应，要求第一时间上报监管部门，拨打110报警电话，并立即赶往事发现场进行指挥。同时政府部门工作人员、派出所民警相继到达现场，文圣区应急局

局长带领本局工作人员对现场空气中危险物质进行持续监测并要求企业按照应急处置程序在不破坏现场的情况下按照对现场废液进行清理，预防事态扩大。

（三）其他相关情况

2025年7月23日，事发地点处于视频监控盲区，且为非工作时间，无目击证人，无法确认事件定性问题，疑似突发疾病，区应急局工作人员对罐车内溶液进行取样封存。区应急局按照突发情况事件上报市应急管理局，死者家属情绪激动，在与死者家属沟通，通过法医鉴定确认死因时，家属极其不配合，坚持不同意法医鉴定，并多次前往区应急管理局进行上访，应急局局长及工作人员做好了安抚家属的工作。后经家属、朋友劝说同意于2025年8月25日9时对死者（王某某）法医鉴定，同时将事件发生后封存的样品送往沈阳化工研究院有限公司化工安全技术与工程中心进行成分及含量分析。2025年9月12日，收到罐车内溶液分析检测报告，报告中成分为26.5%的多硫化钠、1.6%的氢氧化钠、0.9%的三硫代碳酸钠、0.8%的叔丁基硫醇、微量甲醇、微量乙酸钠、70%的水。2025年9月27日，收到中国医科大学司法鉴定中心法医鉴定报告，报告中明确死者系因硫化物中毒而死亡。因事发现场为监控盲区，区应急局工作人员经过对其周边调查，调取了事发影像资料。影像显示，11时33分押运员王某某在罐车尾部拉扯车上的黑色胶皮管放入中间介质中，11时44分押运员王某某上到罐体上手动打开排气阀门。

经事发影像资料和危废液体介质的定性分析结果和鉴定机构医学鉴定资料作为确实本起事件为生产安全事故的重要佐证后，区应急管理局立即上报区政府，文圣区政府立即成立事故调查组开展事故调查工作。

（四）事故涉及人员情况

1.王某某，男，汉族，身份证号：2110031973********，辽阳市****运输有限责任公司押运员。

2.凌某某，男，汉族，身份证号：2110111972********，辽阳市****运输有限责任公司法定代表人、总经理。

3.巴某，女，汉族，身份证号：2110021972********，辽阳市****运输有限责任公司安全管理人员。

4.马某某，男,汉族，身份证号：2110021978********，辽阳市****运输有限责任公司经理、车辆管理者。

5.冯某某，男，汉族，身份证号：2110031971********，辽阳市****运输有限责任公司司机。

6.陶某，男，汉族，身份证号：2110041975********，********装卸搬运服务队****劳务班长。

三、人员伤亡和经济损失情况

（一）死亡人员情况

王某某，男，52岁，汉族，系辽阳市****运输有限责任公司押运员，住址：辽宁省辽阳市文圣区中华大街12组21号。

（二）直接经济损失情况

该起事故造成直接经济损失约人民币220万元。

四、事故发生的原因

（一）直接原因

辽阳市****运输有限责任公司押运员王某某安全意识淡薄、违反企业操作规程，在****环保工程有限公司废液处理车间待卸区域中午午休无监护人员，且未佩戴劳动防护用品情况下，违章操作擅自卸车，导致其中毒事故。

（二）间接原因

1.**辽阳市****运输有限责任公司：**作为事故发生主体责任单位，企业主体责任落实不彻底，对事故发生负管理责任，是导致事故发生的间接原因之一：

（1）存在对企业员工违章操作管理程式化，企业员工擅自卸车的违章行为违反了企业规章管理制度。

（2）存在对企业员工安全教育培训流于形式，安全教育培训没有面对面进行，只在线上软件对员工进行安全培训教育，应遵循“线下为主，线上为辅”的原则进行安全教育培训。

2.********装卸搬运服务队：

****服务队派遣到****的工作人员安排未持有安全生产知识和管理能力考核合格证的管理人员进行安全管理，企业经营者虽持有主要负责人安全考试合格证，但长期未在****进行管理，是导致事故发生的间接原因之一。

3.**凌某某：**辽阳市****运输有限责任公司法定代表人、总经理，作为企业安全生产第一责任人，安全教育培训流于形式，企业员工违章操作，擅自卸车违章操作。对事故发生负有管理责任，是导致事故发生的间接原因之一。

4.**巴某：**辽阳市****运输有限责任公司安全管理人员，人员安全教育培训表面化，对事故发生负有责任，是导致事故发生的间接原因之一。

5.**马某某：**辽阳市****运输有限责任公司经理、车辆管理人员，2025年7月23日，安排司机冯某某、押运员王某某驾乘辽K8****号危险化学品罐车向****运输危险废料，在车辆到达指定卸车地点后，未对车辆状态进行调度了解，对车辆疏于管理，对事故发生负有责任，是导致事故发生的间接原因之一。

6.**冯某某：**辽阳市****运输有限责任公司司机，违反企业全员安全生产责任制度，到达指定待卸区域后，直接在驾驶室内睡觉，在无人卸车等待时，未与押运员一同对货物进行监管职责，对事故发生负有责任，是导致事故发生的间接原因之一。

7.**陶某：**********装卸搬运服务队****劳务班长，作为劳务代班班长、安全管理人员，未经安全生产知识和管理能力考核合格从事安全生产安全管理工作，对事故发生负有责任，是导致事故发生的间接原因之一。

（三）其他情况

****环保工程有限公司作为“7·23”一般中毒事故发生地，事故发生后第一时间启动应急响应，安全员能按照应急演练培训进行应急抢救。虽不涉及直接原因及间接原因，但企业现场危险废物溢流，虽经及时处置未造成实际环境污染，但已形成环境安全风险隐患。

五、事故性质

经调查认定：辽阳文圣****运输有限责任公司“7·23”一般中毒事故是一起因企业员工安全意识淡薄、违章操作造成的一般中毒的生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

王某某，男，52岁，辽阳市****运输有限责任公司押运员，安全意识淡薄，违反操作规程。对该起事故负有主要责任，因其在事故中死亡，故不再追究其责任。

（二）建议行政处罚人员

1.**凌某某**，建议由文圣区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《中华人民共和国应急管理部令》(生产安全事故罚款处罚规定)第十九条第一项规定，对其处上一年年收入40%罚款的行政处罚。

2.**巴某**，建议由文圣区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《中华人民共和国应急管理部令》(生产安全事故罚款处罚规定)第二十条第一项规定，对其处上一年年收入20%罚款的行政处罚。

3.**马某某**，建议由文圣区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《中华人民共和国应急管理部令》(生产安全事故罚款处罚规定)第二十条第一项规定，对其处上一年年收入30%罚款的行政处罚。

（三）建议行政处罚事故单位

1.**辽阳市****运输有限责任公司**

作为事故发生主体单位，建议文圣区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项和《中华人民共和国应急管理部令》(生产安全事故罚款处罚规定)第十四条第二项规定对其进行行政处罚。建议市交通运输部门对其问题整改进行监督。

2.********装卸搬运服务队**

作为事故发生装卸单位，建议文圣区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一项和《应急管理行政处罚裁量权基准》第12条裁量介次A项规定对其进行行政处罚。

（四）建议由所在企业予以处分人员

1.**冯某某**

辽阳市****运输有限责任公司司机，对其违反企业全员安全生产责任制问题，建议由辽阳市****运输有限责任公司处理，并将处理结果上报辽阳文圣****运输有限责任公司“7·23”一般中毒事故调查组备案。

2.**陶某**

********装卸搬运服务队****劳务班长，作为劳务代班班长、安全管理人员，未经安全生产知识和管理能力考核合格从事安全生产安全管理工作，建议由********装卸搬运服务队处理，并将处理结果上报辽阳文圣****运输有限责任公司“7·23”一般中毒事故调查组备案。

（五）建议移交行业主管部门处理

****环保工程有限公司作为事故发生地单位，做到了车辆进厂检验，并对进厂车和人员进行了核对及相关告知，企业将卸车入库、杂物分拣、倒运、生产上料、投料等工作承包给**公司，并签订了承揽合同和安全协议。事故发生后公司第一时间启动应急响应，安全员能按照应急演练培训进行应急抢救，企业对现场泄露危险废物按照应急处置方案进行处理，现场废液流出后企业及时利用沙土对废液经行覆盖回收处置。事故虽发生在其厂内，但企业将装卸车等工作承包给**公司，并对劳务人员进行安全教育培训及日常监管，并纳入到本公司管理中。但对已形成环境风险隐患，建议由市生态环境局对****环保工程有限公司进行处理。

（六）对行业监管部门的处理建议

辽阳市交通运输综合行政执法队文圣交通运输执法大队，虽然依法依规履行企业巡查检查职责，但该起事故中暴露出的企业对司机及押运人员货物装卸过程中的“三违”情况管理不到位、教育不到位的问题，反映出文圣大队对企业一线员工的“三违”行为检查督导力度有欠缺。建议由辽阳市交通运输局对辽阳市交通运输综合行政执法队文圣大队予以处理。

七、事故防范和整改措施。

（一）吸取事故教训，落实企业主体责任

监管部门要举一反三，完善安全生产全链条监管制度、落实检查、督查要点，加大企业“三违”行为处罚力度，进一步压实企业主体责任。督促辽阳市****运输有限责任公司和********装卸搬运服务队，要增强安全生产工作的紧迫感和责任感，充分认识并深刻吸取事故带来的教训，加强对装卸车现场管理规范，杜绝企业员工“三违”情况。

（二）加强安全培训教育

辽阳市****运输有限责任公司，企业主要负责人和安全管理人员要加强对《中华人民共和国安全生产法》的学习，提高安全管理人员的安全管理水平，增强员工自我防护能力。要加强开展从业人员的安全教育培训工作，对企业员工要加强危险货物车辆装卸操作规程的安全教育培训，认真吸取事故教训，举一反三，认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，及时消除事故隐患，避免类似事故发生。

辽阳文圣****运输有限责任公司“7·23”一般中毒事故调查组

2025年12月2日