江川雄关滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）“4·1”高处坠落事故调查报告

玉溪市江川区政府事故调查组

2025 年 6 月 9 日

目录

一、事故基本情况 ..... - 2 -
（一）事故发生单位及相关单位概况 ..... - 2 -
（二）事故发生单位安全管理情况 ..... - 3 -
（三）事故发生经过 ..... - 3 -
（四）事故现场情况 ..... - 4 -
（五）人员伤亡和直接经济损失 ..... - 4 -
二、事故应急处置及评估情况 ..... - 5 -
（一）事故信息接报及响应情况 ..... - 5 -
（二）事故应急处置评估 ..... - 5 -
三、事故原因分析 ..... - 6 -
（一）直接原因分析 ..... - 6 -
（二）间接原因分析 ..... - 6 -
（三）事故类型及性质 ..... - 11 -
四、事故发生地政府及相关部门工作开展情况 ..... - 12 -
（一） 雄关乡工作情况 ..... - 12 -
（二） 玉溪市江川区应急管理局工作情况 ..... - 12 -
（三） 玉溪市江川区住房和城乡建设局工作情况 ..... - 14 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... - 15 -
（一）建议不予追究人员 ..... - 15 -
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 ..... - 16 -
（三）其他处理建议 ..... - 20 -
六、事故主要教训 ..... - 24 -
（一）各方责任单位未严格落实安全生产责任。 ..... - 24 -
（二）施工作业人员安全意识淡薄。 ..... - 24 -
（三）行业监管部门工作部署不深入。 ..... - 24 -
七、事故防范和整改措施建议 ..... - 24 -

江川雄关滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）“4·1”高处坠落事故调查报告

2025年4月1日10时14分许，玉溪市江川区滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）发生一起建筑施工高处坠落事故，造成1人当场死亡，2人不同程度受伤，直接经济损失约150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、调查取证、综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范整改措施。

经事故调查组调查认定，江川雄关滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目(二期启动区)“4·1”一般高处坠落事故是一起因施工作业人员安全意识淡薄，先后违规制作单人多人登高作业挂梯进行外墙彩钢板安装作业，且在施工作业中施工作业人员未按规定正确佩戴安全帽、系挂安全带，因指挥不当致使多人登高作业挂梯超载挂梯挂钩断裂造成人员伤亡的生产安

全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：玉溪市江川区鑫农投资开发管理有限责任公司，统一社会信用代码91530403MA7C50XXXX；法定代表人：朱X霆。

2.监理单位：云南世纪永立工程管理咨询有限公司，统一社会信用代码91530402709809XXXX；法定代表人：郭X，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：建设工程监理及咨询服务；房地产开发经营；工程项目管理；工程造价咨询；工程招标代理；政府采购代理；工程技术咨询。资质证书编号:E153002997-4/2，资质类别及等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级（可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务）。

3.工程总承包单位及施工单位：云南熙盛建设工程有限公司，统一社会信用代码91530111MA6MY3XXXX；法定代表人：王X引，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：房屋建筑工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、建筑工程劳务分包等；资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、施工劳务不分等级，安全生产许可证：（云）JZ安许证字〔2019〕000507。

4.钢结构劳务分包单位：云南黄盛建筑劳务有限公司，统一

信用代码 91530102MABY7LXXXX；法定代表人：黄 X 贵。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：一般项目，对外承包工程，承接总公司工程建设业务；金属门窗工程施工；工程管理服务。许可项目：建设工程施工。

（二）事故发生单位安全管理情况

云南熙盛建设工程有限公司建有《安全生产责任制》《安全生产责任目标考核办法》《安全生产检查制度》《领导带班制度》《安全技术操作规程》等安全生产管理制度，要求采取抽查、巡查的方式，每周对工地进行检查，做好安全日志和相关记录。

（三）事故发生经过

2025 年 4 月 1 日，王 X 彬、王 X 品、夏 X 高、许 X 超 4 人和杨 X 立、郭 X 雪 2 人（属项目中其他班组辅助工，）于 8 时许，进入工地现场进行 3#冷库外墙墙面彩钢瓦安装。10 时 14 分许（监控视频记录），地面辅助工杨 X 立、郭 X 雪在协助起吊 3#冷库上层彩钢瓦退至安全距离，彩钢瓦吊运至屋面附近时，因彩钢瓦位置偏差过大，许 X 超（佩戴安全带系挂于屋面檩条）从屋面进入挂梯辅助对彩钢瓦位置进行调整，第二批多人登高作业挂梯挂钩断裂连同梯上 3 名作业人员（王 X 彬、王 X 品、夏 X 高）一起坠落在 3#冷库外面施工作业道路地面上，许 X 超被安全带悬挂于三楼外墙檩条处。造成 1 人死亡，2 人受伤。



图 事发前挂梯上的登高作业人员所处位置

（四）事故现场情况

事故项目位于玉溪市江川区雄关乡白义线（X311 道）弥楚高速雄关枢纽。该项目包括 1#、2#、3#共计 3 栋冷库和综合楼（含消防水池）4 个单位工程以及室外配套项目，其中 1#冷库 13951.69 ㎡钢框架结构、2#冷库 13951.69 ㎡钢框架结构、3#冷库 10131.76 ㎡钢框架结构、综合楼 6679.08 ㎡框架结构。该项目采用 EPC+O（设计、施工、采购、运营）模式建设。

（五）人员伤亡和直接经济损失

1.死者，王 X 彬，男，汉族，住址：云南省昭通市永善县 XX 乡，系云南黄盛建筑劳务有限公司钢结构安装人员劳务班组长。

2.伤者，王 X 品，男，汉族，住址：云南省昭通市永善县

XX 乡，系云南黄盛建筑劳务有限公司钢结构安装人员。

3.伤者，夏 X 高，男，汉族，住址：云南省宣威市 XX 镇，系云南黄盛建筑劳务有限公司钢结构安装人员。

4.事故调查组认定，事故直接经济损失约 150 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

4 月 1 日 10 时 15 分许，事故发生后施工单位云南熙盛建筑工程有限公司立即启动应急救援预案，及时拨打 120 急救电话，安排人员对接 120 救护人员及车辆。11 时许，120 救护车达到现场，经抢救，王 X 彬已无生命体征，王 X 品、夏 X 高 2 人由 120 救护车送往玉溪市江川区人民医院救治。

玉溪市江川区住房和城乡建设局接到雄关乡人民政府报告后，立即报告至玉溪市江川区人民政府，开展应急救援、医疗救治、善后处置等工作。

（二）事故应急处置评估

经事故调查组评估认为，在本次事故应急救援处置过程中，江川区委、区政府高度重视，雄关乡、区直有关部门行动迅速、响应及时，分工协作、科学救援，未出现救援人员伤亡情况。善后工作处置得当，死者家属得到有效安抚和帮助，伤者得到有效治疗。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场调查取证、询问，事故调查组认定事故直接原因为：玉溪市江川区滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）在组织3#冷库外墙彩钢板安装过程中，施工作业人员安全意识淡薄，先后违规制作单人、多人登高作业挂梯，进行外墙彩钢板安装作业，作业中作业人员未按规定正确佩戴安全帽、系挂安全带，因指挥不当，致使多人登高作业挂梯超载挂梯挂钩断裂，导致该起事故发生。

（二）间接原因分析

1.施工单位云南熙盛建筑工程有限公司未认真报审分包单位资质，致使钢结构吊装分包工程无资质施工。经查，该项目分包包括消防工程，场地强夯地基处理，钢结构加工，钢筋、模板、混凝土工程，钢结构楼层、钢结构面漆、钢筋网片、装饰装修、零星工程，钢结构防火涂料，防水工程，钢结构雨棚加工、施工，钢结构吊装等9项分包，其中钢结构吊装劳务分包单位资质施工单位未认真组织报审，导致该项目钢结构吊装工程劳务分包给无建筑业劳务资质的单位[1]（其余8家分包公司均有资质）。

2.三级安全教育不到位，教育记录不实，作业人员培训不合

[1]《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条存在下列情形之一的，属于违法分包：（二）施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第八条分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。严禁个人承揽分包工程业务。

格即上岗作业。经查，云南熙盛建筑工程有限公司《施工人员三级安全教育卡》显示：云南黄盛建筑劳务有限公司王X彬、夏X高、许X超、王X品等4人分别3月27日完成公司级，3月29日完成项目级，3月31日完成班组级等三级安全教育，培训教育学时48小时。而3月28日王X彬即组织上述4人在2名辅助人员的配合下开始安装3#冷库外墙墙面彩钢瓦，存在边培训边作业，属三级安全教育不到位，培训不合格上岗作业[2]。经调查、询问，劳务单位丁X海2025年4月1日没有上班，但安全晨会记录却有签名，且外墙板安装班组晨会记录与雨棚筏板钢筋班组、室外管道安装班组挡土墙临边防护搭设班组等活动教育一致，班前安全教育无针对性、实质性。

3.安全风险分级管控和隐患排查治理不到位，事故隐患长期存在。经查，施工单位未认真落实全员安全生产责任制和安全生产管理制度。安全责任书企业负责人未签字、未盖公章。项目部未对班组长签订责任书；施工单位对施工现场危险源未认真组织辨识和开展风险评价分级，危险源辨识不全面，没有落实分级管控措施；施工单位编制、监理单位审核通过的《钢结构制作、安装专项施工方案》存在严重缺陷[3]；施工单位安全检查不到位，

[2] 《住房城乡建设部办公厅关于贯彻落实《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》的实施意见》（九）严格执行作业人员先培训后上岗制度。建筑施工企业要严格落实三级教育培训制度，对新职工进行至少32学时的安全培训---- ----建筑施工作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，必须接受安全教育培训，未经教育培训或教育培训不合格的人员，不得上岗作业。

[3] 方案中没有风险辨识与分级、无资源配置和劳动力计划章节内容，高空作业安全防范措施不具体，方案未包含3#冷库，方案“第6章 外墙板安装施工”无法满足施工安全保障，“方案中7.3.2（7）高处作业防护中也未提及外墙板安装的安全保障防护措施”。

安全生产仅有周检记录，月检、季检、专项检无检查台账和检查记录，无公司级领导带班检查记录，周检记录存在代签字；安全日志记录不完整，未反映存在的安全隐患问题及处理情况，危险性较大分部分项工程清单未包含钢结构吊装；现场安全防护设施无验收记录；企业负责人未履行带班检查工作职责，公司级安全周检仅有项目经理和专职安全员签名；施工现场专职安全员配备不到位，旁站监督不到位[4]；未认真报审作业人员资格，安全技术措施方案落实不到位[5]。技术负责人对项目制定的安全操作规程疏于审核、管理，安全技术交底依据不充分，交底内容与现场实际不符，钢结构安装（特别是冷库厂房外墙安装施工）技术交底交由项目专职安全员负责向施工班组进行交底，违反《建筑施工安全技术统一规范》（GB59870-2013）8.2 条“建筑施工安全技术交底”的有关规定[6]。未检查劳动防护用品，导致不合格产品进入施工现场。经查，现场采购的劳动防护用品安全帽，生产单位为广东威武实业有限公司，事发当日 3#冷库外墙彩钢板作

[4] 该项目应到位专职安全员 2 名实际到位 1 名，2025 年 2 月 14 日建设单位组织的安全检查明确提出安全员未到岗履职。查云建宝系统打卡记录：2023 年 12 月至事发当日，专职安全员张清怀没有出勤记录。2025 年 3 月 28 日、29 日 3#冷库外墙板安装的旁站监督记录显示施工作业正常，明显与实际不符。

[5] 经查，特种作业人员陈清松、袁发金、黄其卫、普应笙等持有的焊工证均为职业技能鉴定培训中心或人社部门核发，3#冷库外墙彩钢板高处作业人员无高处作业证书，属无证上岗。

[6] 8.2 建筑施工安全技术交底：8.2.1 安全技术交底应依据国家有关法律法规和有关标准、工程设计文件、施工组织设计和安全技术规划、专项施工方案和安全技术措施、安全技术管理文件等的要求进行。8.2.2 安全技术交底应符合下列规定:1 安全技术交底的内容应针对施工过程中潜在危险因素,明确安全技术措施内容和作业程序要求;2 危险等级为Ⅰ级、Ⅱ级的分部分项工程、机械设备及设施安装拆卸的施工作业，应单独进行安全技术交底.8.2.3 安全技术交底的内容应包括:工程项目和分部分项工程的概况,施工过程的危险部位和环节及可能导致生产安全事故的因素,针对危险因素采取的具体预防措施、作业中应遵守的安全操作规程以及应注意的安全事项、作业人员发现事故隐患应采取的措施,发生事故后应及时采取的避险和救援措施。8.2.4 施工单位应建立分级、分层次的安全技术交底制度。安全技术交底应有书面记录,交底双方应履行签字手续，书面记录应在交底者、被交底者和安全管理者三方留存备查。

业人员佩戴的安全帽为镇江安兴玛防护装备有限公司生产(安全帽无“三证一标志”[7])。动火作业审批未做到一作业一审批，如钢结构班组焊接动火作业审批时间从2023年10月11日至2024年6月1日止。对3#冷库外墙彩钢板安装作业人员2025年3月27日和31日利用施工现场建筑材料和设备违规制作的单人和多人登高作业挂梯的行为发现不及时，未采取有效措施加以制止。对2025年3月28日和3月31日检查发现3#冷库外墙彩钢板作业人员违规使用自制多人登高作业挂梯的行为采取口头说服教育、警告的方式要求作业人员自行整改，未立即采取有效措施加以制止。

4.钢结构吊装作业劳务公司云南黄盛建筑劳务有限公司，无资质承揽业务，未派驻安管人员，现场安全管理失控。经查，云南黄盛建筑劳务有限公司在与云南熙盛建筑工程有限公司签订合同编号：XSDZLL-2023019的劳务合同及达成“〔滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）-钢结构安装〕劳务服务合同”作为合同编号：XSDZLL-2023019“劳务合同”的补充合同期间未如实告知无资质的事实，属无资质承揽建筑业务。2023年10月17日施工单位云南熙盛建筑工程有限公司“关于钢结构安装安全管理的通知”，要求云南黄盛建筑劳务有限公司配备吊装作业信号指挥和安全管理人员，但劳务公司

[7] “三证一标志”是指工业品生产许可证、产品合格证、安全鉴定证或安全鉴定报告和安全标志。

直到事发也未配备到位。2023 年 11 月 14 日，因违章操作、高空作业无操作平台、无防坠装置、作业人员随吊物起吊的安全隐患问题，被监理单位处罚。施工现场劳务企业负责人不在岗履职，也未派驻安管人员，完全交由缺乏安全基本知识、培训教育不到位、未取得高处作业资格证的作业人员自控自管，导致安全事故隐患发现不了、整改不了。

5.监理单位云南世纪永立工程管理咨询有限公司，履职监理工作不到位，未及时有效制止发现的安全隐患问题。经查，云南世纪永立工程管理咨询有限公司未认真对钢结构吊装分包单位云南黄盛建筑劳务有限公司单位资质、劳务人员持证上岗情况进行审查；编制的《监理规划》及其《监理实施细则》与所监理的项目衔接不够，针对性不强、未体现项目钢结构吊装的有关监理工作；编制的《旁站监理实施细则》不涉及钢结构吊装，缺乏可操作性、实质性；项目监理机构组成人员长期不在岗履职；未认真审查《钢结构制作、安装专项施工方案》，导致方案存在严重缺陷依然审核通过；未认真贯彻落实《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》，旁站监理不到位。监理巡视检查发现安全隐患问题，以口头方式要求整改，未严格履行监理安全职责，采取及时有效的措施制止违规作业。对 3#冷库外墙彩钢板安装作业在无专项施工方案的情况下，于 2025 年 3 月 27 日和 31 日利用施工现场建筑材料和设备违规制作的单人和多人登高作业

挂梯的行为和对2025年3月28日及3月31日监理巡视检查发现3#冷库外墙彩钢板作业人员违规使用自制登高作业挂梯的行为采取口头说服教育、警告的方式要求进行整改，未立即采取有效措施加以制止。

6.建设单位玉溪市江川区鑫农投资开发管理有限责任公司，落实安全生产“一岗双责”不到位，缺乏问题整治跟踪问效机制，发现问题整改不闭环。经查，玉溪市江川区鑫农投资开发管理有限责任公司2023年10月18日安全检查发现问题无整改回复，检查组长未签名；2023年全年安全检查记录中未提及有关工程分包资质审核有关事项，对工程项目分包工作未履行监管责任，完全交由监理单位负责；2025年2月14日春节后复工安全检查发现施工单位未完成全员安全教育、安全日志填写不规范、预防高处坠落专项整治工作开展不深入、专职安全员不在岗履职、安全晨会制度落实不到位等问题，没有跟踪整改，问题得不到闭环管理。

（三）事故类型及性质

经现场调查取证、询问、查阅相关资料，事故调查组认定：江川区滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）“4·1”高处坠落事故是一起一般安全生产责任事故。

四、事故发生地政府及相关部门工作开展情况

（一）雄关乡工作情况

雄关乡负责属地安全生产监管工作。制定了《雄关乡安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（雄政发〔2024〕20号）、《雄关乡安全生产委员会2024年工作要点》（雄政发〔2024〕21号）、《雄关乡节前安全生产综合大排查大整治工作方案》、《玉溪市江川区雄关乡安全生产和自然灾害风险隐患排查整治专项行动方案》（便笺〔2025〕2号）、《雄关乡安全生产风险隐患大排查大整治工作方案》等工作文件，明确了党政主要领导为安全生产工作第一责任人，进一步细化了乡党政班子成员的安全生产工作职责，构建了“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，对乡属各部门、各村（社区）重点安全生产工作职责进行了再明确、再细化，做到层层分解任务，责任到人。按照“三管三必须”要求，对属地内各行业领域开展了安全生产隐患大排查大整治工作。在历次项目推进工作会议上，主要负责同志对项目各方传达学习关于在建工程项目安全生产管理工作要求，强调安全生产工作的重要性和严肃性，督促企业按规定开展安全宣传、安全培训、安全制度建设，以及安全巡查、隐患问题排查整治，严格落实好安全生产责任。

（二）玉溪市江川区应急管理局工作情况

区应急局主要负责对全区安全生产工作进行监管统筹。针对建筑领域印发《关于印发玉溪市江川区安全生产和自然灾害风险

隐患排查整治专项行动方案的通知》（玉江安发〔2024〕12号）、《玉溪市江川区安全生产委员会办公室关于印发安全生产风险隐患大排查大整治工作方案的通知》（玉江安发〔2025〕3号）、以及《玉溪市江川区安全生产委员会办公室关于深刻汲取事故教训抓实工程建设领域安全生产工作的通知》（便笺〔2025〕9号）等文件，要求各乡镇（街道）和区级有关单位认真研究当前工程施工领域面临的新情况、新问题，科学谋划、统筹部署、靠前指导、主动服务。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，压实责任，扫除盲区，紧盯重点部位和薄弱环节，常态化开展安全生产暗访检查，严格管控重大风险，严肃整治事故隐患，严厉打击各类非法违法行为，切实保障工程施工领域安全稳定。

结合治本攻坚三年行动，持续全面深入开展安全生产风险隐患排查整治专项行动以及安全生产风险隐患大排查大整治工作。截至目前，全区共开展安全风险隐患排查企业（点位）1125户次，共排查重大事故隐患51项。企业自查安全隐患198项，部门排查发现隐患1484项，完成隐患整改1264条，整改率达85.17 %，全区安全生产工作取得阶段性成效。此外，今年以来区安办共开展4次督查检查，督促指导各成员单位严格落实“一岗双责”和“三管三必须”要求，对排查出的隐患及时整改，对暂未能立行整改的隐患问题，按要求上报整改进度，按时整改。

（三）玉溪市江川区住房和城乡建设局工作情况

区住建局作为辖区内房屋市政工程安全生产的行业主管部门，根据职能职责对玉溪市江川区滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）实施质量、安全监督管理工作。监督过程中严格执行《玉溪市江川区住房和城乡建设局关于贯彻落实<云南省房屋市政工程监理报告制度(试行)工作方案>的通知》（玉江建发〔2019〕19号）、《玉溪市江川区建设工程质量安全监督执法计划》（玉江建发〔2018〕21号）、《关于印发建筑工程质量安全检查有关工作制度的通知》（玉江建发〔2017〕23号）、《玉溪市江川区住房和城乡建设局关于印发<玉溪市江川区房屋市政工程安全“晨会”制度实施方案>的通知》玉江建发〔2023〕6号等文件要求，成立安全生产管理领导小组，严格履行领导班子成员安全生产“一岗双责”责任制。工作中以会议、通知、培训、检查等方式贯彻落实上级部门有关安全生产的各项要求部署。2024年3月22日召开玉溪市江川区住房城乡建设领域质量工作暨安全生产治本攻坚三年行动动员部署工作会，2024年4月10日转发《云南省房屋建筑和市政基础设施工程监理行为专项整行动方案》，2024年7月12日转发《开展全市房屋市政工程领域安全生产资格证书涉假专项治理工作通知》，2024年12月30日下发《关于扎实做好岁末年初以及2025年元旦春节期间全区房屋建筑和市政工程安全防范工作的通

知》,全面加强辖区内房屋市政工程建筑施工安全生产管理工作。2023年12月7日办理质量、安全监督手续，并制定了项目工程监督计划。2023年11月22日办理施工许可证（证书编号:530403202311220101）。2025年以来，玉溪市江川区住房和城乡建设局召开各类安全生产会议8次,检查全区房屋市政建筑工地41项（次），下发安全生产巡查检查记录47份，安全生产限期整改通知12份，工程质量监督巡查记录22份，工程质量限期整改通知9份，停工整改通知3份。项目自办理监督手续以来，下发《施工安全监督抽查记录表》23份，下发《建设工程施工安全限期整改通知书》7份，开展安全生产行为监督检查2次，转发安全生产及环境保护等各类会议学习、培训、通知43份，主持召开项目安全生产专题会4次。对工程存在的一般质量安全隐患督促整改，对较大质量安全隐患要求整改回复，整改率达100%，回复率达100%。玉溪市江川区住房和城乡建设局对玉溪市江川区滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）的质量、安全监管工作，贯彻落实到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究人员

王X彬，男，汉族，住址：云南省昭通市永善县XX乡。系云南黄盛建筑劳务有限公司钢结构安装劳务班组组长。在施工过程中，安全意识淡薄，不落实岗位安全责任，违反操作规程，未经批准违规组织制作、使用登高作业挂梯，未取得高处作业资格

从事高处作业，违章指挥高处施工作业，未正确佩戴和使用劳动防护用品。鉴于其在此次事故中已死亡，建议不再追究其相关责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.云南熙盛建筑工程有限公司

在此次事故中，未认真落实全员安全生产责任制和安全生产管理制度；贯彻落实生产安全事故隐患排查治理制度不力，未采取有效措施及时消除事故隐患；将工程分包给不具备相应资质条件的单位；未按照规定配备安全生产管理人员；从业人员培训不合格即上岗作业；未如实记录安全生产教育和培训情况；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；落实安全风险分级管控和隐患排查治理不力；发现从业人员违章作业制止不力。对本次事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，由玉溪市江川区应急管理局对其实施行政处罚；其他事项由玉溪市江川区住房和城乡建设局依法依规处理。

2.云南黄盛建筑劳务有限公司

在此次事故中，无资质承揽该项目钢结构吊装劳务作业，不具备安全生产条件；未按照规定配备安全生产管理人员；未及时排查生产安全事故隐患；高处作业人员未取得相应资格证书即上岗作业；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；未采取有效措施消除事故隐患；未组织编制危险性较大分部分项工程专项施工方案；安全防护用具、施工机具及配件（登

高作业挂梯）未经查验即投入使用。对本次事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，由玉溪市江川区应急管理局对其实施行政处罚；其他事项由玉溪市江川区住房和城乡建设局依法依规处理。

3.王X引，男，住址：云南省宣威市XX乡，系云南熙盛建设工程有限公司法定代表人。作为公司法人未履行安全生产管理职责；未深入施工现场检查指导安全生产。对本起事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，由玉溪市江川区应急管理局对其实施行政处罚；其他事项由玉溪市江川区住房和城乡建设局依法依规处理。

4.聂X凯，男，住址：云南省宣威市XX乡，系云南熙盛建设工程有限公司副总经理，负责公司日常事务管理，是“玉溪市江川区滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）”实际控制人（即公司主要负责人）。作为公司主要负责人，未认真履行安全生产工作职责；未严格督促、检查项目安全生产工作，对项目中存在的危险性较大分部分项工程安全管理监控不力，未及时排查处理施工现场安全事故隐患；未履行《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》。对本起事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，由玉溪市江川区应急管理局对其实施行政处罚；其他事项由玉溪市江川区住房和城乡建设局依法依规处理。

5.武X，男，住址：云南省昆明市XX区，担任云南熙盛建设工程有限公司“玉溪市江川区滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）”项目生产经理，作为项目生产经理，在组织洽谈钢结构安装劳务合同期间，未对劳务单位资质进行审查，导致违法分包行为发生，履行安全生产管理职责不到位。对本起事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，由玉溪市江川区应急管理局对其实施行政处罚；其他事项由玉溪市江川区住房和城乡建设局依法依规处理。

6.蔡X，男，住址：云南省昆明市XX区，担任云南熙盛建设工程有限公司“玉溪市江川区滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）”项目负责人（项目经理），作为项目经理，在组织洽谈钢结构安装劳务合同期间，未对劳务单位资质进行审查，导致违法分包行为发生；未按规定实施项目安全管理；对项目存在的危险较大分部分项工程安全管理监控不力，未及时排查有效处理施工现场安全事故隐患；未按规定配备施工现场专职安全生产管理人员；未严格落实安全生产管理责任、规章制度和操作规程；组织制定的危险性较大分部分项工程专项施工方案存在严重缺陷，安全技术交底不到位、实质性差；岗前安全教育不到位；未审核高处作业人员持证情况导致无证上岗；未认真组织排查生产安全事故隐患，及时有效消除安全事故隐患。对本起事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》

相关规定，由玉溪市江川区应急管理局对其实施行政处罚；其他事项由玉溪市江川区住房和城乡建设局依法依规处理。

7.徐X玺，男，住址：云南省楚雄市开发区丰胜路市建筑公司，系云南熙盛建设工程有限公司“玉溪市江川区滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）”施工单位专职安全员。作为项目专职安全员，对现场危险性较大分部分项工程安全专项施工方案实施监督管理不到位；未如实记录安全生产教育和培训情况；未及时制止和纠正违章作业行为；对检查中发现的安全事故隐患未报告、未及时有效处理。对本起事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，由玉溪市江川区应急管理局对其实施行政处罚；其他事项由玉溪市江川区住房和城乡建设局依法依规处理。

8.张X怀，住址：云南省大理白族自治州鹤庆县XX乡，系云南熙盛建设工程有限公司“玉溪市江川区滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）”专职安全员。作为专职安全员，未认真履行安全生产管理职责；未参与施工现场安全生产经常性检查。对本起事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，由玉溪市江川区应急管理局对其实施行政处罚；其他事项由玉溪市江川区住房和城乡建设局依法依规处理。

9.黄X贵，男，住址：云南省昭通市永善县XX乡，系云南

黄盛建筑劳务有限公司法定代表人，主要负责公司业务洽谈并组织完成各项洽谈业务。在施工过程中，未履行企业主要负责人安全生产职责，未按规定对所承担的工程项目实施安全生产管理、检查，未按规定配备专职安全生产管理人员，对监理、总包单位提出的安全隐患问题整改不力。对本起事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，由玉溪市江川区应急管理局对其实施行政处罚；其他事项由玉溪市江川区住房和城乡建设局依法依规处理。

（三）其他处理建议

1.云南世纪永立工程管理咨询有限公司

在此次事故中，对本项目施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案审查不严；未审查钢结构吊装分包单位资质和作业人员资格；发现安全事故隐患未及时有效以书面指令要求施工单位整改或停止施工。对本次事故负有监理责任。违反《建设工程安全生产管理条例》相关规定，由玉溪市江川区住房和城乡建设局依法依规处理。

2.玉溪市江川区鑫农投资开发管理有限责任公司

未认真贯彻落实安全生产“一岗双责”“管生产经营必须管安全”要求；对施工单位安全管理不到位；对项目中存在的违法分包行为不查证、不过问；未采取有效措施及时制止违章作业；对施工现场长期存在的安全隐患问题缺乏有效跟踪处理机制；对施工单位专职安全员配备不到位问题失管失控。对本起事故负有

责任。责令其向玉溪市江川区住房和城乡建设局作出深刻书面检查，并对相关责任人作出处理。

3.胡X良，男，住址：云南省玉溪市XX区，系云南世纪永立工程管理咨询有限公司副总经理，玉溪市江川区滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）总监理工程师。作为项目总监理工程师，未认真组织审查施工单位提交的安全技术措施和专项施工方案，致使方案存在严重缺陷依然审查通过，且未认真组织监督施工单位实施；对施工单位未提交报审的分包单位资质、人员资格视若无睹；选派的旁站监理工作不到位；巡视检查发现的安全事故隐患未及时有效处理，导致安全隐患酿成安全事故。对本起事故负有责任。建议依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定，由玉溪市江川区住房和城乡建设局依法依规处理。

4.张X明，男，住址：山东省德州市平原县XXX镇，系云南世纪永立工程管理咨询有限公司“玉溪市江川区滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）”专业监理工程师。未严格履行《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》，旁站监理不到位，发现施工单位未按照专项施工方案实施，未及时有效要求其整改；对危大工程专项巡视检查不到位，巡查发现安全事故隐患未及时有效处理。对本起事故负有责任。建议依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定，由玉溪市江川区住房和城乡建设局依法依规处理。

5.施X涛，男，住址：云南省玉溪市红塔区XX街道，系云南世纪永立工程管理咨询有限公司“玉溪市江川区滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）”监理员。未认真履行监理员职责，旁站监理不到位，对危大工程专项巡视检查不到位，巡查发现安全事故隐患未及时有效处理。建议依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》相关规定，由玉溪市江川区住房和城乡建设局依法依规处理。

6.鲁X，男，住址：云南省玉溪市红塔区XX街道，系玉溪农林投资开发有限公司副总经理，分管公司项目建设、农民工工资、安全生产。2021年玉溪农林投资开发有限公司和玉溪言鼎文化旅游投资发展有限责任公司共同出资成立玉溪市江川区鑫农投资开发管理有限责任公司后由其负责管理。未认真履行安全生产“一岗双责”“管生产经营必须管安全”要求，未建立隐患问题跟踪问效机制，对违法分包行为和施工现场长期存在的安全事故隐患督促整改闭环管理不到位。对本起事故负有责任。责令其向玉溪农林投资开发有限公司作出书面检查，并由玉溪市江川区鑫农投资开发管理有限责任公司通报问责。

7.马X，男，住址：云南省玉溪市XX区，系玉溪市江川区鑫农投资开发管理有限责任公司副总经理，玉溪市江川区滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）项目负责人。未认真履行“管生产经营必须管安全”工作要求，对违法分包行为和施工现场长期存在的安全事故隐患未未进行跟

踪整改。对本起事故负有责任。责令其向玉溪市江川区鑫农投资开发管理有限责任公司作出书面检查，并进行通报问责。

8.王X品，男，汉族，住址：云南省昭通市永善县XX乡。系云南黄盛建筑劳务有限公司钢结构安装人员。在施工过程中，安全意识淡薄，不落实岗位安全责任，违反操作规程，参与违规制作、使用登高作业挂梯，未取得高处作业资格从事高处作业，未正确佩戴和使用劳动防护用品。对本起事故负有责任，建议由云南黄盛建筑劳务有限公司依照公司规定处理。

9.夏X高，男，汉族，住址：云南省宣威市XX镇。系云南黄盛建筑劳务有限公司钢结构安装人员。在施工过程中，安全意识淡薄，不落实岗位安全责任，违反操作规程，参与违规制作、使用登高作业挂梯，未取得高处作业资格从事高处作业，未正确佩戴和使用劳动防护用品。对本起事故负有责任，建议由云南黄盛建筑劳务有限公司依照公司规定处理。

10.许X超，男，住址：云南省普洱市墨江哈尼族自治县XX镇。系云南黄盛建筑劳务有限公司钢结构安装人员。在施工过程中，安全意识淡薄，不落实岗位安全责任，违反操作规程，参与违规制作、使用登高作业挂梯，未取得高处作业资格从事高处作业，未正确佩戴和使用劳动防护用品。对本起事故负有责任，建议由云南黄盛建筑劳务有限公司依照公司规定处理。

六、事故主要教训

（一）各方责任单位未严格落实安全生产责任。参建各方主要负责人、安全管理人员未按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定履行企业主要负责人、安全管理人员职责，施工现场安全管控不到位，三级安全教育走过场，教育记录不实，作业人员培训不合格即上岗作业，建设工程安全风险分级管控和隐患排查治理措施不到位，发现问题整改未及时闭环，未落实建筑施工安全“三件套”，未认真贯彻落实房屋市政工程监理行为专项整治和房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动工作要求。

（二）施工作业人员安全意识淡薄。作业人员的安全教育学习走过场，未取得高处作业证书，未经施工单位批准违规制作施工挂梯，班组长指挥不当，作业人员凭经验超荷载作业，未按规定正确佩戴安全帽、系挂安全带，未系牢帽带，佩戴的安全带均为“三点式”。

（三）行业监管部门工作部署不深入。贯彻落实上级主管部门工作部署不深不细，信息未有效传递到项目末梢，质量监督计划与安全监督计划编制针对性不强，履行安全监督职责工作不细致、不深入，问题整治跟踪问效不及时。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化建筑施工安全管理，防止类似事故再次发生，提出如下措施建议:

（一）施工单位要深刻汲取事故教训，依法履行安全生产主体责任，严格落实作业人员教育培训、安全技术交底、隐患排查治理、劳动防护用品配发等安全管理工作，明确各岗位安全生产责任，完善安全生产规章制度体系，配足配齐安全生产管理人员，完善并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，定期开展安全巡视检查，加强施工现场作业管理，及时发现和制止违章作业行为，督促整改安全隐患，避免类似事故发生。

（二）监理单位要根据相关法律法规，结合项目特点完善监理规划、监理实施细则，严格审查施工组织设计、专项施工方案及特种作业人员资格，开展房屋建筑和市政基础设施工程监理行为专项整治，落实监理到岗履职和专业监理工程师旁站、巡视和平行检验制度，同时加大项目安全重大隐患排查治理的督促整改力度，及时整改闭环安全隐患问题，消除施工现场存在的安全风险隐患。

（三）建设单位要加强安全生产“一岗双责”，落实问题整治跟踪问效机制，发现问题及时整改闭环，保证工程项目安全文明措施费用合理使用，要加强项目管理人员教育，建立安全隐患排查治理制度体系，定期不定期组织施工、监理单位相关人员开展安全隐患排查治理，针对长期存在的安全隐患采取有效措施加以防范。

（四）全区在建项目要深刻汲取此起事故教训，落实企业安全生产主体责任，扎实推进房屋市政工程治本攻坚三年行动，建

立完善项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。按照《房屋市政工程安全重大隐患判定标准（2024版）》和《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单》，开展安全生产大检查大排查特别是房屋建筑领域的自检自查，全面排查存在的安全风险隐患，形成事故隐患和整改措施“两个清单”，全面消除项目安全风险隐患，有效防范各类事故生产安全事故。

（五）各乡镇（街道）、行业主管部门要按照应急管理部“安全生产十五条硬措施”和云南省、玉溪市细化落实安全生产十五条措施工作方案，结合实际严格落实地方党委、政府安全生产责任和部门的监管责任，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的工作要求，充分发挥部门安全监管责任，认真排查整治安全隐患，杜绝生产安全事故发生，确保辖区内安全生产形势持续稳定。

玉溪市江川区滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）“4·1”　生产安全事故联合调查组

2025年6月9日