信息类别: 清单管理
公开方式: 主动公开
生成日期: 2024-04-23
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号: 000014349/2024-04504

江西芙蓉建筑工程有限公司德化小区“6•1” 高处坠落事故调查报告

2024-04-23 10:25 来源：濂溪区应急管理局字号： 大 中 小 打印

2023年6月1日15时19分许，江西芙蓉建筑工程有限公司（以下简称芙蓉建筑公司）在九江市濂溪区德化小区T6栋外墙改造工程拆卸百叶窗时，发生高处坠落事故，造成1名工人从10余米高处坠落至地面受伤，经送医院抢救无效死亡，直接经济损失约138万元。

2023年12月28日，区应急管理局接芙蓉建筑公司事故报告后，立即报请区政府进行事故调查。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等国家有关法律法规，区政府成立了以区应急管理局局长洪宇为组长，区公安分局、区应急管理局、区总工会、区住建局、区人社局、十里街道办等单位有关人员为成员的濂溪区江西芙蓉建筑工程有限公司“6·1”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）进行事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过，事故原因及人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议。同时针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程项目情况

该项目为濂溪区城市更新德化片区完整社区项目（以下简称德化片区项目）。2023年4月18日在九江市濂溪区发展和改革委员会备案，项目统一代码：2303-360402-04-01-235107. 项目总投资15000万元，建筑面积340000平方米。建设单位：九江市鄱湖生态建设有限公司。设计单位：重庆渝宏建筑规划设计有限公司。发生高处坠落事故的地点位于德化小区T6栋2单元四楼外立面，约高10m处。

（二）相关单位情况

1.建设单位情况

九江市鄱湖生态建设有限公司（以下简称鄱湖建设公司），成立于2019年10月31日。统一社会信用代码91360402MA38YAD56E;企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所为江西省九江市濂溪区木樨路96号，法定代表人王欣，注册资本玖亿肆仟万元整。经营范围：园林景观绿化工程、市政公用工程、公路工程、仿古建筑工程、房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、运动场地建造工程、水利水电工程、农林工程、土石方工程、河道驳岸工程、河道疏浚工程、环境保护工程、水污染防治工程、城市及道路照明工程；线路管道安装工程的勘察、设计、监理、施工；建筑物拆除服务；河道清淤、市政管道检测及疏通服务；旅游项目投资；旅游规划设计、游乐设施设备工程；工程咨询；城乡规划设计；建设工程招标代理、造价咨询、项目管理；物业管理及公共设施维修、城乡清洁服务；施工劳务；花卉苗木培植、销售、租赁；园林机具、园艺设备生产、销售；园艺及生态环境技术服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.总承包单位情况

中濂建工集团有限公司（以下简称中濂集团公司），成立于2015年1月5日，营业期限：2006年10月26日至2026年10月25日。统一社会信用代码91360402322572458T；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所为江西省九江市濂溪区赛阳镇沙赛路9—6号，法定代表人张昊，注册资本伍亿元整。经营范围为许可项目：建设工程施工，住宅室内装修装饰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：建筑材料销售，体育场地设施工程施工，园林绿化工程施工，农业专业及辅助性活动，劳务服务（不含劳务派遣），食用农产品批发，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级，有效期：2028年12月11日；地基基础工程专业承包壹级，有效期2026年10月13日；建筑机电安装工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、公路工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级、施工劳务企业备案，有效期2026年1月7日。安全生产许可证编号：（赣）JZ安许证字〔2018〕070022.有效期：2021年9月15日至2024年9月15日

3.分包单位情况

江西芙蓉建筑工程有限公司，成立于2011年8月15日，统一社会信用代码91360406578795620L；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所为江西省九江市经开区渔苗塘116号官牌夹复建小区15幢二单元1704室；法定代表人汤芬；注册资本肆仟壹佰万元整。经营范围：许可项目：建设工程施工、住宅室内装饰装修，文物保护工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包，建筑物拆除作业（爆破作业除外），建设工程设计（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），工程管理服务，市政设施管理，普通机械设备安装服务，园林绿化工程施工，住宅水电安装维护服务，房屋拆迁服务，日用家电零售，家用电器销售，制冷、空调设备销售，劳务服务（不含劳务派遣），……。资质类别及等级：消防设施工程专业承包贰级，施工劳务企业备案，古建筑工程专业承包叁级，防水防腐保温工程专业承包贰级，建筑幕墙工程专业承包贰级，环保工程专业承包叁级，地基基础工程专业承包叁级，钢结构工程专业承包叁级，机电工程施工总承包叁级，市政公用工程施工总承包叁级，建筑工程施工总承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包贰级。有效期：2023年12月31日。安全生产许可证编号：（赣）JZ安许证字〔2012〕070015.有效期：2022年1月19日至2025年1月19日。

4.劳务分包单位情况

江西卓尚建筑劳务有限公司（以下简称卓尚劳务公司），成立于2022年8月24日，统一社会信用代码9136042MABY6W6064；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所为江西省九江市濂溪

区爱华新村45号，法定代表人陈义志，注册资本贰佰万元整。经营范围：许可项目:建设工程施工，建设工程设计，建设工程监理，建设工程勘察，住宅室内装饰装修，水利工程建设监理,道路货物运输(不含危险货物)，施工专业作业，建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:土石方工程施工，园林绿化工程施工，金属丝绳及其制品销售，建筑工程用机械销售，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，门窗销售，五金产品零售，制冷、空调设备销售，照明器具销售，建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，劳务服务(不含劳务派遣)，家政服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，礼仪服务，住宅水电安装维护服务，金属门窗工程施工，城市绿化管理，市政设施管理，安全技术防范系统设计施工服务(依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5.监理单位情况

九江市建设监理有限公司（以下简称九江建设监理公司），成立于1994年6月25日。统一社会信用代码：9136040074195651XK。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。住所：江西省九江市浔阳区长虹大道32号建设大厦8-9层。法定代表人：郭冬生。注册资本：陆佰叁拾贰万零叁佰元整。经营范围：建筑工程监理；测绘服务，建筑劳务分包，施工专业作业，公路工程监理，水利工程建设监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：单建式人防工程监理，招投标代理服务，政府采购代理服务，工程造价咨询业务，工程管理服务，信息技术咨询服务，对外承包工程，水土流失防治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（三）工程发包、专业分包及监理情况

1.专业分包情况

2023年5月22日，中濂公司（甲方）与芙蓉建筑公司（乙方）签订《濂溪区城市更新德化片区完整社区项目外墙立面及屋顶工作（二标段）专业分包合同》，分包工程范围与内容：城房一期（6#楼、8#至10#楼、18#楼、19#楼）城房二期T5#楼、T6#楼及设备房；施工内容包括但不限于外立面改造翻新、屋面防水改造等图纸包含的正负零以上所有施工内容且乙方需按规范要求做好各自施工区域内所有安全防护、文明施工及居民沟通协调工作等。承包方式：包工，包料，包安全文明施工，包质量。分包工程期限：2023年5月25日开工（以甲方签发的开工通知为准）至2023年8月15日竣工，合同工期总日历天数82天。乙方项目负责人：汪洋。

2.工程总承包情况

2023年6月21日，发包人九江市鄱湖生态建设有限公司与承包人中濂建工集团有限公司签订《建设工程施工合同》（濂溪区城市更新德化片区完整社区项目）。工程内容：本项目为德化小区及周边改造提升，主要改造内容有外立面改造约34万立方米，屋顶防水处理，绿化景观改造约2万平方米，新建围墙，道路白改黑，消防系统改造，门禁更换，绿地公园建设，路灯亮化工程，慢性步道建设，配套功能室装修，安防监控系统及社区智能化建设等。合同工期：计划开工日期2023年6月22日；计划竣工日期2024年1月31日。工期总日历天数223天。中濂公司项目负责人：徐陈梁；施工员：戴敏家；安全员：李辉林、尚超超。

3.劳务分包情况

2023年6月25日，发包方江西芙蓉建筑工程有限公司（甲方）与乙方江西卓尚建筑劳务有限公司签订《劳务分包合同》，甲方将其承包的濂溪区城市更新德化片区完整社区项目外墙立面及屋顶改造（二标段）（以下简称德化片区项目二标段）专业分包工程的劳务部分，分包给乙方。

4.工程监理情况

2023年6月22日，九江市鄱湖生态建设有限公司（委托人）与九江市建设监理有限公司（监理人）签订《建设工程监理合同》（GF-2012-0202），赣建监理公司委派驻场监理人员4人，其中总监1人（殷俊文）、总监代表1人（李昕）、专监2人（余声、魏煜），负责工程监理工作。

二、事故发生经过、救援和报告情况

（一）事故发生经过

2023年5月21日，芙蓉建筑公司根据分包合同，开始进行濂溪区城市更新德化片区完整社区项目外墙立面及屋顶改造（二标段）施工，卓尚劳务公司陈历云等根据与芙蓉建筑公司负责人汪洋的口头约定（劳务分包合同为6月25日补签），来到工地开展工作。6月1日早晨，李平亮、周岐淼等工人来到德化小区T6栋与T7栋之间的空地开了几分钟班前会，施工现场负责人李志红、蔡报辉讲了安全注意事项，要戴好安全帽，主绳副绳不能系在一起，边角处要包垫好。随后李平亮、周岐淼开始从T6栋一单元（东头）顶层15楼依次往下拆百叶窗，上午拆完了一单元的。14时左右，李平亮、周岐淼来到二单元15楼楼顶，准备自上而下对二单元101至1501室东南角房间（阳台）百叶窗进行拆除。该百叶窗位于房间东面和及南面，呈“L”形。二单元楼顶楼梯间东南角有消防水管，东侧有小门通向楼顶平台。楼顶平台斜屋面压顶有两排柱子，北面2根柱子较粗，南面柱子多一些、较细。拆除工作采用吊绳作业的方式，周岐淼将主绳系牢在北侧自西向东第二根柱子上，并将柱子与绳子接触部分用软物包垫好，副绳（安全绳）也用同样方法系在对面南侧柱子上，两绳沿南偏西向从1501室阳台屋顶南侧垂下。李平亮也将自己的主绳一

端系在楼梯间消防水管上，从东侧上平台的小门引出，向东南沿着斜屋面向前顺着1501室阳台屋顶东侧垂下，副绳（安全绳）系在楼顶平台南侧靠近小门的柱子上，也与主绳一样从1501室阳台东侧垂下，两绳也用软物保护好。休息了10分钟左右，李平亮在阳台东面、周岐淼在阳台南面，将安全带用防坠落阻止器连接在副绳（安全绳）上，坐在主绳上的座板上面开始拆除工作。该座板用活节固定在主绳上，人坐在座板上，由于重力活结会卡住，座板不能移动。向上推送主绳自由端，活结松动，座板就会下滑。拆下来的钢管等材料用葫芦放到地面，工人杨新明在下面接，由废品回收人员黄其贵“老黑”及时运走。到15时19分左右，施工班长干正云巡查到作业点下面，这时第五层百叶窗已拆完，李平亮、周岐淼正准备往下降，干正云提醒他们要注意安全，就到旁边接电话。正在这时，就听见“咚”的一声，转头一看，就见李平亮摔在离他3米多远的地上。

（二）事故救援情况

干正云见李平亮趴在地上，就让搬运材料的黄其贵赶紧拨打了“120”，同时打电话给施工负责人陈历云，让他赶紧报告公司。周岐淼随即滑下来，看到李平亮额头在流血，李平亮的副绳（安全绳）下端被甩到了下面是车库的201室东面房屋的阳台里。周岐淼就打电话报告了施工组长陈义志（陈兵），陈义志报告了芙蓉公司负责人汪洋。过了10分钟左右，120急救车赶到现场，将伤者李平亮送到九江市中医院南院抢救。19时58分，李平亮抢救无效死亡。

（三）事故报告和善后情况

1.事故报告情况

事故发生后，当天17时01分，死者哥哥李平发在医院拨打了110报警电话。芙蓉建筑公司于2023年12月28日向濂溪区应急管理局进行了报告。濂溪区应急管理局及时在应急部综合统计直报系统进行了网上直报。

2.事故善后情况

2023年6月3日，甲方江西芙蓉建筑工程有限公司与乙方李俊生（李平亮父亲）、陈乐应（李平亮母亲）、郭婧婧（李平亮配偶）、李梓瑞（李平亮儿子）、李南老（李平亮赡养的堂叔）签订了《民事和解协议书》，就死亡赔偿等达成了协议。

3.死亡人员情况

李平亮，男，汉族，1984年生，江西省九江市濂溪区高垅乡高垅村村人，芙蓉建筑公司油漆工。

三、事故原因

（一）直接原因

未取得高处作业资格的李平亮，采用吊绳作业方式拆卸阳台百叶窗时，因吊绳（主绳）在接触十楼上方雨棚处未进行包裹保护，被雨棚边沿割断，因其悬挂安全带的防坠落阻止器倒装在安全绳（副绳）上未起到保护作用，导致其作业过程中突然从约10米高处墙外坠落至地面受伤，经送医院抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.芙蓉建筑公司

（1）未按规定设置安全管理机构或专职安全员。公司无安全管理机构，专职安全员设置无文件。现场安全管理人员未经专门安全教育培训无安全管理资格证。

（2）违规组织作业。公司在未取得开工令的情况下，采用国家淘汰的吊绳方式进行外墙改造作业。

（3）未依法对高处作业进行管理。公司聘请的油漆工李平亮、周岐淼均未取得特种作业（高处作业）操作证，违规从事高处拆卸作业，作业现场无专人管理，未为工人统一配备安全帽、安全带、安全绳等劳动防护用品，未监督正确佩戴使用。工人李平亮佩戴的是自备的防尘帽，不能作为安全帽使用。连接安全绳的防坠落阻止器违规反向安装，未能起到保护作用。平时安全绳等也多由职工自行购买。

（4）未按规定进行安全技术交底。公司在作业前，仅仅每天开了班前会，由现场负责人李志红、蔡报辉交代要戴好安全帽、系好安全带，未按规定进行安全技术签字交底。

（5）安全教育培训不到位。公司人员未按规定进行安全教育培训，仅以20分钟左右安全会代替。安全教育培训内容各类人员雷同，缺乏针对性。高处作业无“特种高处作业须持特种作业操作资格证”的内容。

2.中濂集团公司

在项目未在住建部门办理施工安全监督申请书、未取得开工令的情况下，签订项目分包协议，安排分包单位违规组织施工。在施工过程中，对分包单位芙蓉公司现场无专人进行安全管理、工人无登高作业资格等违规行为未及时发现制止。

3.鄱湖建设公司

在项目未在住建部门办理施工安全监督申请书的情况下，听任承包单位违规组织施工。未按规定与承包单位签订安全管理协议或在承包合同中约定各自的安全管理职责，未对承包单位的安全生产工作统一协调管理。

4.卓尚劳务公司

未依法对被派遣劳动者进行安全生产教育培训。

四、事故性质

综上所述，事故调查组认为“6·1”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故，事故发生单位芙蓉建筑公司存在瞒报行为。

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议

依据调查事实，对事故责任作出如下划分并提出相应的处理建议：

（一）对事故责任人员的处理建议

1.李平亮，男，39岁，1984年生，江西省九江市濂溪区高垅村人，芙蓉建筑公司油漆工，安全意识淡薄，未取得高处作业资格从事高处拆卸工作，作业时吊绳接触雨棚等部分未进行保护包垫，违规反向安装防坠落阻止器，导致吊绳被割断坠落，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.周岐淼，男，45岁，九江市濂溪区高垅乡高垅村人，芙蓉建筑公司油漆工，安全意识淡薄，未取得高处作业资格从事高处拆卸工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款的规定，建议芙蓉建筑公司按公司奖惩制度予以处理。

3.汪超，男，37岁，江西省九江市濂溪区新港镇杨家场村人，芙蓉建筑公司德化片区项目施工员，安全意识淡薄，听任未取得高处作业资格人员进行登高作业。未对作业人员周岐淼、李平亮等进行安全技术签字交底，作业过程中未安排专人进行管理，对事故发生负有直接管理责任，建议芙蓉建筑公司按公司奖惩制度予以处理。

4.王祥国，男，42岁，江西省九江市濂溪区新港镇杨家场村人，芙蓉建筑公司德化片区项目（二标段）安全员，履行安全生产管理职责不到位，对项目施工安全措施不到位缺乏管理，对李平亮等无高处作业资格从事高处作业，作业过程中不按规定系挂安全带等违规行为未能及时制止，对事故发生负有重要管理责任，建议由濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚。

5.陈历云，男，45岁，江西省九江市濂溪区威家镇九星村人，卓尚劳务公司股东，芙蓉建筑公司德化片区项目（二标段）施工负责人，安全意识淡薄，安排未取得高处作业资格人员采用国家淘汰的吊绳方式登高作业，对作业人员不按规定系挂安全带等违规行为失察，对事故发生负有重要管理责任，建议由濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚。

6.汪洋，男，37岁，江西省九江市濂溪区新港镇杨家场村人，芙蓉建筑公司控股人，德化片区项目（二标段）负责人，履行安全管理职责不到位，公司未按规定设置安全管理机构或专职安全员，在未取得开工令的情况下、采用国家淘汰的吊绳方式违规组织外墙改造作业，安全教育培训不到位，对施工未按规定进行安全技术签字交底、作业现场无专人管理等问题失察，对事故发生负有主要领导责任，建议濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定予以处罚。事故发生后，未及时报告，构成瞒报，建议濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条的规定予以处罚。

7.徐陈梁，男，35岁，中濂集团公司德化片区项目执行经理，履行安全管理职责不到位，对项目未在住建部门办理施工安全监督申请书、未取得开工令的情况下违规组织施工，在施工过程中，对分包单位芙蓉公司现场无专人进行安全管理、工人无登高作业资格作业等违规行为未及时发现制止，对事故发生负有重要管理责任，建议由濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚。

8.李辉林，男，42岁，四川省武胜县鼓匠乡芋子塘村人，中濂集团公司德化片区项目安全员，履行安全管理职责不到位，对项目未在住建部门办理施工安全监督申请书、未取得开工令、未按规定进行安全技术签字交底违规组织施工、分包单位芙蓉公司现场无专人进行安全管理、工人无登高作业资格作业等违规行为未及时发现制止，对事故发生负有重要管理责任，建议由濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚。

9.黎光海，男，66岁，江西省九江市濂溪区十里街道十里村人，中濂集团公司安全科长，履行安全生产管理职责不到位，对项目未在住建部门办理施工安全监督申请书、未取得开工令、未按规定进行安全技术签字交底的情况下违规组织施工，分包单位芙蓉公司现场无专人进行安全管理、工人无登高作业资格作业等违规行为失察，对事故发生负有重要管理责任，建议由濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚。

10.张昊，男，41岁，江西省九江市虞家河乡民生村人，中濂集团公司法定代表人、副总经理，分管安全生产工作，履行安全生产管理职责不到位，对项目未在住建部门办理施工安全监督申请书、未取得开工令的情况下违规组织施工，分包单位芙蓉公司现场无专人进行安全管理、工人无登高作业资格作业

等违规行为失察，对事故发生负有重要管理责任，建议由濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.芙蓉建筑公司。未按规定设置安全管理机构或专职安全员，在未取得开工令的情况下、采用国家淘汰的吊绳方式违规组织外墙改造作业，登高作业人员无登高作业特种作业资格，安全教育培训不到位，施工未按规定进行安全技术签字交底、作业现场无专人管理，是事故的主体责任单位，对事故发生负有主要责任，建议由濂溪区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定予以处罚。建议濂溪区住建局按相关规定予以处理。事故发生后，未及时报告政府有关部门，构成瞒报事故，建议由濂溪区应急管理局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项的规定予以处罚。

2.中濂集团公司。在项目未在住建部门办理施工安全监督申请书、未取得开工令的情况下安排分包单位违规组织施工。在施工过程中，对分包单位芙蓉公司现场无专人进行安全管理、工人无登高作业资格等违规行为未及时发现制止，对事故发生负有重要责任，建议由濂溪区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定予以处罚。建议濂溪区住建局按相关规定予以处理。

3.卓尚劳务公司。未依法对被派遣劳动者进行安全生产教育培训，建议由濂溪区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项的规定予以处罚。

4.鄱湖建设公司。在项目未在住建部门办理施工安全监督申请书的情况下，听任承包单位违规组织施工。未按规定与承包单位签订安全管理协议或在承包合同中约定各自的安全管理职责，未对承包单位的安全生产工作统一协调管理，建议由濂溪区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定予以处罚。

5.九江建设监理公司。鉴于该公司于2023年6月9日参加该项目监理投标，监理合同于6月19日签订，监理期限自2023年6月22日始，至2023年12月31日止，事故发生时尚未介入监理服务，对事故发生不承担责任，建议不予处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）深刻汲取事故教训

芙蓉建设工程有限公司“6·1”高处坠落事故影响恶劣、教训深刻，各乡镇街道、各部门尤其是建筑企业要认真汲取事故教训，牢固树立安全发展理念，切实贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，进一步强化红线意识和底线思维，牢固树立“生命至上、安全至上”的发展理念，坚决克服侥幸心理和麻痹意识，坚决补短板、强弱项、堵漏洞、除隐患、防风险，彻底拧紧遏制生产安全事故的“安全阀”，确保全区建筑施工领域各项活动安全、规范、有序。

（二）严格落实主体责任

1.中濂集团公司要严格规范企业经营管理活动，加强项目管理，强化对分包单位的安全管理，依法依规进行安全技术签字交底和安全教育培训，严格落实隐患排查治理工作。

2.芙蓉建筑公司要强化法律意识，建立健全安全生产管理制度，健全和落实安全生产责任制，健全安全管理机构，配齐安全管理人员。加强隐患排查治理特别是事故管理，建立健全隐患治理台账和事故管理台账。强化施工管理，坚决摒弃落后施工方式，严格依法依规组织施工。严格依法加强特种作业特别是特种高处作业管理，杜绝无证违规作业。强化安全生产培训和考核，增强从业人员的安全意识。开展安全警示教育，用身边血的教训教育员工，增强作业人员的安全防护意识。

3.卓尚劳务公司要认真履行安全生产职责，切实加强对派遣人员的安全生产教育培训和考核，有效提高派遣人员的安全意识和技能。

4.鄱湖建设公司要落实安全管理职责，加强对承包单位的安全生产工作统一协调管理。

（三）强化安全监管执法

区住建局要依法履行安全生产行业监管职责，督促各责任主体落实安全责任，深入开展建筑领域安全生产治本攻坚三年行动，全面排查整治工程建设、施工、监理等有关单位及从业人员到岗履职和落实施工安全生产责任情况，主要包括建筑工程危大工程专项方案的编制、审核和执行，建筑施工安全生产隐患排查治理和现场安全管控等情况，严厉打击违规冒险施工等各种违法行为。

“6·1”高处坠落事故调查组

扫一扫在手机打开当前页面

行政管理与服务
清单管理
决策公开
行政许可
行政执法
政务服务
国务院部门
国务院部门网站
中央、省、直辖市
中国政府网
省、直辖市等地方政府网站
省内设区市
南昌市人民政府
九江市人民政府
景德镇市人民政府
萍乡市人民政府
新余市人民政府
上饶市人民政府
鹰潭市人民政府
吉安市人民政府
赣州市人民政府
抚州市人民政府
宜春市人民政府
县市区政府
濂溪区人民政府

浔阳区人民政府
柴桑区人民政府
德安县人民政府
永修县人民政府
庐山市人民政府
修水县人民政府
武宁县人民政府
瑞昌市人民政府
湖口县人民政府
都昌县人民政府
彭泽县人民政府
共青城市人民政府
经开区管委会
庐山西海风景名胜区管委会
八里湖新区管委会
鄱阳湖生态科技城
区内网站
濂溪新闻网
信用中国（江西濂溪）
濂溪区纪委监委
政务新媒体
濂溪区人民政府发布

濂溪统计
濂溪发改
健康濂溪
濂溪应急
濂溪市监

网站声明| 联系我们| 隐私安全| 免责声明| 网站地图|

电脑端

主办:九江市濂溪区人民政府办公室 承办:九江市濂溪区营商环境服务中心

办公地址:九江市濂溪区九莲南路399号（濂溪区市民服务中心）

公安备案号:36040202000142 ICP备案编号:赣ICP备17006467号-2
政府网站标识码:3604020005