伊川县先进制造业开发区
三拓新型材料科技有限公司“2·9”一般高空坠落事故调查报告

（网上公示稿）

2025年2月9日下午16时20分许，伊川县先进制造业开发区三拓新型材料科技有限公司“2·9”一般高空坠落事故，造成一人死亡，（死者：毛某强，男，伊川县城关街道瑶湾村人），直接经济损失约150万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《河南省安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号）等有关法律法规规定，依据《伊川县人民政府县域内一般安全事故调查处理授权（委托）书》，成立由应急管理局牵头、县公安局、县总工会、先进制造业开发区管委会等部门组成的伊川县先进制造业开发区三拓新型材料科技有限公司“2·9”一般高空坠落事故联合调查组，对该起事故展开调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调查询问有关当事人和综合研判分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出防范措施建议。现将有关情况报告如下：

经调查认定，伊川县先进制造业开发区三拓新型材料科技有限公司“2·9”高空坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

洛阳三拓新型材料科技有限公司，统一社会信用代码：91410329MA3XFQ5U2K，注册资本：壹亿零玖佰万圆整，类型：有限责任公司，成立日期：2016年12月2日，法人：姚某强，经营范围：一般项目：有色金属压延加工；合成材料制造（不含危险化学品），金属制品销售：金属制品研发；耐火材料生产，耐火材料销售：有色金属合金销售，有色金属合金制造：金属材料制造，金属材料销售，合成材料销售，新型金属功能材料销售：高性能有色金展及合金材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）：再生资源加工，再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理，电线、电缆经营；光缆销售；机械电气设备销售，机械设备销售，建筑材料销售，新材料技术研发，资源再生利用技术研发，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

洛阳三拓新型材料科技有限公司，位于先进制造业开发区三五集团院内东南一车间，该车间为洛阳三拓新型材料科技有限公司租赁洛阳金龙精密铝材有限公司❶的车间，用于

备注：❶洛阳金龙精密铝材有限公司为三五集团前身，三拓公司为独立法人，三五集团名下4家公司与三拓公司实际控制人均为一人。

生产铝棒，该车间生产线于2024年6月停产至今。

（二）事故发生单位安全管理情况

三拓新型材料科技有限公司从2024年6月停产至今未设置专门安全管理机构和人员，公司安全管理沿用三五集团人员管理，此次维修也未设置专门人员进行监督管理。

（三）事故发生经过

2025年1月13日三五集团决定对三拓新型材料科技有限公司制铝棒车间屋顶进行修缮，最终经过询价，决定由苏某正施工队实施修缮。2月3日李某成（三五集团工程部部长）代三拓新型材料科技有限公司与苏某正签定了施工安全协议，2月4日苏某正带领施工队进场施工。根据施工进度，施工位置发生变化，原来租赁的吊车车小吊臂短，不能满足施工需要，2月9日苏某正通过同行人介绍，又换租王某征的吊车进行施工。12点30分左右，吊车按照施工作业方法用吊篮将毛某强、张某伟两人及干活工具（氧气瓶、炳烷气瓶、气割枪等）送至屋顶，毛某强手持对讲机与吊车司机进行联系指挥，将吊篮放到屋顶，毛某强、张某伟两人走出吊篮开始干活，张某伟负责切割作业，毛某强在吊篮附近用对讲机指挥吊车，将切割下的废料吊到地面，并做些打杂工作。16点20分左右，正在吊篮南边4米左右的地方进行切割作业的张某伟听到响声后回头看见吊篮及毛某强从屋顶坠落到地面，随即进行呼救，苏某正及其它工友立即赶了过去，发现毛某强及吊蓝坠落在车间南侧，毛某强坠落在离吊蓝西

北约1米的位置，后经洛阳仁大医院抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事故发生地点：位于先进制造业开发区三五集团院内东南一车间南侧（该车间为伊川县三拓新型材料科技有限公司制铝棒车间），车间房顶高12.5米，东西宽35米，南北长28米，坠落位置在车间偏西南

事故现场图片



（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，（死者：毛某强，男，伊川县城关街道瑶湾村人），此次事故造成直接经济损失约150余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年2月9日下午16时20分许发生事故，16时40分左右仁大医院对死者进行抢救，18时20分左右打110联动报警，开发区管委会及开发区派出所接110联动通知后，迅速赶赴事故现场，按照各自职责开展应急处置工作，2月10日成立事故联合调查组开展调查工作。

（二）事故现场应急处置情况

2025年2月9日下午16时20分许，事故发生后承包人苏某正拨打120急救电话，16时40分许120救护车抵达事故现场，把毛某强（伤者）拉到洛阳仁大医院抢救。18时35分左右先进制造业开发区派出所接110联动转办后，第一时间抵达现场进行勘察，并对事故现场进行查封。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，承包人苏某正立即拨打120急救电话，16时40左右120救护车到达事故现场把伤者毛某强拉到仁大医院进行抢救，经过30分钟左右抢救，17时10分左右仁大医院宣布抢救无效死亡。

事故发生后，先进制造业开发区管委会和白沙镇政府积极协调，多次组织伤者家属、企业和承包人协商沟通善后事宜，目前，善后工作各方已达成一致并签订和解协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，先进制造业开发区管委会、开发区派出所、应急等部门接到110联动通知后，迅速赶赴事故现场，按照各自职责开展应急处置工作，经评估，本次事故救援组织得力，处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

毛某强在未取得高空作业资格证的情况下从事高空作业，安全意识淡薄，未对作业环境进行安全风险辨识，盲目指挥将吊篮放置在锈蚀严重的钢架及铁皮瓦上，造成房顶不堪重负吊篮坠落导致事故，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.三拓新型材料科技有限公司（三五集团），将工程发包给不具备相应资质的个人❷，对承包商安全管理缺失，未对承包商进行现场监督检查。

2.苏某正（工程承包人）无施工资质，违规承揽工程❸，施工中未制定施工方案，未制定安全防护措施，未对员工进行安全教育，未对施工项目进行安全隐患检查，盲目组织人员施工。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.三拓新型材料科技有限公司（三五集团）：将工程发包

备注：❷《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包给或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。❸《建设工程安全生产管理条例》第二十条，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

给不具备相应资质的个人，安全管理缺失，企业主体责任落实不到位，在施工过程中未安排专职人员对施工现场进行安全监督检查和管理，以确保施工中的安全措施落实。

2. 苏某正（工程承包人）：无施工资质违规承揽工程，未建立安全管理制度，未制定施工方案，未制定安全措施，未对施工项目进行安全隐患检查，盲目组织人员施工。

（二）属地党委政府

1. 先进制造业开发区：对“三管三必须”认识不到位；对关于印发《开发区“三张清单”指导目录》（伊办〔2023〕14号）的通知文件职责清单指导目录中关于应急环保方面的职责理解有偏差，对辖区内深井铝加工企业安全监管工作重要性认识不足，对事故企业生产经营状况不明，未有效督促事故企业落实安全生产主体责任。

2. 白沙镇人民政府：未严格落实属地监督管理责任，对“三管三必须”认识不到位，对开发区内属于本行政区内的企业失管漏管。

（三）行业监管部门

伊川县应急管理局：统筹安全生产监管工作不到位，监督指导先进制造业开发区企业安全生产工作不力，对事故企业生产经营状况不明，未有效督促事故企业落实安全生产主体责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规，对事故责任单位和相关责任人员提出如下处理建议：

（一）建议免于追责人员（1人）

毛某强，男，现场施工人员，在未取得高空作业资格证的情况下从使高空作业，安全意识淡薄，未对作业环境进行安全风险辨识，盲目将吊篮放置在锈蚀严重的钢架及铁皮瓦上，造成房顶不堪重负吊篮坠落，对该事故的发生负有直接责任。鉴于本人在事故中已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议追责的人员（4人）

1. 苏某正，男，房顶彩钢瓦维修施工承包人，无施工资质违规承揽工程，未建立安全管理制度，未制定施工方案，未制定安全防护措施，未对员工进行安全教育，未对施工项目进行安全隐患检查，盲目组织人员施工。建议伊川县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其进行依法依规处理。

2. 李某伦，男，中共党员，伊川县先进制造业开发区科技创新部部长，负责开发区应急环保等工作，未有效督促涉事企业切实履行安全生产主体责任，建议其向先进制造业开

发区管委会作出深刻检查。

3. 王某昊，男，中共党员，伊川县白沙镇政府党委委员，负责应急等工作，未将开发区内属于白沙镇行政区内的企业纳入到日常管理范围，对“三管三必须”理解有偏差，建议其向白沙镇政府作出深刻检查。

4. 李某辉，男，中共党员，伊川县应急管理局工贸股股长，统筹负责全县工矿商贸企业安全生产工作，未落实落细安全生产监管举措，建议其向伊川县应急管理局作出深刻检查。

（三）建议追责单位（4个）

1. 三拓新型材料科技有限公司：将工程发包给不具备相应资质的个人，安全管理缺失，企业主体责任落实不到位，在施工过程中未安排专门人员进行现场安全管理，建议伊川县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚。

2. 先进制造业开发区：对“三管三必须”认识不到位，对辖区内深井铝加工企业安全监管工作重要性认识不足，未有效督促事故企业落实安全生产主体责任。责令其向县委县政府作出书面检查。

3. 白沙镇人民政府：未严格落实属地监督管理责任，对“三管三必须”认识不到位，对开发区内属于本辖区的企业失管漏管，责令其向县委县政府作出书面检查。

4. 伊川县应急管理局：统筹安全生产监管工作不到位，

监督指导先进制造业开发区企业安全生产工作不力，对事故企业生产经营状况不明，未有效督促事故企业落实安全生产主体责任。责令其向县委县政府作出书面检查。

六、事故主要教训

1.企业未落实安全生产主体责任，违规发包给不具备施工资质的个人，企业安全生产管理制度不健全，重效益轻安全，安全生产教育培训不到位，隐患排查不深入不细致。

2.地方政府及行业监管部门，督促指导企业落实主体责任不到位，日常安全监管、督促指导、宣传教育不到位。

3.承包人违规承揽工程，安全生产法律法规意识淡薄，施工人员不具备相应的资格作业。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取“2·9”事故教训，切实加强工贸行业安全生产管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，提出以下防范措施和建议：

（一）强化全县工贸行业安全专项整治

行业监督管理部门要认真总结事故教训，严格按照“四不放过”和“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，强化工贸行业安全专项整治，深入排查治理各类事故隐患，坚决将事故隐患消除在萌芽状态。

（二）强化企业安全生产主体责任落实

企业要严格落实安全生产主体责任，把本次事故列入单位安全警示教育内容，引以为戒、举一反三，用身边的事故

教训教育身边人、警醒身边人，使全体员工时刻警钟长鸣。一要建立健全安全生产规章制度，严格安全操作规程，全面落实全员安全生产责任制。二要认真开展安全生产教育培训，提高员工的安全意识和防范能力，杜绝不安全因素，减少事故发生。三要严格落实双重预防工作机制，加强作业现场的日常巡查管理，督促从业人员依法依规安全作业，确保隐患排查治理到位，从源头上防范化解安全风险，防止风险演变引发事故。

（三）严格落实属地管理职责，强化安全责任

各乡镇（街道）政府要全面落实“三管三必须”管理责任，加强安全生产工作管理，建立隐患排查治理台账，实现闭环管理。对安全生产违法违规行为要及时发现、及时处置、及时上报，确保安全稳定。