新建居住、公园绿地项目（大华公园城市一期）A区“3·6”一般触电事故调查报告

2023年3月6日16时23分许，在洪山区青菱街道新建居住、公园绿地项目（大华公园城市一期）A区地下负1层专变配电房发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约140万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）和《市人民政府办公厅关于贯彻落实<生产安全事故报告和调查处理条例>的意见》（武政办〔2007〕98号）有关规定，经区人民政府同意，成立由区应急管理局牵头，区公安局、纪委、总工会、建筑工程质量安全中心、青菱街道等有关部门参与的大华公园城市一期A区“3.6”一般亡人事故调查组（以下简称事故调查组），依法对该事故开展调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员询问和综合分析，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡

和财产损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和防范措施。

经调查，大华公园城市一期A区“3.6”一般亡人事故是一起因作业人员在进行作业时违章操作，事故单位安全管理不力，有关行业监管职责落实不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.建设单位：武汉华君睿房地产开发有限公司。成立日期：2020年12月15日；法定代表人：张某宝；统一社会信用代码：91420111MA49ML421U；企业地址：洪山区青菱都市工业园QL021号。经营范围：许可项目：房地产开发经营、住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.施工单位：人民新力（武汉）科技有限公司。成立日期：2011年4月1日；法定代表人：郭某辉；统一社会信用代码：9142010057201397 4K；企业地址：武汉东湖开发区光谷创业街7栋。经营范围：电子产品、电源设备、机电设备、电力自动化仪器仪表、高低压电器及成套设备、消防联动控制系统装置、新能源及电能质量系统设备、新型高效能电池、太阳能、风能发电设备、充电器、环保型电线电缆的技术开发、制造、

销售、安装服务、技术咨询、工程技术服务、技术转让；输变电工程；机电安装工程；建筑工程；电力工程总承包、设计、咨询、施工等（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。该公司持有湖北省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》；持有武汉市城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：建筑机电安装工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、输变电工程专业承包叁级、机电工程施工总承包叁级。

3.监理单位：武汉市青山建设工程监理有限责任公司。成立日期：2003年9月4日；法定代表人：潘某华；统一社会信用代码：9142010717802154 66；企业地址：青山区红钢城十八街2号。经营范围：工程建设监理，新工艺推广，建筑新技术开发；工程技术经济咨询，编制工程概、预、结算；编制、审核建筑工程标底或投标报价，工程造价监控（小型建设项目），工程测量等。该公司持有国家住房和城乡建设部核发的《工程监理资质证书》，资质等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级；持有湖北省住房和城乡建设厅核发的《工程监理资质证书》，资质等级：机电安装工程监理乙级。

（二）项目基本情况

武汉华君睿房地产开发有限公司与人民新力（武汉）科技有限公司于2022年5月9日签订了《大华公园城市1地块一期公用及专用供电工程承包合同》。工程名称：大华公园城市1地

块一期公用及专用供电工程；工程地点：武汉市洪山区通用大道、杨林二路、青菱河路、15米公共通道围合区；工程承包内容包括但不限于：大华公园城市1地块一期公用及专用供电工程。

（三）事故发生经过

3月6日7时30分许，按照施工计划安排，人民新力（武汉）科技有限公司大华公园城市1地块一期公用及专用供电工程项目现场负责人杨某雄，组织7名施工人员进入大华公园城市一期A区地下负1层专用配电房进行配电柜的安装收尾工作，具体内容包括：低压电缆接头的检查和安装、电缆的整理等。中午施工人员在该配电房吃午饭。

13时许，施工人员开始继续施工作业。16时许，施工人员陈某在配电房进门右手边的低压配电柜进行检查和收尾工作；死者程某军在配电房进门的中间一排低压配电柜（柜号：2AA6至2AA9）进行检查和收尾工作；另外两名施工人员对配电房进门左手桥架内的电缆进行捆绑和整理；杨某雄和剩下的3名施工人员在配电房大门对面一端施工作业。

16时23分，陈某在工作的配电柜旁发现有一根地线螺丝没有拧紧，他隔着配电柜喊程某军拿一个扳手过来，但是程某军并未回答，反复呼喊几次，都未见程某军答应。随后，陈某从他施工区域经过大门绕道至程某军作业的配电柜背面一侧，正看见程某军在2AA8和2AA9配电柜前的电缆沟里倒地。他立即

呼唤工友，并试图将程某军从电缆沟中扶起，准备抬出电缆沟。

（四）事故现场情况

1.事发现场为大华公园城市一期A区地下负一层专变配电房，施工用电是由室外箱变（临时）380V采用三相四线制电缆连接到专变配电房2AA1进线柜作设备安装、调试。

2.室内南北向布置三排低压配电柜，事故发生地点位于中间一排配电柜西侧2AA9馈线柜背面。

3.经过事故现场勘查，中间一排配电柜除东侧干式变压器未连接临时电源外，2AA1进线柜－－2AA9馈线柜均通电。2AA5－－2AA9馈线柜背面一侧设置有电缆沟，沟槽宽1米，深0.72米，沟槽内敷设有用电设备负荷电缆若干，因施工原因，沟槽盖板少量封盖。2AA1进线柜－－2AA8馈线柜内部接线已完成，线缆已捆绑、包扎完毕，2AA9馈线柜背面柜门开启。

4.2AA9馈线柜正面底部1#楼消防负荷主供开关闭合，显示灯亮，背面柜门开启，主供开关负荷端三相火线已连接到接线端子，地线已连接到地排，但零线未与零排连接，处于断开状态。3月7日，技术专家、电力施工单位负责人等一起对1#消防负荷主供开关负荷端三相五线线缆的线电压、相电压进行实测，其结果为：线电压在390V--400V区间，属于正常工作状态；相电压B、C相在230V左右，但A相显示17V，属于故障状态；零线对地测量显示215V，属于故障状态。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约为140万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事发后，现场作业人员拨打了120、110电话，并逐级向人民新力（武汉）科技有限公司主要负责人郭某辉进行了报告。郭某辉接到事故信息报告后，向洪山区应急管理局和青菱街道报告了事故。武汉华君睿房地产开发有限公司向洪山区建筑工程质量安全中心报告了事故。

（二）事故现场应急处置情况

陈某呼唤其他工友帮忙将程某军抬出电缆沟至配电柜过道地面，当时程某军有生命体征，说了“哎呦”一声，但意识很模糊，不能说话。现场工友拨打120，通过120电话专员指导的抢救方式进行施救直到120医护人员到达现场，将程某军送至武汉科技大学附属医院进行救治。

（三）医疗救治和善后情况

3月6日23时，程某军经抢救无效死亡，遗体被送至武昌殡仪馆。3月7日，在洪山区司法局青菱司法所的参与下，相关涉事单位与程某军家属就事故赔偿达成一致，赔偿金已按相关规定办理。3月8日，死者遗体在武昌殡仪馆火化，事故善后得到妥善处理。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后涉事企业和相关单位迅速赶赴现场进行应急处置，事故现场及周边社会秩序和舆情管控情况良好，事故善后处理稳妥，未造成次生灾害和负面舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1#楼消防负荷主供开关负荷端总零线断开，且相线开关闭合，导致零线串负载带电，零线对地电压215V。程某军在2AA9馈线柜进行电缆接头的检查和安装、线缆布排整理时，未采取停电、验电等保证安全的技术措施；作业时未按照规定佩戴电工防护手套和穿着绝缘鞋，肢体触碰到断开的零线端头发生触电，导致呼吸心跳骤停死亡。

（二）管理原因

1.人民新力（武汉）科技有限公司安排程某军从事与其资格证书规定的操作项目不符的低压电工作业；未向从事电工作业人员提供绝缘鞋等必备劳动防护用品；在现场作业时未监督程某军按照规定佩戴电工防护手套和穿着绝缘鞋；安排未取得安全生产考核合格证书的项目经理杨某风、现场负责人（安全员）杨某雄从事施工安全管理工作；未依法实施安全教育培训工作，安全教育培训档案和台账缺失；现场生产安全事故隐患排查记录缺失，未能督促从业人员严格执行安全操作规程，未及时发现和制止现场作业人员违反操作规程的行为等。

（2）事发工程项目监理缺失。

（3）武汉华君睿房地产开发有限公司对人民新力（武汉）科技有限公司施工审核把关不严，未发现事发工程项目管理人员、专业人员资质问题；未落实事发项目的监理工作；虽然安排了专门机电工程师对施工单位进行协调、管理，但未及时发现和制止作业现场作业人员违反操作规程的行为。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

一是程某军在事故中死亡，免予责任追究。二是建议对人民新力（武汉）科技有限公司、人民新力（武汉）科技有限公司法定代表人郭某辉、武汉华君睿房地产开发有限公司实施行政处罚。三是建议建设部门对人民新力（武汉）科技有限公司、武汉华君睿房地产开发有限公司市场行为进行专项检查并依法处理。四是建议武汉市青山建设工程监理有限责任公司对其公司派驻大华公园城市一期A区项目的项目总监刘某按照内部管理规定进行处理。

五、事故防范和整改措施的建议

（一）人民新力（武汉）科技有限公司要深刻汲取事故教训，严格落实企业主体责任，加强安全生产管理工作。要建立健全企业安全生产管理制度、操作规程。要依法配备具有管理资质的安全管理人员进行施工现场监督管理，根据不同作业类别，配备与之相应的特种作业人员，杜绝施工人员超越资质范围作业。要严格落实现场隐患排查治理责任，采取有效措施，及时发现消除事故隐患。有针对性地制订安全防

范措施，落实施工各个环节安全责任和安全确认制度，督促施工人员严格遵守安全操作规程等相关规定要求，杜绝不安全作业行为。要加强施工人员安全生产教育培训，提高事故风险防范能力。

（二）武汉市青山建设工程监理有限责任公司要全面认真履行项目监理责任。对在履行监理职责的过程中，要主动履责，发现问题应当及时报告并协调整改处理，充分发挥监理在建设工程中的安全监管作用，确保安全生产。

（三）武汉华君睿房地产开发有限公司要严格履行法定安全生产责任。依法落实施工项目的监理工作。要加强对承包单位的安全生产工作的统一协调和管理，定期进行安全检查，强化对承包单位管理人员和施工人员的资质和施工安全生产条件的全过程监督，对发现的安全问题，及时督促整改，并建立监督检查记录档案，确保安全生产。

（四）各街乡和相关部门要以此次事故为鉴，全面加强安全生产监督管理工作。要强化协作，形成合力，全面理清建设施工项目各施工内容、施工环节的监管职责，主动建立行业监管和属地监管的协作机制，靠前作为，对发现的监管盲区，应当及时协调沟通解决，或依法提出建设性意见报请政府予以明确。要提升监督检查效能，严格督促相关单位切实履行安全生产主体责任，防范风险、控制风险，坚决遏制各类事故的发生。