索引号：	113418217448989172/202305-00028	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	县应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管 / 群众 / 通知
标题：	东至尧渡东至县世祥建材有限公司“4·2”一般机械伤害事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：		**发布日期：**	2023-05-16

东至尧渡东至县世祥建材有限公司“4•2”一般机械伤害事故调查

发布时间：2023-05-16 10:10 来源：东至县应急管理局 字号：[**默认** 大 超大] 文本下载

东至尧渡东至县世祥建材有限公司“4·2”

一般机械伤害事故调查报告

编制单位：东至县政府事故调查组

编制日期：2023年5月5日

目 录

一、调查组成立情况及事故性质认定

（一）调查组成立情况

（二）事故性质认定

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）善后情况

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

（二）间接原因分析

五、有关责任单位存在的主要问题

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

七、事故主要教训

八、事故整改和防范措施

九、附件

东至尧渡东至县世祥建材有限公司“4·2”

一般机械伤害事故调查报告

一、调查组成立情况及事故性质认定

（一）调查组成立情况

2023年4月2日凌晨1时50分左右，东至县世祥建材有限公司夜间作业过程中发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，事故直接经济损失约

事故发生后，市委市政府、县委县政府高度重视，市委副书记、市长朱浩东批示要求：请东至县妥处善后，请安委办针对夜间生产安全开展
委常委、常务副市长方能斌批示要求：请应急部门查清原因、严肃处理，请东至县政府妥处善后。县委副书记、县长唐礼虎批示要求：请县应急
妥善处置，同时尽快查明原因，严肃追究相关责任人责任。县委常委、常务副县长章志坚批示要求：请县应急局尽快办理并报处理结果。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理
民政府令第232号）等有关法律法规规定,县政府第一时间成立了由县应急管理局局长为组长，县公安局、县科经局、县自规局、县人社局、县总
局、县供电公司和尧渡镇政府等部门相关负责同志为成员的东至县世祥建材有限公司“4·2”机械伤害事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院
查。

（二）事故性质认定

经调查认定，这起事故是一起因安全防护措施不符合规范和夜间作业安全措施落实不到位等原因造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

东至县世祥建材有限公司，位于东至县尧渡镇毛田村沈村组，注册于2015年5月6日，注册资本500万元，类型为有限责任公司，法定代表人
信用代码：9134XXXXXXXX8280XE，经营范围：石子加工、销售；机械设备租赁。该公司于2021年11月16日经县砂石加工整治工作组办公室
2022年以来东至县世祥建材有限公司共购入砂石原料共计172776.13吨，来源分别为安徽盛尚置业有限公司（购进原料65990.45吨）、东至县
（购进原料41028.52吨）、东至丰硕农业发展有限公司（购进原料65757.16吨）。三家供货单位均为政府资源合法处置中标单位，东至县世祥建
单位均签订有购买合同。通过相关合同凭据比对分析与询证调查，其原料来源正规、合法。

（二）事故发生单位安全管理情况

东至县世祥建材有限公司配备了一名专职安全管理人员（李X格），建立了安全生产相关管理制度和岗位安全操作规程，但部分规章制度和岗
实不到位。死者许X兵于2023年2月9日进入公司工作，东至县世祥建材有限公司未对其系统开展岗前三级安全教育培训和考核。该公司于2019年1
安全评价有限责任公司开展了安全现状评价。

（三）事故发生经过

2023年4月1日，因成品库内存料不足，东至县世祥建材有限公司主要负责人李X良与安全管理人员李X格商议后，决定组织夜间生产。当日下
格通知班组长刘X华当晚的生产任务，晚上8时左右，死者许X兵和工友史X在刘X华安排下开始在颚式破碎机作业平台作业，二人共同负责颚式破
疏通作业，破碎机操作使用遥控器控制，疏通作业时手持称铁（重12千克，由3.6米长橡胶绳牵引），使其向下做自由落体运动砸向堵塞的石块
果。由于当日石料为建筑用石灰岩，硬度较高，故破碎口时常堵塞，疏通作业较为频繁。2日凌晨1时40分左右，史X离开作业现场到车间内进行
袋位置发现出料较少，便回到颚式破碎机作业平台查看情况，发现死者许X兵不在作业现场，两人用于疏通作业的称铁位于颚式破碎机和反击式破
部的吸铁石上，并且车间内有一股血腥味。史X第一时间关闭了颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛以及传送带的开关，经过查找在1号振动筛上
的残体。

（四）事故现场情况

事故发生地位于颚式破碎机作业平台，该平台设置了安全防护栏，高度为0.8米，根据《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053-2016），
应不低于1.05米。事故当晚，零星小雨，东南风2级，最低气温16°。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡（许X兵，男，身份证号511224XXXXXXXX0679，重庆市云阳县栖霞乡同心村人），依据《企业职工伤亡事故经济
（GB6721-1986），初步核定这起事故直接经济损失约140万元。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

1时59分，工人史X电话向班组长刘仁华报告，刘X华接到报告后于2时37分向主要负责人李X良和安全管理人员李X格报告事故。李X良接到报
现场，在确认许X兵已经死亡后于3时11分电话报告县应急管理局及东至县公安局尧北派出所。县应急管理局接到事故报告后，第一时间向县委、
理局进行了事故快报。

（二）事故现场应急处置情况

死者许X兵尸体经过颚式破碎机和反击式破碎机至振动筛，被发现时处于非完整状态，不具备生还可能。东至县世祥建材有限公司主要负责人场后，便组织工人收集死者残体。县政府分管县长和县应急管理局主要负责人、分管负责人及有关股室负责人接到事故报告后于3时46分赶赴事故死亡后会同县公安局对事故现场进行封闭管控和调查取证，并指导该公司妥善开展事故善后处置工作。

（三）善后情况

事故发生后，东至县世祥建材有限公司在属地政府、人社、司法等部门指导下，全力做好死者家属安抚工作。双方于4月3日达成死亡赔偿金、等费用共计135万元的死亡赔偿协议，事故未造成严重社会负面影响。

四、事故原因分析

事故调查组经过现场勘查、问询笔录和证据分析，查明事故原因为：

（一）直接原因分析

1. 许X兵违反颚式破碎机安全操作规程，违章疏通作业不慎跌落至颚式破碎机，致其碾压死亡。

2.东至县世祥建材有限公司颚式破碎机作业平台防护栏高度不足，不符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053-2016）。

（二）间接原因分析

1.东至县世祥建材有限公司安全生产规章制度和岗位作业安全操作规程落实不到位、岗位安全操作规程未上墙；未制定并落实夜间相关安全管

2.东至县世祥建材有限公司未对死者许X兵系统开展岗前三级安全教育培训，作业前未要求员工进行安全技术交底。

五、有关责任单位存在的主要问题

东至县世祥建材有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产规章制度和岗位作业安全操作规程落实不到位、岗位安全操作规程未上墙间生产安全管理措施。安全生产教育培训流于形式，未对新进员工系统开展岗前三级安全教育培训，导致新进员工不具备本岗位安全操作技能。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

许X兵，男，东至县世祥建材有限公司喂料工，安全意识淡薄，自我防护意识差，未按照公司颚式破碎机安全操作规程进行作业，违反了《中生产法》第五十七条之规定，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.李X良，男，东至县世祥建材有限公司法定代表人，未有效组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未有效组织实施本单位安全生产效督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项和第五项之规负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由县应急管理局对其处以上一年年收入百分之四十（计2.行政处罚。

2.李X格，男，东至县世祥建材有限公司安全管理人员，未有效组织本单位安全生产教育和培训，未有效检查本单位安全生产状况及时排查生提出改进安全生产管理的建议，未能及时发现和制止或纠正违反安全操作规程行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项之规定，对事故的发生负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急管理局对其处以上一年年收款（计1.152万元）的行政处罚，并吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证。

3.东至县世祥建材有限公司，安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训不到位，未对新进员工系统开展岗前三级安全教育培训，导致新进安全操作技能；未制定并落实夜间生产安全管理措施，安全生产规章制度和岗位作业安全操作规程落实不到位、岗位安全操作规程未上墙。违反国安全生产法》第二十八条第一款和第四十四条第一款之规定，对事故的发生应负安全生产主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一第一项之规定，建议由县应急管理局对其处以34.9万元人民币罚款的行政处罚。

七、事故主要教训

这起事故充分暴露出东至县世祥建材有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全发展理念还不牢，虽然制定了公司有关安全生产规章制度程，但安全管理制度还不够健全，落实上还存在一定偏差；安全教育培训流于表面，未组织新进员工深入开展公司、车间、班组三级安全教育培未充分认识到自身岗位存在的风险隐患；隐患排查整治不彻底，公司主要负责人及安全管理人员在日常排查隐患时，未能及时发现颚式破碎机作不足的问题，风险分析研判缺失，源头把控失守。

八、事故整改和防范措施

为认真汲取这起事故教训，避免类似事故的再次发生，现提出以下防范措施及整改建议：

（一）东至县世祥建材有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，深入学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》和安全发展理念，进一步建立
产责任制，建立完善各项安全生产管理制度，全面加强从业人员安全教育培训和安全技术交底，切实提高从业人员安全意识和操作技能。要进一步
安全管理尤其是夜间生产安全管理，督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，坚决遏制各类“三违”行为，及时消除各类事故隐患，防范事

（二）尧渡镇党委政府、县科经局、县应急管理局等部门单位虽然在此次事故中履行了相应的安全生产职责，但作为属地政府、行业主管部门
仍需深刻汲取事故教训，进一步分析研判砂石加工等建材行业安全生产工作中的重点、难点和盲点，共同督促指导建材行业企业主动落实主体责任
安全管理，全面排查整治安全隐患，打击作业现场“三违”行为。

九、附件

县科经局《关于东至县世祥建材有限公司砂石原料来源调查结论的报告》。

分享：

友情链接 中国政府网 安徽省政府网 省内地市网站

网页纠错 网站地图
法律声明 联系我们
隐私声明

COPYRIGHT © 2026 东至县人民政府 ALL RIGHTS RESERVED. 皖ICP备11

主办单位：东至县人民政府办公室 承办单位：东至县政务信息中心 地址：
号

邮编：247200 皖公网安备 34172102000046号 网站标识码：3417210(