索引号：	y129983-0403-2026-0002	**主题分类：**	综合政务
发布机构：	新建区应急管理局	**生成日期：**	2025-02-27
文件编号：		**有效性：**	有效
公开范围：	面向全社会	**公开方式：**	主动公开

新建大塘 509 省道“9 ·8”一般交通事故调查报告

浏览量：3

新建大塘 509 省道“9 ·8”一般交通事故 调查报告

新建区政府事故调查专班

2024 年 1 月 7 日

2024 年 09 月 08 日 23 时 8 分许，孙福驾驶辽 GJ4473 号重型自卸货车沿大塘坪乡S509行驶，当行驶至 509 省道大 塘坪乡彭家村路口时与付招弟骑行的三轮电动车发生碰撞， 造成 1 人死亡。直接经济损失约82.5 万元。

为进一步查明事故原因，做好事故调查处理工作，根据 《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查 处理条例》和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》 的要求，南昌市新建区人民政府成立了区应急管理局、区公 安分局、区纪委、区总工会、区交通局、南昌市交

管局新建 大队、大塘坪乡人民政府组成的新建大塘509 省道“9 ·8 ”一般交通事故调查专班（以下简称事故调查专班）。事故调 查专班下设管理组、综合组、技术组，全面开展了事故调查。

事故调查组按照“ 四不放过 ”和“科学严谨、依法依规、 实事求是、注重实效 ”的原则，通过现场勘验、调查询问、 视频分析、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员 伤亡、直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了 对有关责任人员和单位的处理建议，并针对暴露出的问题提 出了防范措施。

经调查认定，新建大塘 509 省道“9 ·8 ”一般交通事故 是一起超载重型自卸货车未让行无号牌三轮电动摩托车导

致碰撞的一般道路交通生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆和驾驶人员情况

1. 事故车辆情况

（1）辽 GJ4473 号重型自卸货车

车辆注册登记情况：该车为“红岩牌 ”重型自卸货车， 车辆型号：CQ3317HD10256，初次登记日期：2022-01-28，

年检有效期至 2025 年 01 月 31 日，该车总质量 31000KG，车 辆所有人：凌海市宏成土石方工程有限公司（登记地址为辽 宁省锦州市凌海市闫家镇闫家村），使用性质：货运。

车辆保险及维修保养情况：该车投保了中国人民财产保 险股份有限公司。

车辆违法和事故情况：经查询，该机动车当前状态为： 违法未处理。

车辆装载情况：事故发生时该车为满载状态，该车总质 量 31000KG，核定装载质量 15370KG，实际总质量 44305KG。

（2）“无号牌无车架号无电机号“祥达牌 ”电动三轮摩 托车

车辆注册登记情况：车辆所有人：付招弟（已死亡）。

车辆保险及维修保养情况：无。

2.事故车辆驾驶人情况

（1）孙福，男，1966 年 02 月 09 日出生，汉族，户籍地 址为辽宁省义县城关满族乡三沟村33 号，驾驶证号码：

21072719660209****，准驾车型 B2,初次领证日期 2011 年 05 月 13 日，驾驶证有效期至 2027 年 05 月 13 日，事故发生 时系辽GJ4473 号重型自卸货车驾驶人。

（2）付招弟，女，1967 年 07 月 10 日出生，汉族，户籍

地址为江西省南昌市新建区大塘乡光明村谷村自然村20 号， 身份证号：36012219670710****，经查无机动车驾驶证，事 故发生时系无号牌无车架号无电机号“祥达牌 ”电动三轮摩 托车驾驶人。

（3）辛宝，男，1986 年 09 月 06 日出生，汉族，户籍地 址为辽宁省盘锦市盘山县太平社区四组0590 号，身份证号： 21112219860906****，事故发生时系辽 GJ4473 号重型自卸 货车乘员。

（二）事故发生单位及单位概况

1.凌海市宏成土石方工程有限公司（ 以下简称宏成公 司），成立于 2014 年 02 月 11 日，注册资本为肆仟万元整， 统一社会信用代码为 91210724091959355F,注册地址为辽宁 省锦州市凌海市新庄子镇新庄子村（凌海市新庄子镇人民政 府东行30 米处），法人代表为吴琪，经营范围许可项目为建 筑劳务分包，建筑工程施工，道路货物运输（不含危险货物） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目为土石方工程施工，劳务服务（不含劳务派遣）， 园林绿化工程施工， 建筑工程机械与设备租赁，建筑材料销售，建筑用石加工， 水泥制品制造，水泥制品销售，金属制品销售，金属材料销 售，砼结构构件销售，砼结构构件制造（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。涉事车辆辽 GJ4473 号重型自卸货车归属于凌海市宏成土石方工程有限 公司，初次登记时间为 2022 年 1 月 28 日。该单位在九江市

共青城市江益镇设置的临时料场是该事故的货源地。

（三）事故发生单位安全管理情况

宏成公司：辽 GJ4473 号重型自卸货车所有人。企业成 立了安全管理机构，配备了专职安全生产管理人员，企业主 要负责人、安全管理人员经培训合格上岗，都取得了培训合 格证。该企业车辆，均签订了安全生产责任协议。建立并落 实了企业安全生产例会制度、员工（包括驾驶员）教育培训 制度、车辆(货车)安全管理制度（包括维修保养等情况）、

动态监控制度。对车辆隐患排查不到位，辽 GJ4473 号重型 自卸货车刹车性能不合格，但对从业人员监管不严，超限超 载从事普通货物运输；对所属临时料场出货车辆的超载超限 隐患监管不严。

（四）属地管理情况

大塘坪乡人民政府，作为属地管理单位，大力开展了电 动三轮车号牌喷涂工作，全乡共喷涂电动三轮车597 辆，其 中光明村喷涂43 辆。但电动三轮车号牌喷涂工作还存在疏 忽，未按要求做到全覆盖，付招弟并未将事故电动三轮车骑 至村委会进行号牌喷涂。

（五）道路养护单位管理情况

南昌市公路事业发展中心新建分中心，作为 S509 省道 公路养护管理单位，对该路段的交通安全设施进行相应的完 善处理；同时，在 2022 年实施的 S509 线路面修复养护工程（K0+000–K10+823）项目中，分别在 K7+200（原有交通安全

设施处置一览表）、K7+365（交通标志一览表）设计安装有 十字路口标志各一块，该项目经施工于 2022 年 6 月底完工 并经竣工验收，所有安全设施均按图纸设计安装到位。

在 日常的养护管理当中，新建分中心强化了安全巡查及 安全隐患的排查整改工作。对于管养路段内存在的道路交通 安全隐患情况，新建分中心与属地交警部门多次联合对 S509 路段的道路安全隐患进行了排查。针对存在的安全设施的缺 失、标线的磨损、道口立柱的安装等工作，新建分中心已列 入 2024 年 11 月份的道路交通隐患整改工作清单中，其中涉 及 S509K7+240 处路口处的安全隐患，现已在该路口两侧施 划了振荡标线，设置了道口立柱、爆闪灯及路口标志牌，现 相关安全设施已全部整治到位。

根据 2024 年 9 月 8 日现场情况，该路口两侧标志只留 存道路南侧的路口标志，北侧路口标志存在人为损坏或其他 机械造成路口标志缺失的情况。

（六）事故发生经过

2024 年 09 月 08 日 23 时 08 分许，孙福驾驶辽 GJ4473 号重型自卸货车沿大塘坪乡 S509 省道由北往南行驶，行驶至新建区大塘坪乡 S509 省道 7KM+240M 处（Y020 乡道交叉口） 时，遇付招弟骑行的无号牌“祥达牌”电动三轮摩托车由西 往东沿Y020 乡道行驶，孙福驾驶的重型自卸货车未注意右 方来车安全，两车在道路交叉口发生碰撞，致两车不同程度 受损，付招弟当场死亡的交通事故。

（七）事故现场情况

1.事故路段情况

道路交通事故现场位于 S509 省道 7KM+240M 处，路口无 信号灯控制，事发为南北走向，南往大塘客运站方向，北往 汪山土库方向，S509 省道为双向两车道，道路中间划有黄虚线，路口设有人行横道线，道路为平坦、沥青路面；Y020 乡 道呈东西走向，东往大塘坪乡光明村方向，西往大塘商贸城 方向，Y020 乡道为双向两车道，道路中央划有黄线，路口设 有减速震荡波，道路为平坦、沥青路面。路口南侧设置有注 意十字路口及急弯警示牌。

2.事故现场勘查情况

道路交通事故现场位于 S509 省道 7KM+240M 处，路口无 信号灯控制，事发为南北走向，南往大塘客运站方向，北往汪山土库方向，S509 省道为双向两车道，道路中间划有黄虚 线，路口设有人行横道线，道路为平坦、沥青路面；Y020 乡 道呈东西走向，东往大塘坪乡光明村方向，西往大塘商贸城 方向，Y020 乡道为双向两车道，道路中央划有黄线，路口设 有减速震荡波，道路为平坦、沥青路面。路口南侧设置有注 意十字路口及急弯警示牌。





3.车辆行驶轨迹

2024年09月08日17时许，孙福驾驶辽GJ4473 号重型 自卸货车，从江西省九江市共青城市恒丰企业集团南370米 处出发，出发后不久因车辆损坏进入附近修理厂修车，后于 21时许继续出

发驶往新建区江西雪中云制冰有限公司，事故 发生时由北往南途径S509 省道7KM 处发生该起道路交通事 故。

(八)人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故造成 1 人死亡，死者付招弟，女，汉族，1967 年 07 月 10 日出生， 江西省南昌市人， 身份证号： 360122196707l0****，未查询到办理机动车驾驶证，户籍地 址为江西省南昌市新建区大塘乡光明村谷村自然村 20 号， 家庭住址为江西省南昌市新建区大塘乡光明村谷村自然村 20 号，事发时系无号牌无车架号无电机号“祥达牌”电动三 轮摩托车驾驶人。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，核定本次事故造成直接经 济损失约 82.5 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，市交管局新建大队、新建区 120 急救中心 于 2024 年 09 月 08 日 23 时 19 分、23 时 21 分先后接到事故

报警电话，立即分别通知 120 急救人员和市交管局新建大队

相关人员赶赴事故现场进行处置。120 急救人员于当日 23 时 50 分许到达事故现场后立即对伤者展开救治，经现场抢救无 效宣布付招弟死亡。

接到交通事故人员死亡情况报告后，事故处理民警第一 时间将有关情况向事故中队领导和大队领导进行报告。2024 年 09 月 09 日 02 时 00 分许，市交管局新建大队将事故情况 书面报送至南昌市公安局交通管理局指挥中心。

（二）事故现场应急处置情况

120 急救人员于当日 23 时 50 分到达事故现场后确定付 招弟已当场死亡。新建大队大塘坪中队值班民、辅警 3 人于 当 日 23 时 58 分许到达事故现场后，立即对事故现场进行交 通管制和现场勘查并通知事故中队到达现场勘察。 01 时 30 分许，事故现场勘查完毕，暂扣了事故车辆，同时对事故现 场进行了清理，交警部门解除交通管制，道路恢复正常通行。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后， 当地政府、交警、120 急救等有关人员先 后到达现场，组织开展救治救援等工作，死者被送往南昌市 法医基地存放。

属地政府及有关单位积极做好了死者家属的安抚工作， 公安交管部门及属地政府积极组织当事人进行民事赔偿调 解，做好了社会稳定工作。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，市交管局新建大队、新建区 120 急救中心 接警后第一时间赶到现场进行救援。大塘坪乡人民政府、 乡 干部赶到现场协助交警大队进行事故处置，安抚家属，现场 处置迅速。

大塘坪乡政府及公安交警部门积极做好善后维稳工作， 多次组织双方协调解决纠纷，积极化解社会矛盾，及时采取 措施，有效地对舆情进行了管控。事故现场及应急处置组织 有序，处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

本次事故孙福驾驶超载刹车性能不合格的货车进入交

叉路口时未让行右方道路来车先行是造成本次事故发生的

主要原因，付招弟未取得有效的机动车驾驶证驾驶无车架号 无电机号“祥达牌”电动三轮摩托车是造成本次事故发生的 次要原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1、车辆痕迹检测：

经江西神州司法鉴定中心检验鉴定：辽 GJ4473 的“红 岩”牌重型自卸货车车头正面与无牌照“祥达”牌电动三轮 摩托车左前侧碰撞可以形成。

2、尸体检测：

经江西神州司法鉴定中心检验鉴定：被鉴定人付招弟符 合交通事故致颅脑损伤合并创伤性休克死亡。

3、车辆属性鉴定：

经江西神州司法鉴定中心检验鉴定：被鉴定的三轮电动 车属于电动正三轮摩托车，且符合机动车范畴。

4、车辆安全性能鉴定：

经江西神州司法鉴定中心检验鉴定：辽 GJ4473 的“红 岩”牌重型自卸货车的①转向系、灯光系的安全技术性能符 合《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017 的要求； ②制 动系的安全技术性能不符合《机动车运行安全技术条件》

GB7258-2017 的要求。

无牌照“祥达”牌电动三轮摩托车的制动系、转向系、 灯光系的安全技术性能事故前符合《机动车运行安全技术条 件》GB7258-2017 的要求。

5、酒精检测：

经江西神州司法鉴定中心检验鉴定：送检的付招弟及孙 福血液中未检出乙醇成分。

6、毒品检测：

经江西神州司法鉴定中心检验鉴定：送检的付招弟及孙 福血液采用吗啡、 甲基安非他明氯胺酮联合检测试剂盒检

测，结果均呈阴性。

7、车速鉴定：

经江西神州司法鉴定中心检验鉴定：辽 GJ4473 的“红 岩”牌重型自卸货车在事故发生时经过此区间的行驶速度为 34KM/H。

8.视频解析情况：

天网监控显示：2024 年 09 月 08 日 23 时 08 分付招弟驾 驶三轮电动车载人由西往东沿 Y020 乡道行驶，孙福驾驶的重型自卸货车由北往南沿S509 省道行驶，双方在该十字交 叉口发生碰撞。

（三）间接原因分析

1、公路标识标线不规范： 该交叉口在道路南侧设置有 注意人行横道及十字路口标识，交叉路口东西北侧未设置相 应警示牌，存在一定安全隐患。

2、三轮电动摩托车未进行喷号管理：无号牌“祥达牌 ”电动三轮摩托车未进行登记并统一管理。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

宏成公司,对车辆隐患排查不到位，辽 GJ4473 号重型自卸货车刹车性能不合格；对所属临时料场出货车辆的超载超 限隐患监管不严；对从业人员监管不严，超限超载从事普通 货物运输。

（二）属地单位

大塘坪乡人民政府，电动三轮车号牌喷涂工作未按要求 做到全覆盖。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

付招弟，未取得有效的机动车驾驶证驾驶无车架号无电 机号“祥达牌”电动三轮摩托车，鉴于其在本次事故中死亡， 建议免于追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

程洋，大塘坪乡交管站站长，负责大塘坪乡电动三轮车 号牌喷涂工作，其工作存在疏忽，建议由区安防委办对其进 行约谈。

（三） 已采取行政处罚人员

孙福，辽 GJ4473 号重型自卸货车驾驶人。其管理的车 辆制动系统不符合规范且严重超载，其行为违反了《中华人

民共和国道路交通安全法》第二十一条、第四十八条第一款 [1] 的规定。因其涉嫌交通肇事罪，南昌市公安局交管局新建 大队已依法将此案移送新建区检察院审查。

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

吴琪，宏成公司法定代表人，负责宏成公司整体运营工 作，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安 全事故隐患，对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共 和国安全生产法》第二十一条第五项[2]之规定，建议由南昌 市新建区应急管理局对其进行行政处罚。

杨乐，宏成公司安全员，负责宏成公司安全管理工作， 未及时制止和纠正违反操作规程的行为，对事故的发生负有 责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第 五项[3]之规

定，建议由南昌市新建区应急管理局对其进行行 政处罚。

宏成公司,对车辆隐患排查不到位，辽 GJ4473 号重型自 卸货车刹车性能不合格；对所属临时料场出货车辆的超载超 限隐患监管不严；对从业人员监管不严，超限超载从事普通 货物运输。对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和 国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款[4]之

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的 安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。 第四十八条：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得 遗洒、飘散载运物。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有 下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位 的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人 员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理 的建议；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 ： 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排 查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并

规定，建议由南昌市新建区应急管理局对该单位进行行政处 罚。

六、事故主要教训

（ 一）车辆运输单位，未严格落实主体责任，对隐患排 查流于形式，车辆安全管理不严，特别是对车辆超限超载、 车辆驾驶性能等问题监管不严。

（二）道路交通参与人员安全意识淡薄，未能遵守道路 交通安全法律法规，安全文明驾驶，特别是非机动车驾驶人 在道路上安全通行意识缺乏，随意改变行驶状态，不注意识 别道路交通安全风险，应该预见交通安全风险而没有及时预 见，盲目通行造成事故。

（三）属地管理存在疏忽，虽然针对电动三轮车号码喷 涂工作做了大量工作，但离全覆盖的标准还存在一定的差 距，对未喷号车的排查和督促工作还存在盲区。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取“9 ·8 ”道路交通事故教训，针对此次事故 暴露出的问题，举一反三，堵塞漏洞，全面预防和减少道路 交通安全事故，提出如下事故防范措施：

（一）进一步强化源头管理，督促企业严格落实主体责 任

通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况 应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作 规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

区交通运输管理部门要进一步加强运输企业源头管理， 开展日常检查，督促道路运输企业严格遵守国家有关法律法 规，建立健全并落实安全管理制度，加强驾驶人员安全学习 教育和所属车辆动态监管，提升从业人员安全意识，从源头 上减少事故发生。

（二）进一步加强道路交通安全宣传，提升交通参与者 事故预防能力

公安交管部门和大塘坪乡人民政府要充分利用电视、广 播、“双微 ”平台以及农村大喇叭、橱窗等各类媒介，持续 开展交通安全宣传，提升群众道路交通安全意识。在国省道 和农村道路事故多发路段，要持续推进“ 两站两员 ”上路劝 导，教育和引导农村出行人员增强交通安全意识和防范能

力，从源头上预防道路交通事故的发生。

（三）进一步加强企业履职，不断提升安全生产管理水 平

涉及事故发生有关单位，一是要开展全员安全警示大

会，做到一次事故、警示全员，充分吸取本次事故的教训， 举一反三提高安全生产管理。二是要全面排查交通运输各类 安全隐患，重点关注超载超限、安全生产投入等管控重点。 三是要全面、细致地对安全管理情况进行检查，及时发现、 制止和处理违规违章作业行为，必须树牢“隐患就是事故 ” 理念，穷尽一切办法将隐患消灭在萌芽状态。

扫一扫在手机打开当前页

