龙油线电线线路拆除工程“5·16” 一般高处坠落事故调查报告

来源： 发布时间：2020-07-13 08:50:06 浏览次数： 535 次

龙油线电线线路拆除工程“5·16”

一般高处坠落事故调查报告

2020年5月16日17时许，位于泸州市龙马潭区恒力项目内的龙油线电线线路拆除工程发生一起高处坠落事故，导致1名工人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，成立了由区政府办、工会、自贸区（综保区）应急管理局、自贸区（综保区）建设局、自贸区（综保区）监察审计局、区公安分局、罗汉街道办事处等单位派员参加的龙程“5·16”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组），全面负责事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故经过、接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、有关责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

一、工程及相关单位概况

（一）工程概况

龙油线电线线路拆除工程位于泸州恒力项目工地内，根据四川泸州（长江）经济开发区管理委员会、泸州北辰电力有限责任公司龙马潭分公司工程有限公司三方签订《电力线路迁改补充协议》，约定恒力项目内线路的迁改由泸州靖丰电力安装工程有限公司负责实施，工程预估价约483.77万场工程量按实结算。


（二）事故单位基本情况

泸州靖丰电力安装工程有限公司为该项目的施工单位，其统一社会信用代码：91510502MA622B6250，类型：有限责任公司（自然人投资或控股百灵，注册资本：1200万人民币，住所：四川自贸区川南临港片区西南商贸城一期6幢3层64号，2016年10月18日成立，具有电力工程施工总承包叁级建立健全安全生产责任制和安全生产度。

（三）事故现场勘验情况

事故地点位于泸州市龙马潭区恒力项目工地内，临港大道西侧。恒力项目内的龙油线为10kv水平排列双回路供电线路，西北东南走向，出事地由两根水泥电杆加顶部钢架横担组成。横担上有上下两组共6根电线，上层电线已经拆除，下层还有3根电线待拆。下层中间电线上挂有一根拉线。地个绞线器。电杆高约13m。

汤某某作业的杆塔



二、事故发生经过及应急救援情况

2020年5月16日13时40分许，汤某某使用脚钩和围杆作业安全带爬上杆塔，对电线进行拆除。16时50分许，汤某某在横担上完成上层线路拆除后挂好安全带后先将拉线与待拆的电线挂上，然后解开安全带挂钩，在调整作业位置时发生坠落。现场工人立即拨打了120急救电话，并上前查看伤者情后对伤者进行抢救，并将其运往了医院救治，汤某某因医治无效死亡。

三、事故报告及善后处置情况

事故发生后，项目现场管理人员向相关部门进行了报告。区应急管理局、区公安分局、罗汉街道办事处等接到了报告后，相关人员及时赶到事和组织善后工作。施工单位对汤某某家属进行了赔付，并签订了赔偿协议，目前无不良社会影响。

四、人员伤亡及直接经济损失情况

死者，汤某某，男，汉族，身份证号码510502**********37，泸州靖丰电力安装工程有限公司工人，上岗作业前未经安全生产教育和培训合格。

该事故造成的直接经济损失140余万元。

五、事故原因和性质

事故调查组经现场勘察，询问当事人，调阅档案资料后认定事故原因如下:

（一）事故直接原因

汤某某在解除围杆作业安全带挂钩后，移动过程中失去保护坠落地面，是此次事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

泸州靖丰电力安装工程有限公司未严格落实安全生产主体责任，未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，安排未经教育培训合格的汤该工程有关安全施工的技术要求向汤某某等人进行详细说明，未向从业人员配备坠落悬挂安全带，是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，龙油线电线线路拆除工程“5·16”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任划分及处理建议

（一）有关人员处理建议

谢百灵，泸州靖丰电力安装工程有限公司法定代表人，未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，对事故的发生负有管理责任，以上行共和国安全生产法》第十八条第一项、第二项，建议由区应急管理局依法处理。

（二）有关单位处理建议

泸州靖丰电力安装工程有限公司未严格落实安全生产主体责任，未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，安排未经教育培训合格的汤该工程有关安全施工的技术要求向汤某某等人进行详细说明，未向从业人员配备坠落悬挂安全带，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第一款、第四十二条和《建设工程安全生产管理条例》第二十七条规定，建议由区应急管理局依法处罚。

七、事故防范措施建议

一是增强安全生产红线意识，进一步强化建筑施工安全工作。园区要进一步牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能牺牲安全为红线，充分认识到建设工程领域的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。要严格督促企业落实有关法律法规和全生产管理机构，配足专职安全管理人员，建立健全安全生产责任制。要督促企业在施工过程中加强过程管理和安全检查。

二是严格落实企业安全管理的主体责任，要建立健全安全生产责任制和规章制度、操作规程，积极组织人员学习培训，提升从业人员安全素质全方位、全过程辨识施工工艺、设施设备、现场环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，科学界定确定安全风险类别。对安全风险逐一落业队伍和岗位管控责任，在施工期间要专人现场带班管理。

龙油线电线线路拆除工程“5·16”

一般高处坠落事故调查组

2020年7月13日

点赞 收藏

扫一扫在手机打开当前页

【打印正文】

上一条：福建省泉州市欣佳酒店“3·7”坍塌事故调查报告公布 [2020-07-15]

下一条：瑞丰综合楼项目“3·10”一般坍塌事故 调查报告 [2020-07-06]