东港前阳丹东新盛造纸机械有限公司“10·3”一般高处坠落事故调查报告

东港市“10·3”事故调查组

2023年10月30日

目 录

一、事故性质认定……1

二、事故基本情况……2

（一）事故单位情况……2

（二）事故单位相关人员情况……2

（三）事故现场设备、设施情况……3

三、事故发生经过及救援情况……4

（一）事故发生经过……4

（二）事故应急处置及评估情况……4

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失……5

五、事故发生的原因及性质……5

（一）直接原因……5

（二）间接原因……5

六、事故责任单位及人员存在的主要问题和处理建议……6

（一）事故责任单位存在的问题及处理建议……6

（二）事故责任人存在问题及处理建议……6

七、事故主要教训……7

八、事故整改和防范措施……7

九、附件……8

东港前阳丹东新盛造纸机械有限公司“10·3”一般高处坠落事故调查报告

2023年10月3日15时20分左右，位于东港市前阳镇的丹东新盛造纸机械有限公司（以下简称新盛机械公司）发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，一人轻伤，直接经济损失约150万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，10月8日，经东港市政府批准，成立东港前阳丹东新盛造纸机械有限公司“10·3”一般高处坠落事故调查组，由东港市应急管理局任组长单位，市公安局、市总工会、前阳镇政府为成员单位，并邀请东港市纪委监委参加，依法依规调查事故。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、对相关人员询问等方式，查明了事故发生经过、原因、事故应急处置及人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了对有关单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了相关防范整改措施，现将有关情况报告如下：

一、事故性质认定

经调查认定：东港前阳丹东新盛造纸机械有限公司“10·3”

一般高处坠落事故是一起作业人员未按照要求使用劳动防护用品，生产经营单位安全设施存在缺陷、事故隐患排查治理不到位导致的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位情况

新盛机械公司成立于2008年12月，地址位于东港市前阳镇石桥岗村十二组，法定代表人丁义春，统一社会信用代码91210681797698257l，经营范围：设计、制造、销售：造纸机械、铸件机械、矿山机械、包装材料、建筑工程机械、机械零部件加工、销售；经营货物及技术进出口。

（二）事故单位相关人员情况

丁义春，新盛机械公司主要负责人；安全培训合格证书有效期自2023年1月16日至2026年1月15日。

徐春，男，xxx年x月x日出生，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx，住xxxxxxxxxxxxxxx，2018年入职新盛机械公司，铸造车间工人。

张兴利，男，xxx年xxx月xx日出生，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，住xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，2020年入职新盛机械公司，铸造车间工人。

新盛机械公司2023年对徐春和张兴利分别进行四次厂级、四次车间级，两次班组级安全教育培训（见附件1培训签到和照片）。

（三）事故现场设备、设施情况

事故现场工人作业使用的圆形托盘为新盛机械公司自制装置（以下简称托盘），设有两个连接点，钢丝绳穿过托盘连接点并用销轴卡住，结构如图 1 所示；钢丝绳另一端连接在铸造车间 50 吨桥式起重机吊钩处，如图 2 所示；托盘连接处销轴如图 3、图 4 所示。

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>图 1</td><td>图 2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>图 3</td><td>图 4</td></tr>
</table>

三、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 10 月 3 日 13 时左右，铸造车间造型工段工人陆续上岗作业，徐春和张兴利负责在圆柱形铸件缸体内壁粉刷耐火材料。铸件缸体放在铸造车间一个深约 10 米的地坑内，内壁直径约 1.8 米，托盘直径和缸体内壁直径大约相等。徐春和张兴利站在托盘上作业，由徐春拿遥控器操作桥式起重机，控制托盘的升降。涂刷工艺需要上下进行两遍涂刷。

15 时 20 分许，第二遍涂刷结束。徐春操作起重机将托盘从地坑底部提升到距离底部约 9 米位置并停止，徐春和张兴利将托盘上的工具和涂料桶放回地面。此时托盘突然发生脱落，站在托盘上的徐春和张兴利因没有系安全带，连同托盘一起坠落到坑底（详见现场监控视频）。

（二）事故应急处置及评估情况

同一个工段工作的几名工人在听到托盘坠落发出的“轰隆”声后，纷纷赶到事发地点对二人开展施救。班长黄永家开动起重机将工人宋树鹏运至坑底，宋树鹏将托盘和钢丝绳重新固定固牢。随后起重机将三人一同抬升到地面。同在现场的宋秀波立即拨打 120 急救电话。16 时左右，东港市急救中心救护车到达事故现场，随后将二人送到东港市中心医院进行救治。

经综合评估，此次事故应急救援工作中，新盛机械公司第一时间组织施救，有关人员第一时间拨打 120 急救电话，急救人员

迅速赶到对伤者进行救治。救援工作有效开展，未造成事故伤亡扩大。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

10 月 3 日晚在徐春家属的要求下，新盛机械公司将徐春转送至沈阳救治，历经辗转在 4 日凌晨 4 时左右入住辽宁省人民医院，7 时 49 分徐春经救治无效死亡（详细伤亡情况见东港市中心医院诊断报告、辽宁省人民医院死亡医学证明）。张兴利经救治脱离生命危险，并继续在东港市中心医院住院治疗。

本起事故造成一人死亡，一人轻伤，直接经济损失约 150 万元。

10 月 4 日上午，在得知徐春死亡后，新盛机械公司主要负责人丁义春向前阳镇政府报告本起事故有关情况。

五、事故发生的原因及性质

（一）直接原因

徐春、张兴利乘坐的托盘在下放到坑底位置时，由于钢丝绳处于松弛状态，钢丝绳与销轴连接位置发生移动，至销轴螺丝帽边缘，随时可能发生脱落。托盘提升至井口位置并停止后，二人在托盘上来回走动使托盘重心位置改变，托盘产生倾斜后使钢丝绳与销轴滑脱进而导致托盘坠落。由于徐春、张兴利在作业时未系安全带并上挂在固定位置，二人随托盘一同坠落到地坑中，坠落高度约 9 米。

（二）间接原因

1.新盛机械公司自制的托盘配件不符合要求，使用简易螺丝帽销轴代替专门的卸扣，未安装防脱装置。

2.新盛机械公司事故隐患排查不到位，未及时发现并消除托盘销轴在设计上存在的事故隐患，未监督作业人员按照使用规则佩戴安全带等劳动防护用品。

3.徐春、张兴利安全意识薄弱，在作业时未按照要求使用安全带等劳动防护用品。

六、事故责任单位及人员存在的主要问题和处理建议

（一）事故责任单位存在的问题及处理建议

新盛机械公司，未按照国家标准规定要求制造和使用托盘配件设施，未监督作业人员按照使用规则佩戴劳动防护用品，未及时发现并消除托盘存在的事故隐患，对事故发生负有责任，建议由东港市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予新盛机械公司行政处罚。

（二）事故责任人存在问题及处理建议

1.徐春，新盛机械公司员工，违反本单位安全生产规章制度和操作规程，未正确佩戴、使用劳动防护用品，对事故发生负有直接责任，鉴于其在本起事故中死亡，建议免于追究责任。

2.张兴利，新盛机械公司员工，违反本单位安全生产规章制度和操作规程，未正确使用劳动防护用品，对事故发生负有直接责任，建议由新盛机械公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条给予教育批评，并按照本单位有关规章制度给予处

分。

3.宋秀波，新盛机械公司铸造车间安全负责人，未及时发现并消除托盘销轴无防脱装置的事故隐患，未督促车间作业人员按照要求佩戴安全带，对事故发生负有领导责任，建议新盛机械公司按照公司有关规定予以处理。

4.丁义春，新盛机械公司主要负责人，未履行督促、检查本单位安全生产工作，及时发现并消除安全生产事故隐患管理职责，对事故发生负有领导责任，建议由东港市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定予以行政处罚。

七、事故主要教训

（一）新盛机械公司部分员工安全生产和自我防护意识不强，存在侥幸心理，在进行起重和高处作业时未按照要求佩戴安全带等劳动防护用品。

（二）新盛机械公司自制的托盘销轴存在设计缺陷，未按照规范严格设计和使用，车间内仍有多处位置采用此类销轴，安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作有死角。

八、事故整改和防范措施

（一）新盛机械公司认真吸取本次事故教训，加强本单位的安全教育培训工作，在提升从业人员安全防护意识和防护技能上下功夫，做到每名员工都能按要求正确佩戴劳动防护用品；同时要严肃整顿工作纪律，加大对“三违”行为的查处力度；要加大

事故隐患排查治理工作力度，做到纵向到底、横向到边，坚决不留隐患死角。要在安全设施设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、报废等环节严格执行国家或行业有关标准；企业主要负责人起好带头作用，坚持经常性开展隐患排查工作。

（二）前阳镇政府要督促新盛机械公司落实事故警示教育和事故隐患排查治理工作。要将本起事故通报至本辖区所有企业，并组织开展一次全行业企业设备、设施和员工教育培训再检查、再督促工作，对排查出的隐患要综合分析、科学研判，全面细致地判断辖区内企业风险及隐患的分布点，提出可行的预防措施，牢牢把握安全生产工作的主动权，事故调查结束后，对检查督促结果形成书面材料，报东港市安委办；同时也要认真吸取事故教训，举一反三，坚决杜绝类似事故发生。

（说明：本报告中所涉及的相关人员身份证号码、家庭住址、出生年月因个人隐私，不予公开。）

附件 1：事故有关证明材料

附件 2：事故调查组成员单位签字表