南丹县应急管理局 南丹县正华冶炼厂 “1•14”高处坠落事故调查报告

2022-05-30 15:31 来源：南丹县应急管理局

2021年1月14日15时58分左右，南丹县正华冶炼厂（以下简称“正华厂”）发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约160万元。

接到事故报告后，南丹县人民政府成立了由县应急管理局、监察委、工信局、公安局、总工会等部门工作人员组成的南丹县正华冶炼厂“1·14查组，对该起事故展开调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、查阅有关材料关人员等调查取证和综合分析研究，查明了事故发生经过及原因，认定了事故性质，分清了事故责任，总结了事故教训，提出了事故防范和整改措故单位及相关责任人提出了处理建议。现将调查结果报告如下：

一、事故单位概况

南丹县正华冶炼厂始建于2000年5月，2002年2月建成并投入试生产,注册资本100万元，法定代表人唐广山，实际控制人唐桂秋，主要从事有产品冶炼、加工、销售(除国家专控专营产品外)。目前企业有职工200人，其中各类专业技术和管理人员30人，厂部设有办公室、生产部、安环部、后勤部、工程部、机电科等部门，厂址位于南丹县车河镇大平村小坪屯(河池·南丹有色金属新材料工业园区内)，占地面积136.45亩，周围1kr没有环境保护敏感目标，是一家采用火法工艺流程处理脆硫铅锑精矿的企业。正华厂2018年9月28日进行技术升级改造，于2020年10月30日开始试生产时间从2020年10月30日至2021年5月30日，试生产区域包括制氧站、富氧底侧吹车间、硫酸车间、环保脱硫车间等，事故发生地点在新改电收尘车间外。

二、事故发生及救援经过

2021年1月12日至14日，经过正华厂安环部同意，在办理高处安全作业许可后，低压电器安装组组长郑玉良组织员工卢艺谋、莫建海、黄世红等人在电收尘车间1层楼（4米多高)的墙外进行高处铺设电缆线作业（1月12日和13日用吊车协助，已完成2天的铺设任务）。1月14日13时30分玉良继续组织卢艺谋等人进行作业，在吊车协助完成3根电缆线的铺设后，发现吊车刹车失灵，郑玉良就打电话给厂里申请用铲车来协助完成第4根铺设，厂里面同意派1辆铲车前来协助。

15时50分左右，铲车司机张臣威开铲车到现场协助作业，工作分工为：莫礼红和莫建海负责到墙上的电缆线槽（两根长钢管架）处等待铺设黄世刚和卢艺谋负责在地面摆好电缆线，不让铲车压对，郑玉良站在铲车斗里，用手托着电缆线，利用铲车升降把电缆线交给莫礼红，莫礼红再把地面平行固定在电缆线槽内，现场监护人唐超。由于唐超忙于华锡集团来正华厂考察的事宜，没有在场监护。15时58分，莫建海把电缆线的一端线槽内，同时，郑玉良在升起的铲车斗里托着电缆线的中部，莫礼红沿着电线槽慢慢移近郑玉良，莫礼红移动到距离莫建海有3米远处等待。此时指挥铲车把铲车斗停到空中莫礼红左侧，铲车斗在空中停稳后，郑玉良用左手托着电缆线递给莫礼红，莫礼红把扣在槽上的安全钩解除，蹲下身用住电缆线，准备把电缆线勾到槽内，郑玉良喊：“你不忙先，等我绑好先”。郑玉良还没说完，左手托着的电缆线突然掉落，将连着安全绳的莫礼在空中翻了一圈，头上的安全帽也被电缆线拌落，头着地摔到地上。听到郑玉良喊莫礼红跌下去了，在地上摆线的黄世刚立即跑过去扶莫礼红，只嘴里冒出大量鲜血，大声呼喊也没有反应，郑玉良从铲车斗上下来后立即打120和向厂领导报告，在附近的唐超等人也相继赶到现场，16时12分，厂工人医院120救护车到事故现场，莫礼红经救护人员现场抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。死者，莫礼红，男，44岁，系广西南丹县车河镇人，身份证号：452725**********，生前为正华厂低压电器安装组员工。

事故直接经济损失约160万元。

四、事故发生原因及性质

（一）直接原因

莫礼红在高空铺设电缆线作业过程中，违规解除扣在电缆线槽上的安全绳，用安全钩去勾电缆线，被下坠的电缆线拉住坠落，头部着地受重伤无效死亡。

（二）间接原因

1.正华厂安全管理不到位。安全管理人员对高处作业资格条件审核不严，使用未经培训、未取得高处作业证的员工进行高处作业；高处作业使设备（铲车）作为升降设备实施，存在安全隐患；对高处作业现场安全管理不到位，现场监护人在作业过程中离开作业现场，未能坚守岗位起到监

2.正华厂安全教育培训不到位。部分员工安全知识缺乏，安全意识淡薄，安全风险辨识能力低，存在违反操作规程作业的行为。

（三）事故性质

经对事故的原因调查分析，认定这是一起生产安全责任事故。

五、对事故单位、责任人的责任认定及处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理建议

正华厂落实《中华人民共和国安全生产法》不到位，未能吸取“12·15”物体打击事故教训，在不到一个月时间内连续发生事故,暴露了企业在上存在严重漏洞，建议南丹县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定对正华重经济处罚。

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.唐桂秋，正华厂主要负责人、实际控制人，对正华厂安全生产工作管理不到位，对员工的安全教育培训工作不到位，吸取“12·15”物体打训不到位，对事故的发生负有领导责任。建议南丹县应急管理局依照安全生产法律法规对唐桂秋进行行政处罚。

2.唐益平，正华厂分管生产副厂长。对正华厂安全生产工作管理不到位，对员工的安全教育培训工作不到位，吸取“12·15”物体打击事故位，对事故的发生负有管理责任。建议南丹县应急管理局依照安全生产法律法规对唐益平进行行政处罚。

3.何孟远，正华厂办公室主任兼安环部部长。具体负责正华厂安全生产工作，对安全生产工作管理不到位，对员工的安全教育培训工作不到“12·15”物体打击事故教训不到位，对事故的发生负有管理责任。建议正华厂依照内部管理规定对何孟远进行处理，并将处理结果报南丹县应急案。

4.唐超，正华厂安环部安全员。对高处作业资格条件审核不严，同意未取得高处作业证的员工进行高处作业；作为监护人，对作业现场安全位，在作业过程中离开作业现场，未能坚守岗位起到监督作用，对事故的发生负有管理责任。建议正华厂依照内部管理规定对唐超进行处理，并将报南丹县应急管理局备案。

5.莫礼红，正华厂低压电器安装组员工。未有高处作业证，安全知识缺乏，意识淡薄，麻痹大意，违章作业从而导致事故发生，对事故的发生责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究责任。

6.郑玉良，正华厂低压电器安装组组长，作为现场负责人，安排未取得高处作业证的莫礼红进行高处作业、违反规定使用铲车作为高处作业升对莫礼红违章行为未能及时制止和纠正，对事故的发生负有责任。建议正华厂依照内部管理规定对郑玉良进行处理，并将处理结果报南丹县应急案。

（三）行业管理部门履职情况及处理建议

南丹县工业与信息化管理局作为行业管理部门，履行“管行业必须管安全”责任不到位，正华厂从2018年以来连续发生4起人员伤亡生产安全为行业管理部门，南丹县工业与信息化管理局负有督促指导正华厂安全生产管理工作不到位的责任，建议南丹县工业和信息化局向南丹县人民政讨。

六、事故教训及防范措施

正华厂“1·14”高处坠落事故，距离正华厂“12·15”物体打击事故不到一个月时间，暴露了企业履行安全生产主体责任不到位、安全生产管安全教育培训不到位等问题。为杜绝类似事故再次发生，提出如下防范措施：

（一）正华厂要进一步强化企业安全生产主体责任的落实，严格按照安全生产相关法律法规的规定，加强企业内部管理，加强对安全管理人员教育培训，重点加强《中华人民共和国安全生产法》、八大特殊作业方面的知识培训。完善公司的各项管理规章制度并督促落实到位，加强员工的培训考核，杜绝教育培训流于形式，杜绝“三违”行为。

（二）正华厂安全管理人员要切实履行职责，加强业务知识学习，严格执行特种作业持证上岗制度，从源头抓好安全生产工作；要加强对作督，及时制止和纠正违反操作规程行为。

（三）正华厂要将这起事故情况在全公司进行通报，全员参与事故原因剖析，深刻吸取事故教训，举一反三。要采取有效措施，完善奖惩制度的违章指挥和违章作业行为从严从重处理，加大罚款力度，在厂内形成震慑力。

（四）正华厂要全面开展安全风险排查和分级管控，做到人人知道岗位风险，人人有安全管理责任。要立即开展安全隐患大排查，对查出的安立即整改的要立即整改，不能立即整改的要制定切实可行的整改方案限期整改，避免事故的重复发生，确保企业生产安全。

附：南丹县正华厂“1·14”高处坠落事故调查组成员名单

南丹县正华厂

“1·14”事故调查组

组长（签名）：

2021年4月9日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：南丹县人民政府办公室　承办：南丹县大数据发展局

邮箱：ndzfwz@163.com 电话：0778-7215537（仅受理网站建设及运维相关事宜）

桂公网安备 45122102000007　桂ICP备10201482号-1　网站标识码：4512210007