麻阳锦和镇蓝洋通信技术维护中心
“6·2”一般物体打击瞒报事故调查报告

编制单位：麻阳锦和镇蓝洋通讯技术维护中心

“6·2”一般物体打击瞒报事故调查组

二〇二六年六月

目　录

一、导语.....1-2
二、事故的基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2-3
（二）涉事项目情况.....3
（三）涉事电线杆.....3-4
三、事故发生经过.....4
四、事故现场基本况.....4-7
五、人员伤亡情况.....8
六、应急救援及善后处置情况.....8
七、事发天气、应急处置评估及事故上报情况.....9
（一）天气情况.....9
（二）事故现场处置评估.....9
（三）事故上报情况.....9
八、事故原因分析.....9
（一）事故直接原因分析.....9-10
（二）事故间接原因分析.....11
九、有关责任单位存在的主要问题.....11
（一）蓝洋通信技术维护中心（系事故发生单位）..11-12
（二）锦和镇楠村村委会（系事故发生地村委会）.....12
（三）锦和镇人民政府（系事故发生地属地政府）..12-13
（四）县商科工信局（系行业主管部门）.....13-14

十、对有关部门单位及责任人的处理建议.....14
（一）建议不予追责人员.....15
（二）建议行政处罚的单位和个人.....15
（三）其他建议.....15
十一、事故主要教训.....15-16
十二、事故整改和防范措施建议.....16
（一）针对涉事单位及同类企业的整改措施.....16
（二）行业部门防范措施.....17
十三、有关事故防范和整改措施建议.....17-18

麻阳锦和镇蓝洋通信技术维护中心“6·2”一般物体打击瞒报事故调查报告

一、导语

2023年6月2日15时左右，鹤城区黄金坳镇蓝洋通信技术维护中心在湖南省怀化市麻阳苗族自治县锦和镇楠村（坐标：109° 39'15.12"E，27° 42'20.78"N）进行光缆线路施工时，发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失127.8万元。

2025年11月，省应急管理厅进行工伤保险信息比对时，发现2023年6月2日鹤城区黄金坳镇蓝洋通信技术维护中心在麻阳苗族自治县锦和镇楠村村的施工点发生一起亡人事故，涉嫌存在隐瞒漏报生产安全事故违法行为。对此，省、市应急管理部门要求县应急管理局核实。经核查，2023年6月2日，鹤城区黄金坳镇蓝洋通信技术维护中心在麻阳苗族自治县锦和镇楠村村进行光缆线路施工过程中发生一起亡人事故属实。为尽快查明事故原因、认定事故性质和责任，经请示麻阳苗族自治县人民政府同意，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的相关规定，成立麻阳锦和镇蓝洋通信技术维护中心“6·2”一般物体打击瞒报事故调查组，副县长杜越峰担任事故调查组组长，县应急管理局局长黄昌钊、县商科工信局局长刘恩晓担任事故调查组副组长，县应急管理局、县总工会、县公安局、县商科工信局、锦和镇人民政府等相关单位人员为成员，并聘请专家龙毕超、童琴参加事故调查，市应急

管理局也指派蔡璇、邹昌明两名专业人员协助调查。同时邀请县纪委监委成立追责问责调查组，依法对该起瞒报事故进行全面调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过勘验现场、查阅资料、询问证人、讨论分析，还原了事故发生、报告和救援的经过，查明了事故发生的原因和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改措施和改进工作的建议。经调查认定，麻阳锦和镇蓝洋通信技术维护中心“6·2”一般物体打击事故是一起瞒报生产安全责任事故，现将有关情况报告如下。

二、事故的基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1、事故发生单位基本情况

鹤城区黄金坳镇蓝洋通信技术维护中心（以下简称蓝洋通信）。2021年9月6日注册成立，统一社会信用代码：92431202MA7A2I61017，属个体工商户，经营者葛沫郎，组成形式：个人经营，经营场所位于湖南省怀化市鹤城区黄金坳镇中学对面，经营范围包括网络信息技术服务咨询、网络集成系统建设及维护服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

据调查，蓝洋通信为涉事光缆铺设项目的组织实施方。在不具备承揽通信线路施工的相关资质，未能提供项目委托、施工合同、施工方案及相关审批备案材料，即进入麻阳苗族

自治县锦和镇楠村村进行施工。事故发生时，该单位共有从业人员30余人，均签订一年一签的劳动合同，未购买养老保险，仅购买工伤保险。

（二）涉事项目情况

涉事项目为麻阳苗族自治县锦和镇楠村村光缆线路铺设工程，蓝洋通信未能提供项目委托施工合同、施工方案及相关审批报备材料。2023年5月，蓝洋通信经营者葛沫郎，通过张绍元（蓝洋通信员工）提供的“光缆老化需要修复”信息，从鸭嘴岩非正规渠道（其他施工队人员处）购买一批6公里无标记光缆（型号首选kailuo、HSGD，）施工材料。

事故现场位于麻阳苗族县锦和镇楠村村农田区域，事发点为光缆线路施工路段。现场有多根架空通信电杆，其中一根电杆倾倒，事发后，倾倒电杆被安装在旁边晒谷坪附近，地面留有施工痕迹及光缆残留片段。经走访勘查，事发现场未设置安全警示标志，未配备必要的安全防护设施和应急救援器材，施工区域无监控视频覆盖。结合证人证言及现场痕迹分析，事发时施工人员未采取有效的安全防护措施，作业现场未配备专职安全员。

（三）涉事电线杆

电杆类型：水泥电杆，现场勘察发现，距离事发现场20米左右处晒谷坪附近有一电杆地面高度为4米，周边其他电缆电杆地面高度为5.2米。经走访附近居民，证实该处原无电杆，事后具体安装时间及单位不详；通过现场设置痕迹及村民证实，该处电杆为事发时倾倒的电杆。

电杆使用年限：村民证实该杆路已使用超过 10 年，无定期维护记录，基础周边无加固措施。

三、事故发生经过

2023 年 6 月 2 日，蓝洋通信经营者葛沫郎安排张绍元等人在麻阳苗族自治县锦和镇楠村村开展光缆线路铺设作业，熊生庆受葛沫郎委托联系周毛参加施工。

当日 12 时左右，张绍元、周毛到达现场开始拉放光缆。

14 时 50 分左右，二人在发现涉事电杆已经倾斜的情况下，未停止作业。张绍元使用升降梯子对电杆进行临时支撑后继续拉放光缆。作业过程中，张绍元背对电杆并处于电杆可能倾倒的范围内，涉事电杆突然倾倒，将其砸压。经抢救无效，张绍元死亡。

四、事故现场基本情况

事故现场位于湖南省怀化市麻阳苗族自治县锦和镇楠村村农田区域（坐标：109° 39'15.12"E，27° 42'20.78"N），据人社部门提供现场照片显示事故现场倒有升降梯和水泥电杆，升降梯子位于电杆下方，电杆上方缠绕有多根光缆线，电杆倒塌方向为村民晒谷场，经现场勘察和走访附近居民，证实距离事发现场 20 米左右处晒谷坪附近有一电杆地面高度为 4 米，而周边电缆电杆地面高度为 5.2 米，晒谷坪附近电杆应为事故电杆，并且村民描述事发当天，事发现场未设置安全警示标志，未配备必要的安全防护设施和应急救援器材，施工区域无监控视频覆盖。结合证人证言及现场痕迹分析，事发时施工人员未采取有效的安全防护措施，作业现场未配备专职安全员。

事故现场相关图片



现场坐标：109° 39'15.12"E，27° 42'20.78"N



涉事现场升降梯及电杆



涉事现场张绍元被压位置



走访村民，涉事电杆现在所在位置及地面高度



事发现场现状



事发现场现状

五、人员伤亡情况

死者张绍元，男，汉族，1975年8月1日出生，湖南省麻阳苗族自治县文昌阁乡西皮溪村三组村民，身份证号码433025197508014***。

姓名	性别	民族	出生日期	身份证号码	住址
张绍元	男	苗族	1975.8.1	433025197508014***	湖南省麻阳苗族自治县文昌阁乡西皮溪村三组

六、应急救援及善后处置情况

事发后，周毛立即跑向张绍元事发点，准备将电杆移开进行救援，但电杆太重，无法移动，于是大声呼叫，此时，有一人过来，俩人一起将电杆移开，将伤者扶起。

15时15分，周毛先后拨打120急救电话和熊生庆电话告知现场发生事故，通话后，周毛与旁人将伤者抬到附近晒谷场，并在当地村民的帮助下将张绍元抬上私家车送往麻阳县城方向与120急救车会合。

15时30分，周毛驾驶车辆前往麻阳县城方向；

15时48分，在谭家寨安置房附近与120急救车会合，急救人员立即对张绍元进行急救检查；急救人员确认张绍元已无生命体征，宣布死亡。

16时40分，张绍元遗体被送往麻阳县殡仪馆。熊生庆电话告知葛沫郎作业现场发生事故，然后与葛沫郎先后到达殡仪馆，协助家属处理善后事项。事故发生后，蓝洋通信技术维护中心未向相关监管部门报告事故情况，仅与死者家属协商赔偿事宜。

七、事发天气、应急处置评估及事故上报情况

（一）天气情况

事故发生当天天气晴朗，无暴雨、大风等极端气象条件，现场地理环境平整，无自然地质灾害影响施工安全的情况，涉事区域周边为农田及乡村道路，无其它设施。

（二）事故现场处置评估

蓝洋通信未对施工现场人员开展应急能力和安全教育培训；施工现场管理混乱，施工人员未采取有效的安全防护措施，作业现场未配备专职安全员。

（三）事故上报情况

2023年6月2日，蓝洋通信在不具备承揽通信线路施工法定资质，也未向任何单位报备即擅自进入楠村村进行电缆施工，在未严格执行“先勘察、后施工”的安全规程，在电缆施工过程中，违规操作、安全意识淡薄或应急处置不当，导致电杆倒塌，造成施工人员张绍元死亡，事故发生后，施工人员周毛向熊生庆报告，熊生庆也向经营者葛沫郎进行了报告，经营者为了逃避责任，未按规定向属地应急管理部门、行业主管部门上报事故情况。

八、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

1、检验检测和鉴定情况

因事故发生后涉事电杆被移走，未对电杆进行专项检验检测和技术鉴定，结合证人证言、鹤城区人力资源和社会保障局伤害事故调查比例和现场勘查情况及同类事故案例分析，可排除电杆质量合格情况下正常作业导致倾倒的可能性。

2、证据分析

（1）证人证言：周毛等现场相关人员证实，事发时张绍元在电杆下拉线作业，电杆突然倾倒，无外力撞击或极端天气影响，施工前未对电杆安全状况进行检查，有倾斜情况。

（2）现场勘查：事发区域的电杆均为老旧杆路，未发现定期维护痕迹，地面无加固基础痕迹，结合施工方式分析，电杆倾倒与自身安全状况及作业方式相关。

（3）同类案例佐证：类似无资质施工、未检查杆路安全状况导致电杆倾倒的物体打击事故中，电杆老化、基础松动及违规作业是主要诱发因素。

3、其他可能因素排除

（1）排除人为故意破坏：现场无打斗、人为拆卸电杆部件痕迹，相关人员无矛盾纠纷，证人证言一致证实无故意破坏行为。

(2)排除气象因素：事发当天天气晴朗，无大风、暴雨等极端天气，气象部门数据显示当日风力不足3级，不具备导致电杆倾倒的气象条件。

(3）排除不可抗力：现场无地震、泥石流等自然灾害发生，地理环境稳定，无不可抗力影响。

4、结论

事故直接原因是：张绍元、周毛发现涉事电杆已经倾斜后，未停止作业，未采取可靠的加固、牵引控制和警戒隔离措施，仍继续实施光缆拉放作业。张绍元背对电杆并处于电杆倾倒危险范围内，作业过程中电杆失稳倾倒并砸击张绍元，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因分析

一是蓝洋通信未建立健全安全生产责任制和安全管理制度；二是施工前未开展现场勘察和风险辨识，未制定施工方案和安全措施；三是未对作业人员开展有针对性的安全教育培训和安全技术交底；四是施工现场安全管理缺失，对已经倾斜的电杆未采取有效处置措施。

（三）证据边界说明

因事故发生后涉事电杆及现场原始状态发生改变，且无法进行技术检验鉴定，事故调查组无法进一步确定电杆失稳的具体技术原因。

九、有关责任单位存在的主要问题

（一）蓝洋通信技术维护中心（系事故发生单位）

1、无通信工程施工相关资质，擅自开展光缆线路铺设工程，违反《电信建设管理办法》第三十二条[1]、三十六条[2]。

2、未建立安全生产管理制度和操作规程，无技术管理体系，未制定涉事项目施工方案和安全技术措施，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[3]规定。

3、未对施工人员进行规范的安全生产教育培训和技术交底，施工人员不具备相应作业技术能力和安全防护意识，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[4]规定。

---

1 《电信建设管理办法》第三十二条：从事电信线路建设，在路由选择时应尽量避开已建电信线路，并根据通信工程建设标准的有关规定与已建的电信线路保持必要的安全距离，避免同路由、近距离敷设。受地形限制必须近距离甚至同沟敷设或者线路必须交越的，电信线路建设项目的建设单位应当与已建电信线路的产权人协商并签订协议，制定安全措施，在双方监督下进行施工，确保已建电信线路的畅通。

2 《电信建设管理办法》第三十六条：通信信息网络系统集成和通信用户管线建设企业，应当按信息产业部有关规定取得通信信息网络系统集成企业资质或通信用户管线建设许可证书。否则不得承接电信建设项目。

3《中华人民共和国安全生产法》第二十一条："...组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程..."

4 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条："生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，

4、未配置专职安全管理人员和专业技术人员，未对施工所用电杆进行安全检测评估，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十三条[5]规定。

5、现场施工组织混乱，管理职责悬空。施工人员仅知晓“放线”单一任务，对作业风险、安全规范完全不了解。

（二）锦和镇楠村村委会（系事故发生地村委会）

1、基本情况

楠村村委会作为属地基层组织，负有协助上级政府开展安全生产监管的职责，建立了安全生产网格化管理体系，明确了网格员职责[6]。

2、履职情况

该施工队进村未向村委会报备。村委会对辖区内无明确建设单位、流动性强的零星工程缺乏主动排查机制。

3、主要问题

（1）监管力量薄弱：虽建立了安全生产责任体系，但对流动性强的施工活动缺乏有效管控手段。

（三）锦和镇人民政府（系事故发生地属地政府）

1、基本情况

锦和镇人民政府[7]负责辖区内应急管理工作，构建公共安

保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

5 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条：“施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员”

6 《湖南省安全生产条例》第七条　村（居）民委员会应当对其所在区域内的安全生产违法行为予以劝阻并向当地人民政府或者有关部门报告，协助当地人民政府或者有关部门做好生产安全事故隐患排查、整治和事故善后工作。

《中华人民共和国安全生产 法》第第七十五条　居民委员会、村民委员会发现其所在区域内的生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为时，应当向当地人民政府或者有关部门报告。

7《湖南省安全生产条例》第六条　乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等各类园区应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构、人员及其职责，加强安全生产监管能力建设；按照职责对本区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，对负有管理责任的公共设施组织事故隐患排查，落实整治措施；及时向上级人民政府和有关部门报告本区域内的非法生产经营情况、严重安全生产

全防控体系，建立突发公共事件的处理预案，在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位的安全生产、消防和食品药品、交通安全监督检查工作。成立了社会治安和应急管理办公室。负责安全生产、防汛抗旱、综合防灾减灾救灾、地质灾害、消防、森林防灭火、突发事件应急救援等工作。负有辖区安全生产监管职责，分管领导为郑晓军，应急办主任为满家乐。

2、履职情况

锦和镇建立了安全生产责任体系，定期召开安全生产会议，开展安全检查和隐患排查工作，并建立了覆盖各村（社区）的安全生产网格化管理体系。

3、主要问题

（1）对流动性强的小型、零星工程，缺乏主动发现机制。

（四）县商科工信局（系行业主管部门）

1、基本情况

县商科工信局负有指导、协调全县通信业的安全生产管理的职责[8]，拟定有关商务、科技、工信行业的发展规划、产

违法行为和重大事故隐患；协助上级人民政府和有关部门或者受其委托查处本区域内的非法生产经营行为、处置发生在本区域内的生产安全事故；按照授权依法履行安全生产监督管理其他职责。

《麻阳苗族自治县乡镇机关职能配置，机构设置和人员编制规定》（麻办〔2019〕58号）第四条第4项 维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立突发公共事件的处理预案，在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位的安全生产、消防和食品药品、交通安全监督检查工作……。第三条第6项 社会治安和应急管理办公室。……负责安全生产、防汛抗旱、综合防灾减灾救灾、地质灾害、消防、森林防灭火、突发事件应急救援等工作。

8《中华人民共和国安全生产法》第三条 安全生产工作坚持中国共产党的领导。……安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

《麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局职能配置，机构设置和人员编制规定》（麻办〔2019〕37号）第三条第（二）项：拟定有关商务、科技、工信行业的发展规划、产业政策，并组织实施。会同有关部门指导相关领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。第四条第（五）项 企业安全监管股 指导、协调工商贸易和局属二级事业单位企业安全生产工作，配合有关安全监管部门淘汰落后的、不安全的生产能力，优化产业结构，提高安全保障能力；指导工业和信息化领域的应急和安全生产工作，……。第四条第（十四）项 信息化股 ……协调推进网络基础设施建设；……。

《湖南省安全生产条例》第五条第二款 县级以上人民政府住房和城乡建设、交通运输、水利等部门在各自

业政策，并组织实施。会同有关部门指导相关领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。

2、履职情况

单位制定了安全生产监督检查计划，定期开展检查，并将安全生产纳入重要议事日程。通信行业的管理，省级层面是通信局，市级层面是通信管理办，县级层面未配置专门的监管执法机构。

3、主要问题

（1）监管体制存在断层： 县级缺乏通信行业专门的监管机构和执法权限，导致对通信运营商的日常施工活动监管乏力。

（2）信息获取渠道单一： 主要依靠企业报送、群众举报等被动方式获取信息，缺乏主动发现问题的机制。

十、对有关部门单位及责任人的处理建议

（一）建议不予追责人员

蓝洋通信施工人员（死者张绍元）：因在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议行政处罚的单位和个人

1、葛沫郎（系个体工商户、蓝洋通信经营者）

葛沫郎：男，公民身份证：433130****0318793X，住址：湖南省龙山县桂塘镇桂塘社区湘渝路98号。未落实安全生产主体责任，未开展风险辨识、安全教育培训和现场安

的职责范围内依法对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

《麻阳苗族自治县安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》（麻安委发〔2022〕17号）第十一条 县商科工信局 第（十）项 指导全县通信行业加强安全生产管理，组织开展对全县通信行业企业安全生产情况的监督检查。负责全县基础电信运营企业通信建设工程安全生产监督管理工作。监督、指导全县通信建设工程安全生产工作，依法对相关责任主体履行安全生产责任、落实安全防范措施的情况进行监督检查，依法查处安全生产和违法行为。

全管理，对事故发生负有责任；事故发生后未依法报告，存在瞒报行为，建议由县应急管理局依法予以行政处罚。

（三）其他建议

蓝洋通信光缆施工前未向楠村村委会、锦和镇人民政府、县商科工信局报备，事故发生后也未向以上单位报告，单位在“零星施工活动发现报告、行业信息共享和属地网格巡查机制方面存在薄弱环节”，但对事故的发生不负有直接监管责任。

十一、事故主要教训

（一）无资质违规施工是事故发生的前提，涉事单位未取得相关资质擅自开展通信工程，缺乏技术管理和安全保障基础，直接埋下安全隐患。

（二）技术管理缺失是事故发生的关键，未编制施工方案、未进行安全技术交底、未检测杆路安全状况，导致施工过程无技术规范可循，风险无法预判。

（三）人员技术能力不足放大事故风险，施工人员无特种作业资质、未接受专业培训，不具备识别杆路隐患和规范作业的能力，未能及时规避风险。

（四）涉事单位未按规定上报事故，违反事故报告制度，破坏安全生产监管秩序。

十二、事故整改和防范措施建议

（一）针对涉事单位及同类企业的整改措施

1、严格资质管理，杜绝无资质施工。通信工程施工必须取得相关资质，方可开展施工活动；严禁无资质单位和个人从事通信线路铺设、杆路施工等专业通信工程施工作业。

2、健全安全生产管理体系，落实主体责任。通信施工企业必须建立健全安全生产管理制度和操作规程，配备专职安全管理人员和专业技术人员，制定施工方案和安全技术措施，对所有施工项目进行安全技术交底并留存记录；建立安全生产教育培训台账，对施工人员进行专业培训，特种作业人员必须取得操作证书后方可上岗。

3、规范施工流程，强化现场安全管理。施工前必须对作业现场的杆路、设备等进行全面安全检测评估，消除物理安全隐患；作业现场必须设置安全警示标志，配备必要的安全防护设施和应急救援器材，安排专职安全员现场值守。

4、强化事故报告意识，严格执行报告制度。企业负责人及施工人员必须熟知《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后立即向当地应急管理、行业主管部门上报，不得隐瞒、谎报、迟报；建立企业内部事故应急处置预案，定期开展应急演练，提升现场应急处置能力。

（二）行业部门防范措施

1、加强行业乱象整治：开展通信工程施工领域专项整治行动，重点排查无资质施工、违规分包转包、瞒报事故等违法行为，依法从严处罚。

2、完善技术标准执行监督：督促企业严格遵守《通信杆路建设与验收规范》等行业技术标准，加强施工过程技术监管，定期开展技术合规性检查。

3、建立长效监管机制：搭建通信工程施工项目备案平台，要求企业提前报备施工项目、施工方案及人员资质等信

息；加强与市场监管、应急管理等部门的协同联动，形成监管合力。

4、强化安全教育宣传：面向行业企业开展安全生产法律法规和技术标准宣传培训，通报典型事故案例，提升企业负责人和从业人员的安全意识、法律意识和技术水平。

十三、有关事故防范和整改措施建议

为认真吸取事故的深刻教训，有效防范类似事故再次发生，全县上下要切实提高政治站位，加强思想认识，进一步深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持“人民至上、生命至上”，强化底线思维和红线意识，落实落细国务院安委会15条硬措施，加强督导问责，有力保障全县安全生产形势平稳有序。

（一）进一步强化村级安全生产责任落实

乡镇要督促各村（社区）切实履行属地监管责任，完善安全生产网格化管理，对辖区内所有施工活动，无论是否报备，都要主动发现、及时上报。要加强对村级安全生产工作的考核，对“事不关己高高挂起”的消极心态进行批评教育，对失职失责行为进行严肃问责。

（二）进一步压实通信行业安全监管职责

县商科工信局要加强与市通信管理办公室的对接，积极争取县级通信行业监管权限。要督促四大运营商加强对杆路等通信基础设施的管理，严禁无资质单位违规施工。要建立健全通信施工报备机制，要求运营商及时向属地乡镇和行业主管部门报备施工计划。

（三）进一步建立健全生产安全事故信息报送机制

严格落实《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，畅通事故信息报送渠道。要加强对村（社区）、企业负责人信息报送职责的教育和培训，确保事故信息第一时间上报。对迟报、漏报、谎报、瞒报行为，依法依规严肃处理。

（四）进一步开展安全生产宣传教育培训

各乡镇、各行业主管部门要结合“安全生产月”等载体，加大安全生产法律法规的宣传教育力度。要重点加强对建筑施工、通信工程施工等高危行业从业人员的安全生产培训，增强安全意识和自救互救能力，从源头上防范安全事故的发生。

麻阳锦和镇蓝洋通信技术维护中心“6·2”

一般物体打击瞒报事故调查组

2026 年 6 月 24 日