长春房地(集团)有限责任公司
房屋供暖总公司青海分公司欧风供热站
“10•22”一般机械伤害事故调查报告

2020年10月22日6时许，在朝阳区开运街世纪馨园小区，长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司青海分公司欧风供热站发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币120万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（2014修订版）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，经长春市朝阳区人民政府批准同意，2022年6月29日成立了以长春市朝阳区应急管理局为组长单位，朝阳区公安分局、朝阳区总工会、朝阳区住房和公用事业服务中心、湖西街道办事处为成员单位的长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司青海分公司欧风供热站“10•22”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请有关专家参与事故调查工作，同时邀请朝阳区纪委监委介入事故调查。

事故调查组认真贯彻落实领导指示批示精神，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、专家论证等，查清了事故企业存在的问题及有关地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，并针对事故原因及暴露的突出问题提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司青海分公司欧风供热站“10•22”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

2020年10月22日6时许，长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司青海分公司欧风供热站送煤斗式提升机因煤渣卡住地坑内的底部传动轴，在未履行企业制定的操作规程和管理制度，未得到领导批准并采取安全措施（断电停机）的情况下，司炉工李权进入地坑内清理传动轴上的煤渣，被恢复转动的斗式提升机主轴延伸外露部分绞住衣服，使司炉工李权被绞紧的衣领部分勒住颈部，导致窒息死亡。

（二）事故单位概况

长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司，地址：南关区树勋街148号；负责人：肖涛；成立日期：1991年10月18日，统一社会信用代码：91220101124024960T；经营范围：房屋供暖（由长春房地（集团）有限责任公司委托经营）。该公司隶属于长春房地（集团）有限责任公司，共有员工303人，管辖8个分公司10个锅炉房。

长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司青海分公司，办公地点：长春市朝阳区大兴路11号；负责人：曲洋，该公司为长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司内部下设机构，共有员工23人。

长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司青海分

公司欧风供热站，共有正式员工5人，其中站长1名，水暖工3人，焊工1人。设有一台20吨/小时热水锅炉，斗式垂直提升机加水平埋刮板上煤机。

二、事故直接原因

经调查认定，事故直接原因：

（一）司炉工李权安全意识淡薄，未履行企业制定的操作规程和管理制度，在未得到领导批准并采取安全措施（断电停机）的情况下，进入地坑内处理故障，被复转的斗式提升机主轴延伸外露部分绞住衣服，使司炉工李权被绞紧的衣领部分勒住颈部，导致窒息死亡，是造成本次事故的直接原因之一。

（二）长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司青海分公司欧风供热站送煤斗式提升机位于地坑底部的电机传动轴部分没有安装防护罩或保护套，使主轴延伸外露，存在明显安全隐患，是造成本次事故的直接原因之二。

三、事故暴露的主要问题

（一）企业存在的问题

长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司对员工的安全生产教育培训流于形式，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，除安全技术交底外，不能提交有李权等相关工人签字的培训记录，多数均为一人记录和签字；未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，使斗式提升机传动轴无防护罩及保护套的安全隐患长期存

在；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时制止和纠正员工违反操作规程，实际作业过程中，进行地坑内作业的工人均未按照单位制定的操作规程和管理制度进行断电、通风、报批等规定流程实施作业。

（二）有关部门存在的问题

长春市朝阳区住房保障和公共事业服务中心，于2020年9月聘请了吉林宝华安全评价公司对全区供热企业进行了实地安全检查，并对存在隐患的长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司青海分公司下达了整改通知书。长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司青海分公司按要求进行了整改并上报了整改情况，区住房保障和公用事业服务中心对企业的整改情况进行了复查，发现的安全隐患均已整改完毕但此次检查未发现斗式提升机主轴无防护罩和企业落实安全培训教育不实的安全隐患，对隐患检查不彻底，负有一定的监管责任。

（三）有关地方政府存在的问题

长春市朝阳区湖西街道办事处，没有认真落实《朝阳区安全整治“秋冬会战”专项行动》（朝安委〔2020〕11号）、《关于转发＜长春市安委会办公室关于加强有限空间作业安全防范工作的通知＞的通知》（朝安委办〔2020〕18号）文件要求，开展安全检查工作不彻底，对发生事故的长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司青海分公司欧风供热站安全监管督促不力，负有一定的监管责任。

四、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）死者情况

李权，男，时年47岁，长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司青海分公司欧风供热站司炉工。居民身份证号码：222403197307157412，户籍所在地：吉林省敦化市官地镇新胜村。

（二）事故技术鉴定情况

2020年12月4日，经吉林大学司法鉴定中心出具的尸检报告（吉大司鉴中心[2020]病鉴字第144号）检验结果为：李权系因颈部受压后导致机械性窒息而死亡。

（三）直接经济损失

事故造成的直接经济损失约人民币120余万元。

五、对事故责任人员和有关单位的处理建议

（一）对企业人员的处理建议

1.李权，司炉工，缺乏安全意识，违反操作规程，违章带电作业，导致事故发生，对事故发生负主要责任，鉴于在事故中死亡，免于追究其责任。

2.韩伟，长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司青海分公司副经理、安全员、欧风供热站站长，组织本单位安全教育培训流于形式，未如实记录员工安全生产教育培训情况；检查本单位安全生产状况不认真、不彻底，未及时排查并消除安全生产事故隐患；未及时制止和纠正员工违反操作规程的行为；以上行为违反了《中华人民共和国安全生

产法》（2014修订版）第二十二条第二款[1]、第五款[2]、第六款[3]之规定。对事故发生负主要责任，涉嫌刑事犯罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

3.曲洋，长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司青海分公司经理，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患；以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》（2014修订版）第十八条第五项[4]之规定，对事故发生负有责任，建议由长春市朝阳区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014修订版）第九十二条第一项[5]之规定，对其给予罚款的行政处罚。

（二）对公职人员的处理建议

1.初天玲，朝阳区湖西街道办事处平安建设办公室应急保障科科长，没有认真落实《朝阳区安全整治“秋冬会战”专项行动》（朝安委〔2020〕11号）、《关于转发＜长春市安委会办公室关于加强有限空间作业安全防范工作的通知＞的通知》（朝安委办〔2020〕18号）文件要求，对事故发生单位安全监管督促不力，负有一定的监管责任，建议由朝阳区纪委监委给予通报批评。

2.邢恩乐，长春市朝阳区住房保障和公用事业服务中心副主任，作为行业主管部门具体工作负责人，对事故发生企

---

[1]（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。
[2]（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
[3]（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
[4]（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
[5]第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

业的安全检查不彻底，负有一定的监管责任，建议由朝阳区纪委监委给予通报批评。

（三）对责任单位的处理建议

1.长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司，作为长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司青海分公司的上级单位，对员工的安全生产教育培训流于形式，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时制止和纠正员工违反操作规程的行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014修订版）第二十五条第一款[6]、第三十八条第一款[7]、第四十一条[8]之规定，对事故发生负有主要责任。建议由长春市朝阳区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014修订版）第一百零九条[9]之规定，对其给予罚款的行政处罚。

2.朝阳区湖西街道办事处、长春市朝阳区住房保障和公共事业服务中心，对辖区和本行业领域内安全隐患排查整治工作不到位，建议分别向朝阳区人民政府作出书面检讨，并

---

[6]第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7]第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

[8]第四十一条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[9]第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

由朝阳区安委会负责同志约谈其行政主要领导。

六、事故防范措施建议

（一）长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司，要加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；要采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；要教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程并及时制止和纠正员工违反操作规程的行为。

（二）朝阳区湖西街道办事处，要吸取事故惨痛教训，举一反三，清醒认识辖区内安全形势的严峻性，要充分发挥“干部+专家”的安全检查模式，切实有效排查隐患，要层层压实安全生产责任，加强安全生产督导检查，有效排查各项隐患，严防事故发生。

（三）长春市朝阳区住房保障和公共事业服务中心，要吸取事故教训，严格、认真排查事故隐患，对聘请的三方服务机构要严格把关，对本行业领域存在的安全隐患要逐一排查，确保不发生类似安全生产事故。

长春市朝阳区事故调查组

2022年7月6日