附件

江阳华阳半山峰景“11•23”一般车辆伤害事故调查报告

江阳华阳半山峰景“11•23”一般车辆伤害事故调查组

2025 年 2 月

目 录

一、 事故基本情况 1

（一） 事故项目有关手续办理情况 2

（二） 事故相关单位情况 2

（三） 有关合同签订情况 4

（四） 事故现场情况 6

（五） 事故发生经过 8

（六） 人员伤亡和直接经济损失情况 9

（七） 事故发生当天的天气情况 9

二、 事故车辆及驾驶员有关情况 9

（一） 事故车辆有关情况 9

（二） 事故车辆鉴定有关情况 10

（三） 车辆驾驶员有关情况 10

三、 事故应急处置及评估情况 11

（一） 事故信息接报及响应情况 11

（二） 事故现场应急处置情况 11

（三） 善后处置情况 11

（四） 事故应急处置评估 12

四、 事故原因和暴露的问题 12

（一）事故直接原因 12

（二）暴露的问题 13

五、 对有关人员和单位的处理建议 13

（一） 建议移送司法机关处理的人员 13

（二） 对有关单位的处理建议 14

六、 事故防范整改措施建议 14

（一） 认真落实安全生产主体责任 14

（二） 严格落实安全生产监督管理职责 15

（三） 强化安全生产工作的组织领导 16

2024年11月23日，泸州市江阳区华阳街道学院中路半山峰景项目建设工地发生一起混凝土搅拌车溜车事故，造成1人死亡，直接经济损失约133.8万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，2024年11月26日，江阳区人民政府批准成立江阳华阳半山峰景“11•23”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对事故进行调查。事故调查组由区应急管理局牵头，区公安分局、区住房城乡建设局、区交通运输局、市交通运输综合行政执法支队一大队、区总工会及华阳街道办事处为成员单位。事故调查组委托有关专业机构进行相关技术检测鉴定分析。同时，区纪委监委同步开展事故调查相关追责问责工作，并邀请区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、视频分析、检测鉴定、调查询问和综合分析，查明事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和事故责任，提出对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因以及调查发现的有关问题，提出事故防范和整改措施建议。

经调查认定，江阳华阳半山峰景“11•23”一般车辆伤害事故是一起因车辆驾驶员操作不当而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

半山峰景项目部位于泸州市江阳区学院中路，由泸州优品道

置地有限公司开发，由四川金志诚筑工程有限公司承建，总建筑面积124978.65平方米，项目总投资10亿元。（见图1）



图1 事故发生地外景照片

（一）事故项目有关手续办理情况

2021年2月9日，优品道半山峰景项目由区发展和改革局进行四川省固定资产投资项目备案（备案编号：川投资备[2010-510502-04-01-508146]FGQB-0012号）。

2021年7月1日，区住房城乡建设局对该项目核发《建筑工程施工许可证》（编号：510502202107010101）。

2021年10月25日，市自然资源和规划局对该项目核发《建设工程规划许可证》（编号：建字第510501202100114号）。

（二）事故相关单位情况

1.四川金志诚筑工程有限公司，成立于2019年8月29日，统一社会信用代码：91510502MA6840111M；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：蒋文；注册资本：2000万人民币；住所：泸州市江阳区丹青路3号12号楼2层3号；经营范围：住宅房屋建筑、建筑工程等。

2023年9月19日，取得由四川省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》（编号：川JZ安许证字[2020]007970），许可范围：建筑施工，有效期至2026年9月19日。

2024年9月18日，取得由四川省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D251C61526），资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级，有效期至2025年9月18日。

2.泸州市顺广通建材有限公司，成立于2015年10月9日，统一社会信用代码：91510502MA62204B6H；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：曾德红；注册资本：1000万人民币；住所：泸州市江阳区江北镇石鱼村；经营范围：轻质建筑材料、混凝土制品等。

3.四川盛世永宏商贸有限公司，成立于2022年4月20日，统一社会信用代码：91510502MA7MQJ0F6J；类型：其他有限责任公司；法定代表人：袁书勇；注册资本：100万人民币；住所：四川省泸州市江阳区况场街道圣水街64号附209号；经营范围：水泥制品销售等。

4.泸州国辉机械设备租赁有限公司，成立于2020年2月24日，统一社会信用代码：91510502MA69195U3R；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：袁书勇；注册资本：20万人民币；住所：四川省泸州市江阳区丹林镇马岭街20号；经营范围：道路货物运输、建筑工程机械与设备经营租赁、汽车租赁等。

5.成都市途顺物流有限公司，成立于2016年8月4日，统一社会信用代码：91510121MA61X2YW23；法定代表人：陈源文；类型：有限责任公司（自然人独资）；注册资本：300万人民币；住所：四川省成都市金堂县三中园区十里大道现代名城3幢36号；经营范围：道路货物运输（不含危险货物）等。

2023年2月27日，由金堂县行政审批局为其核发《道路运输经营许可证》（编号：川交运管许可成字510121100044号），有效期：2023年2月27日至2027年2月26日，经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（罐式容器），大件运输。

（三）有关合同签订情况

1.建设工程施工合同。2021年4月26日，泸州优品道置地有限公司（甲方）与四川金志诚筑工程有限公司（乙方）就半山峰景项目一标段、二标段签订建设工程施工合同。合同双方约定：由乙方承担在设计施工图所表述范围全部的土建、装饰和安装工程。

2.商品混凝土采购合同。2024年6月18日，四川金志诚筑

工程有限公司（甲方）与四川盛世永宏商贸有限公司（乙方）签订商品混凝土采购合同。合同约定：混凝土供应总量3000m³、总金额160万元人民币。

3.混凝土委托加工合同。2023年9月25日，四川盛世永宏商贸有限公司（甲方）与泸州市顺广通建材有限公司（乙方）签订混凝土委托加工合同。合同双方约定：自2023年10月2日起，由甲方委托乙方生产混凝土，暂定20000m³，加工费20元/m³。

4.外租车租赁合同。2024年7月31日，泸州市顺广通建材有限公司（甲方）与泸州国辉机械设备租赁有限公司（乙方）签订外租车租赁合同。合同双方约定：甲方租赁乙方的罐车用于自身业务，运输单价为0-10 km（包含10 km）23元/m³，10.1 km以上的，每增加1 km增加1元/m³的单价。

5.罐车运输承包合同。2024年8月，泸州国辉机械设备租赁有限公司（甲方）与罗X中（乙方）签订罐车运输承包合同。合同双方约定：由乙方罐车承包甲方的砼运输业务，运输单价为0-10 km（包含10 km）23元/m³，10.1 km以上的，每增加1 km增加1元/m³的单价。

6.汽车营运服务合同。2023年6月8日，成都市途顺物流有限公司（甲方）与王X波（乙方）就川AW5729重型特殊结构货车签订汽车营运服务合同。合同双方约定：由乙方向甲方缴纳每年2400元的服务费，甲方为乙方提供审车、审证、二级保养、车辆年检等代办服务，服务车辆由乙方自行营运。

7.车辆买卖协议。2022年12月24日，王X波（甲方）与罗X中（乙方）签订车辆买卖协议。合同双方约定：甲方以9万元人民币的价格将川AW5729重型特殊结构货车转让给乙方。

（四）事故现场情况

事故现场位于泸州市江阳区学院中路半山峰景建设工地内，该处北侧为丹青路，南侧为学院中路，西侧为天立水晶郦苑小区，东侧为山泰水榭花都小区。

事发地距工地大门约20米处。建设工地大门为双开铁门，大门西侧为建设工地值班室，大门北侧为通往售楼部内部施工道路，道路东侧设置有洗车槽，洗车槽向北到路边紧邻16#楼处为事发地，能见一侧翻的混凝土罐车，车牌号码为川AW5729，混凝土罐车车尾处覆盖有建筑用钢管、模板等建筑材料。车头北方约50米处有一平台，平台至车辆侧翻位置为下坡路段。根据现场走访了解基本确定为溜车初始位置，该位置距离平台约15米，距离车辆侧翻位置约35米（见图2、见图3）。事故发生的临时施工道路两侧均为工地在建楼房。

现场对事发临时施工道路进行勘查测量，道路最宽处约8.5米，最窄处约8.2米，溜车位置道路坡度为13.31%，同时该处也是事故路段坡度最大位置。在对事发路段进行勘察过程中，能见水泥路面有采用刻痕工艺的防滑措施，路面上附着有泥土，从开始溜车处至车辆侧翻处，路面上未见刹车痕迹（见图4）。



图 2 事故现场航拍照片

（绿色箭头表示车辆溜车位置，红色箭头表示车辆侧翻位置）



图 3 事故现场照片



图 4 现场未见刹车痕迹

（五）事故发生经过

2024 年 11 月 23 日 5 时 53 分许，罗 X 中驾驶川 AW5729 车辆装载 18m³的预制搅拌混凝土从位于泸州市江阳区江北镇石鱼村 6 社的泸州市顺广通建材有限公司出发。

7 时许，到达半山峰景项目工地大门处等待。

7 时 13 分许，罗 X 中驾驶川 AW5729 车辆驶入半山风景项目部工地大门，沿临时施工道路向上行驶。

7 时 15 许，因前方还有一辆罐车在等待卸货，罗 X 中便将其驾驶的川 AW5729 车辆停在斜坡处等待。此时，车辆随即往后下坡方向发生溜车，罗 X 中从驾驶室跳出准备往车轮后方码放石块以阻止车辆溜车。随着车辆溜车速度变快，车辆加速往后下坡

方向溜车，并撞到16#楼的施工脚手架致车辆侧翻和脚手架坍塌，易X六躲闪不及被掩埋。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者：易X六，女，汉族，身份证号码：51052119XXXXXX2548，住址：四川省泸县云锦镇板桥村。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）测算，事故共计造成直接经济损失约133.8万元。

（七）事故发生当天的天气情况

经查询江阳区气象灾害防御中心有关气象资料，2024年11月22日0时0分至11月23日7时0分，事故发生区域最高气温18.9℃，最低气温12.4℃，阴天，风向东北风1级，无降水。当天的天气条件，对户外运输等无不利影响。

二、事故车辆及驾驶员有关情况

（一）事故车辆有关情况

川AW5729重型特殊结构货车，车辆所有人：成都市途顺物流有限公司；制造商：唐鸿重工专用汽车股份有限公司；制造年月：2017年5月24日；品牌：唐鸿重工牌；车身颜色：白色；车辆型号：XT53100JBZZ3805；车辆识别代码：LZZ1BXSD6HN210589；发动机号：170507018427；最大载重质量31000kg，核定载质量11670kg，罐体容积：5.54m³。该车于2024年7月22日在泸州市川泸汽车修理厂有限公司进行了二级维护保养。

2021年5月20日，金堂县行政审批局为该车核发《中华人民共和国道路运输证》（川交运管成字510121003868号）。

经泸州市交通警察支队一大队系统查询，川AW5729重型特殊结构货车2021年以来无亡人事故记录，但有60条现场处罚记录。

（二）事故车辆鉴定有关情况

2024年12月10日，四川菲斯特司法鉴定所对川AW5729重型特殊结构货车的安全技术状况、行车制动系统及驻车制动系统进行鉴定分析，并出具《司法鉴定意见书》（川菲司鉴所[2025]车鉴字第11号）鉴定意见：1.经检验，未发现川AW5729唐鸿重工牌重型特殊结构货车的行车制动及驻车制动系统存在安全隐患；2.经检验，川AW5729唐鸿重工牌重型特殊结构货车的第二、三轴左右侧轮胎花纹不相同，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中第9.1.3条规定，故存在安全隐患。

（三）车辆驾驶员有关情况

川AW5729重型特殊结构货车驾驶员罗X中，男，汉族，群众，1984年2月17日出生，身份证号码：510XXX19840217XX33，住址：泸州市江阳区况场街道况丰村。2015年11月10日由四川省泸州市公安局交通警察支队核发机动车驾驶证（编号：510502198402177033），准驾车型B2，初次领证日期：2009年11月10日，有效期限：2015年11月10日至2025年11月10日。2024年2月22日，罗X中取得由泸州市交通运输局核发的

《经营性道路货物运输驾驶员从业资格证》，有效期至2030年2月21日。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年7时15分许，事故发生后，项目部现场工作人员立即电话告知项目部负责人周X昌，周X昌随即组织现场工作人员立即进行施救以及拨打110、119、120报警电话求助，同时向有关职能部门报告事故信息。

7时35分许，120急救人员到达现场；

7时50分许，区消防救援局指战员到达现场；

8时20分至30分许，区公安分局、区住房城乡建设局、区应急管理局、华阳街道办事处等单位工作人员先后到达现场配合开展事故处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，项目部组织人员立即进行救援工作。由于事故现场情况复杂，人工施救难度大，项目部协调大型汽车起重机到达现场开展施救工作。

9时30分许，被埋人员易X六被救出，经抢救无效医护人员宣布其死亡，死者遗体随即被送往殡仪馆；

10时35分许，区公安分局民警对现场勘验结束，现场应急处置结束。

（三）善后处置情况

事故发生后，华阳街道办事处牵头为死者家属和事故相关单位搭建平台开展人民调解工作。2024年11月26日，事故相关单位与死者家属达成人民调解协议，死者遗体被送至老家安葬，善后处置工作终结。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关责任单位反应迅速，积极组织开展救援工作，应急处置指挥得当、安全有序、科学高效，未发生衍生事故。事故信息报送时限符合《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定。

四、事故原因和暴露的问题

（一）事故直接原因

川AW5729重型特殊结构货车驾驶员罗X中驾驶车辆在坡道上停车时，违反安全操作规程，未有效采取驻车制动措施（未采取挂前进档、在车辆的前后轮垫楔三角木等防溜车措施）[1]，车辆在惯性作用下向后下坡方向滑行溜车，从而导致事故发生。

具体分析如下：

1.经现场勘查，涉事车辆发生时的停车地点，西高东低，由南往西呈半圆弧形上坡状。结合现场证人以及罗X中的陈述，确定车辆发生事故时的停车地点，经现场测量，事故发生时的停车点坡度为13.31%。

2.经现场勘查，在事故发生现场的坡道路面上未见涉事车辆

[1]《建筑机械使用安全技术规程》6.1.17条：车辆停放时，应将内燃机熄火，拉紧制动器，关锁车门。在下坡道停放时应挂倒挡，在上坡道时应挂一档，并应使用三角木楔等楔紧轮胎。

因制动所留有车轮拖行的痕迹。

（二）暴露的问题

1.泸州市顺广通建材有限公司，作为江阳区2024年重点货运源头企业[2]，未遵守《四川省道路货运源头管理办法》规定[3]，放行超限超载车辆出厂（场、站）。

2.四川金志诚筑工程有限公司，作为建设项目的施工总包单位，未有效制定工地运输车辆交通组织方案，未针对施工场地内车辆通行状况加强对场内道路的调度，造成混凝土罐车在陡坡停车。

3.泸州国辉机械设备租赁有限公司，对从业人员的安全教育培训不到位、流于形式。未如实记录安全生产教育培训情况，教育培训记录编造作假[4]。

4.成都市途顺物流有限公司，作为涉事车辆的挂靠单位，对在成都范围以外营运的车辆管理不严格，对营运车辆实际所有人以私人名义对外承揽运输业务管理不到位。

五、对有关人员和单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

罗X中，驾驶川AW5729重型特殊结构货车时，因操作不当，致1人死亡，对事故的发生负有直接责任，涉嫌犯罪，建议由区

[2] 泸州市江阳区人民政府信息公开网《关于江阳区2024年度重点货运源头企业的公示》附件中，载明泸州市顺广通建材有限公司为江阳区2024年度重点货运源头企业。

[3] 《四川省道路货运源头管理办法》第六条第三项：货运源头单位应当采取有效措施，防止不符合国家有关载运标准的车辆出厂（站、场）。不得有下列行为：（三）放行超限超载车辆出厂（站、场）

[4] 调查组向泸州国辉机械设备租赁有限公司提取2024年1月至2024年11月的驾驶员安全教育培训记录11份，其中有3份（10月22日的教育培训记录，罗X中正在新疆，但人员签到册上有罗X中的签名；11月15日、9月29日的教育培训记录，罗X中的签名明显与其本人签名不符）存在不如实记录以及造假的行为。

公安分局依法调查处理。

（二）对有关单位的处理建议

1.泸州市顺广通建材有限公司、泸州国辉机械设备租赁有限公司、四川金志诚筑工程有限公司暴露出的问题，建议按照监管职责分工，由区住房城乡建设局和区交通运输局依法处理。

2.成都市途顺物流有限公司暴露出的问题，建议由区交通运输局移交成都市金堂县交通运输部门依法处理。

六、事故防范整改措施建议

江阳华阳半山峰景“11•23”一般车辆伤害事故教训深刻。根据事故发生的原因和调查发现的有关问题，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的重复发生，事故调查组提出以下有关事故防范和整改措施意见:

（一）认真落实安全生产主体责任

区内各企业要认真吸取事故教训，举一反三，深刻剖析事故发生根源，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，正确处理安全与效益的关系，认真落实安全生产主体责任，建立健全覆盖全过程的风险动态分级管理和隐患排查治理双重预防机制，提高企业安全管理水平。

各道路运输企业要认真落实安全生产主体责任，严格落实全员安全生产责任制，建立健全安全生产教育的长效机制，推进安全生产教育培训制度化、规范化、常态化；要严格教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，有效制止和

纠正违章违规行为，同时要规范挂靠车辆的管理制度，严禁出现挂而不管等情形；要针对道路运输行业的特点，将有效的刚性教育培训作为从业人员准入的前提先决条件，切实做到“不经教育培训不上岗、教育培训不到位不上岗、教育培训不合格不上岗”，力戒安全生产教育培训工作走过场、做样子、搞形式、弄虚作假等行为。

各项目施工单位要按照对施工现场安全生产负总责的要求，加强对建设项目施工作业现场各环节、全过程的安全管理；要结合建设项目的不同情况，科学合理地制定专项的施工组织方案，加强对施工作业现场的安全管理和监督检查。要加强对交叉作业安全风险的研判辨识，明确安全管理职责，落实安全保障措施，及时对交叉作业进行检查与协调，排查消除各类事故隐患和不安全因素。

（二）严格落实安全生产监督管理职责

各有关部门要按照“三个必须”要求，严格履行行业安全监管职责，完善监管工作机制，加大执法检查力度，督促指导企业落实安全生产主体责任，严肃查处打击违法行为。

住建部门要按照赋权要求，严格督促建设项目参建单位、商砼搅拌站认真落实安全生产主体责任，严格执行安全生产规章制度，将安全监管贯穿于建设项目的全过程。要加强施工作业现场监督检查，督促参建单位及时排查消除各类事故隐患和不安全因素。要坚持问题导向，突出普遍性、典型性问题，从源头治理，

深入推进建筑行业安全整治。

交通运输部门要进一步加强对道路运输企业的监督检查，督促指导企业落实安全生产主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，指导企业建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；要以案促改，督促指导企业开展全方位、动态化的风险辨识和隐患排查，增强安全管理的预见性和洞察力，实现“预警在先、化解在前”，提升企业安全管理水平和风险防控能力；要针对道路运输行业特点，加强企业安全教育培训工作监督，指导企业建立健全安全教育培训长效机制，切实解决教育培训工作的形式主义问题，严厉查处教育培训工作中弄虚作假、走过场等行为。

（三）强化安全生产工作的组织领导

各街镇、各部门（单位）要牢固树立“以人为本、安全发展”理念，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线，进一步强化安全生产工作组织领导；要进一步完善安全生产属地管理体制机制，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，强化安全生产红线意识、底线思维，正确处理好经济发展与安全生产的关系，始终把安全生产摆在第一位置；要坚持问题导向，深刻剖析事故发生的深层次原因，全面梳理安全生产工作中存在的问题、短板、弱项，从体制机制、责任落实、制度执行等方面找差距。要认真贯彻落实中央、省、

市、区有关安全生产工作的决策部署要求，加强安全监管机构队伍建设，完善抓常抓细抓长的长效工作机制，深入推进安全生产专项整治行动，有效防范和化解安全生产风险，有效遏制生产安全事故；同时要充分认识安全生产形势的严峻性和复杂性，统筹发展和安全两件大事，要综合运用警示约谈等措施，全面落实安全生产工作责任，切实解决责任落实中的瓶颈问题，承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，全面织牢织密安全生产防控网。