乌什县英阿瓦提乡某宇建筑工程有限公司

“8·29”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：乌什县英阿瓦提乡某宇建筑工程有限公司

“8·29”一般机械伤害事故调查组

编制时间：2025 年 10 月 10 日

目录

1.事故性质——第 4 页
2.事故基本情况——第 5 页
2.1 事故发生单位概况——第 5 页
2.2 事故单位安全生产管理情况——第 6 页
2.3 事故发生经过及事故现场情况——第 8 页
2.4 人员伤亡和直接经济损失——第 8 页
2.5 其他情况——第 8 页
2.6 事故应急处置及评估情况——第 8 页
3.事故原因分析——第 9 页
3.1 直接原因分析——第 9 页

3.2 现场勘查情况——————————————第 10 页
3.3 其他可能因素排除——————————————第 11 页
3.4 有关责任单位存在的问题————————————第 11 页
3.4.1 相关人员——————————————第 11 页
3.4.2 生产经营企业————————————第 11 页
3.4.3 监管部门——————————————第 11 页
3.5 对有关人员和责任单位的处理建议——————第 12 页
4.事故整改措施及建议——————————————第 13 页

乌什县英阿瓦提乡某宇建筑工程有限公司“8·29”一般机械伤害事故调查报告

2025 年 8 月 29 日 2 时 40 分许，乌什县英阿瓦提乡英阿瓦提（3）村一水利建设项目施工地发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)等有关规定,县人民政府在事故发生后立即对事故进行复盘，同时批准成立了乌什县英阿瓦提乡某宇建筑工程有限公司“8·29”一般机械伤害事故调查组(以下简称“调查组”)，调查此次事故。

通过现场勘查、查阅资料、调查取证、询问相关人员和证人还原事故现场等方式,查明事故发生经过、原因,认定事故性质和责任,提出对相关责任单位和个人的责任追究及整改措施建议,形成了《乌什县英阿瓦提乡某宇建筑工程有限公司“8·29”一般机械伤害事故调查报告》。

一、事故性质

经查,乌什县英阿瓦提乡某宇建筑工程有限公司“8·29”一般机械伤害事故的直接原因是:**员工违规操作合并企业使用非标设备共同引发的一般机械伤害责任事故。**该卷扬机在明显不具备上下行止点限位保护装置的情况下依旧被投入使用,操作工习惯性违章在卷扬机滚筒正前方。在调查过程中还发现,行业监管部门在事故隐患排查治理方面明显走形式走过场,对所属行业领域重大事故隐患判定标准学习浮于表面,未按照《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南》、《建筑卷扬机》(GB/T1955-2019)的相关标准执行隐患排查工作;此外,涉事企业还存在如未购买安责险、未购买工伤保险、未对劳动者开展基础性安全生产培训和紧急自救措施在内的多项侵害劳动者合法权益违法行为。综上所述,依法依纪应当追究相关单位及人员责任。

二、事故基本情况

(一)事故发生单位概况

事故单位:某宇建筑工程有限公司,法人陈某,实际控制人覃某。事故发生前,该企业主要负责大坝混泥土浇筑后期提升混凝土运输用半槽相关工序。

设备情况：该升降设备卷扬机由河南东润起重设备有限公司（生产许可证号 XK21-004-00218）制造，型号为 JM10T，产品编号：202209609，出厂日期为 2022 年 09 月，配套钢丝绳直径为 30 毫米，卷筒容绳量 400 米，额定载荷 100 千牛，额定速度 9.5 米/分钟（15.83 厘米/秒）属慢速卷扬机，台车重约 1 吨，上有 1 名人员指挥并控制左右方向，且拖曳物料为倾斜移动式载荷，其质量应当符合《建筑卷扬机》（GB/T1955-2019）规定标准。整台拖曳设备通过在坝顶用 7 块重达 4 吨/块（合计 28 吨）的配重块叠加呈“品”字结构围绕卷扬机，在卷扬机东侧设置操作箱，用直径为 30 毫米钢索悬吊一台无动力、无轨且带有简易机械转向结构的胶轮台车，共同组成运输混凝土浇筑半槽的简易升设备。如下图：









（二）安全生产管理情况

某宇建筑工程有限公司。该公司安全生产管理工作和事故

发生存在因果逻辑，在领导和管理层面存在安全投入不足，使用非标设备，未按照《建筑卷扬机》（GB/T1955-2019）规定安装上下行止点限位器；在执行（员工）层面，操作工出于侥幸心理、图省事而违规操作，违反卷扬机操作工安全规程，站在卷扬机滚筒正前方；在制度规程层面，对安全制度修订、规程操作是否规范方面照搬全抄总包公司，对操作工习惯性违章没有及时纠正；在风险辨识和管控层面，对重大安全风险缺乏有效的管控措施，隐患排查不彻底，整改不及时、不闭环；在应急救援与措施采取层面，员工不熟悉流程，事故发生时错失最佳处置时机和自救机会，导致在近40秒的时间内一直未采取自救措施。

相关县直监管部门。在事故隐患排查治理方面缺乏系统的培训，导致排查人员能力不足，日常赴企业开展隐患排查帮扶指导工作不专业、排查不彻底。

（三）事故发生经过及事故现场情况

2025年8月29日2时40分，乌什县英阿瓦提乡英阿瓦提（3）村由某宇建筑工程有限公司施工标段大坝坝体中部三期第20序块东北侧坝体，一台企业自制的坝面升降机（由卷扬机钢索与台车相互固定构成）在上升过程中，操作工持续处于卷扬机滚筒钢正前方的危险区域，因自身原因迟迟未采取紧急制动措施，导致卷扬机下方连接的无轨胶轮式台车越过坝体最高安全线后，在极度收缩的情况下从卷扬机东侧挤压操作台，致使操作工蒋某某被操作台和台车前后挤压胸腹腔，造成包括肋骨断裂、主要脏器受损在内的多处伤害，最终在送至乌

什县人民医院后于当日凌晨4时30分抢救无效身亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失

死者蒋某某。殁年51岁，直接经济损失预计为150万元。

（五）其他情况

当日天气晴、温度适宜，无大风天气、无雨雪冰霜雾霾等恶劣气象灾害，现场基本排除不可抗力天气等因素诱发事故的可能性。

（六）事故应急处置及评估情况

事故发生后，现场工友仇某立即向施工员、公司报告了事故情况，并现场拨打了120急救电话，同时现场吊车将重达1吨左右的台车向上吊起，将被困人员蒋某某解救下来，并进行了现场急救，此时蒋某某意识模糊，为争取时间，企业一边与医院联系，一边用自用车辆将伤者蒋某某送往县人民医院，3时40分许蒋某某被送至急救，直至当日凌晨4时30分，抢救无效死亡。随后事故单位依次向公安、发改、应急等部门报告了事故情况,包括应急管理在内的部门陆续于9时44分赶往事发现场(始发地距城区约70KM)，当日14时许，发改及应急部门对现场勘验完毕，随即对事故临时救援设备进行了拆除，现场已基本清理完毕，死者遗体交由家属在当地人民政府协调下进行处置，截止事故调查开始，遗体火化后已由家属带回内地安葬，赔付安抚事宜全部完成，总体事件及社会舆论有序、可控。

整体事故应急处置过程未发生“迟报”、“瞒报”等违法行为；现场各项证据清晰明了，事故原因较为简单，虽未成

功抢救，但事故企业及各职能部门应急处置过程和各项救援措施均做到了全面、准确和及时，未发现瑕疵。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

企业使用未安装上下行止点限位器、转速限速器、断绳保护装置及超载荷等保护装置的卷扬机，操作工违反操作规程站在卷扬机滚筒钢缆持续做功的危险区域（正前方），因自身原因迟迟未采取紧急制动措施，导致物料台车在没有限位器的保护下越过安全平面，与卷扬机电机外壳碰撞摩擦，最终在钢缆持续收紧和物料台车自身重力叠加的情况下，将防护装置碾压弯折（含断裂）并将内部操作工挤压致死。如下图：





（二）现场勘查情况

事发地为大坝北侧混凝土浇筑斜面，提升装置未安装上下行止点限位器、转速限速器、断绳保护装置及超载荷保护装置。事发当时卷扬机未执行停车指令，台车在过度上升后翻越坝体安全平台，碰到卷扬机缆绳绞盘外壳后向右侧倾斜，挤压操作台电箱与钢制立柱后将操作工挤压致死。拆除事故现场台车后，可见台车接触面明显金属刮痕，且与卷扬机操作台接触的一面延伸钢板均从约 40 厘米处弯折，操作台外侧配电柜

及操作箱全部向反方向倾倒，两根固定钢管被折弯（后在拆除时为保证安全已做切割处理），判断卷扬机在台车重力倾倒作用下的拉力已达到满载荷。如下图:




（三）其他可能因素排除

根据现场录像（照片）、现场勘验笔录、当事人及涉事企业相关人员询问材料、证人证言等内容，事故调查组确认排除醉酒和吸毒等主观故意影响事故发生的因素。

（四）有关责任人员及单位存在的问题

1.相关人员

蒋某某，事故受害人。在操作卷扬机过程中违反安全操作规程，对此次事故负有直接责任。

覃某，某宇建筑工程有限公司实际负责人。违规使用不具备安全条件的非标设备，未按规定为建筑从业人员购买安全生产责任保险、工伤保险，未履行生产经营单位主要负责人安全生产“七项职责”。对此次事故负有主要责任。

2.生产经营企业层面

某宇建筑工程有限公司。企业安全生产主体责任不落实，在明知设备不满足安全标准的前提下仍然冒险使用非标设备，在安责险投保等劳动权益保障方面屡次突破安全生产红线底

线、践踏劳动者尊严。对此次事故负有主要责任。

3.监管部门层面

未按照《安全生产法》“三管三必须”、《水利工程建设安全生产管理规定》(中华人民共和国水利部令第26号)第29条之规定内容对所属行业领域进行安全生产方面的监督检查，对所属行业领域的监管工作不仔细、不专业，未对事故隐患做有效识别和排查治理。在事故发生监管层面负有管理责任。

（五）对有关人员和责任单位的处理建议

蒋某某。对该起事故负直接责任，鉴于该人已在事故中死亡，故不再追究相关责任。

覃某。对此次事故负有直接责任,依据《安全生产法》第95条之规定，处2024年收入百分之四十的罚款，具体处罚金额行政立案后核算。

某宇建筑工程有限公司。对此次事故负有主要责任，依据《安全生产法》第114条第1款之规定处罚50万元；使用非标设备，依据依据《安全生产法》第99条第2款之规定处罚10万元；未为从业人员购置安全生产责任保险，依据《安全生产法》第109条之规定处罚10万元；违反操作规程，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条之规定，对生产经营单位处罚3万元、对主要负责人处罚1万元。以上多项违法行为应按照《新疆维吾尔自治区应急管理行政处罚裁量权基准》的要求，采取分别裁量、合并执行的方式，由应急管理部门立案查处。其余非安全生产法律法规范围内问题，应当在调查结束后抄告至县人力资源和社会保障部门。

3.监管部门层面

已经依法依据对相关责任部门及人员进行处理。

四、事故整改措施建议

此次事故发生在重大敏感日节点，是一起企业安全生产主体责任不落实、监管部门履职不作为、员工违反安全操作规程的责任事故。为做到举一反三、防范此类事故，现对此次事故提出以下整改建议:

（一）加强法规与标准的学习

建议县安防委牵头组织各监管部门学习相关法律法规，在县级层面明确机械安全管理的责任主体，包括对生产商、使用单位及监管部门的责任划分。严格检查机械使用过程是否符合安全技术标准，督促相关单位规范机械的设计、制造、安装、使用、维护和报废等环节。

（二）强化监管力度

建议县安防委定期对机械生产和使用监管单位安全检查情况进行评估回访，确保其遵守相关法规和标准。对存在安全隐患的机械，要求立即停用并限期整改，整改完成后需经相关部门验收合格后方可重新投入使用。督促各监管部门、相关企业加强对机械操作人员的培训与考核，确保其具备相应的安全知识和操作技能。

（三）加强事故分析与经验总结

针对此次发生的机械伤害事故，安防委要组织行业监管部门联同设施企业对事故原因进行复盘，并总结经验教训，找出事故原因和责任，提出针对性的整改措施和建议。定期组织

经验交流和分享活动，总结经验教训，提高机械安全管理的水平。并将整改复盘情况报县人民政府审阅。

（四）提升公众安全意识与教育

通过媒体、宣传册、安全教育等形式，提高公众对机械安全的重视程度和自我保护意识。加强对机械操作人员的安全培训和教育，提高其安全意识和操作技能。