宽城宝丰矿业有限公司
“4·13”一般坍塌事故调查报告

2024年4月13日1时20分左右，宽城宝丰矿业有限公司选厂碎矿车间发生一起坍塌事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失270万元。

事故发生后，县委、县政府主要领导高度重视，立即启动应急预案，迅速开展应急处置。要求妥善做好善后处理工作，尽快查明事故原因，举一反三，严防此类事故再次发生；同时，市应急管理局分管领导及相关科室人员立即赶赴事故企业进行现场指导。

2024年4月13日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，宽城满族自治县人民政府成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、县工信局、亮甲台镇人民政府有关人员组成的宽城宝丰矿业有限公司“4·13”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），聘请3名相关领域专家组成专家组，对该起事故展开调查。宽城县纪委监委同步成立追责问责组，依纪依规依法对有关责任单位和责任人开展调查审查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查问询、技术论证和综合分析研判，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位、责任人的处理建议和防范整改措施。

经调查认定，宽城宝丰矿业有限公司“4·13”一般坍塌事故是一起因工人违反作业安全规范及操作规程，引发的一般生

产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

宽城宝丰矿业有限公司成立于2010年11月3日，位于宽城满族自治县亮甲台乡杨树沟村，注册资本贰仟万元，法定代表人刘某某，经济类型为有限责任公司，统一社会信用代码91130827564852612 5。经营范围包括铁精粉加工；铁粉、矿山机械及配件、钢材、生铁、建材（不含危险化学品）、五金产品、化工产品（不含危险化学品）、砂石骨料销售等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）生产情况

该企业为独立选矿厂，分碎矿、磨选两大车间，碎矿车间粗碎安装2台1200/160液压旋回破碎机，日处理矿石25000~40000吨，粗碎产品经带式输送机输送至中碎料仓；旋回破碎车间为3班8小时工作制，每班作业人员5人，工作安排为入料指挥工1人，旋回破碎工1人，重型皮带机给料工1人，1号皮带工1人，小班长1人。2024年4月12日13时左右，碎矿车间维修班长魏某某在对碎矿车间设备进行巡检时发现北旋回破碎机油缸部漏油，立即报告车间设备副主任胡某某，胡某某现场查看后报告车间主任王某某计划进行维修。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死者：王某，59岁，宽城宝丰矿业有限公司破碎车间破碎工。

伤者：张某某，50岁，宽城宝丰矿业有限公司破碎车间皮带工。

2.直接经济损失

该事故造成直接经济损失270万元，主要为死亡赔偿金、丧葬费、医疗费用等，宽城宝丰矿业有限公司已与死者家属达成民事赔偿协议。

二、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2024年4月12日白班，宽城宝丰矿业有限公司北旋回破碎机油缸部出现漏油，车间计划于4月13日白班进行维修。4月12日15时30分左右碎矿车间召开小夜班班前会，车间主任王某某让小夜班大班长刘某找两名工人在小夜班下班后清理北旋回破碎机下部油缸部周围料仓边帮浮料，为4月13日白班的维修作业做准备。班前会散会后，刘某找到碎矿车间旋回班组长王某、筛分班组皮带工张某某，由二人负责清理旋回破碎机内部浮料，张某某负责清理，王某负责监护。12日22时30分左右，王某将北旋回料仓填上料，北旋回破碎机、给料皮带、1号皮带停车并悬挂了“有人作业禁止合闸”标示牌。13日1时左右，大夜班大班长张某某通知料场指挥王某某用摩托车挡住北旋回破碎机料仓入料口，摆上反光锥，禁止运矿汽车卸载。13日1时15分左右，刘某、张某某、王某、张某某来到北旋回破碎机观察口平台，刘某通过观察口看料仓内料堆到达指定高度，让王某、张某某先将进入破碎机拽着的大绳系好，他和张某某去取铁锹和撬棍。在刘某、张某某还未返回时，王某、张某某即拽着大绳在未系安全带的情况下进入破碎机，1时20分左右破碎机内料堆突然塌陷，王某、张某某二人坠落，张某某滚落至给料机口受伤，王某被掩埋。

（二）事故救援情况

事故发生后，刘某到料仓下面给料机出口寻找二人，张某某去旋回料场找人帮忙救援并给值班副主任王某、主任王某某打电话报告。刘某去往给料机平台途中看见张某某，二人一起赶往给料机平台救人。到给料机平台后看见张某某身上被细料石压住，就开始扒浮石，这时王某某、张某某先后到达现场，随后王某也到达现场组织抢救。几人通过给料机下料口先后将张某某、王某救出，张某某意识清醒，王某没有呼吸。1时25分左右值班主任李某某拨打中医院120急救电话。2时左右120救护人员到达现场，经确认王某已经死亡，将伤者张某某送往医院做进一步治疗。

（三）事故上报情况

2024年4月13日2时15分左右，宽城宝丰矿业有限公司电话向县应急管理局上报了事故情况。接报后，县应急管理局按照规定时限和程序分别向县委县政府和市应急管理局报告了事故情况。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，企业信息报送、现场处置及时，宽城县应急管理局应急响应迅速，按规定时限和程序上报了事故情况，未造成次生灾害和衍生事故。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故发生原因

（一）直接原因

在未确认旋回破碎机矿仓棚矿情况下，王某、张某某违反破碎车间作业安全规范及操作规程，未系好安全带进入旋回破碎机中间仓处理挂壁矿料，导致事故发生。

（二）间接原因

1.全员安全生产责任制未落实到位，在制定检维修方案时，未制定棚矿管控措施及处置措施；未监督作业人员正确佩戴劳动防护用品。

2.在安排作业人员进入旋回破碎机矿仓作业前，未及时排查矿仓内存在棚矿的情况，未提出在检维修方案中补充棚矿管控措施及处置措施。

3.未及时发现并制止作业人员未佩戴安全带进入矿仓内作业的违反操作规程的行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）亮甲台镇人民政府

对企业存在问题督促检查不力，未及时发现宽城宝丰矿业有限公司存在职工安全意识淡薄问题；对企业贯彻执行安全生产法律法规规章制度监督管理不到位；安全生产宣传教育不到位；在安全生产工作中履行属地安全监督管理职责不到位。

（二）宽城满族自治县应急管理局

对企业贯彻执行安全生产法律法规监督管理不到位；对宽城宝丰矿业有限公司未依法履行企业主体责任失察；2021年至2024年，县域内发生8起生产安全死亡事故，且有7起相关企业均未按规定上报上述生产安全责任事故。县应急管理局在执法检查、监管中履行部门监管责任不到位，未及时发现8起安全隐患和7起瞒报死亡事故。

五、对事故责任单位和责任人员的处理

（一）对事故责任单位的处理

1.宽城宝丰矿业有限公司，安全生产主体责任落实不到位，在制定旋回破碎机检修方案时，未进行现场作业（旋回破碎机

棚矿）风险辨识、未制定棚矿管控措施及处置措施；未及时检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第114条第1项的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。

（二）免于追究责任人员（共1人）

1.王某，群众，宽城宝丰矿业有限公司碎矿车间小班长，进入破碎机清料作业时未系安全带，违反安全操作规程，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，免于追究其责任。

（三）给予行政处罚和党纪处分的责任人员（6人）

1.刘某某，中共党员，宽城宝丰矿业有限公司经理，负责公司全面工作。未依法履行主要负责人职责，全员安全生产责任制未落实到位，对事故发生负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第95条第1项的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。由宽城县纪委监委给予其批评教育。

2.高某，中共党员，宽城宝丰矿业有限公司副经理，负责生产和安全工作。未依法履行安全生产管理人员职责，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，对事故发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第96条的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。由宽城县纪委监委给予其诫勉处理。

3.王某某，中共党员，宽城宝丰矿业有限公司碎矿车间主任，负责碎矿车间全面工作。未依法履行安全生产管理人员职责，未及时检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第96条的规定，由宽城县应急管理局对其实施行

政处罚。由宽城县纪委监委给予其党内警告处分。

4.张某某，中共党员，宽城宝丰矿业有限公司安全科长，负责公司安全生产工作。未依法履行安全生产管理人员职责，未及时检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，对事故发生负有重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第96条的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。由宽城县纪委监委给予其党内警告处分。

5.刘某，群众，宽城宝丰矿业有限公司碎矿车间班长，负责碎矿车间当班安全生产工作。未及时发现并制止作业人员未佩戴安全带进入矿仓内作业的违反操作规程的行为，对事故发生负有直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第96条的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。

6.张某某，群众，宽城宝丰矿业有限公司碎矿车间班长，负责碎矿车间当班安全生产工作。未及时发现并制止作业人员未佩戴安全带进入矿仓内作业的违反操作规程的行为，对事故发生负有直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第96条的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。

（四）给予纪律处分和组织处理的责任人员（共4人）

1.刘某某，中共党员，时任亮甲台镇应急管理办公室主任，对亮甲台镇人民政府在安全生产工作中存在履行属地安全生产监督管理职责不到位问题，负有直接责任，由宽城县纪委监委给予其批评教育。

2.金某，中共党员，亮甲台镇政府副镇长，对亮甲台镇在安全生产工作中存在履行属地安全生产监督管理职责不到位问题，负有主要领导责任，由宽城县纪委监委给予其谈话提醒。

3.于某某，群众，宽城县应急管理局尾矿库安全监督管理股负责人。除对此次事故中县应急管理局存在履行部门监管责任不到位问题负有直接责任外，还对另外7起死亡事故负有直接责任；在核查“4.20”、“6.12”、“7.15”三起事故中未认真履行职责，对事故核查结论失实负有责任，由宽城县纪委监委给予其记大过处分。

4.孙某，中共党员，宽城县应急管理局二级主任科员，除对此次事故中县应急管理局存在履行部门监管责任不到位问题负有主要领导责任外，还对另外7起死亡事故负有主要领导责任；在核查 “4.20”、“6.12”、“7.15”三起事故中未具体参与核查工作，未认真履行职责，对事故核查结论失实负有责任，由宽城县纪委监委给予其记过处分。

六、事故防范和整改措施建议

（一）提高政治站位，强化责任担当，防范化解安全风险

有关部门和属地政府要认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上的发展理念，充分认识安全生产工作的极端重要性，深刻吸取事故教训，举一反三，全面查找安全生产工作中存在的薄弱环节和问题短板，增强风险意识、底线思维，加强安全风险管控和隐患排查治理，坚决扛起防范化解风险、维护本行业本地区安全稳定的重大政治责任，全面提升整体安全生产水平，坚决防范和遏制各类事故的发生。

（二）加强落实企业安全生产主体责任

企业要深刻吸取事故教训，压实企业安全生产主体责任，强化车间班组末端责任落实。进一步建立健全安全生产责任制度、安全管理制度、安全操作规程等各项制度，并严格执行。

进一步强化安全风险辨识管控和隐患排查治理，确保安全。

（三）加强从业人员安全教育培训

企业要加强从业人员的安全教育培训，特别是一线作业人员安全操作规程的培训考核，提高现场作业人员的安全意识、专业技能，养成安全行为习惯，提高对作业环境的风险辨识及应对能力，重点对从业人员个体的不安全行为进行教育和管控。

（四）加强临时检维修作业安全管理

企业要加强临时检维修作业安全管理，制定检修工作方案涉有限空间、动火作业等特殊作业，严格执行作业票制度，针对存在的风险制定可靠的安全防范措施，加强现场监护，确保作业人员劳动保护用品佩戴齐全，严格按照操作规程进行操作。

宽城满族自治县政府调查组

2025 年 3 月 19 日