乌海市阳光炭素有限公司“4•16”高处坠落事故调查报告

来源： 乌达区住建局（交通局） 发布日期：2023-06-10 11:04 浏览次数：10

A+

2023年4月16日下午4时30分左右，山东鸿华建筑安装工程有限公司在乌海阳光碳素有限公司10万吨煅料项目施工中，发生一起高处经济损失约73万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，经区政府研究决定，于2023年4月17日组长、区住房和城乡建设局局长王荣韬、区应急管理局局长杨兵担任副组长，区住房和城乡建设局、区应急管理局、[illegible]理综合执心、区总工会相关负责人为成员的乌海市阳光炭素有限公司“4·16”高处坠落事故调查组，同时聘请相关专家参与事故[illegible]

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、调查[illegible]阅资料、生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人处理意见及事故防范措施和整改建议。现[illegible]报告如下

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年4月16日下午4时30分左右，山东鸿华建筑安装工程有限公司工人易玉峰在乌海阳光碳素有限公司10万吨普[illegible]煅车间屋害者易玉峰违规用安全带的系绳运输彩钢板，受害者没有将安全带系挂在固定可靠的固定点上。屋面有坡度，彩钢板滑[illegible]者坠落

（二）事故应急救援和善后处置情况

事故发生后，带班班长及时拨打了120、110。120赶到事故现场后经过救护人员确认，受害者已死亡。110到达现[illegible]故区域进区政府高度重视，副区长赵海波及区住建局、区应急局、乌达产业园综合服务中心、区公安分局等相关部门负责人立即[illegible]，开展事生单位全力以赴做好事故善后和现场管控工作，同时依法责令乌海阳光炭素有限公司工程项目事故标段全面停工整改。

二、基本情况

（一）项目概况

乌海阳光炭素素有限公司10万吨煅料项目，位于乌海市高新技术产业开发区乌达产业园中欣路，建设规模为年产10万吨煅料项目，建煅烧炉。总投资20000.00万元。建设工期2023年3月至2024年7月。

（二）项目前期工作情况

2022年12月9日，乌海市乌达区发展和改革委员会对乌海阳光炭素有限公司10万吨煅料项目备案批复。

（三）施工情况

工程由山东鸿华建筑安装工程有限公司承包施工。2023年3月16日，山东鸿华建筑安装工程有限公司组织人员进场开展原有建筑拆除目备料棚，轻型钢结构简易棚，全长88米，檐高9米，于2022年10月建成。因今年10万吨煅料项目建设的需要，将该棚东侧长40米，面度的基础上升高10米，用于10万吨煅料项目新建两台普煅炉，投资9万元。升高工程于3月28日开始进行拆除原棚顶彩钢瓦、檩条、屋低，于4月8日开始加高立柱、吊装屋架、檩条，4月15日开始棚顶铺彩钢瓦。

（四）事故相关单位概况

建设单位为乌海阳光炭素有限公司。该公司成立于2010年2月5日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人王营范围主要是生产销售电极糊。销售供应碳棒、阴极棒、炭素制品。

政务微博
政务微信
移动门户
顶部

施工承包单位为山东鸿华建筑安装工程有限公司。该公司成立于2014年7月4日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），亿元。公司具有建筑工程施工总承包壹级资质、冶金工程施工总承包贰级资质、钢结构工程专业承包壹级资质。安全生产许可证有效期为26日。有施工承包合同并签字盖章。山东鸿华建筑安装工程有限公司设有项目部，项目经理邓霞、安全员赵武虎。

三、事故原因、事故认定及事故性质

（一）事故原因

2023年4月16日，山东鸿华建筑安装工程有限公司在乌海市阳光炭素有限公司10万吨普煅项目普煅车间屋面进行顶棚施工。现场负责作业现场安全生产条件，安全保护措施不齐全，违规安排工人进入施工现场作业。下午4时30分许，工人上到备料棚顶，由于受害者易玉钢板，没有将安全带系挂在固定可靠的固定点上。屋面有坡度，彩钢板滑动连带受害者坠落至地面，坠落高度19米左右。

（二）事故认定

事故直接原因

一、工人易玉峰个人安全意识不强，违规操作，自我保护能力差，没有正确使用安全带；

二、屋面悬空作业没有采取在檩条下方架设安全平网或搭设脚手架等安全措施。

事故的间接原因。

一、施工企业安全教育不到位。对施工现场安全检查不认真、不深入。

二、建设单位乌海阳光炭素有限公司对施工单位违反安全管理规定的作业行为，没有及时发现、纠正，安全管理职[illegible]位。

（三）事故性质

经事故调查组认定，乌海市阳光炭素有限公司“4·16”高处坠落事故，是一起生产安全责任事故，事故等级一般事[illegible]

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

山东鸿华建筑安装工程有限公司安全生产责任落实不到位，施工项目部管理混乱。施工现场没有建立安全生产规章[illegible]组安全技培训不到位，施工现场安全措施落实不到位，对此次事故负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》，第一百[illegible]第一项之综合执法局对该企业给予四十五万元罚款的行政处罚。

乌海阳光炭素有限公司作为建设单位，对施工单位违反安全管理规定的作业行为，没有及时发现、纠正，安全管理[illegible]不到位，手续的情况下私自开工，发生了安全生产事故，对此次事故负有次要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》，第一[illegible]条第一项理综合执法局对该企业给予三十五万元罚款的行政处罚。

山东鸿华建筑安装工程有限公司普工易玉峰，违章操作，自我保护意识不强，对该起事故负直接责任，鉴于易玉峰个人在该起事故中

山东鸿华建筑安装工程有限公司项目负责人邓霞，负责项目部全面工作，未认真履行主要负责人安全生产职责，履行安全管理职责不安全生产规章制度，对此次事故负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由乌达区城市管理入（93300元）40%罚款的行政处罚，共计37320元。

山东鸿华建筑安装工程有限公司项目专职安全员赵武虎，履行专职安全生产管理工作职责不到位，对作业现场安全隐患检查不到位，为。对此次事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由乌达区城市管理综合执法局对其处以上一的行政处罚，共计20842.5元。

乌海市阳光炭素有限公司普煅车间改扩建项目负责人陈守义，负责项目建设全面工作，履行安全管理职责不到位，未督促施工项目部制度，对此次事故负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由乌达区城市管理综合执法局对其40%罚款的行政处罚，共计56503.2元。

五、事故防范及整改措施建议

为认真吸取这起事故的深刻教训，杜绝类似事故的发生，针对事故暴露出的问题，提出如下整改建议：

（一）强化“红线”意识，进一步强化建筑施工安全工作

政务微博
政务微信
移动门户
顶部

各单位各部门要牢固树立安全发展理念，坚持安全发展，始终把人民群众生命安全放在第一位。正确处理好安全生产与经济发展的关
牺牲安全为代价”这条红线。充分认识到建筑行业的高风险性，杜绝麻痹大意和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。建设单
作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应及时督促整改。

（二）强化“底线”意识，全面落实企业安全生产主体责任

施工企业要进一步强化法律意识，认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，将安全生产责任落实到岗位，落实到人
培训到位、基础管理到位，自觉规范建筑施工安全生产行为，严守法律底线，确保安全生产。建设单位要切实增强安全生产责任意识，自
秩序，督促施工单位落实安全责任，加强施工现场安全管理，按相关法律规定配备足够的安全管理人员，严格现场安全施工工作。

（三）全面落实安全风险分级管控制度、强化施工现场隐患排查治理

施工企业要制定科学的风险辨识程序和方法，结合工程的特点，全方位辨识施工工艺、设备设施、现场环境、人员行为和管理体系等
定安全风险类别。要根据风险评估的结果，从组织、制度、技术、应急等方面，对安全风险分级、分层、分类、分专业进行有效管控，逐
业岗位的管控责任，尤其要加强对存有重大危险源的施工环节和部位的重点管控，在施工期间要执行领导现场带班管理制度。要健全完善
明确、细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，特别是对重点环节和部位定期不定期地进行排查。

乌海市阳光炭素有限公司“4·16”

高处坠落事故调查组（代章）

2023年6月10日

政务微博
政务微信
移动门户
顶部

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭