林口县林口镇百合小区1号楼7单元501室“9.25”火灾事故调查报告

林口县林口镇百合小区1号楼7单元501室“9.25”火灾事故调查组

2025年10月

目　　录

一、火灾概况.....-1-
二、延伸调查情况.....-1-
（一）起火住宅概况.....-1-
（二）火灾发生发展过程.....-2-
（三）灭火救援情况.....-2-
（四）事故各方责任情况.....-2-
三、火灾成因分析.....-3-
（一）起火原因认定分析.....-3-
（二）灾害成因分析.....-8-
四、存在的主要问题.....-8-
五、工作建议.....-9-

林口县林口镇百合小区1号楼7单元501室“9.25”火灾事故调查报告

2025年9月25日，林口县林口镇百合小区1号楼7单元501室发生火灾，经调查组调查，现将有关情况报告如下：

一、火灾概况

2025年9月25日09时31分03秒，林口县消防救援大队接到报警，称位于林口县林口镇百合小区1号楼7单元501室发生火灾，经侦察，起火部位系501室南卧室，该起火灾过火面积5平方米，直接财产损失3353元。共造成1人死亡，死者郑某某，男。起火原因为郑某某吸烟不慎引燃床上被褥等可燃物起火蔓延成灾。

二、延伸调查情况

（一）起火住宅概况

起火房屋为林口县林口镇百合小区1号楼7单元501室，房屋砖混结构，过火面积约为5平米。起火建筑1号楼位于林口镇百合小区北部，坐北朝南，建筑北侧为文兴街、南侧为百合小区广场、西侧为迎春路、东侧为小区北出口。

（二）火灾发生发展过程

2025年9月25日09时许，发现火情的马某某看见林口县林口镇百合小区1号楼7单元501室入户门往外冒黑烟便跑到楼下找人借电话后拨打119火警电话。

（三）灭火救援情况

2025年9月25日09时31分03秒，林口县消防救援大

队接到报警，称位于林口县林口镇百合小区1号楼7单元501室发生火灾，林口县兴林街消防救援站立即出动2辆消防车，12名消防员赶赴现场。9时39分，兴林街消防救援站到达现场。经侦察，起火部位系501室南卧室，火势呈猛烈燃烧阶段，消防救援人员立即展开处置，于9时48分控制火势，并搜出了被困人员（已死亡）。经全体参战人员的共同努力，10时00分，现场明火被扑灭。10时14分，消防救援力量移交现场收车返回。

（四）事故各方责任情况

1.单位消防安全管理情况

该场所使用性质为住宅，非营业性场所。

2.单位工程建设情况

牡丹江市林口县林口镇百合小区，于2010年竣工，2010年投入使用，地上7层步梯楼，每层3户，一层为门市，二至七层为住宅。

3.消防产品质量情况

该住宅无需设置消防设施、消防器材，住宅内无消防产品。

4.政府及部门监管情况

（1）林口县人民政府责任落实情况。林口县人民政府及时批复了林口县消防救援大队关于林口县林口镇百合小区1号楼7单元501室火灾情况的报告，并对相关工作进行了部署。

（2）林口县林口镇站前社区责任落实情况。对易发生火灾甚至火灾亡人的特殊人群没有形成行之有效的消防安全管理机制，对社区、村（居）民委员会群众性消防工作宣传指导不到位。针对孤寡老人、弱势群体、留守儿童等人员没有落实好“四个必查”，“入户式”消防宣传教育流于形式。

（3）消防救援机构工作落实情况。林口县消防救援大队先后提醒林口县人民政府，并通过消安委办公室将政府关于小火亡人火灾防控批复指示精神及时传达，先后下发《关于加强“小火亡人”多发场所火灾防控工作的通知》，提醒乡镇消防安全委员会、乡镇消防工作所主要负责人和成员单位按照职责及时联合、指导其他负责人和成员单位开展相关工作。

三、火灾成因分析

（一）起火原因认定分析

1.起火时间认定

林口县消防救援大队于2025年9月25日09时31分03秒接到报警；经调取林口县林口镇百合小区内部监控摄像头（百合小区1号楼南侧由东向西摄像头）监控视频，死者郑某某9月25日08时29分37秒（北京时间）进入林口县林口镇百合小区1号楼7单元单元门。调取百合小区1号楼7单元501室用电记录、电表断电记录，电表断电时间为09时00分00秒。

结合火灾发生发展规律，综合认定起火时间为2025年9月25日08时40分许。

2.起火部位认定

经勘验，501室呈“L”户型，两室一厅居室，建筑面积约54平方米。房屋内部结构为：进户门设在走廊东侧为金属防盗门，进户门直对客厅，客厅西侧为卫生间，南侧为南卧室，北侧为由东向西为小卧室及厨房。501室南卧室过火，客厅和小卧室、厨房、卫生间均未过火，南卧室床和床上物品过火受损。

小卧室北部为1张床、床上摆放被褥及衣物，南部为木桌，木桌上摆放着一些个人物品，小卧室整体未过火，卧室房门处于敞开状态，房门及四周门框完好，房门上方有轻微烟熏痕迹，上部烟熏痕迹重于下部，小卧室四周墙壁及顶棚有烟熏痕迹，室内物品保持完好。

厨房西部上方和下方设置储物柜，中间位置为洗菜池及灶台，放置电磁率和吸油烟机及一些调味品；东北角放置一个冰箱，冰箱未通电；厨房最北侧为阳台，阳台东西北三面玻璃结构，西侧设置一个简易木板搭建的储物架子。厨房上部吊顶高温变形脱落，木质框架裸露，未发现过火痕迹，清理厨房灶台，电磁炉处于关闭状态未接电使用，整个厨房未过火，橱柜及墙壁表面有烟熏痕迹。

卫生间由北向南依次为洗手盆、坐便、壁挂式热水器、洗衣机，吊顶为木质扣板，卫生间内存放塑料水瓶等生活废

品。卫生间顶棚装修材料不同程度高温变形脱落、四周墙壁有烟熏痕迹，未发现过火痕迹。

客厅北部门洞通向小卧室和厨房，西部门洞通向卫生间和入户门，入户门北侧设置鞋柜，入户门与卫生间门之间累放了鞋盒；客厅南部连通南卧室，客厅与南卧室之间没有格挡；客厅东部墙面挂着一个电子日历，外表脱落，内部完好，电子日历下至北向南放置了沙发、2 把椅子；客厅西部靠墙设置了电视柜，电视柜中部空间摆放 1 部电视机，两侧放置了一些杂物；客厅地面散落沙发垫和一些杂物，客厅物品整体未见过火痕迹，物品表面有烟熏痕迹，四周墙面和顶棚墙面有烟熏和墙皮脱落情况，烟熏情况整体北部重于南部，脱落整体情况顶棚重于墙面。

南向南卧室与客厅直接连通，未有任何遮挡，卧室床头北侧与客厅椅子相邻；死者郑某某头朝南腿朝北仰卧在南卧室床下部；床头南侧有一个转椅。南卧室物品烧损炭化程度较重，顶棚墙面烟熏痕迹明显；卧室床整体烧损塌落，除东北角床上物品残留，其余仅剩东北侧结构框架和床头，床头烧损程度南侧重于北侧，下侧重于上侧，床头南侧转椅，靠近床头一侧过火碳化重于远离一侧，床体中间隔板仅剩靠近床头一侧残余，残余隔板南侧一面烧损炭化严重，北侧一面基本保持原色，南卧室燃烧痕迹整体呈现西部重于东部、南部重于北部。

501 室内整体观察仅南卧室存在过火烧损情况。小卧室、

客厅、厨房和卫生间均未过火，但房间内物品不同程度烟熏或高温炭化、融化，墙面地面上附着大量烟尘。厨房上部顶棚吊顶高温炭化脱落，卫生间顶棚装修材料不同程度炭化脱落。

因此，综合认定起火部位为林口县林口镇百合小区1号楼7单元501室南卧室内。

3.起火点的认定

经勘验，南卧室床底部木架仅剩东北角部分残余、剩余中间木架炭化严重，南侧重于北侧，木架上床垫被褥西部烧失，东部靠近东北角仍有残留；整个床体烧损碳化程度床尾重于床头，床南侧重于床北侧，总体呈现西重东轻、南重北轻；经清理卧室床下方及周围地面，卧室床下方地板西部烧损碳化重于东部，南部烧损碳化重于北部。南卧室床尾西南角墙壁有一个插座，插座表面融化变形，插座上未连接其它用电设备。

因此，综合认定起火点为南卧室床西南角。

4.起火原因的认定

（一）排除电气故障引发火灾的可能性：

1、经勘验，南卧室床周围未见电气线路、插座插排、电池类物品。

2、调取用电记录、电表断电记录，用电情况未见异常，电表断电时间为09时00分00秒。

（二）排除生活用火引发火灾的可能性：

1、经勘验，南卧室床附近未发现生活用火痕迹。

2、经询问，郑某某长期在养老院居住，2025 年 09 月 25 日 06 时 02 分至 2025 年 09 月 25 日 06 时 57 分郑某某在养老院食用早餐，2025 年 09 月 25 日 07 时 16 分离开的养老院。

（三） 排除人为放火的可能性：

1、经勘验，501 室住宅进户门没有挤压或撬压等人为破坏痕迹。

2、林口县公安局刑事技术大队(黑林)公（刑技）鉴（法病）字【2025】22 号鉴定文书，检验结果为：①.根据尸检所见未见明显损伤。排除他人加害；②.根据解剖检验，喉部及气管未见明显烟灰、碳末沉着。系该尸为死后烧伤。

3、林口县公安局刑事技术大队“关于 2025.9.25 林口县百合小区 1 号楼 7 单元 501 室火灾调查情况说明”。

（四）认定起火原因为郑某某吸烟不慎引燃床上被褥等可燃物起火蔓延成灾。

主要依据：

1、从现场尸体表象特征看，尸体手部及附近区域过火炭化较重。

2、经询问，郑*君确认，郑某某生前患有小脑萎缩、脑梗等老年病，腿脚不好，抽烟、酗酒，生前曾有过两次因卧床吸烟将被褥引燃。

因此，综合认定起火原因为郑某某吸烟不慎引燃床上被

褥等可燃物起火蔓延成灾。

（二）灾害成因分析

该起火灾死亡一人（经公安技术部门鉴定系灾前死亡），但是也反映出了当前居民消防安全意识淡薄卧床吸烟导致火灾发生，该火灾死者子女不在身边，老人长期居住在养老院，身体旧疾无人询问，也反映出当今老幼遗孤这些类弱势群体不被重视，最终酿成火灾。

四、存在的主要问题

（一）基层消防监管落实缺位。街道社区一级消防基础薄弱、力量不足等问题凸显，存在消防安全责任制在基层未全面落实，消防组织机构作用发挥不明显，消防安全责任人不明确，消防安全管理制度流于形式。

（二）“小火亡人”形势严峻复杂。基层消防安全监管“断档”“空白”现象日益突出，已成为当前火灾防控工作的“瓶颈性”难题。基层消防工作持续“弱化”“空转”以及消防监管力量不足、综合整治不到位、新业态风险等不利因素，逐渐形成影响火灾形势稳定的叠加效应。

（三）公共消防基础建设相对薄弱。由于历史遗留等诸多原因，消防设施建设与经济发展不同步，消防基础设施薄弱，建筑布局不合理、耐火等级低等现实问题一时难以改善。基层站所人员和职能没有充分整合，应急救援和风险防范存在人员少质效低的问题，基层应急救援能力亟待提升。

五、工作建议

（一）吸取教训，压紧压实消防安全责任。认真汲取“9.25”火灾事故教训，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作要求，推动各级领导干部深入学习贯彻习近平总书记关于消防工作的重要指示精神，树牢人民至上、生命至上理念，统筹好发展和安全两件大事，增强风险意识和底线思维，切实把确保人民生命安全放在第一位，层层压实责任，逐步形成齐抓共管消防工作的良好格局，系统性推行消防安全隐患治理，标本兼治、重在治本，彻底消除鳏寡孤独、老弱病残、失能留守等特殊人群居住场所火灾隐患，实现消防安全长治久安。

（二）找准短板，强化重点领域隐患治理。以消防安全大检查为抓手，全面部署村（居）民自建房、居住出租房、电动自行车重点领域消防安全专项排查整治，全力压缩存量隐患、严控新增风险，建立健全长效监管机制。全面发动镇（街道）、公安派出所、村居（社区）网格、消防志愿者等力量，开展消防安全隐患大清查，紧盯用火用电、堵塞通道、锁闭出口、电动自行车违规停放充电、违规留宿住人、群租群住等突出问题，加大排查治理力度，及时督促整改。

（三）以案警示，提升全民消防安全素质。通过火灾现场会等形式，以案说法、以案明责，切实加强对干部的教育、对群众的引导。扎实推进消防安全进企业、进社区等活动，对老弱病残、外来人口等弱势群体开展“敲门宣传”，推动村居、平安类社会组织、物业服务企业、网格员等加强消防

安全宣传教育，提高全民火灾风险辨识和逃生自救能力。健全落实“火患吹哨人”制度，进一步发动群众举报火灾隐患，提升群防群治效能。

（四）瞄准靶心，夯实基层消防安全基础。坚决改变镇（街道）消防组织“机构不明、人员不专、指导不力”的局面，将消防应急力量建设纳入基层基础设施建设和社区治理范畴，探索镇（街道）消防所（站）设立和人员事业编制，明确基层消防工作责任机构，加强专职消防工作人员配备，实现消防工作触角向基层延伸。完善各级消安委运行机制，实现实体化、规范化运作，加大工作人员的培训，确保适应治理能力需要。不断完善提升政府专职消防队人员、器材装备的配备，充足物资储备，实现“灭早灭小灭初期”，最大限度减少人员伤亡和财产损失。