舍伯吐“5•19”一般触电事故调查报告

2020年5月19日17时15分许，在科左中旗舍伯吐基督教堂院内组立修复后的国旗旗杆作业过程中，国旗旗杆触碰到基督教堂院落上空的10kV电力线路，导致1名作业人员触电死亡，1名作业人员触电受伤。

事故发生后，市安委办、旗委旗政府高度重视，市应急管理局领导到事故现场了解情况，指导事故处置、调查处理等工作，并提出了具体要求。旗应急管理局、旗公安局、旗委统战部等部门和舍伯吐镇党委政府有关负责同志，赶赴事故现场开展善后处置和安抚伤亡者家属等工作，确保社会稳定。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2020年5月20日，科左中旗人民政府成立了由旗应急管理局、旗公安局、旗委统战部、旗纪委监委、旗总工会、国网科左中旗供电公司和舍伯吐镇政府等部门和单位有关负责同志组成的舍伯吐“5•19”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。同时，邀请科左中旗人民检察院派人参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证和分析论证，查明了事故发生的原因、经过、应急处置和人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范和整改措施。

一、事故相关单位及设备情况

1、科左中旗诚信石材：注册日期：2016年4月14日；注册号：150521600146182；类型：个体户；经营场所：内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗舍伯吐镇中心大街路南中段；经营者：杨绪娇；组成形式：个人经营；经营范围：大理石加工销售。

2、科左中旗舍伯吐基督教堂： 2008年11月，批准为合法已登记的活动场所，占地面积2500平方米，建房450平方米，堂内容纳150人左右。教堂负责人为杨君慧，2010年7月，杨君

慧被按立为长老，为舍伯吐基督教会第一人圣职人员（长老）。

3、现场高压电力线与对地距离：据现场勘查，现场高压电力线路为舍北66kV变电站10kV苏吐线土产分线02号杆至03号杆段内，线路走向为由西向东，导线对地距离为8.2米。根据《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》第13.0.2条规定：1-10千伏电力线路在居民区时导线对地最小距离为6.5米，符合设计技术规程规定。

4、旗杆底座中心至导线距离：据现场勘查，旗杆底座中心至导线至南边线长度为3.9米。根据《电力设施保护条例及实施细则》第五条规定：在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区，架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域，1-10千伏为1.5米，旗杆所在位置未在架空线路保护区内。

5、现场组立旗杆方向及旗杆长度：据现场勘查，现场组立旗杆方向为由北向南，旗杆长度为9.5米；旗杆底座在线路南侧，旗杆基础高度为0.4米，总高度为9.9米，旗杆底座中心至南边线长度为3.9米、至北边线长度为5.3米，经测算由北向南组立旗杆不满足安全距离要求。现场施工人员没有向地方电力管理部门申请批准，没有采取任何安全措施私自在10kV苏吐线土产分线02号杆至03号杆段内施工作业，存在危害电力线路设施的行为。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年5月14日，科左中旗舍伯吐基督教堂国旗旗杆被风刮倒，该教堂负责人（长老）杨君慧告知本教堂会计范红霞和出纳吴晓红，并让范红霞和吴晓红二人负责去找去年制作安装旗杆的科左中旗诚信石材个体户经营者杨绪娇，让杨绪娇来维修安装旗杆。吴晓红通过弟弟吴小宝找到科左中旗诚信石材经营者杨绪娇商谈了教堂旗杆维修安装具体事宜。杨绪娇答应了维修安装，并与吴晓红商定，维修安装费用为700元。吴晓红将国旗旗杆维修安装费用等情况汇报了教堂负责人（长老）杨君慧，并告诉了范红霞。

2020年5月19日17时10分许，科左中旗诚信石材经营者杨绪娇组织文宝、红伟等二人一同去舍伯吐基督教堂，在未通知该教堂相关人员的情况下，进入教堂院里进行修复后的国旗旗杆安装作业。当时教堂院内旗杆底座西侧有南北走向的彩旗挡着，南侧有教堂大院护栏挡着，东侧还有一道院墙挡着，从西往东、从南往北或从东往西等方式组立旗杆操作不方便。最后由于杨绪娇指挥不力，选择从北往南组立操作方式。在组立旗杆作业过程中，文宝和红伟负责扶着旗杆杆身，杨绪娇负责调整旗杆底座位置和旗杆台阶中的预埋件对齐。17时15分许，在旗杆马上就要组立起来的时候，突然“滋啦”一声，杨绪娇、文宝和红伟三人被电打倒在地，杨绪娇起来的时候看见文宝和红伟当时就坐在地上，杨绪娇问文宝是否有事，文宝摇摇头，没说话，杨绪娇又问红伟是否有事，红伟回答说没事，并摇摇头，便起来走到东墙根坐下了，此时

文宝就趴下了，杨绪娇立刻呼叫文宝，杨绪娇看见文宝咬舌头，就抓紧打120，同时按压他胸部进行急救，直到120急救车来。120急救车来了以后，急救人员对文宝进行了抢救，但没能抢救过来，宣布其死亡，并把红伟送医就诊。随后杨绪娇打了110报警，再给文宝他二姐夫（连襟）打电话，让他通知文宝他们家人。

（二）**事故救援情况**

事故发生后，科左中旗诚信石材经营者杨绪娇立即拨打120急救电话和110报警电话，并向基督教堂出纳吴晓红报告事故情况。吴晓红立即向教堂负责人杨君慧打电话报告事故情况，杨君慧接到事故报告立即赶到了事故现场。公安、120急救人员和应急等部门也及时赶到事故现场，做好事故应急处置和伤亡人员家属安抚等工作，并将事故情况按规定程序上报了旗委旗政府和通辽市应急管理局。

三、事故伤亡情况

死者：文宝（身份证姓名），男，身份证号：152322198706010750X；住址：内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗舍伯吐镇乌兰嘎查1组31号，系科左中旗诚信石材雇用人员。

伤者：红伟（身份证姓名），男，身份证号：152322198002150711；住址：内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗舍伯吐镇浩力本召嘎查2组64号，系科左中旗诚信建材雇用工人员、由科左

中旗诚信建材负责人指派帮助杨绪娇的作业人员。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

杨绪娇、文宝等人安全防范意识不强，对作业环境潜在的危险预见能力不足，冒险作业，操作不当，致使文宝触电死亡。这是本次事故发生的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

1、科左中旗诚信石材经营者（负责人）杨绪娇，未按经营许可范围从事经营活动，未全面履行本单位安全生产管理职责，未对从业人员进行有效的安全生产教育和培训，未对从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。科左中旗诚信石材安全生产风险防范意识不足，施工作业前没有向地方电力管理部门申请批准，未对危险作业采取技术和安全管理措施，违章指挥，冒险作业。

2、科左中旗舍伯吐基督教堂：未全面落实安全生产主体责任，未建立健全本单位安全生产责任制和安全生产规章制度，对本单位安全生产监督管理落实不到位，未安排专人进行作业现场安全管理。

（三）事故性质

经事故调查组分析确认：舍伯吐“5•19”一般触电事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

1、文宝，安全防范意识不强，在作业过程中，因操作不当，导致触电死亡，不予追究责任。

2、科左中旗诚信石材（杨绪娇），未按经营许可范围从事经营活动，未全面履行本单位安全生产管理职责，对从业人员的安全生产教育和培训不深入，对作业现场风险隐患分析研判不足，未采取技术、管理措施消除事故隐患，未对从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，违章指挥，冒险作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第十七条、第三十八条、第四十二条之规定，对本次事故发生负有主要责任。

处理建议：由科左中旗应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第一项之规定，对科左中旗诚信石材（杨绪娇），给予贰拾万元的行政处罚。

3、杨君慧，科左中旗舍伯吐基督教堂负责人、长老，未全面履行本单位安全生产工作职责，未建立健全本单位安全生产责任制和安全生产规章制度，未指定专门人员进行作业现场安全管理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第一项、第二项、第四十条之规定，对本次事故发生负有管理责任。

处理建议：由科左中旗应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第一项之规定，对科左中旗舍伯吐基督教堂负责人、长老杨君慧给予17337元的行政处罚。事故涉及其他法律责任，如相关的民事法律责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

（一）科左中旗诚信石材要依法从事生产经营活动。要深刻吸取事故教训，进一步强化安全生产意识，落实安全生产主体责任，建立健全安全生产各项管理制度，深入开展从业人员的安全教育和培训工作。要加强作业场所的安全风险管理，落实安全风险和隐患排查治理制度，及时有效发现和整改安全隐患，确保安全生产。

（二）舍伯吐镇党委政府和各有关部门要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，强化安全生产属地监管和行业监管责任，继续深入开展用户用电安全生产检查和隐患整治工作。要举一反三，切实加强辖区和行业监管领域生产经营单位的事故防范工作，督促各生产经营单位落实各项安全风险防范措施，严厉查处违法违规行为，坚决遏制各类生产安全事故的发生。

（三）舍伯吐镇党委政府和各有关部门要积极配合，结合全国安全生产活动月活动，广泛开展全民安全用电宣传教育活动，深入一线开展送用电安全知识下乡，集中宣传用电安全生产

方针政策、法律法规、安全知识和自救互助方法等，解答人民群众有关用电安全生产等方面的问题，提高全民安全防范意识，增强危险因素识别能力，营造全社会人人重视安全，人人参与安全的良好社会氛围。