吉林新抚建筑安装工程有限责任公司“9·3”财政局家属楼施工作业人员高处坠落一般事故调查报告

县政府事故调查组

2023 年 3 月 13 日

目录

一、事故相关单位基本情况.....2
（一）抚松县住房城乡建设局.....2
（二）吉林新抚建筑安装工程有限责任公司.....2
（三）抚松县鑫宇建设工程咨询有限责任公司.....3
二、事故发生经过、救援及善后处置情况.....3
三、事故信息报送情况.....4
四、事故发生原因和事故性质.....5
（一）直接原因.....5
（二）间接原因.....5
（三）事故性质.....6
五、对相关责任人员和责任单位的处理建议.....6
六、事故防范和整改措施.....8

吉林新抚建筑安装工程有限责任公司“9·3”财政局家属楼施工作业人员高处坠落一般事故调查报告

2022年12月12日，县监察委移交县应急局一亡人事故线索，经调查基本情况如下：2021年9月3日下午3时左右，吉林新抚建筑安装工程有限责任公司在“2020年抚松县老旧小区主体改造工程”财政局家属楼施工现场，进行外墙保温施工作业过程中发生高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失180万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、国家安全生产监督管理总局《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》等法律法规规章规定。2023年1月11日，抚松县政府成立了吉林新抚建筑安装工程有限责任公司“9·3”财政局家属楼施工作业人员高处坠落一般事故调查组(以下简称事故调查组)，由县应急局局长刘茂国任组长，县应急局、县住建局、县公安局、县总工会、县人社局派员组成，全面负责事故调查工作，同时邀请县监察委、县检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨依法依规、实事求是、注重实效原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、询问人员、调

查取证和综合分析，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位处理建议和事故防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故相关单位基本情况

（一）建设项目基本情况

工程名称：2020 年抚松县老旧小区主体改造项目；工程地点：抚松县抚松镇；项目总投资：4068.25 万元，资金来源为申请中央专项补助资金及自筹；项目的主要建设内容：对抚松镇内 67 个老旧小区主体进行维修，其中楼体外墙涂料总面积 131101.6 平方米、外墙保温总面积 4754 平方米等。项目建设期为 14 个月。该项目对改善抚松县抚松镇老旧小区主体设施条件具有重要意义。

事故发生地点为该项目的第五标段财政局家属楼北楼。

（二）项目许可情况

该项目施工许可于 2021 年 12 月 2 日颁发。

（三）事故相关单位基本情况

1、建设单位

抚松县住房城乡建设局（抚松县人民防空办公室）；机构性质：机关；机构地址：吉林省白山市抚松县抚松镇北新区参乡路 889 号；负责人：葛柏年

2、施工单位

吉林新抚建筑安装工程有限责任公司，成立日期：2013年11月28日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：王继山；注册地址：抚松县抚松镇南新区振兴路；经营范围：建筑工程施工；房屋建筑工程施工总承包叁级；园林施工、园林设计、养护管理、园林景观工程、美化亮化工程；城镇绿化苗木生产经营；沙、石销售，劳务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.监理单位

抚松县鑫宇建设工程咨询有限责任公司，成立日期：2003年05月26日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：李金珠；注册地址：抚松县北新区参乡路鹿鸣街东侧（建设局综合办公楼内）；经营范围：一般项目：招投标代理服务；工程管理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；单建式人防工程监理；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自助开展经营活动）许可项目：建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；监理资质证书编号E222002900-4/1，有效期2024年12月24日，房屋建筑工程监理乙级，市政公用工程监理乙级。

二、事故发生经过、救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

2021 年 9 月 3 日下午 3 点左右，外墙保温工人赵亮，在财政局家属楼北楼西侧外墙从事挂网和抹胶工作，吊筐由两条尼龙绳悬挂，当吊筐降至 3 层至 4 层之间时，吊筐右侧尼龙绳突然断裂，吊筐倾斜，赵亮自带的安全绳绳环与安全带连接处断裂，导致工人赵亮坠落俯摔到地面受伤。

（二）应急救援及善后处置情况

一是全力开展救援。事故发生后，施工队现场负责人贺超来立即拨打 120 急救电话，约 10 分钟左右救护车到达事故现场。坠落工人赵亮由 120 急救车送往抚松县人民医院急诊中心进行救治，16 时 30 分，赵亮经抢救无效死亡。

二是妥善处理善后事宜。施工单位于当日通知伤亡家属，9 月 4 日事发后对伤亡人员家属进行安抚，并开始沟通协商赔偿问题，积极处理善后事宜，于当天达成协议，处理完成赔偿、运尸、安葬等善后事宜。死者家属对死亡原因和赔偿结果无异议。

三、事故信息报送情况

2021 年 9 月 3 日 15 时 30 分许，事故发生后，施工队伍负责人贺超来拨打 120 电话，赵亮被救护车送到抚松县人民医院急救中心进行救治，随即贺超来电话告知了公司副总李京师，事故发生时，吉林新抚建筑安装工程有限责任公司主要负责人王继山正在外地的施工工地，公司副总李京师电话

向他进行了汇报，得知事故情况后边赶回医院，17 点许赶到医院时赵亮已经抢救无效死亡，直到 9 月 4 日与家属进行赔偿协商，达成协议送走家属后，仍未向相关部门报告。企业主要负责人知道这起事故应该上报，但未按照要求上报，构成瞒报。直至抚松县人民政府成立事故调查组，吉林新抚建筑安装工程有限责任公司未按规定向事故发生地应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

赵亮，在财政局家属楼北楼西侧外墙从事挂网和抹胶工作，自带质量不达标的吊筐及安全绳安全带入场，施工载荷过大，超过承载力，在从事工作时吊筐绳索及安全带连接扣件同时断裂，导致赵亮坠落到地面。

（二）间接原因

1、建设单位：（1）未严格督促项目施工单位依法落实对施工作业人员的安全管理责任。（2）未采取有效措施加强承包单位和外来施工队伍作业现场安全管理。（3）安全检查排查出的隐患问题未有效形成闭环。（4）未按规定履行项目备案手续开工建设。

2、施工单位吉林新抚建筑安装工程有限责任公司安全管理缺失。（1）企业主要负责人、安全管理人员等未按规定落实安全生产责任，未按照规定开展施工现场生产安全隐患

排查，并及时发现和消除事故隐患。（2）安全教育培训等工作落实不到位。（3）对外包施工队伍管理不到位，对施工队以签订“承包合同”的形式，以包代管，现场安全管理、检查不到位。（4）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。（5）2021 年 7 月施工至事故发生，该公司仅在 8 月 10 日和 8 月 20 日进行过安全检查，施工队未严格按照本公司《安全生产检查制度》规定进行隐患排查治理。（6）安全管理体系有缺失，安全管理制度和操作规程不健全、不完善，未制定登高作业相关制度及操作规程。

3、监理单位抚松县鑫宇建设工程咨询有限责任公司现场监理工作流于形式。（1）未有效监督登高作业现场执行情况。（2）对施工队伍安全生产条件把关不严，日常安全管理不到位，培训考核不到位。（3）安全管理人员安全检查与协调管理落实不到位，对事发当日施工人员携带的不符合安全条件的设施设备未及时发现。

（三）事故性质

经调查认定，吉林新抚建筑安装工程有限责任公司“9.3”财政局家属楼施工项目高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）赵亮，现场施工队普工，在财政局家属楼北楼西侧

从事外墙挂网和抹胶工作，自带不符合标准的吊篮及安全绳安全带入场，对事故发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）贺超来，现场施工队负责人，全面负责施工管理。未按规定落实安全生产责任，安全意识淡薄，未认真履行自身安全职责，安全管理及现场施工安全隐患排查不到位，处理不及时，对施工队施工管理失察，对事故发生负有主要责任，建议公安机关依法追究相关责任。建议应急局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项之规定，对其进行处罚。

（三）李高师，吉林新抚建筑安装工程有限责任公司副总经理，未按照公司规定认真履行“负责安全施工”义务，为根据本单位的特点对安全生产状况进行进行经常性检查，未按规定督促落实全员安全生产岗位责任制，对施工队的安全教育培训和隐患排查治理等安全管理工作流于形式。对事故发生负有重要领导责任。建议应急局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项之规定，对其进行处罚。

（四）王继山，吉林新抚建筑安装工程有限责任公司法定代表人，未依法履行安全生产职责，安全生产主体责任未落实，对该公司与施工队以签订“承包合同”的形式以包代管，在事故发生后未按规定向负有安全生产监督管理职责的

部门报告，瞒报生产安全事故，对事故发生负有重要领导责任。建议应急局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一款之规定，对其进行处罚。

（五）抚松县鑫宇建设工程咨询有限责任公司，对事故的发生负有监管责任，建议住建局按照相关法律法规对其进行处罚。

（六）吉林新抚建筑安装工程有限责任公司，在事故发生后未按规定向负有安全生产监督管理职责的部门报告，存在瞒报行为。建议应急局按照《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款的规定，对其进行处罚。

（七）建设单位未严格落实安全生产主体责任，建议县纪委监委依规对相关责任人进行相应处理。

六、事故防范和整改措施

（一）吉林新抚建筑安装工程有限责任公司要认真总结吸取此次事故教训，增强安全生产主体责任意识，建立完善并落实全员安全生产责任制和安全生产管理规章制度，全面开展隐患排查治理工作，加大对施工现场安全生产检查监督力度，及时发现和消除事故隐患。加强作业人员的安全教育和技术培训，增强作业人员安全意识和技能，严格审查把关特种作业人员和各类管理人员资格，杜绝违章作业行为。特别要深刻吸取本次事故血的教训，完善高处作业吊篮的承租、安装、验收、使用、维护等工作，做到严格管理，确保万无

一失。

（二）抚松县鑫宇建设工程咨询有限责任公司要严格履行安全监理职责，要按照法律法规、技术标准、设计文件和工程承包合同规定，派选符合条件、数量的监理人员，对工程现场施工安全实施全程监督；严格对施工单位施工阶段的投资、质量、进度进行控制；严格审查施工单位资质及管理人员资格，督促施工单位落实安全生产制度，发现存有重大隐患或违法施工行为，责令停止施工并向建设行政主管部门报告。如果再次发生监理不到位问题，将严格按照相关法律法规规定进行罚款、打入“黑名单”、吊销资质等处理。

（三）建设单位举一反三加强各类建设施工项目安全监管，按照职责分工切实加强对建设工程项目安全监管，紧盯各环节，从严从细开展风险隐患排查整治，加强全县老旧小区改造项目建设的安全监管，排查各类隐患，进一步明确履行各自安全监管职责，深入开展全县老旧小区改造项目建设工程施工安全专项整治活动，持续深入开展参建单位与从业人员资质资格核查、现场施工与安全管理检查，尤其是高空作业等危险性施工安全的检查；对每一个项目、每一台设备、每一个重要部位都要检查到位。要严厉整治无证上岗，技术交底不落实、教育培训走过场，违规作业、有章不循、弄虚作假等违法违规行为。坚决做到不培训不上岗、无方案不作业、无防护不进场和实时监测，坚决防范群死群伤事故

发生。

（四）行业部门要严格落实安全生产监管执法检查，认真履行“三管三必须”规定，切实加强对企业安全监管执法检查，突出对企业规章制度等新措施的落实情况和项目事中事后监督检查等，要深入企业生产作业一线和施工现场，聚焦特殊作业、有限空间内部施工作业、高处作业等事故易发环节和风险高、不放心的重点企业，提高执法检查精准性，特别是要把企业危险作业作为执法检查的重点，确保查细、查深、查透，严防走形式、走过场，要强化严惩重罚，对发现的违法违规行为，要坚决立案查处，依规依纪依法严肃追究相关责任者的责任。