泸县某建筑工程有限公司“3·3”一般高处坠落受伤事故调查报告

泸县人民政府事故调查组

2026 年 5 月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位情况.....2
（二）工程项目基本情况.....3
（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况.....4
（四）事故发生经过.....5
（五）事故现场情况.....5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
（七）相关监管部门监管情况.....7
（八）天气情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....8
（一）事故信息接报及响应情况.....8
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救治和善后处置情况.....8
（四）事故应急处置评估.....9
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因.....9
（二）医疗诊断情况.....9
（三）其他可能因素排除.....9
（四）间接原因分析.....10
四、对有关事故责任人员和责任单位的处理建议.....10
（一）免于追究责任人员.....10
（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议.....10
（三）其他处理建议.....11

（四）对有关监管单位的处理建议.....11
五、事故防范及整改措施建议.....11
（一）树牢安全生产风险防范意识.....11
（二）加强建筑行业领域安全监管.....11
（三）严格落实安全生产主体责任.....12

泸县某建筑工程有限公司“3·3”一般高处坠落受伤事故调查报告

2026年4月3日，县政府接到市安办《安全生产举报事项交办单》（泸市安办信字〔2026〕4号），举报内容：2023年3月13日，某建筑工程有限公司在泸县某镇新建年产1000万件雕塑产品生产线项目发生一起高坠事故，工人万某在施工作业时从高处坠落受伤经抢救无效死亡（2023年6月12日，泸县人力资源和社会保障局作出〔2023〕川0521工认101号《认定工伤决定书》，认定万某受伤死亡符合工伤），被举报单位及其负责人涉嫌瞒报该事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，县政府成立以县政协副主席、县安委会原副主任、县应急管理局原局长为组长，县住房城乡建设局、县公安局、县人力资源社会保障局、县总工会、某镇人民政府组成的泸县某建筑工程有限公司“3·3”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。邀请县人民检察院、县纪委监委机关派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、调阅资料、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡、直接经

济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员和有关问题的处理建议以及事故整改防范措施建议。

经调查核实，泸县某建筑工程有限公司“3·3”一般高处坠落受伤事故是一起作业人员未按规定路线从钢结构厂房顶部下行时，不慎失足跌落至地面，相关单位安全管理不到位导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况。

1.建设单位

四川某雕塑有限公司，统一社会信用代码：91510X21MXX4MXUX7X; 住所: 四川省泸州市泸县某镇某街村 X 号; 法定代表人: 唐某生; 注册资本: 叁仟万元整; 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 成立日期: 2021 年 08 月 06 日; 业务范围: 文物保护工程施工; 各类工程建设活动; 文物销售; 文物拍卖等。

2.施工单位

某建筑工程有限公司，统一社会信用代码：9151X50XMXX21RXX6X; 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资); 住所: 四川省泸州市某区某乡某街 X 号; 法定代表人: 李某俊; 注册资本: 壹仟零壹拾捌万元整; 成立日期: 2015 年 12 月 28 日; 经营范围: 建筑物拆除作业; 施工专业作业; 建筑劳务分包; 建设工程施工等。

《建筑业企业资质证书》编号: DX5156X8X6; 资质类别及等级: 建筑工程施工总承包叁级; 钢结构工程专业承包叁级等。《建筑业企业资质证书》编号: D25X56X8XX; 资质类别及等级: 建筑装修装饰工程专业承包贰级。

《安全生产许可证》编号: (川)ZJ 安许证字〔2016〕X0X62X; 有效期: 2022 年 05 月 12 日至 2025 年 05 月 12 日; 许可范围: 建筑施工。

3.监理单位

四川某建设管理咨询公司, 统一社会信用代码: 915X00X0X01X30X9XX; 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 住所: 成都市青羊区某路 X 号 X 栋; 法定代表人: 余某; 注册资本: 壹仟零拾捌万元整; 营业期限: 1993 年 02 月 27 日至长期; 经营范围: 工程监理; 招标代理; 工程项目管理等。

(二)工程项目基本情况。

新建年产 1000 万件雕塑产品生产线建设项目(以下简称建设项目), 工程地址: 泸县某镇产业园, 建设规模: 9839.54m^2, 结构类型: 框架、门式框架, 建筑高度: 3.3-12m, 合同价格: 300 万元。

2022 年 5 月 18 日, 四川某雕塑有限公司与四川某建设管理咨询公司签订《监理合同》。同日, 与某建筑工程有限公司签订《建设工程施工总包合同》。

2022 年 5 月 26 日, 泸县自然资源和规划局颁发《建设工程规划许可证》。

2022年6月10日，四川某雕塑有限公司在泸县住房和城乡建设局备案。

2022年8月15日，泸县住房和城乡建设局颁发《建筑工程施工许可证》。

2022年8月15日，四川某建设管理咨询公司下达工程开工令；至2023年3月初，完成土方回填、钢结构主体工程等。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况。

1.某建筑工程有限公司。成立了雕塑产品生产线建设项目部，项目经理周某[1]，技术负责人陈某军，安全员石某峰，施工员李某现场负责人曾某彬。在事故调查期间，未按照事故调查组要求提供雕塑产品生产线建设项目施工期间的安全生产规章制度、操作规程、作业人员安全生产教育培训、隐患排查治理等相关安全管理资料。

事故发生后，现场负责人曾某彬只向建设单位、施工单位和监理单位报告了事故，送医途中拨打了110报警电话，事故报送不规范。

2.四川某雕塑有限公司。建设项目的发包单位，指派专人曾某明担任雕塑产品生产线建设项目的项目负责人，管理该项目工作。日常检查该项目安全时无记录。

3.四川某建设管理咨询公司。成立项目监理机构，曾某亮为总监

[1][?] 周某，男，群众，身份证号码：51052X199X01XX301X，住址：四川省叙永县某镇某村某社X号，取得《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》（川建安B（2021）X01X8X），现已注销。

理工程师，罗某有为专业监理工程师，熊某为监理员。建立有《监理月报》，每月召开监理例会，日常开展安全检查时，下达有《监理通知单》《工程暂停令》等。

2023年3月3日事故发生后，四川某建设管理咨询公司向某建筑工程有限公司下达了《工程暂停令》。

（四）事故发生经过。

根据有关人员询问笔录、医院急诊、工伤认定，结合走访四川某雕塑有限公司现场了解情况，还原事故发生简要经过。

2022年3月3日上午，万某等工人搭建2号钢结构厂房顶部的彩钢瓦。

11时30分许，作业人员万某在下班时，未使用2号钢架结构厂房设置的“笼型”施工通道爬梯，从钢架结构厂房“剪刀叉”钢梁上下行时，不慎跌落地面受伤。

事故发生后，现场工人李某辉、孙某权和李某强立即将万某抬上李某辉的车辆，由李某辉驾驶车辆将万某送往西南医科大学附属医院救治。

（五）事故现场情况。

由于事故发生时间为2023年3月3日，无法核实事故发生时的现场情况，据调查了解，事故发生点位于某建筑工程有限公司承建的新建年产1000万件雕塑产品生产线建设项目2号钢架结构厂房“剪刀叉”钢梁处，距离地面3至4米，设置有“笼型”施工通道爬梯。详见事故发生点现场的调查照片图1、图2。



图 1：调查取证时拍摄的事故发生点“剪刀叉”钢梁照片



图 2：调查取证时拍摄的“笼型”施工通道爬梯照片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况。

万某，男，汉族，身份证：51052X198XX11X02XX，户籍地：四川省泸县某镇某村某组 X 号。

此次事故造成万某受伤，经医治无效于2023年4月12日死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721—1986）统计，事故造成直接经济损失205万元。

（七）相关监管部门监管情况。

1.县住房城乡建设局。2022年至2023年，召开建筑施工领域安全等会议13次，召开内部安全生产培训学习26次，累计检查建筑企业安全490余次，发现隐患205条，下达限期整改通知111份，依法累计处置建筑项目244个，责令停工整改51个，约谈施工企业53家，诚信扣分2家，移交立案查处27家。累计抽查该建设项目7次，发现隐患24条，下达整改通知书3份，约谈施工单位和建设单位负责人1次。

该建设项目在施工期间，安排袁某和朱某进行现场安全、质量等监督管理，至事故发生，检查该建设项目6次，发现隐患19条。

2.泸县建筑产业服务中心，县政府直属事业单位，负责西南建筑科技产业园规划建设、产业规划、招商引资及安全环保管理工作。制定《泸县住房和城乡建设局关于进一步加强西南建筑科技产业园区安全管理工作的通知》《建筑产业园区生产安全事故应急预案》，2023年开展安全生产督查检查23家次（四川某雕塑有限公司13次），发现隐患4条，均已整改完成。受伤事故发生后，开展了园区在建项目安全检查，约谈该建设项目施工单位、建设

单位和监理单位。

在接到该建设项目发生事故的报告后，未及时跟进伤者万某后续医治和处理情况。

（八）天气情况。

根据泸县气象局提供的气象证明：2023年3月3日，泸县某镇平均气温12.4℃，最高气温21.2℃，无降雨、雷电过程发生。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2023年3月3日，事故发生后，现场负责人曾某彬立即向四川某雕塑有限公司、四川某建设管理咨询公司和某建筑工程有限公司分别报告了事故情况，现场工人李某辉拨打了110报警电话。

3月3日12时20分，泸县建筑产业服务中心接四川某雕塑有限公司李某江电话报告事故情况，遂即安排相关人员核查事故情况。

（二）事故现场应急处置情况。

事故发生后，县住房城乡建设局、泸县建筑产业服务中心相关人员赶赴现场，核查了解事故情况、协调处理善后和社会稳控等工作。

（三）医疗救治和善后处置情况。

1.医疗救治情况

3月3日13时53分，李某辉驾驶车辆将万某送达西南医科大学附属医院救治；4月12日10时55分，万某经医治无效被宣布临床死亡。

2.善后处理情况

县住房城乡建设局、泸县建筑产业服务中心组织施工单位，积极开展死者家属接待、情绪安抚、赔付协商等善后工作。2023年4月16日，施工单位委派现场负责人曾某彬与死者家属签订《工伤赔偿协议书》；4月21日，死者万某安葬，善后处理终结，家属情绪稳定，当地社会秩序井然。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，县住房城乡建设局、泸县建筑产业服务中心和事故发生单位响应及时、行动迅速、处置得当，当地社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因。

经现场勘查、调查取证等综合分析，事故直接原因为：万某从2号钢结构厂房顶部下行时，未按规定使用“笼型”专用施工通道爬梯，违规攀爬“剪刀叉”钢梁，不慎失足跌落至地面受伤。

（二）医疗诊断情况。

西南医科大学附属医院对万某的入院诊断：1.脑疝；2.创伤性硬膜下出血；3.颅脑骨折；4.腰椎骨折L1；5.闭合性颅脑损失特重型；6.头皮裂伤；7.急性胃黏膜病变伴出血。

（三）其他可能因素排除。

根据泸县气象局提供的气象证明，2023年3月3日，某镇无降雨，无雷电过程发生，排除天气情况引发事故。

（四）间接原因分析。

1.某建筑工程有限公司，未依法履行生产经营单位安全生产主体责任。未发现并消除作业人员万某从2号钢结构厂房顶部下行时，未使用“笼型”专用施工通道爬梯的事故隐患；未有效督促作业人员万某在作业过程中，严格执行建设项目的安全生产规章制度和操作规程；未向作业人员万某有效告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。

2.泸县建筑产业服务中心，履行安全生产监管职责不到位。未有效督促事故项目施工单位落实安全生产主体责任。

四、对有关事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员。

万某，钢结构厂房安装人员。从2号钢结构厂房顶部下行时，未按规定使用“笼型”专用施工通道爬梯，违规攀爬“剪刀叉”钢梁，不慎失足跌落至地面受伤，对事故发生负直接责任。鉴于其在医治过程中死亡，免于责任追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议。

1.**周某，该**建设项目项目经理。未检查并消除作业人员万某从2号钢结构厂房顶部下行时，未使用“笼型”专用施工通道爬梯的事故隐患；未有效督促作业人员万某在作业过程中，严格执行建设项目的安全生产规章制度和操作规程；未向作业人员万某有

效告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。对事故发生负有责任，建议由县住房城乡建设局处理。

2.某建筑工程有限公司，未依法履行生产经营单位安全生产主体责任。对事故发生负有责任，建议由县住房城乡建设局处理。

（三）其他处理建议。

四川某建设管理咨询公司。从提供的日常监督检查资料显示，履职到位，建议不予处理。

（四）对有关监管单位的处理建议。

责成泸县建筑产业服务中心向泸县人民政府作出深刻的书面检查，并对相关人员进行内部处理。

五、事故防范及整改措施建议

（一）树牢安全生产风险防范意识。

各镇（街道）、有关部门要进一步做好安全生产工作。事故发生后，要及时、如实的报告事故情况，要以案为鉴，深刻吸取事故惨痛教训，全面开展警示教育，及时分析研判安全风险，牢固树立正确的安全发展观，采取有力有效防控措施，牢牢守住安全底线，坚决杜绝重特大事故、有效遏制较大事故、切实减少一般事故，确保全县安全生产形势持续稳定向好。

（二）加强建筑行业领域安全监管。

行业监管部门要加强建筑工地专项安全检查，要严格按照省市建筑工地安全生产专项整治工作要求，认真查找建筑工地安全隐患，重点检查安全防护措施落实、特种作业人员持证、安全教

育培训交底、隐患排查治理等事项，对发现的问题和隐患，要责令及时整改。行业监管部门要加大执法检查力度，采取“四不两直”、明查暗访、联合执法等方式，加大对建筑施工企业安全生产条件、现场安全管理、危险作业管控等违法违规行为的查处力度，公开曝光，形成震慑。行业监管部门要加强安全宣传和警示教育，要深刻吸取事故教训，举一反三，及时组织开展辖区内建筑行业领域安全警示教育会、培训会，督促相关单位认真落实主体责任，坚决遏制类似事故发生。

（三）严格落实安全生产主体责任。

县域内同类建筑行业领域施工单位要依法履行施工单位安全生产主体责任，事故发生后，应当及时向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，要强化安全管理制度与现场管控，为作业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，要加强安全生产风险分级管控和隐患排查治理，要落实安全教育培训与安全技术交底。监理单位要切实履行安全监理职责，加强对施工现场特别是高风险作业的巡视检查，严把安全生产作业关，对发现的安全隐患和违规行为，及时制止并督促施工单位落实整改，对拒不整改的，应按规定向建设单位和主管部门报告。

泸县某建筑工程有限公司“3·3”一般

高处坠落受伤事故调查组

2026 年 5 月 27 日