大连沿海机电工程有限公司“1·22”一般起重伤害事故调查报告

甘井子区政府事故调查组

2026 年 2 月 12 日

大连沿海机电工程有限公司“1·22”一般起重伤害事故调查报告

2026年1月22日12时50分左右，大连市甘井子区甘井子街道战备街，大连沿海机电工程有限公司场院外发生一起一般起重伤害事故，造成一人死亡。

依据有关法律法规，经甘井子区政府批准，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局和区总工会参加的大连沿海机电工程有限公司“1·22”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。同时，邀请区纪委监委参与事故调查相关工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、询问谈话、现场勘验、专家论证等，查清了事故经过、发生原因等情况，查明了有关生产经营单位相关情况和责任。同时，事故调查组坚持举一反三，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

调查认定：**大连沿海机电工程有限公司“1·22”一般起重伤害事故是一起因涉事企业安全生产主体责任落实不到位，吊装作业现场管理缺失，涉事人员安全意识不强，冒险进入危险区域，造成的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

大连沿海机电工程有限公司（以下简称沿海机电公司），法定代表人：宋某；成立日期：2008年2月19日；统一社会信用代码：91210211669225148l；企业类型：有限责任公司(自然人独资)；国标行业：建筑装饰和装修业；经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理；特种设备制造；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；船舶拆除；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；金属结构制造；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；金属表面处理及热处理加工；钢、铁冶炼；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；金属结构销售；建筑材料销售；密封用填料销售；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；钢压延加工；通用加料、分配装置销售；紧固件制造；紧固件销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；涂装设备制造；光通信设备销售；物料搬运装备制造；涂装设备销售；

通用设备修理；五金产品批发；农业机械销售；农业机械制造；除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；机动车修理和维护；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；消防器材销售；金属制品销售；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



（二）事故单位安全管理情况

沿海机电公司建立健全了安全生产责任制，制定了各项安全生产规章制度和操作规程；设立了安全管理部，由企业主要负责人宋某为部长，任命刘某为兼职安全管理人员，但未配备专职安全管理人员；公司制定了《随车起重机作业安全操作规程》；公

司制定了安全生产教育培训制度，但未按照制度对全员进行教育培训，教育记录不详实；公司制定了应急演练计划，但未按照计划开展应急演练，应急演练记录不详实。

（三）事故涉及车辆情况

涉事车辆号码：辽BP0950，所有人：大连沿海机电工程有限公司，车辆类型：重型栏板货车，品牌/型号：专致牌/YZZ5180JSQMJ6，道路运输证号：辽交运管大字11022239号，经营许可证号：210211469332，经营范围：道路普通货物运输，发证日期：2024年12月10日，有效期至：2027年12月10日。2025年10月10日，车辆在大连某机动车检测有限公司检验合格。



（四）事故涉及人员情况

1.贾某，男，51岁，事故中死亡，内蒙古通辽市人，身份证号码：***，沿海机电公司正式工人，持有安全生产知识和管理能力培训合格证，拥有高处作业和焊接与热切割作业特种作业资质。

2.宋某，男，51岁，辽宁大连瓦房店人，身份证号码：***，沿海机电公司法定代表人，持有A2机动车驾驶证和安全生产知识和管理能力培训合格证，拥有起重机司机（限流动式起重机）和起重机指挥特种设备作业人员资质。

（五）事故发生经过

2026年1月22日12时许，宋某组织贾某和孟某到公司场院外临时占用场地，准备将事前已经制作好的钢结构平台吊装至辽BP0950重型栏板货车上。宋某操作该货车随车吊将钢结构平台吊装至货车车厢上后，三人发现钢结构平台六条柱腿搭载在车厢板上仅有5厘米，运输过程中存在掉落风险，决定将钢结构平台平面朝下，支柱向上放在车厢上。宋某操作随车吊将钢结构平台吊装至货车右侧空地上，吊带挂住两条柱腿将钢结构平台向右翻转90度，平台面处于竖立状态，一侧的三条柱腿贴地，钢结构整体处于稳定状态。

12时50分左右，宋某认为如果继续翻转，平台面将自然倾覆至地面可能造成钢板变形，于是让孟某去找废旧轮胎作垫物，放

到平台预设倾覆的位置。孟某从现场的围挡里找来两条轮胎，分给贾某一个，贾某将轮胎放至预设位置北侧，孟某将轮胎放至预设位置南侧后撤离吊装区域，同时看到贾某放置好轮胎后离开吊物下方向车头方向走去。宋某看到孟某已经撤离出吊装区域，由于随车吊大臂和钢结构平台遮挡没有看到贾某，认为贾某也撤离出吊装区域，于是操作随车吊缓慢起吊持续约1分钟，直至钢结构平台倾覆完成翻转后，孟某在现场未发现贾某，准备去收吊带，走到钢结构平台东北角附近发现贾某趴在平台下方与地面缝隙中，面部有血，孟某喊了几声，贾某没有反应，便喊来宋某，二人协作把平台吊起后将贾某从下方移出来，发现贾某头部磕在地面一块石头上，头部有伤向外流血，宋某抱住贾某，用手捂住伤口帮他止血，孟某及时拨打120急救电话。





（六）事故现场情况

事发现场位于沿海机电公司场院外战备街北侧荒地，荒地西侧为铁皮简易的围挡约 200 ㎡的加工区域，涉事钢结构平台在此区域进行制作。涉事辽 BP0950 重型栏板货车停放在加工区域东侧，支撑腿已经伸展，随车吊操作座位在大臂根部右侧距离地面 3.1 米，随车吊最大举升载荷 8 吨。钢结构平台作为吊物平面向下，柱腿向上倒扣在货车东侧区域石土地面上，平台东北角下的石头上留有血迹，血迹旁放置废旧轮胎一个。钢结构平台长 6.6 米，宽 3.6 米，高 3.2 米，约重 2 至 3 吨。随车吊操作台位置视线存在受大臂和吊物钢结构平台遮挡的情况，无法观察事发时贾某所处的位置情况。吊装作业现场未安排指挥员和专门安全管理人员。



（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失200万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接报后，甘井子区应急管理局、区公安分局和甘井子街道相关工作人员迅速赶赴现场，开展现场勘验、收集证据等事故调查和善后处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

宋某和孟某发现贾某被钢结构平台挤压无法移动，二人协作把钢结构平台吊起后将贾某从下方移出来，发现贾某头部磕在地面的石头上，伤口较大出血较多，人无意识，孟某拨打120电话，宋某捂住贾某伤口止血。14时10分左右，120救护车到达现场后对贾某进行简单包扎后，将贾某送往春柳中心医院救治。宋某陪同去往医院，途中拨打110报警电话并联系家属到医院。

（三）医疗救治和善后情况

120 救护车及时将贾某送到中心医院，经大连市中心医院抢救 2 小时后，贾某抢救无效死亡。

沿海机电公司积极组织处理善后工作，正在与家属协商赔偿事宜，善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

经调查认定，事故的直接原因：一是工人贾某安全意识淡薄，

违反作业规程和安全规定，在吊装过程中冒险进入吊物倾倒危险区域内；**二是**宋某操作随车吊翻转吊物时，未确认吊装作业区域内是否有人，导致吊物倾倒时将贾某挤压致死。

（二）其他因素可能排除

根据事故调查组调查询问、综合分析，以及现场采集资料对事故现场勘察技术分析报告判断，现场无突发灾害及其他影响因素。公安机关未发现人为故意情况，排除自杀、他杀可能。

（三）间接原因分析

沿海机电公司，企业安全生产主体责任落实不到位，存在安全管理缺失，在属于危险作业的吊装过程中未设指挥人员，对安全监管工作认识不足，未安排专门人员进行现场安全管理，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

四、有关责任单位存在的主要问题

沿海机电公司组织建立了生产安全事故隐患排查治理制度，但未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；组织吊装作业时未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

贾某，系沿海机电公司员工，安全意识淡薄，违反作业规程和安全规定，在吊装过程中冒险进入吊物倾倒危险区域内，对本起事故负直接责任，鉴于其死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

宋某，系沿海机电公司法定代表人和辽BP0950重型栏板货车随车吊驾驶员，操作随车吊进行吊装作业时，违反起重作业“十不吊”安全规定，吊装作业现场未设指挥人员，未划定作业警示区域，未设置警示标识，未设置溜绳（牵引绳），未安排专人全程监护，未及时发现和制止工人进入吊装危险区域，导致事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项[1]的规定和公司制定的《随车起重机作业安全操作规程》第7条[2]、第8条[3]和第12条[4]的规定，宋某对事故负有主要责任，建议移送司法机关处理。

（三）对事故有责任单位的行政处罚建议

沿海机电公司作为生产经营单位，组织吊装作业时未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[5]的规定，对事故负有主体责任，建议由甘井子区应急管理局依法处理。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[2]《随车起重机作业安全操作规程》第7条：划定作业警戒区域，设置警示标识（警示灯、警示带），安全专人全程监护，严禁无关人员进入作业区域。

[3]《随车起重机作业安全操作规程》第8条：指挥人员与操作人员提前沟通指挥信号（手势、口令、对讲机），确保信号统一、清晰，指挥人员需站在操作人员实业范围内。

[4]《随车起重机作业安全操作规程》第12条：吊装大件或重心不稳定重物时，需设置溜绳（牵引绳），控制重物摆动，流绳长度不小于吊物高度的1.5倍。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

六、事故主要教训

1.企业主体责任落实不到位。**一是**安全管理制度形同虚设，企业制定了《随车起重机作业安全操作规程》，虽有制度但未严格执行；**二是**安全培训教育流于形式，工人违反作业规程和安全规定，在吊装过程中冒险进入吊物倾倒危险区域内，未开展针对性安全技术交底；**三是**现场安全管理混乱，未配备专职指挥人员、监护人、违规冒险作业。

2.企业主要负责人安全职责履行不到位。**一是**主要负责人同时担任司机、指挥、管理者多重角色，导致注意力分散，无法有效观察、评估和应对作业环境中的动态风险，极易因判断失误或操作不当引发事故。**二是**主要负责人身兼操作员，使其无法履行其法定的安全生产管理职责（如现场监督、协调、应急决策）。当安全与效率、进度发生冲突时，其角色冲突可能导致安全措施让位于作业任务，埋下巨大隐患。**三是**吊装作业属于高风险作业，需要专人（指挥人员）负责信号传递、作业区域警戒、负载路径监控及与司机的协同。缺少指挥，相当于“盲目操作”，对吊物摆动、下方人员、周边障碍物等无法有效监控，极易发生碰撞、坠落、打击等严重事故。

3.从业人员安全意识淡薄。**一是**严禁进入吊物下方，这是吊装作业最核心、最不可逾越的“生命红线”。必须让每一位员工刻骨铭心地认识到“无论何种原因、何种情况，绝对禁止在吊物悬吊状态下进入其下方区域”。吊物可能因晃动、失稳、索具断

裂、设备故障等意外坠落，且一旦发生，下方人员毫无逃生可能。**二是**杜绝侥幸心理与习惯性违章，工人可能因“图快”、“觉得没事”或“以前这么干过”而冒险。这警示我们必须严厉打击一切“习惯性违章”，根除“这次也不会出事”的侥幸心理。任何对这条红线的轻微试探都是对生命的漠视。

七、事故整改和防范措施建议

沿海机电公司要深刻反思事故原因，汲取事故教训，举一反三，杜绝此类事故再次发生：

1.严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和相关规定的要求，切实落实企业安全生产主体责任，**一要**健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产管理制度和操作规程，组织建立安全生产风险管控机制，及时督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织开展安全生产教育培训工作，从事特种作业人员应取得特种作业操作资格证书方可上岗作业，组织制定并实施事故应急救援预案；**二要**增强安全生产法治意识，加强施工人员安全管理和现场管理，坚决杜绝违法违规操作的行为发生；**三要**落实作业现场安全生产主体责任，对进入作业现场作业的特种作业人员严格进行资格审查，加强对工人的安全生产教育培训，未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

2.积极开展“反三违、除隐患”为核心，由企业主要负责人牵头组织，对照现行法律法规完成自查、确保不留死角、不留盲

区。**一是**自查规章制度与操作规程落实情况，层层压实全员安全生产责任，杜绝制度“形同虚设”，规程“两层皮”问题。**二是**聚焦旋转设备操作、起重、高处、电气焊及检维修等重点作业环节，严格高危作业审批程序、特种作业持证上岗，全面排查整治违章指挥、违规作业、违反劳动纪律行为。**三是**深挖“三违”行为背后的管理缺位问题，严肃内部问责整改，健全并落实内部检查与举报奖励制度。