马山县古零镇李尚平水泥砖加工场“8·23”一般触电事故调查报告

2026年8月23日下午13时40分许，马山县古零镇李*平水泥砖加工场发生一起1名工人在用码砖机装车过程中意外触电导致死亡事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施<生产安全事故报告和调查处理条例>办法》（自治区政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）等有关规定，马山县人民政府及时成立马山县古零镇李*平水泥砖加工场“8·23”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），调查组成员由县应急局、住建局、总工会、人社局、古零镇政府、古零供电所等部门人员组成。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、笔录询问和综合分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关

责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了防范和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

马山县古零镇李*平水泥砖加工场，属个体工商户，统一社会信用代码：92450124********74;经营者：李*平；注册日期：2020年11月24日；经营场所：马山县古零镇上级村云零屯（六合路口）；经营范围：一般项目：水泥预制品加工销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）人员情况

马山县古零镇李*平水泥砖加工场从业人员共4人，其中股东2人（兼工人），均投资均分红；雇用工人2人，已在砖场从业19年，工资计件多劳多得，没有签订劳动合同。

李*平，男，瑶族，62岁，身份证号：4521271964********，系马山县古零镇李*平水泥砖加工场股东之一。

苏*民，男，壮族，62岁，身份证号：4521271964********，系马山县古零镇李*平水泥砖加工场股东之一。

陈*林，男，壮族，53岁，身份证号：4521271973********，系马山县古零镇李*平水泥砖加工场工人之一，同时是此次事故的死亡人员。

陈*航，男，壮族，61岁，身份证号：4521271965********，系马山县古零镇李*平水泥砖加工场工人之一。

（三）事发当天天气情况

据马山县气象台预报，2026年8月23日古零镇、林圩镇、周鹿镇、永州镇等乡镇有降雨，局地50毫米以上的强降雨，最大降雨出现在古零镇里民村（51.1毫米），通过询问了解，8月23日马山县古零镇李*平水泥砖加工场区域范围有间断性的中雨，中午12时左右才转晴。

（四）现场勘查情况

事发当时，陈*林卧趴在空间相对较小的小四轮、水泥砖堆垛、码砖机之间，约2.5平方米，地面比较潮湿，其脚上穿着拖鞋，手里握有一无线遥控器。水泥砖堆垛约2米高，小四轮已装有部分砖块，码砖机上装有一电机，电机用一简易的毯子覆盖。





事发当日，陈金林在操作吊砖机作业过程中，带电的旋转盘框架边角触碰其身体右侧腰腹部，发生触电，随机出现昏迷，身体俯倒于地面

事发现场图片（事发后现场勘验拍摄）

（五）体格检查情况

马山县古零镇中心卫生院的体格检查报告显示，陈*林软平右侧腰腹部见有一约15cm*10cm焦黑伤口，有焦臭味，伤口内陷，伤口周围皮肤明显增高。

经现场勘查及对照马山县古零镇中心卫生院体格检查结果，该起事故符合触电死亡特征。

二、事故发生经过和事故救援情况

2026年8月23日中午13时许，工人陈*林、陈*航按照以往工作惯例来到砖场开始做工，陈*航负责打砖垫板，陈*林负责吊砖装车，13时40分许，陈*航发现陈*林那边没有动静就过去查看，发现陈*林已卧趴在地上，就打算去把他扶起来，当靠近陈*林身旁时，陈*航感到有被电的感觉，于是他随即跑去把电源拉开，并到旁边驾校训练场让驾校教练帮忙拨打120，同时汇报砖场负责人李*平，之后陈*航又返回砖场给陈*林做心肺复苏进行急救。14时许，马山县古零镇中心卫生院医护人员到场，经医护人员检查，陈*林已无生命体征。

接到事故报告后，县政府立即组织县公安局、县应急局、古零镇政府、古零派出所及时赶赴现场开展事故处置工作，并对该区域进行警戒、稳控，积极做好死者家属、亲属及相关群众

思想及善后处理工作。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）死亡人员情况

该起事故造成1人死亡。死者陈*林，男，53岁，系广西马山县古零镇上级村云陈屯人。

（二）直接经济损失情况

该起事故造成直接经济损失约36万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

事故发生在雨后，作业场地地面潮湿，导电能力增强；码砖机电机线路绝缘老化破损，受潮后发生漏电，造成码砖机金属部分带电；砖场工人陈*林在雨后潮湿环境下作业，未开展风险辨识，采取防范措施，在用无线遥控器操作码砖机装车时，被码砖机带电尾部在转动过程中碰到，身体接触漏电设备外壳，电流经潮湿地面形成导电回路，导致触电死亡，是本次事故的直接原因。

（二）间接原因

马山县古零镇李*平水泥砖加工场安全生产主体责任落实不到位，日常管理流于形式。

1.临时用电不规范。现场电气线路私拉乱接，线路拖地敷设，缺少防水、防磨损保护，未严格落实“一机一闸一漏一箱”用电要求，电气设备长期带病运行。

2.隐患排查治理不到位。未开展常态化安全检查，雨后复工前没有对电气设备、线路开展专项安全检查，没有及时消除漏电隐患就组织人员作业。

3.安全教育培训缺失。没有对作业人员开展安全生产教育培训，作业人员不掌握潮湿环境用电风险、触电防范知识，风险辨识能力不足。

（三）事故性质

经调查认定，马山县古零镇李*平水泥砖加工场“8·23”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）相关人员处理建议

陈*林，水泥砖加工场作业人员，安全意识不足，在潮湿环境接触漏电设备，对事故发生负有直接责任。鉴于其已经死亡，不再追究责任。

（二）相关单位处理建议

马山县古零镇李*平水泥砖加工场（投资人：李*平、苏*民），未落实安全生产主体责任，李*平、苏*民作为生产经营单位主要负责人，对作业现场监督管理不到位,未落实安全生产管理职责，电气安全管理混乱，隐患排查治理不到位，对事故发生负有责任，建议由马山县应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

（三）其他建议

事故涉及的其他法律责任，建议各方通过法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

（一）马山县古零镇李*平水泥砖加工场要吸取事故教训，切实加强日常安全管理。全面整改电气安全隐患，对全部电气线路、配电箱、生产设备进行全面检修，更换破损老化线缆；规范安装漏电保护器，落实“一机一闸一漏一箱”；露天电气设备做好防雨防潮防护，完善接地保护；建立雨天、雨后复工安全检查制度，雨后必须对电气系统全面检查，确认无漏电隐患后方可组织生产作业；强化从业人员安全教育培训。组织作业人员开展用电安全、触电风险辨识、防护用品使用、触电急救等培训，提高安全防范意识。

（二）古零镇人民政府要切实履行属地监管职责，举一反三，加强对辖区水泥砖加工、小型作坊、露天加工作业场所开展电气安全专项排查，重点排查雨后潮湿环境触电风险；要加大安全知识宣传力度，充分利用会议、广播、标语、通告等方式向群众宣传，提高群众安全生产防范意识，防止类似事故发生。

马山县古零镇李尚平水泥砖加工场

“8·23”一般触电事故调查组

2026年9月28日

抄送：市应急管理局、县纪委监委、县人民检察院、县总工会、县人社局、县住建局、古零镇人民政府、古零供电所