凤山县220KV乔音（凤山）送变电 工程（线路工程）施工“9•9”事故调查报告

2026-05-11 08:35　来源：凤山县应急管理局

凤山县220KV乔音（凤山）送变电

工程（线路工程）施工“9·9”事故调查报告

北京市东城区人民法院2025年发来的调查函指出：2021年9月9日，安徽鸿胜电力工程有限公司承建的凤山县220KV乔音（凤山）送变电工程程）项目发生一起生产安全事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，凤山县人民政府成立220KV乔音（凤山）送变电工程（线路工程）施工“9·9”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和询问有关人员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有告如下：

一、事故基本情况

（一）事故认定。根据凤山县人民医院开具的居民死亡医学证明书、河池市金城江区殡仪馆开具的姜桃火化证、四川省岳池县兴隆镇禹山寺会开具的证明、四川省岳池县公安局开具的姜桃居民死亡户籍注销证明及凤山县人民医院急诊科出诊记录表和相关人员调查笔录等材料，证实安徽工程有限公司负责承建的凤山县220KV乔音（凤山）送变电工程（线路工程）项目，于2021年9月9日15：00左右在凤山县长洲镇百乐村发生一起生亡事故，死者：姜桃，男，身份证号码：511621********4177。

（二）事故发生单位基本情况。安徽鸿胜电力工程有限公司，成立日期：2016-03-10；营业期限：无固定期限；统一社会信用91340124MA2MTNC599；登记状态：存续（在营、开业、在册）；法定代表人：张罗生；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本元；登记机关：庐江县市场监督管理局；住所：安徽省合肥市庐江县军2西路682号5楼；经营范围：电力工程（承装类、承修类）、市政工程、送专业承包、地基与基础工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、装饰工程、土石方工程、城市及道路照明工程、混凝土工程施工、跨越架搭设工程提供劳务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）涉事单位基本情况。凤山县220KV乔音（凤山）送变电工程（线路工程）项目涉事单位如下：

1.建设单位：广西电网有限责任公司电网建设分公司，负责项目立项、投资、建设协调及安全监督管理。

2.施工单位：安徽鸿胜电力工程有限公司（公司为独立核算单位），为项目施工分包单位，承担线路基础、铁塔组立、架线及附件安装等施工

（四）事故相关人员情况。凤山县220KV乔音（凤山）送变电工程（线路工程）施工单位及人员如下：

1.施工单位：安徽鸿胜电力工程有限公司。

2.法定代表人：张罗生，男，今年40岁，汉族，高中文化，户口所在地：安徽省合肥市庐江县军2西路684号5楼，身份证号码：342622******

3.项目管理员：朱郑华，男，今年51岁，汉族，高中文化，户口所在地：安徽省庐江县泥河镇泥河街道码头巷1-1-13-2号，身份证342622********6455，安徽鸿胜电力工程有限公司将该项目委托给朱郑华负责施工管理。

4.施工现场负责人：吴伟，男，今年34岁，汉族，高中文化，户口所在地：安徽省庐江县矾山镇石峡村新屋村民组16号，身份证
342622********5839，朱郑华将该项目现场施工及安全管理交由吴伟负责。

5.事故死亡人：姜桃，男，身份证号码：511621********4177，四川省岳池县兴隆镇禹山寺村人，为凤山县220KV乔音（凤山）送变电工程
程）项目中的高空组施工员。

二、事故发生经过

2021年9月9日，凤山县220KV乔音（凤山）送变电工程（线路工程）项目的现场施工负责人吴伟8:00左右到达施工现场组织开展铁塔安装工
姜桃和其他队员开始到达现场准备组装工作。组装前，现场负责人吴伟进行了基础施工前安全隐患排查，但事故涉及的铁塔抱杆浪风绳，事先安全
位。15:00左右，姜桃组装的铁塔抱杆4根浪风绳当中的一根抱杆浪风绳由于埋深不够，无法承受吊运组装塔材重量，导致抱杆浪风绳地锚整体弹出
曲倾倒，施工员姜桃和铁塔一起从高处坠落，伤情严重。经凤山县人民医院120急救中心医护人员现场确认，姜桃已无生命体征，宣布死亡结果。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员信息。死者姜桃，男，汉族，1985年10月9日出生，家庭住址为四川省岳池县兴隆镇禹山寺村，身份证号码：511621******
死者是安徽鸿胜电力工程有限公司负责承建的凤山县220KV乔音（凤山）送变电工程（线路工程）项目的高空组施工员。

（二）事故造成的直接经济损失。直接经济损失包括“人身伤亡后所支出的费用、善后处理费用、财产损失价值”等。该事故造成1人死亡
坏，经初步测算，这起事故直接经济损失共计人民币150万元。

四、事故发生的原因和事故性质

通过对事故认定、事故发生经过、事故救援情况的调查取证和研究分析，查明本起事故发生的原因是：

（一）事故发生的直接原因。抱杆浪风绳地锚埋设不符合要求，埋深不足、回填不密实、锚固力不够，无法承受吊装作业拉力，这是事故发
技术原因。地锚受力后整体弹出失效，导致抱杆失稳、铁塔受力失衡、扭曲倾倒。作业人员在高空未撤离危险区域，随倾倒的铁塔坠落，导致死亡。

（二）事故发生的间接原因。

1.建设单位落实安全生产监督管理责任不到位。建设单位在项目实施过程中对高空作业跟踪管理不到位，安全管理落实不力，安全技术管理
致使施工现场安全管理混乱。

2.施工单位安全管理缺位。项目施工单位在项目施工过程中安全管理缺失，对浪风绳地锚失效等专项安全风险未能及时辨识和化解，对高空
未实施有效现场管控，致使系统性风险引发事故。

3.高空作业人员安全意识不强。高空作业人员姜桃在施工作业过程中，未能判断施工作业场所的安全环境，凭经验施工，心存侥幸进行冒险作

（三）事故性质。经事故调查组认定，本起事故是一起因地锚埋设不合格、现场安全管理失控、安全监护缺失、监理监督不到位造成的一般
责任事故。

五、责任认定和处理建议

（一）广西电网有限责任公司电网建设分公司。广西电网有限责任公司电网建设分公司作为项目建设单位，在项目实施过程中跟踪管理不到
管理落实不力，对事故的发生负有管理责任。建议对广西电网有限责任公司电网建设分公司进行约谈。

（二）安徽鸿胜电力工程有限公司。经查，该事故发生后，该公司积极对接死者家属，主动承担事故责任，共赔付死者家属135万元，死者
议。经调查，本起事故发生后，安徽鸿胜电力工程有限公司相关负责人因法治意识淡薄，对生产安全事故报告的法定责任认识不足，认为妥善处置
即可，故当年未及时向当地政府及应急管理部门报告该事故信息。事故调查组成立以来，该公司积极配合事故调查工作，主动提供相关资料，如实
事故有关情况，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493号）第三十六条规定的“故意隐瞒事故、伪造破坏现场、销毁证据
查、作伪证或事故后逃匿”，该公司无故意隐瞒该起事故的情形。各调查组成员单位对事故处理建议进行了研究并提出意见，经集体会商审议，全

成员议定：由凤山县应急管理局按照一般生产安全事故立案查处，依据《中华人民共和国安全生产法》《广西安全生产行政处罚自由裁量指引》规，对该公司作出行政处罚。

（三）死者姜桃。死者姜桃冒险作业，未能判断施工作业场所的安全环境，对安全风险认识不足，对事故的发生负有一定的责任。鉴于本人中死亡，不再追究责任。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，防止类似事故发生，事故调查组提出以下事故整改和防范措施：

（一）加大隐患排查力度。全县所有项目施工单位立即组织开展一次全面的安全生产大检查，对所有项目施工企业的安全设施进行全面排查出来的安全事故隐患，要明确整改责任人、限期整改到位。隐患整改不到位、整改不彻底的，不得施工作业。要督促施工单位落实全员安全生产责确保项目施工安全。

（二）加强项目施工过程管理。全县项目施工单位要建立并完善安全生产应急预案，制定各项规章制度和操作规程。建设单位要加强施工建日常安全监管，严格执行“人盯项目”制度，督促施工单位配足配齐现场安全管理人员，全面落实安全生产主体责任，认真履行职责，做好安全生管理工作。

（三）加强安全生产教育培训。全县项目施工单位要加强安全生产教育培训工作，开展一次职工安全警示教育活动，认真吸取事故教训，进职工安全意识，严防此类事故再次发生。

凤山县220KV乔音（凤山）送变电

工程（线路工程）施工“9·9”事故调查组

2026年5月11日

政府网站找错

网站地图 政务新媒体 地址：凤山县凤城镇朝阳大道28号行政中心6楼

主办单位：凤山县人民政府办公室 电话：0778-6813455

承办单位：凤山县大数据发展局 电话：0778-6818030

桂公网安备 45122302000109号 桂ICP备09007393号 网站标识码：4512230001

“凤山县