资阳市雁江区应急管理局文件

资雁应急〔2025〕16号　　签发人：胡前明

资阳市雁江区应急管理局
关于提请审批《资阳雁江四川阳光大地建筑工程有限公司“3·25”一般高处坠落事故调查报告》的请示

资阳市雁江区人民政府：

2025年3月25日，雁江区资溪街道四川阳光大地建筑工程有限公司发生一起一般高处坠落事故，死亡1人。

2025年4月7日，雁江区人民政府依法成立了由区应急管理局、区公安分局、区总工会、区住房城乡建设局、资溪街道

办事处组成的事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加。事故调查组对事故现场进行了查勘，询问了事故当事人、有关知情人，收集了事故相关证据。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过反复调查取证，对事故原因做了认真的分析，对事故责任单位和事故责任人提出了处理意见和建议，并提出了防范措施。现提请《资阳雁江四川阳光大地建筑工程有限公司“3·25”一般高处坠落事故调查报告》审批，妥否，请批复。

附件：资阳雁江四川阳光大地建筑工程有限公司“3·25”一般高处坠落事故调查报告

资阳市雁江区应急管理局

2025 年 5 月 21 日

（联系人：刘萌　　联系电话：26223027）

附件

资阳雁江四川阳光大地建筑工程有限公司“3·25”一般高处坠落事故调查报告

2025年3月25日9时许，雁江区资溪街道四川阳光大地建筑工程有限公司发生一起一般高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失约120万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府225号令）的规定，区政府依法成立了由区应急管理局、区公安分局、区总工会、区住房城乡建设局、资溪街道办事处组成的事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加。调查组依据国家有关法规、技术标准和规范，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过对事故现场进行勘验、询问事故有关目击者、知情人，收集了事故相关证据材料，经过调查取证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

根据安全生产有关法律、法规的规定，事故调查组经过分析、讨论认定：资阳雁江四川阳光大地建筑工程有限公司

“3·25”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。四川阳光大地建筑工程有限公司是本次事故发生的责任单位。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

工程名称：阳光·央玺一标段

工程立项批准文号：川投资【2305-512002-04-01-481536】FGOB-0051

工程内容：1#楼—4#楼、9#楼、15#楼—25#楼及附属地下室设计施工图纸所表达的所有内容，群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》

工期：计划开工日期为 2023 年 8 月 15 日，计划竣工日期为 2026 年 5 月 31 日，计划工期为 1020 天；

事故发生区域：阳光·央玺一标段 3#楼消防池。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1. 建设单位：

资阳嘉阳置业有限公司（以下简称资阳嘉阳公司），成立于 2021 年 2 月 4 日，社会统一信用代码：91512002MA65UY2NXR，法定代表人：董汪洋。公司主要经营范围：房地产开发经营。

2. 施工单位

四川阳光大地建筑工程有限公司（以下简称四川阳光大地公司），成立于2016年7月6日，社会统一信用代码：91510100MA61WLJCXY，法定代表人：江颜。公司主要经营范围：建筑工程、室内外装饰装修工程、安防工程、公路工程等。

《建筑业企业资质证书》编号：D251605534，发证机关：四川省住房和城乡建设厅，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，有效期至2029年12月27日。

《安全生产许可证》编号：（川）JZ安许证字【2017】000310，许可范围：建筑施工，有效期至2025年11月25日。

《建筑工程施工许可证》编号：512000202312090101，工程名称：阳光·央玺一标段（1#、2#、3#、4#、9#楼及地下室），发证机关：资阳市住房和城乡建设局，发证日期2024年5月24日。

3. 监理单位

四川建鑫工程监理有限公司（以下简称四川建鑫公司），成立于2002年6月3日，社会统一信用代码：915100007383475887，法定代表人：李建平，公司主要经营范围：建设工程监理、水利工程建设监理、公路工程监理等。

（三）合同签订情况

1. 《建设工程施工合同》（编号：YGJBTC-2020-001）。

发包人：资阳嘉阳公司，承包人：四川阳光大地公司，内容：阳光·央玺一标段 1#楼—4#楼、9#楼、15#楼—25#楼及附属地下室设计施工图纸所表达的所有内容，签订时间：2023 年 7 月 20 日。

发包人资阳嘉阳公司与承包人四川阳光大地公司就安全文明施工的管理责任约定情况如下：《建设工程施工合同》第二部份 3.1、6.1 约定显示承包人负有安全文明施工责任，应采取施工安全措施确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全。承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

2. 《建设工程监理合同》（编号：HTJV391-2023070001）。委托人：资阳嘉阳公司，监理人：四川建鑫公司。工程内容：阳光·央玺一标段建设工程项目监理服务，签订时间：2023 年 7 月 12 日。

3. 《工程建设领域简易劳动合同》（编号：YX-20230012）。甲方（用人单位）：四川阳光大地公司，乙方（劳动者）：刘利洪。工作内容和工作地点：在资阳市雁江区阳光·央玺一标段从事砼工工作，劳动合同期限：自 2023 年 9

月3日起至砼工工作任务完成时止。签订时间：2023年9月3日。

（四）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死亡人员信息：刘利洪，男，汉族，43岁。事故直接经济损失约120万元，损失金额主要为死者伤亡赔偿金额。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年3月25日8时50分许，四川阳光大地公司阳光·央玺一标段泥工班组长李建新安排工人刘利洪、刘德成到3#楼门口卸保温材料。刘利洪、刘德成到达3#楼门口发现运送保温材料的车子暂时没有到达卸货地点，便一同到3#楼消防池顶板处清理现场杂物。因消防池顶板处的检查口被一块稍大于检查口的活动长方形木板盖住，无其他提示，刘利洪和刘德成均未注意到该检查口，以为消防池顶板处是一块平地，便开始清理杂物。刘利洪在清理过程中，不慎踩到掩盖检查口的活动木板后坠入消防池底部的内嵌水坑中。

一同清理杂物的刘德成听见响动后回头，发现刘利洪已坠入消防池，立即呼喊刘利洪，刘利洪无应答。刘德成立即给泥工班组长李建新打电话，告知他刘利洪坠入消防池的情况，随后开始找梯子，以便下到消防池施救。

（二）应急处置情况

泥工班组长李建新接到刘利洪坠入消防池的消息后马上赶往事发地，同时打电话告知项目安全管理员黄鹏和彭宁，并拨打了 110、120、119 电话。项目安全管理员彭宁和黄鹏接到消息后向项目经理张名垹电话报告该情况，并一同赶往事发地对刘利洪开展救援。

项目安全管理员彭宁和黄鹏通过梯子进入消防池底后，从消防池的内嵌水坑中将工人刘利洪捞出并采取心肺复苏急救措施。约几分钟后 120 急救到达现场对刘利洪开展急救后宣布刘利洪已经没有生命体征。

项目经理张名垹接到事故消息后向资溪街道办事处报备。资溪街道办事处、区应急管理局、区住房城乡建设局获悉事故情况后迅速赶赴现场开展应急处置工作。2025 年 3 月 26 日，四川阳光大地公司与死者家属达成赔偿协议。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府 225 号令）的规定，2025 年 4 月 7 日，资阳市雁江区人民政府依法成立了资阳雁江四川阳光大地建筑工程有限公司“3·25”一般高处坠落事故调查组，并于 2025 年 4 月 10 日前往事故现场开展现场勘验、调查取证等工作。

三、现场勘验及调查取证情况

（一）现场勘验情况

1. 事故发生地点：阳光·央玺一标段3#楼消防池，事故发生当日消防池检查口除掩盖的活动木板外，无其他有效防坠措施和警示标志（见图1）；

2. 事发当天掩盖检查口的活动木板长大小约为120cm×65cm（见图2）；

3. 消防池为异形空腔，高约360cm；消防池顶板处有一检查口，大小约为90cm×60cm（见图3）；

4. 消防池底有一内嵌蓄满水的水坑，正对顶板检查口，水坑大小约为150cm×100cm，水深约150cm（见图4）；

5. 死者刘利洪被发现时，漂浮在消防池底内嵌水坑中心，后被项目安全管理员彭宁救出水坑（见图4）。



图1



图2





图 3　　图 4

（二）调查取证情况

1. 询问情况：

事故发生后，事故调查组对事故相关人员共 7 人进行询问，形成询问笔录 10 份。根据询问内容反映出：（1）死者刘利洪是四川阳光大地公司工人；（2）张名垺，四川阳光大地公司阳光·央玺一标段经理，负责阳光·央玺一标段整个项目的全面管理工作；（3）黄鹏，四川阳光大地公司阳光·央玺一标段安全管理员，负责项目现场的安全管理工作，事发地 3#楼在黄鹏负责管理的区域内；（4）四川阳光大地公司未按照要求足时对工人刘利洪开展三级安全教育培训。

2. 证据资料收集情况：

事故调查组提取了事故相关单位的各项资料：（1）刘利洪的《死亡证明》《资阳中心医院居民死亡报告卡》；（2）刘利洪与四川阳光大地公司签订的《工程建设领域简易劳动合同》；（3）资阳市公安局雁江分局刑事侦查大队的《现场勘验笔录》；（4）四川阳光大地公司阳光·央玺一标段《安全生产责任书》《安全生产责任制》《项目管理人员岗位安全责任清单》《人事任命书》《建筑工程施工现场安全检查记录表》《隐患整改回复单》《三级安全教育卡》《交底记录》《刘利洪考勤表》；（5）四川建鑫公司的《安全监理日志》《监理工

程师通知单》。

以上资料显示出：（1）刘利洪死亡日期为2025年3月25日10：08分，根本死亡原因为重型闭合性颅脑损伤；（2）事发时阳光·央玺一标段3#楼消防池检查口除掩盖木板外，无其他有效防坠措施和警示标志；（3）项目经理张名垿负责阳光·央玺一标段全面管理工作，项目安全员黄鹏负责项目现场的安全管理工作；（4）四川阳光大地公司阳光·央玺一标段事故隐患排查治理落实不到位；（5）四川阳光大地公司未按要求对工人刘利洪开展足时三级安全教育培训；（6）2025年3月22日，四川建鑫公司针对阳光·央玺一标段3#楼消防池检查口防护不规范问题向阳光·央玺一标段下发了问题整改通知。

3. 相关单位履职情况：

（1）四川建鑫公司于2025年3月22日向四川阳光大地公司阳光·央玺一标段下发了《监理工程师通知单》，要求阳光·央玺一标段在3日内对3#楼部分临边、洞口防护不规范，地下室预留洞口防护不规范（通风井口、消防水池检修口）等问题隐患完成整改，保证施工安全。

（2）资阳市雁江区人民政府资溪街道办事处对阳光·央玺一标段负有属地安全监督管理责任。2024年以来，资溪街道办事处组织应急、消防、建环等部门会同铜车马社区，对该项目开展了安全知识宣传、日常抽查等安全监督管理工作，形成抽查

记录 12 次。

（3）资阳市住房和城乡建设局作为本次事故发生项目的行业主管部门，负责对建筑项目进行安全监督管理。2024 年以来，资阳市住房和城乡建设局对四川阳光大地公司阳光·央玺一标段开展了日常抽查、专项检查、专项抽测等工作，形成抽查记录 18 份、责令限期整改通知书 3 份、责令停工整改通知书 1 份，针对检查发现的问题要求责任主体单位进行问题整改和隐患消除。

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因分析

环境的不安全状态：阳光·央玺一标段 3#楼消防池顶板检查口（90cm×60cm）仅用一块略大于洞口的活动木板（120cm×65cm）盖住，无其他防坠措施和警示标志。刘利洪在清理消防池顶板上的杂物过程中，在无法预知该木板是检查口盖板的情况下，踩到木板后不慎坠入消防池底部的内嵌水坑中。因高处坠落导致重型闭合性颅脑损伤，经抢救无效死亡，导致事故发生。

（二）间接原因分析

1. 四川阳光大地公司及阳光·央玺一标段相关管理人员落实事故隐患排查治理制度不到位。未及时发现并采取有效措施消除阳光·央玺一标段 3#楼消防池检修口防护不规范的事故隐患。

2. 四川阳光大地公司及阳光·央玺一标段相关管理人员对工人刘利洪安全生产教育培训不到位，没有使其掌握必要的安全生产知识以及相应的事故应急处置措施；未告知其岗位可能存在的危险因素、防范措施。

3. 四川阳光大地公司工人刘利洪，安全生产意识淡薄，对作业现场的安全隐患预判不足，在处理3#楼消防池顶板处杂物时，未充分注意到木板掩盖的检查口，并随意踩踏木板导致坠落。

（三）事故性质认定

经过事故调查组分析、讨论认为：资阳雁江四川阳光大地建筑工程有限公司“3·25”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和人员处理建议

（一）事故责任单位

四川阳光大地公司是本次事故发生的责任单位，作为安全生产主体责任单位，未有效的落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并采取有效措施消除阳光·央玺一标段3#楼消防池检修口防护不规范的事故隐患；对员工安全教育培训不到位，未按要求在进场前对刘利洪开展足够学时的三级安全教育培训。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十

一条第二款[1]和第二十八条第一款[2]之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条第一款第（一）项[3]之规定，建议由雁江区应急管理局对四川阳光大地公司依法给予行政处罚。

（二）事故有关责任人员

1. 张名垹，四川阳光大地公司阳光·央玺一标段经理。作为该项目的主要负责人，未能落实隐患排查治理工作，及时排查并消除3#楼消防池顶板检查口无有效防坠措施和警示标志的事故隐患。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[4]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[5]之规定，建议由雁江区应急管理局依法给予张名垹行政处罚。

2. 黄鹏，四川阳光大地公司阳光·央玺一标段安全管理员。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

作为该项目安全管理员，落实公司安全教育培训制度不到位，未按要求在进场前对刘利洪开展足够学时的三级安全教育培训便让工人刘利洪上岗作业。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项[6]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7] 之规定，建议由雁江区应急管理局依法给予黄鹏行政处罚。

3. 李建新，四川阳光大地公司阳光·央玺一标段班组长，落实公司安全教育培训制度不到位，未按要求在进场前对刘利洪开展足够学时的班组级安全教育培训便让工人刘利洪上岗作业。建议按公司管理制度对其进行处理，处理结果报雁江区应急管理局。

4. 刘利洪，四川阳光大地公司阳光·央玺一标段工人，安全生产意识淡薄，对作业现场的安全隐患预判不足，在处理 3#楼消防池顶板处杂物时，未充分注意到木板掩盖的检查口，并随意踩踏木板导致坠落，对事故负有责任，鉴于其已死亡，不再追究责任。

六、事故防范建议

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

针对这起事故暴露出的突出问题，为有效防范类似事故发生，进一步强化生产经营单位安全生产工作，提出如下措施建议：

（一）四川阳光大地公司要深刻汲取此次事故教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生。一是加强隐患排查治理工作的落实，确保隐患排查及整改的工作落实到位。二是严格执行安全教育和培训制度，提高员工安全意识，确保员工切实掌握本岗位的安全防护知识和技能，了解事故应急措施。

（二）四川阳光大地公司阳光·央玺一标段项目负责人和安全管理人员要切实履行安全管理职责，严格落实事故隐患排查治理制度，及时发现隐患并消除隐患；严格落实安全教育培训制度，按时、按量完成各级安全教育培训，严防类似事故再次发生。

（三）市住房和城乡建设局、资溪街道办事处要认真分析研判辖区内企业安全生产存在的风险，落实行业监管，加强属地监管，督促辖区企业举一反三汲取事故教训，落实企业安全生产主体责任，指导企业认真开展隐患排查和消除生产安全事故隐患，通过组织部门联合检查、安全技术机构专家服务等方式，采取有效措施提升企业本质安全水平。

资阳雁江四川阳光大地建筑工程有限公司

“3·25”一般高处坠落事故调查组

2025年5月21日

资阳市雁江区应急管理局办公室　　2025年5月21日印发