张家界金慈源工程有限公司“1.9”机械伤害事故调查报告

作者：慈利县人民政府 来源：慈利县应急管理局 访问量：77 发布时间：2018-05-28 分享

2018年1月9日15时左右，张家界金慈源工程有限公司商砼生产线二楼双滚轴混凝土搅拌机箱体内发生一起机械伤害事故，死亡1人，直接经济损失80万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，慈利县人民政府依法
头，县公安局、县监察委、县总工会、县住建局和县工业集中区管委会等单位负责人为成员的“1.9”机械伤害事故调查组。根据事故调查需要，调查组聘请专家组对事
鉴定，4月23日提交了专家技术鉴定报告。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查询问、现场勘测、查阅资料和综合分析等方式，查明了事故发生
伤亡及经济损失情况，认定了事故性质，提出了对相关责任人员、责任单位的责任追究和事故防范措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故发生单位基本情况。事故发生单位为张家界金慈源工程有限公司，公司成立于2014年12月29日，类型为有限责任公司，法人代表谢芬敏，注册资金
利县零阳镇仁和村（县工业集中区），主要从事沥青、混凝土、水泥制品制造和销售。

（二）事故发生单位安全生产管理架构情况。公司董事长水春生负责公司全面工作，总经理符小明负责销售和材料供应，副总经理王玉平负责生产和安全管理
责商砼生产线设备操作和管理工作。

（三）事故发生单位商砼生产线设备状况。致伤害事故发生的设备为HZS180CB双滚轴混凝土搅拌机，该设备安装在事故发生单位商砼生产线二楼，该设备于2
备故障，搅拌机箱体两侧急停安全开关及检查孔箱盖处安全联锁开关失灵，商砼生产线设备操作员卓志文通知设备厂家（三一重工）安排人员前来维修。2018年1月8
杨振球到达张家界金慈源工程有限公司，对设备故障进行维修，但未排除设备故障，维修人员将此情况反馈给事故发生单位，并口头通知可临时生产，卓志文清楚该
况。

二、事故发生经过、救援情况及善后处置情况

（一）事故发生的经过。2018年1月9日，因事故发生单位储存砂石不够，商砼生产线上午生产，下午停机，卓志文上午停机时未对商砼生产线操纵室上锁并离
后，卓志文、王作武、吴东明去商砼生产线东侧100米外搬用于地磅校核用的砝码。14时52分左右，事故发生单位勤杂工辛业余进入公司商砼生产线二楼，在查看操
进入HZS180CB双滚轴混凝土搅拌机箱体内清理水泥渣。15时左右，事故发生单位运输车队司机吴能宏驾驶水泥运输罐车回公司商砼生产线接料处准备洗车，呼叫商
放水，见操纵室无人应答后又多次按汽车喇叭。15时04分左右，卓志文搬完砝码，听见运输司机要放水的呼叫及汽车喇叭声后，回到商砼生产线操纵室，在未巡视检
混凝土搅拌机设施设备安全状况的情况下，开启主机电源，启动搅拌机滚动主轴。启动后卓志文听见商砼搅拌机室内传来一声呼叫，便关闭操控室主机电源，跑到
内，发现HZS180CB双滚轴混凝土搅拌机上侧部检查窗外盖已打开，向内观察，发现辛业余躺在搅拌机双轴间底部中间位置，其头朝北，面部朝上，搅拌机主轴叶片
志文呼叫他未见应答，便进入箱体内，试图将其弄出箱体外，没有成功。

（二）事故救援情况。卓志文出箱体后马上到外面呼叫，向双清，吴能宏，徐鹏，郭路炎等人听到呼叫后迅速到达事故现场，向双清进入箱体内，用手试探辛
救援人员同时通知公司分管安全生产的副总经理王玉平，王玉平接到事故报告后将发生事故的情况向总经理符小明进行报告，同时安排人员将辛业余搬出搅拌机箱体。
将发生事故的情况向董事长水春生进行了报告，水春生立即将事故情况向县工业集中区主要负责人进行报告并拨打120电话请求救援。随后，120急救医生到达现场，认

（三）善后处置情况。相关职能部门接到事故报告后，县安监局、县公安局、县住建局、县工业集中区管委会等单位主要负责人迅速赶赴现场了解事故情况。
责人第一时间指示务必做好事故善后处置工作，要求立即启动事故调查，严肃追责，并做到深刻汲取事故教训，举一反三，重点做好下阶段全县安全生产工作。事故
死者家属进行赔偿事宜协商工作，当晚与死者家属达成赔偿协议，由事故发生单位一次性支付辛业余家属80万元，善后处置工作完毕。

三、事故性质认定及原因分析

（一）事故性质认定。经调查认定，张家界金慈源工程有限公司“1.9”机械伤害事故为一起一般生产安全责任事故。

1、事故发生时间为2018年1月9日 15时04 分左右；

2、事故发生地点为张家界金慈源工程有限公司商砼生产线二楼HZS180CB双滚轴混凝土搅拌机箱体内；

3、伤亡人数为死亡1人（死者辛业余，男，1967年8月出生，家住湖南省临澧县烽火乡真观庙村胡家组，身份证号432425196708065415）；

4、直接经济损失80万元；

5、事故类别认定为机械伤害事故。

（二）直接原因分析。

1、商砼生产线搅拌机设备操作人员卓志文违反该公司混凝土搅拌站安全操作规程,在未巡查搅拌设备安全状况的情况下，启动搅拌机操作电源；

2、勤杂工辛业余违反该公司混凝土搅拌站安全操作规程，在进入搅拌机箱体内进行作业前，没有在电闸箱处悬挂“严禁合闸”的警示标志；

3、造成事故的商砼生产线二楼HZS180CB双滚轴混凝土搅拌机箱体两侧急停安全开关及检查孔箱盖安全联锁开关失灵，箱体检查盖打开后设备仍可启动，设备

（二）管理原因分析。

1、事故发生单位安全管理人员王玉平没有参与制定并组织执行公司制定的《安全培训教育制度》、《安全生产检查制度》和《事故隐患排查治理制度》等制
教育培训、安全生产检查、事故隐患排查治理等安全管理工作履职不到位；

2、事故发生单位董事长水春生组织制定的管理制度不健全，没有制定《有限空间作业安全管理制度》；制定的《安全管理制度汇编》可操作性不强，没有落
检查安全生产工作不到位，没有检查记录；

3、负有安全生产监管职责的行业监管部门慈利县住房和城乡建设局在对事故发生单位实施检查时，对混凝土质量检查比较严格，但对事故发生单位安全生
面，没有检查到事故发生单位安全生产主要负责人、安全生产管理人员履行安全生产职责的情况；

4、履行安全生产属地管理职责的管理机构慈利县工业集中区管委会安全管理人员的管理水平不能满足工业园区实际需要，在对事故发生单位实施安全检查时，
单位安全生产主要负责人、安全生产管理人员履行安全生产职责不到位的情况。

四、对相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）卓志文，事故发生单位商砼生产线搅拌机设备操作员，违反公司混凝土搅拌站安全操作规程,在未巡查搅拌设备安全状况的情况下，启动搅拌机操作电源，
事故负有直接责任，建议移送追究其刑事责任；

（二）辛业余，事故发生单位勤杂工，违反公司混凝土搅拌站安全操作规程，在进入搅拌机箱体内进行作业前，没有在电闸箱处悬挂“严禁合闸”的安全警示标
有直接责任，鉴于在事故中已死亡，建议免于追究其责任。

（三）王玉平，事故发生单位安全生产管理人员，《中华人民共和国安全生产法》第二十二条（一）、（二）、（五）项安全管理职责履行不到位，导致事故
华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，建议移送司法机关立案侦查；

（四）水春生，事故发生单位董事长，安全生产主要责任人，《中华人民共和国安全生产法》第十八条（一）、（四）、（七）项职责履行不到位，导致事故
华人民共和国安全生产法》第九十二条（一）项规定对其处以罚款；

（五）刘卫民，慈利县住房和城乡建设局党组成员、副局长。分管安全生产工作，带队对事故发生单位实施安全检查时，对事故发生单位安全生产管理情况检
干部管理权限进行诫勉谈话；

（六）曾　东，慈利县工业集中区管委会社会事务科科长，兼安全生产管理办公室主任。在对事故发生单位实施安全检查时，安全生产检查不到位，建议按照
勉谈话；

（七）刘国银，慈利县建设工程质量安全监督管理站工会主席，负责商品混凝土监督管理工作。实施具体安全检查时，对事故发生单位安全检查不全面，建议
行诫勉谈话；

（八）李红云，慈利县工业集中区管委会社会事务科工作人员，兼安全生产管理办公室副主任。实施具体安全检查时，对事故发生单位安全检查不到位，建议按
诫勉谈话；

（九）慈利县住房和城乡建设局，安全生产行业监管职责履行不全面，建议在全县范围内进行通报；

（十）慈利县工业集中区管委会，安全生产属地管理职责履行没有完全到位，建议在全县范围内进行通报；

（十一）张家界金慈源工程有限公司，事故发生单位，安全生产主体责任履行不到位，对事故的发生负有责任，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一
定处以罚款。

五、事故防范和整改措施

1、 事故发生单位要健全职责清晰的安全管理体系，成立安全生产委员会，做到机构完善，职责清晰；

2、事故发生单位安全生产主要负责人要修正完善公司安全生产管理制度，制定的安全生产管理制度要符合本公司安全管理实际，要具备可操作性；

3、事故发生单位安全生产主要负责人、安全生产管理人员要履行安全生产法规定的法定职责，特别是要落实安全生产教育培训、安全生产检查、安全隐患排
理工作；

4、慈利县工业集中区管委会要成立专门的安全管理机构，配齐配强安全监管力量，做到监管人员专职负责安全生产管理，监管水平能够满足工业集中区安全生

5、慈利县住房和城乡建设局要充实商品混凝土生产企业安全监管力量，在检查产品质量的同时，按照“管行业必须管安全”的要求，履行行业监管职责。

张家界金慈源工程有限公司“1.9”机械伤害事故调查组

2018年4月23日