乌什县阿合雅镇“11.1”一般中毒窒息

事故调查报告

编制单位：乌什县阿合雅镇“11.1”一般中毒窒息

事故调查组

编制时间：2026年2月26日

乌什县阿合雅镇“11·1”一般中毒窒息事故调查报告

2025年11月1日17时20分，乌什县阿合雅镇巴扎(10)村发生1起排水管道有限空间作业中毒窒息事故，造成2人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规有关规定，乌什县人民政府成立了由县委副书记、常务副县长为组长，副县长为副组长，公安、应急、住建、人社、总工会、阿合雅镇等有关人员组成的事故调查组，并同步邀请县纪委监委参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，查明了事故发生经过，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理意见，并针对事故原因制定了防范和整改建议。

一、基本情况

(一)事故发生单位基本情况

该事故劳动组织者为阿合雅镇十字路口西北角商铺实际控制人，商铺为个人自建经营性房产，共3层21间门面房（其中1层与2层部分商铺已出售），由自然人依某于2016年建成，实际控制人系依某妻子肉某，该商铺建设方未办理营业执照，无消防验收、产权登记、排水许可[1]。

[1]《城镇污水排入排水管网许可管理办法》**第二条** 在中华人民共和国境内申请污水排入排水管网许可（以下称排水许可），对从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户（以下称排水户）向城镇排水设施排放污水的活动实施监督管理，适用本办法。**第四条** 城镇排水设施覆盖范围内的排水户应当按照国家有关规定，将污水排入城镇排水设施。排水户向城镇排水设施排放污水，

（二）事故相关人员情况

1.施工人员艾某，生前长期以维修等工作谋生，未注册个体工商户等经营实体。

2.祖某，生前系在校高中生，艾某长子，非施工人员，事发时正处假期跟随父亲。

（三）有关单位和人员的合同、劳动关系等情况

肉某与艾某口头约定劳动内容及报酬，约定内容仅为疏通淤堵排水管道和单次收费标准，再无其他涉及安全生产方面内容。

（四）现场情况

当日天气晴、无低温冰冻情况，无大风天气、无雨雪冰霜雾霾等恶劣气象灾害，现场基本排除不可抗力天气等因素诱发事故的可能性。现场有毒有害气体主要为硫化氢和二氧化碳，在事故发生后2小时再次测定，其中氧气含量最大值19.35%，硫化氢含量最大值40.2%(折合约400000 ppm)，二氧化碳含量已超过本安型气体检测仪2000PPM的测定上限。2名死者均为成年男性，无呼吸类疾病史，判断死者在吸入后数十秒就出现了失去意识、呼吸麻痹、心跳骤停等症状，很有可能在2分钟内就进入濒死状态。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年10月31日，肉某需找人疏通排水管道，在联系艾某未果后，委托比某代为联系艾某。比某成功联系到艾某后，仅向艾某告知了作业相关内容;

应当按照本办法的规定，申请领取排水许可证。未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。城镇居民排放生活污水不需要申请领取排水许可证。

11月1日11时许，艾某在作业期间为检测管道淤堵情况，向比某提出送水需求，比某安排相关事宜后，便前往阿克苏市；

17时20分许，艾某在未佩戴安全防护装备、未进行气体检测的情况下，违规下井作业，随即发生中毒情况；同一时间，祖某发现父亲遇险后，未采取任何防护措施，盲目下井施救，同样中毒窒息，导致伤亡扩大。

（二）事故应急救援情况

17时22分，巡逻民警接警后于1分钟内抵达事故现场，第一时间对现场封控，严防无关人员盲目下井施救；同时向相关单位报告事故情况，阿合雅镇派出所接到报告后，立即增派6名警力赶赴现场增援；

17时30分许，阿合雅镇就该事故向乌什县委、人民政府及县应急管理局报告，县应急管理局接报后，立即启动应急响应，迅速组织县消防救援大队、急救中心赶赴现场救援，同时通知住建等相关职能部门派员到场协同处置。在此期间，现场民警通过电话反馈，现场暂不具备救援条件，被困人员尚未救出；

18时10分左右，消防救援人员赶到事故现场开展处置，18时37分将井内2名被困人员成功救出。经现场医护人员确认，两名人员已无生命体征，救援结束。

（三）应急救援评估

经评估，此次事故暴露出属地应急救援能力不足。事故发生地阿合雅镇距乌什县城和阿克苏市区均超过50公里，在应急救援、紧急救治方面存在着先天劣势，且缺少专业设备及救援人员，无法有

效开展初期救援。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况: 事故共造成 2 人死亡。

（二）善后处理情况: 事故发生后，乌什县委、县政府高度重视，依据《中华人民共和国劳动法》《工伤保险条例》、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》等有关法律法规第一时间成立善后处置工作组，全面开展死者家属安抚工作，协调当事人双方赔偿事宜。

四、事故原因和事故性质

(一)事故发生的原因

1.直接原因

作业人员艾某违反有限空间作业安全管理规定，违规冒险作业施救人员祖某盲目施救，是造成本次事故发生的直接原因。

2.间接原因

劳动组织者肉某将作业发包给不具备安全生产资质的个人，且未安排专门人员进行现场安全管理，未督促落实有限空间作业操作规程及安全防护措施，是本次事故的间接原因。

(二)事故性质

经事故调查组认定，乌什县阿合雅镇“11.1”一般中毒窒息事故是1起违反有限空间作业安全管理规定的一般生产安全责任事故。

五、事故发生单位主要问题

肉某在组织施工前，未与施工人员签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，且未对施工作业及作业人的安

全生产统一协调、管理；未安排专门人员进行现场安全管理。

六、有关部门主要问题

阿合雅镇。对有限空间安全注意事项宣传教育工作落实不到位，有限空间作业安全隐患排查整治不彻底，属地安全管理有缺失；同时，有限空间中毒窒息事故应急救援能力不足。

乌什县住建局。行业安全监管责任履行不到位，未严格落实“三管三必须”的法定要求。

七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

(一)免于追责人员（2人）

艾某。群众，作业人员，违反安全操作规程，对事故负有直接责任，鉴于其已死亡，不再追究其责任。

祖某。群众，在校学生，次生事故受害者，鉴于其已死亡，不再追究其责任。

(二)对相关责任人员的处理建议

肉某。群众，在组织有限空间作业过程中涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第43条、第49条之规定。依据《应急管理行政处罚裁量权基准》54·A、58·C的规定[2]，建议对肉某采取分别裁量、合并执行的方式行政处罚。

（三）乡（镇）及行业监管部门处理建议

---

[2] **有1处(次)危险作业未安排专门人员进行现场安全管理的。**责令限期改正，处 3 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，处 10 万元以上 13 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 3 万元以下的罚款；**生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，且未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的。**责令限期改正，处4万元以上5万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款；逾期未政正的，责令停产停业整顿。

责令阿合雅镇、乌什县住建局就本次事故存在的问题作出深刻检查；同时，由纪检监察部门对上述单位相关责任人的履职情况开展进一步调查，并依规依纪作出处理。

八、整改措施

1. 压实整改责任。要汲取事故教训，严格落实整改责任，对标对表、举一反三，建立健全有限空间作业安全管理制度及操作规程，明确作业审批人、监护人、作业人职责，严格执行“无审批、不作业”和“先通风、后检测、再作业”的制度，从制度层面堵塞管理漏洞。

2. 全面开展排查。对分管领域污水处理厂、化粪池、沼气池、地窖等有限空间进行全面排查，摸清作业人员从业经历，建立隐患摸排治理销号体系，逐一制定整改措施、明确整改时限和责任人，确保隐患闭环管理。

3. 提升救援能力。要进一步加大有限空间应急救援投入，配齐配足通风、检测、防护、救援等装备器材。积极引导群众配备简易有害气体检测装置，组织开展应演练，重点强化窒息伤员转移、心肺复苏、报警联络等关键环节的实操处置能力，确保一旦发生事故，能够第一时间科学施救。

4. 开展联合执法。由县应急管理局牵头，联合住建、农业、文旅、市监、商工、生态等部门，厘清各单位在有限空间安全监管中的职责边界，杜绝推诿扯皮。深刻汲取阿合雅镇有限空间作业事故教训，加大联合执法力度，严查违法违规行为，闭环整改安全隐患，切实压实各方责任，严防同类事故再次发生。

5. 加强宣传培训。要加强有限空间作业人员培训，重点讲解风险辨

识、设备使用及急救技能，培训合格后方可上岗；通过宣传栏、微信公众号、明白卡等形式，普及农村地区有限空间作业安全常识；建立隐患举报奖励机制，畅通举报渠道，鼓励公众参与监督。