威海文登206国道
“6·19”亡人事故调查报告

2025年6月19日1时07分许，威海市文登区206国道（14KM+970m）与009县道（大大线）交叉路口处发生一起道路交通事故，造成4人死亡，2人受伤，车辆及公路设施等损坏，直接经济损失约500万元。

事故发生后各级党委政府高度重视。省委常委、常务副省长张海波与省委常委、纪委书记李伟分别做出批示，要求做好事故原因调查和善后处置工作，暑期车流人流增加，要及时对全省道路交通安全工作再部署，重点地区、重点路段加强隐患排查和执勤巡逻。副省长宋军继作出批示要求省交通运输厅指导威海市做好事故调查和善后处置等工作，并举一反三，加强交通运输重点领域隐患排查整治，确保道路交通安全畅通。

为认真贯彻落实张海波副省长、李伟书记重要指示精神，文登区人民政府成立了由交警部门负责的事故初期调查处置组，立即开展初期事故原因调查和善后处置工作。

经交警部门第一时间核查，该起事故中所涉车辆均属于非营运车辆，且事故发生时也未从事生产经营活动，因此初步认定该起事故是一起不涉及生产经营活动的较大道路交通事故，由交警部门根据《中华人民共和国道路交通安全法》负责调查。

经调查，该起事故是一起因鲁K56442号小型轿车驾驶人赛XX驾驶机动车不按规定让行、鲁K20X87号轻型栏板货车驾驶人宋XX驾驶机动车超速行驶、超过核定载质量、措施不当，导致的较大非生产安全道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆概况

1. 鲁K56442号小型轿车。登记所有人：赛XX；登记地址：山东省威海市文登区龙山街道办事处XXXXXXX；检验有效期至2027年3月31日；使用性质：非营运。该车在中国平安财产保险股份有限公司文登支公司投保机动车交通事故责任强制保险（保险单号：111280139029175 8XXXX）和商业保险200万元（保险单号：111280139029175 8XXXX），保险期间自2025年3月27日至2026年3月27日。经查询公安交通管理综合应用平台，该车自初次登记以来未查询到交通违法记录，未查询到道路交通事故记录。该车核定载人数5人，事发时实载5人。经车辆管理部门查验，未发现非法改装情形，实车未发现违规情况。

2. 鲁K20X87号轻型栏板货车。登记所有人：宋XX；登记地址：山东省威海市文登区XXXXXXX；检验有效期至2026年1月31日；使用性质：非营运。该车在中国人民财产保险股份有限公司威海市分公司投保机动车交通事故责任强制保险（保险单号：PDZA20243710000021XXXX），保险期间自2025年1月24日至2026年1月24日，未投保机动车商业保险。经查询公安交通管理综合应用平台，近三年，该车存在交通违法记录8条，其中6条

已处理(2023年9月19日不按导向车道行驶,2024年7月28、31日,8月12、14、17日5次均为未按规定使用安全带),2条非现场违法未处理(2025年5月2日0时53分许在文登区热电岗不按交通信号灯通行、2025年5月15日8时28分许在省道20261Km+800m至寺五线2Km+633m区间限速70Km/h实测78Km/h,区间超速),未查询到道路交通事故记录。

鲁K20X87号轻型栏板货车核定总质量4495kg,核定载质量1735kg,事发时该车总质量4725kg(超载5.12%)。该车核定载人数2人,事故发生时实载1人。经车辆管理部门查验,未发现非法改装情形,实车未发现违规情况。经调查,当日该车所有人宋XX驾驶车辆为在荣成办喜宴的亲戚送菜,未收取任何费用。该车日常主要用于向自家耕地运送农资、收获农产品及前往自家耕地时搬运农具,不进行生产经营活动。

(二)事故当事人概况

1. 赛XX,鲁K56442号小型轿车驾驶人。男,汉族,57岁,户籍所在地:山东省威海市文登区龙山街道办事处XXXXX。准驾车型:C1E,初次领证日期:2002年4月10日,有效期限:2024年4月10日至长期。经查询公安交通管理综合应用平台,近三年来该驾驶人共有1条交通违法记录(不按规定停车,已经处理),未查询到道路交通事故记录。记分周期内无记分记录。赛XX在该起事故中受伤。事发时系安全带。

2. 宋XX,鲁K20X87号轻型栏板货车驾驶人。男,汉族,58岁,户籍所在地:山东省威海市文登区XXXXXXXXXXX。准驾车型:

C1，初次领证日期：2008年6月20日，有效期限：2024年6月20日至长期。经查询公安交通管理综合应用平台，近三年来该驾驶人共有5条交通违法记录（均为未按规定使用安全带，已经处理），未查询到道路交通事故记录。本记分周期内累计记分：4分。宋XX在该起事故中受伤。事发时未系安全带。

3. 庄XX，鲁K56442号小型轿车乘车人。男，43岁，现住地：山东省威海市文登区XXXXXXX。事发时系安全带，当场死亡。

4. 苏XX，鲁K56442号小型轿车乘车人。女，48岁，现住地：山东省威海市文登区XXXXXXX。事发时未系安全带，当场死亡。

5. 徐XX，鲁K56442号小型轿车乘车人。女，50岁，现住地：山东省威海市文登区XXXXXXXX。事发时未系安全带，于事发当日经抢救无效死亡。

6. 毕XX，鲁K56442号小型轿车乘车人。男，54岁，现住地：山东省威海市文登区XXXXXXXX。事发时未系安全带，于事发当日经抢救无效死亡。

（三）事故现场情况

事故现场位于威海市文登区206国道（14KM+970m）与009县道（大大线）交叉路口处。206国道事故路段系东西走向的干燥沥青路面道路，道路中间由波形梁护栏分隔，路面全宽2320cm，双向四条机动车道和两条非机动车道。由中央向两侧机动车道宽度分别为420cm、390cm、非机动车道宽度250cm;

009县道系南北走向的干燥沥青路面道路，交叉路口北侧4300cm外由中心单黄虚线分隔对向车道，两侧由白实线划分一

条机动车道和一条非机动车道，路面全宽1400cm，机动车道宽度350cm、非机动车道宽度350cm。

009县道距离路口4300cm处道路变宽呈喇叭口状，至交叉口位置宽2530cm，变宽段道路中心由单黄虚线变为双黄实线，双黄实线西侧划分为两条机动车道和一条非机动车道，两条机动车道宽度均为300cm、非机动车道宽度155cm。

206国道9K+545m至23K+650m处路段进行路面改造施工，公告期限自2025年4月1日至2025年7月31日，事发时路面施工已经结束，路面平整，路面标线施划齐全，车辆可以正常通行，但因附属工程（平交路口、交安设施等）需继续施工，为确保施工和通车安全，双向均设有限速40km/h标志。事故发生路口西侧206国道无十字路口标志，但设有路口警示桩，距事故现场最近由西向东方向的限速40km/h标志（施工区域）在事故地点西侧1.3km路中波形梁护栏中。009县道路口北侧设有爆闪灯。事故发生时天气晴，206国道与009县道均无路灯照明，路面干燥。

（四）事故发生经过

2025年6月19日0时20分许，鲁K20X87号轻型栏板货车驾驶人宋XX载自己种植的蔬菜从文登区泽头镇XXXX出发，前往其荣成市亲戚家为其喜宴送菜。2025年6月19日1时许，鲁K56442号小型轿车驾驶人赛XX与4名同事庄XX、苏XX、徐XX、毕XX在威海综合保税区下班。1时07分许，赛XX驾驶鲁K56442号小型轿车沿009县道由北向南行驶至206国道交叉口，与沿206国道由西向东行驶的驾驶人宋XX驾驶的鲁K20X87号

轻型栏板货车发生碰撞。碰撞造成庄XX、苏XX当场死亡，徐XX、毕XX经抢救无效死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及现场应急处置情况

2025年6月19日1时42分许，威海市公安局文登分局指挥中心接到鲁K56442号小型轿车驾驶人赛XX电话报警后，立即指令威海市公安局交通警察支队七大队四中队出警，四中队民警到达现场后，迅速对现场进行封闭，并按照道路交通事故现场处置要求设置安全防护，组织现场勘查、抢救伤员，与到达现场的119消防救援人员、120医疗救护人员共同开展伤员救治工作。同时向大队指挥中心报告并开展现场勘查及调查取证工作。指挥中心指令执法办案中队值班警力赶赴现场勘查并报告文登区政府及相关部门，文登区政府接到报告后立即启动应急响应并上报威海市政府及相关单位。接到报告后，威海市政府副市长、公安局局长袁志勇，文登区区委书记乔新跃、政府区长单浩仁等各级领导相继带领有关人员赶赴现场，指导开展现场勘查、伤员救治和善后处置工作。

（二）医疗救援及善后情况

120急救车及医护人员接到指令8分钟后到达现场开展急救，并将伤者转运至威海市中心医院进行抢救。6月19日，交警七大队联合文登区卫生健康局及死伤者属地政府成立了“6.19”交通事故群众工作组，安排专人一对一对接死伤者家属，做好案情通报和安抚工作，目前家属情绪稳定，赔偿工作正在有序展开。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，文登区政府立即将事故信息上报威海市政府及有关部门并启动应急响应，安排相关部门赶赴现场按照规定开展应急处置工作，事故未造成次生灾害，死者家属情绪稳定，未发现社交媒体相关负面舆情信息。

三、事故原因分析

（一）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 死者尸体检验情况

经委托山东永鼎法证司法鉴定中心对庄XX、徐XX、苏XX、毕XX进行了死亡原因鉴定。鉴定意见:

（1）庄XX符合因交通事故致严重颅脑损伤死亡。

（2）徐XX符合因交通事故致严重颅脑损伤死亡。

（3）苏XX符合因交通事故致颅脑损伤合并胸部损伤死亡。

（4）毕XX符合因交通事故致颅脑损伤合并胸部损伤死亡。

2. 驾驶人酒精检验情况

威海市公安局刑事科学技术研究所对鲁K56442号小型轿车驾驶人赛XX、鲁K20X87号轻型栏板货车驾驶人宋XX的血液样本进行了检验鉴定。鉴定结论: 在送检的赛XX、宋XX的血液检材中未检测出乙醇成分。

3. 驾驶人吸毒检测情况

对鲁K56442号小型轿车驾驶人赛XX、鲁K20X87号轻型栏板货车驾驶人宋XX进行毛发检测，初步排除毒驾嫌疑。

经威海市公安局刑事科学技术研究所对鲁K56442号小型轿

车驾驶人赛XX、鲁K20X87号轻型栏板货车驾驶人宋XX的血液样本进行了检验鉴定。鉴定结论：在送检的赛XX、宋XX的血液检材中未检出常见毒品成分。

4. 车辆鉴定情况

6月19日委托山东金光司法鉴定中心对鲁K56442号小型轿车和鲁K20X87号轻型栏板货车事故发生时的行驶速度、车辆制动装置、照明信号装置技术状况进行检验鉴定，初步鉴定结果为：

（1）事故时鲁K56442号小型轿车的行驶速度约为54—57Km/h，车辆制动装置齐全，因本次事故导致车辆损坏，不能检验其制动性能。该车除右前组合灯具因本次事故导致脱落，右后、左后组合灯具灯罩因本次事故导致破裂外，其余照明信号装置齐全，因本次事故导致车辆损坏，无法检验其灯具有效性。

（2）事故时鲁K20X87号轻型栏板货车的行驶速度约为74Km/h，车辆制动装置齐全，因本次事故导致车辆损坏，不能检验其制动性能。该车除左前组合灯具因本次事故导致破裂，右前组合灯具灯罩因本次事故导致破裂外，其余照明信号装置齐全，因本次事故导致车辆损坏，无法检验其灯具有效性。

（二）其他可能因素排除

根据威海市公安局交通警察支队现场调查取证和相关检验鉴定，排除赛XX、宋XX两肇事车辆驾驶人酒驾、醉驾、毒驾、身体疾病等影响安全驾驶行为，未发现存在自杀、他杀、报复社会等故意行为。

（三）事故直接原因分析

鲁K56442号小型轿车驾驶人赛XX驾驶机动车不按规定让行、鲁K20X87号轻型栏板货车驾驶人宋XX驾驶机动车超速行驶（事发路段限速40Km/h，实际速度74Km/h）、超过核定载质量（核定总质量4495kg，事发时总质量4725kg）、措施不当是导致事故发生的直接原因。

四、对相关责任人员的处理建议

（一）赛XX，鲁K56442号小型轿车驾驶人。因驾驶机动车未按规定让行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第二款：“机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第五十一条第（二）项、第（三）项的规定外，还应当遵守下列规定：（二）没有交通标志、标线控制的，在进入路口前停车瞭望，让右方道路的来车先行；”的规定；因驾驶机动车未确保安全，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶员应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”的规定。建议由交警七大队依据相关法律法规予以处罚。

（二）宋XX，鲁K20X87号轻型栏板货车驾驶人。因驾驶机动车超速行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”之规定；因驾驶机动车违法装载，其行为违反了《中华人民共和

国道路交通安全法》第四十八条第一款：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载：载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”之规定；因驾驶机动车未确保安全，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。因驾驶机动车未按规定使用安全带，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条：“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”之规定。该违法行为不是该道路交通事故发生的原因。建议由交警七大队依据相关法律法规予以处罚。

五、事故主要教训

（一）驾乘人员安全意识淡薄，交通违法行为突出

鲁K56442号小型轿车驾驶人赛XX交通安全意识不强，驾驶机动车时存在不按规定让行的违法行为；鲁K20X87号轻型栏板货车驾驶人宋XX同样安全意识欠缺，存在超速行驶、超过核定载质量以及未按规定使用安全带等多种交通违法行为。此外，鲁K56442号小型轿车四名乘客中仅有一人系安全带，也反映出相关驾乘人员在安全意识和风险防范上的不足。

（二）对驾驶员的警示教育存在明显短板

属地政府在对辖区内驾乘人员的交通安全警示教育方面存在疏漏，未能结合特殊时间上下班的重点车辆出行特点开展有针对性的宣传教育活动。公安机关交通管理部门安全教育工作不扎实，

导致部分驾驶员未能接受到系统的安全培训，对交通法规和安全驾驶知识掌握不足，安全意识难以有效提升。

（三）道路基础设施尚不完善

事发路口施工尚未完成，存在无交通信号灯控制、无路灯照明以及路口道路交通标志缺失等问题。这些基础设施的缺失，导致路口通行秩序缺乏有效引导和规范，尤其在夜间等视线不佳的情况下，极大地增加了交通事故发生的风险，无法为车辆和行人提供安全、有序的通行环境。

六、事故发生后采取的主要措施

事故发生后，文登区政府高度重视，立即组织召开会议，传达各级领导批示精神，通报事故情况，汲取事故教训，研究细化措施，对道路交通安全管理工作和事故预防工作进行再强调再部署。

（一）强化分析研判。全面摸排辖区用工比较集中的工地、单位，全面掌握涉及务工务农重点驾驶人、重点车辆、重点路段、重点用人用工单位及重点群体主要集散地等基础信息，找准务工务农人员出行规律，做到底数清、情况明。要充分发挥公路交通安全防控体系作用，研判务工车辆超员违法、农产品运输车辆超载违法的重点路段和时段，集中警力突击检查，精准高效拦截检查，坚决化解安全风险。

（二）集中开展交通秩序整治。围绕“重点车辆、重点违法、重点时段、重点路段、重点人员”，深入开展“夏季行动”，针对性加强早晚出工、收工重点时段勤务部署，提高见警率和管事率，

严查“三超一疲劳”、农村“两违”等重点违法行为。加大对务工务农车辆和人员的监管，发动村“两委”、“两站两员”等力量，加强信息情报搜集，全面掌控务工务农有关情况，聚焦重大项目、施工工地、务工人员集散地等周边道路，抽调警力强化执法检查和警示提示，形成高压严管态势。

（三）强化源头管理。紧盯“两客一危一货”等易肇事肇祸车型，加强货车夜间管控力度。要狠抓重点运输企业监管，重点加强高风险等级运输企业车辆监管，坚决压实企业安全管理主体责任。会同交通运输、市场监管、农业农村等部门，对集中用人用工单位、企业的务工人员运输车辆安全隐患开展一次全面排查，约谈检查、集中曝光一批用工企业，要求企业负责人和管理人员签订安全管理责任承诺书，进一步压实交通安全主体责任。要持续深化务工人员企业上下班通勤车辆“三见面一建档”，动态推进基础建档，对用工单位发生涉及务工人员载客亡人事故的，开展深度调查，会同相关部门严肃追责问责，倒逼隐患整改。

（四）强化宣传教育和应急处置。聚焦夏季交通安全宣传，推广“平安夜行”宣教模式，开展“一企一课堂”主题宣教，重点宣传夜间安全驾驶常识。提前谋划夜间道路交通安全应急保障工作，建立全链条预警处置机制，提前落实各项保障措施，确保出行安全。深入集中用人用工单位开展交通安全检查，督促企业加强务工人员的交通安全教育，杜绝务工人员驾驶乘坐不合规的面包车、三轮车，加强务工人员上下班通勤交通安全管理。