

信息索引号：	11330703776477885 7/2023-155632
发文字号：	
公开方式：	主动公开

浙江易田包公司“7•2”击事故调

2023年7月2日11时57分，浙江易田
责任事故，造成直接经济损失约1**万元

依据有关法律法规，区政府批准成
并邀请区监察委、区检察院派员参加。
事故性质和责任，提出了对事故责任单

一、 基本情况

（一）企业情况

1.浙江易田包装材料有限公司（以
制人傅某某，注册资本***万人民币，注
塑料制品、塑料薄膜及塑料粒子等生产

（二）人员情况

1.死者情况。张某某，男，60岁，
上料和拌料工作（含机械吊运设备操作

2.事故单位主要负责人情况。傅某
1958年7月出生，浙江金华人，身份证
作，不参与公司运营管理，傅某某负责

（三）现场情况

事发地为易田包装公司1号厂房西
米。上料机漏斗直径约1.2米，上方安装
机挂钩上。车间中心现场起重机挂钩上
只鞋子。上料机边上有一台叉车，靠墙
细绳（直径约0.8厘米）若干。

经现场检查，易田包装公司存在安
章制度、操作规程和安全风险分级管控

二、事故经过、应急处置及善后情

（一）事故经过情况

2023年7月2日11时57分许，易田
起重机挂钩，然后操作电动起重机将吨
视，继续在吨包袋正下方作业，时间约
时12分许，班组长朱业胜到制塑车间找
人傅某某。但因两人抬不动吨包袋，便
许，“120”救护车赶到现场将张某某

（二）应急处置及善后情况

接应急联动警情后，金东公安分局
位赶往事故现场，并对事故上报、调查
宜。2023年7月10日，当事人双方达成

三、原因分析

经现场勘察、笔录调查、查阅资料

（一）直接原因

张某某作为老员工对上料作业盲目
系绳索断裂，导致吨包袋发生撕裂坠落

（二）间接原因

1.易田包装公司未按规定如实记录
并消除事故隐患。

2.傅村镇政府对企业日常安全生产
形成闭环管理。

四、事故性质

经调查认定，该事故为一起一般生

五、责任认定及处理意见

（一）事故责任单位及人员

1.张某某在作业时违反公司规定，
育和培训要求；同时，擅自在吨包袋正
故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡

2.易田包装公司未按规定如实记录
并消除事故隐患。对本起事故的发生负

3.易田包装公司主要负责人傅某某
生负有管理责任，建议由金东公安分局

（二）相关监管责任

4.金东区傅村镇政府对企业日常安
发生负有相关监管责任，责成其向区政

六、事故主要教训

（一）企业应严格落实安全生产主
遵守操作规程，确保人员、货物、环境

（二）从业员工要按规定参加安全
程，防止生产安全事故发生。

（三）相关监管政府要切实履行安
及时消除各类事故隐患，提高企业安全

七、防范和整改措施

（一）责成易田包装公司严格落实
管理工作，强化从业人员培训教育，督

（二）责成易田包装公司落实全员
险管控尤其是员工安全分析辨识能力，

（三）要求行业部门及傅村镇政府
强化日常安全隐患检查工作，建立健全

浙江易田包装材料有限公司

“7·2”一般物体打击事故调查组

2023年8月18日

扫一扫手机查看当前页面

分享：

主办：金华市金东区人民政府办公室

地址：浙江省金华市光南路836号 邮编：321015

浙公网安备 33070302100026号 网站标识码：3307030001 浙ICP备14026546号-1