| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **索 引 号：** | D2321--2026-0002 | | **分 类：** | 公共监管 | |
| **责** | 永丰县应急管理局 | | **发文日期：** | 2026-01-15 11:12:07 | |
| **标 题：** | 江西永丰九江宏坤地质勘查有限公司“11·28”车辆伤害一般事故调查报告 | | | | |
| **公开方式：** | 主动公开 | **公开时限：** | 常年公开 | **公开范围：** | 面向全社会 |
| **有效性：** | 有效 | | **浏览：** | | |

江西永丰九江宏坤地质勘查有限公司“11·28”车辆伤害一般事故调查报告

下载

附件

江西永丰九江宏坤地质勘查有限公司“11·28”车辆伤害一般事故调查报告

永丰县政府事故调查组

2026年1月13日

目 录

**一、事故基本情况 4**

（一）事故发生单位概况 4

（二）事故发生单位安全管理情况 5

（三）事故发生经过 5

（四）事故现场情况 6

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 6

（六）其他情况 7

**二、事故应急处置及评估情况 7**

（一）事故信息接报及响应情况 7

（二）事故现场应急处置情况 7

（三）事故善后情况 7

（四）事故应急处置评估 8

**三、事故原因分析 8**

（一）直接原因 8

（二）间接原因及存在的问题 8

**四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 8**

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 8

（二）对事故有关责任人员的处理建议 9

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议 9

**五、事故主要教训 10**

（一）底线思维不牢靠，重生产轻安全 10

（二）主体责任未落实，缺乏系统管理 10

**六、事故整改和防范措施 11**

（一）强化属地政府安全管理责任 11

（二）严格落实企业安全生产主体责任 11

2025年11月28日上午11时28分左右，江西永丰九江宏坤地质勘查有限公司在永丰县龙冈畲族乡教头村老古寨山一伐木山道发生一起因履带式钻机碾压致死的车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约135万元（不含事故罚款）。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，下同）和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38号）等有关规定，2025年12月16日，永丰县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县住建局、县交通运输局、县总工会、龙冈畲族乡人民政府等相关单位派员参加的江西永丰九江宏坤地质勘查有限公司“11·28”车辆伤害一般事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委介入参加事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、查阅资料、问询谈话和综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失以及事故信息报送过程，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及事故的主要教训，提出了整改防范措施。

经调查认定，这起车辆伤害事故是一起因安全管理主体责任缺失缺位造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位概况

1.九江宏坤地质勘查有限公司，成立于2025年7月4日，法定代表人桂某坤，类型为有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码91360421MAENB7LB6C。公司住所位于江西省九江市柴桑区港口镇生机林村十六组，注册资本壹佰伍拾万元整，经营范围分为许可项目和一般项目。许可项目有地质灾害治理工程勘查，测绘服务，建设工程勘查，建设工程质量检测，检验检测服务，建设工程施工，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关方面批准后在许可有效期内方可开展经营活动）；一般项目有基础地质勘查，地质灾害治理服务，劳务服务（不含劳务派遣）等。九江宏坤地质勘查有限公司将老古寨山钻探作业业务劳务外包给梁某文，11月27日签订了劳务协议，约定出场费5000元，生活费每星期1500元，钻探作业1200元/天/台。

2.江西九勘地质工程技术有限公司，成立于1987年10月13日，法定代表人朱某刚，类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码913604******05914Y。公司住所位于江西省九江市浔阳区十里大道202号，注册资本壹仟肆佰伍拾贰万元整，经营范围包括许可项目建设工程勘察，建设工程设计，建设工程施工，建筑劳务分包等。该公司于2025年10月23日中标新干至兴国高速公路新建工程XXCSJ2标段地质勘察技术劳务（KC2标），2025年10月22日将劳务外包给九江宏坤地质勘查有限公司。

### （二）事故发生单位安全管理情况

九江宏坤地质勘查有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产责任制不健全，未建立安全生产教育培训和设备设施安全管理制度，未要求组织对临时劳务人员开展安全生产教育培训，导致临时劳务人员违章作业；未实施设备设施进场前检查制度，造成设备设施带病运行。

### （三）事故发生经过

2025年11月27日下午，应九江宏坤地质勘查有限公司法人代表桂某坤邀请，梁某文、梁某勤（系梁某文的儿子）带着履带式钻探机（见图1）赶到了青原区东固乡新干至兴国高速公路新建工程XXCSJ2标段勘察项目部计划于次日开始执行地质勘察钻探作业。2025年11月28日上午10时30分许，梁某文与梁某勤以时速2公里左右（慢于行人步行速度）驾驶履带式钻探机从永丰县龙冈畲族乡教头村老古寨山通过进山伐木山道上坡前往钻探作业，行驶过程中两人随行驶钻机步行上山。11时28分左右，梁某文驾驶钻机到距离作业点约100米的一平台（见图1）停下给钻机加油，加完油后继续驾驶钻机上坡（见图1），当时梁某文在钻机后方，梁某勤在钻机前方视线外；在上坡行驶至距离坡顶10米左右，因变速箱齿轮磨损空转造成履带式钻机因重力向后下滑，梁某文因位于钻机后方被碾压（见图1、图2），当时梁某勤在坡顶前方不远处，因许久未见梁某文驾驶钻机上来，只听到钻机空转声音，他回去看什么原因，到事故现场后发现梁某文已横躺在坡中间，钻机停在坡底平台，处于空转状态。

### （四）事故现场情况

事故发生在永丰县龙冈畲族乡教头村老古寨山一伐木山道上，该伐木山道为泥石路，宽约3米左右，依山而修。在事故发生前经九江宏坤地质勘查有限公司请人平整维护过。事发路段为一上坡山道，该山道长约40米左右，坡度20度左右。




图1 图2

**（五）人员伤亡和直接经济损失情况**

**1.人员死亡情况**

梁某文，男，汉族，58岁，江西省九江市九江县港口街镇刘仓村人，身份号码为360421196711124XXXX。

**2.直接经济损失情况**

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）核定，这起事故造成直接经济损失约135万元（不含事故罚款）。

**（六）其他情况**

**九江宏坤地质勘查有限公司于2025年11月27日与梁某文签订劳务合同，并签订了野外工程地质钻探安全生产管理协议。**

二、事故应急处置及评估情况

**（一）事故信息接报及响应情况**

因事发当时只有死者梁某文及其儿子梁某勤在现场，事故发生后，梁某勤立即拨打了120电话，联系了九江宏坤地质勘查有限公司法人代表桂某坤和教头村村干部，并拨打了110电话。13时07分左右，龙冈畲族乡人民政府向县应急管理局报了事故信息，县应急管理局按程序报市应急管理局值班室，将事故信息录入事故直报系统。

**（二）事故现场应急处置情况**

事故发生后，梁某勤查看梁某文情况，发现情况严重后立即拨打120电话和桂某坤等人电话，约半个小时左右，江某斌、桂某坤等人先后赶到现场，发现梁某文已经没有呼吸。考虑到救护车没办法进山，桂某坤等人开皮卡车将梁某文送到404县道进老古寨山路口处等待救护车到来。13时左右，救护车赶到现场，经医生检查判断梁某文已经没有生命体征，法医初步检查发现梁某文肋骨几处断裂。当天傍晚，梁某文尸体被运往永丰县殡仪馆。

**（三）事故善后情况**

2025年11月30日，九江宏坤地质勘查有限公司法人代表桂某坤与死者家属签订了《和解协议》，由九江宏坤地质勘查有限公司一次性支付死者家属赔偿总计金额为135万元。12月2日，死者火化。

**（四）事故应急处置评估**

因事故发生在永丰县龙冈畲族乡教头村老古寨山，距离县城近100公里，从事故发生后直至救护车赶到现场相距接近2个小时。且事发地点为一伐木山道，交通不便，又没有交通工具，事故发生后没能第一时间将梁某文送医，造成梁某文重伤后未能得到有效及时救护。

三、事故原因分析

**（一）直接原因**

九江宏坤地质勘查有限公司临时劳务人员梁某文安全意识淡薄，驾驶履带式钻机上坡时，在钻机后方跟车，违反操作规程，导致其在钻机因出现变速箱齿轮磨损失去动力下溜情况下被钻机碾压，是造成事故发生的直接原因。

**（二）间接原因及存在的问题**

九江宏坤地质勘查有限公司落实安全生产主体责任不到位，未建立健全并落实从业人员安全培训和设备维护保养等安全管理制度，未按要求组织对临时劳务人员岗前安全教育培训，未加强现场施工作业安全管理，造成临时劳务人员违章作业，未在设备使用前对设备进行维护和保养，造成履带式钻机带病运行，是造成事故发生的间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

**（一）因在事故中死亡免予追究责任人员**

梁某文，九江宏坤地质勘查有限公司临时劳务人员，安全意识淡薄，驾驶履带式钻机上坡时，在钻机后方跟车，违反操作规程。其行为违反了《安全生产法》第五十七条[1]规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

**（二）对事故有关责任人员的处理建议**

桂某坤，男，群众，九江宏坤地质勘查有限公司法定代表人，负责公司全面工作。其未履行主要负责人法定职责，未建立健全并落实从业人员安全培训和设备维护保养等安全管理制度，未按要求组织对临时劳务人员岗前安全教育培训，造成临时劳务人员违章作业；隐患排查治理不到位，未在设备使用前对设备进行维护和保养，造成履带式钻机带病运行，违反了《安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项[2]和《江西省安全生产条例》第十六条第二项和第六项[3]等规定，对事故的发生负有重要领导责任，建议由永丰县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项[4]之规定对其处以罚款。

**（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议**

九江宏坤地质勘查有限公司履行安全生产主体责任不到位，未按要求组织对临时劳务人员岗前安全教育培训，造成临时劳务人员违章作业，未在设备使用前对设备进行维护和保养，造成履带式钻机带病运行，违反了《安全生产法》第二十八条第一款[5]和第三十六条第二款[6]等规定，对事故的发生负有管理责任，建议由永丰县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定[7]对其处以罚款。

五、事故主要教训

**（一）底线思维不牢靠，重生产轻安全**

九江宏坤地质勘查有限公司法人代表桂某坤和临时劳务人员缺乏安全意识，重经济效益，轻人身安全；注重日常管理“经验论”，从思想层面对安全生产法律法规和标准规范不重视、不执行。公司制定的安全生产责任制也未有效落实，形同虚设，且未见任何安全生产责任制考核材料，且部分安全生产责任制存在与实际不相符的情况，如该公司制定的《材料、机械部门安全生产责任制》中包含了“锅炉”等与本公司实际不相符的字眼，涉嫌照搬照抄。

**（二）主体责任未落实，缺乏系统管理**

九江宏坤地质勘查有限公司属于劳务外包公司，施工作业大多外包外聘，临时务工人员多、流动性大，且机械设备均不是公司所有，存在较大的人员和设备管理安全风险。该公司未认清本公司安全形势，未针对性采取制度措施加强安全管理，未按要求制定临时劳务人员安全生产培训和设备设施进场前检维修等制度，人员安全意识不强，违章作业未得到有效遏制，设备带病运行，增加了事故风险概率。

六、事故整改和防范措施

**（一）强化属地政府安全管理责任**

属地是安全生产工作最基层一线，也是风险防控最为薄弱的一个环节，存在监管人员力量、专业度不高等问题，缺乏有效的信息化监管手段，往往是事故发生的重灾区和监管的盲区。从事故调查情况来看，属地政府不了解项目情况，造成了监管盲区。要建立属地施工作业提前报备制度，由各村（社区）将本辖区施工作业基本信息报属地单位，再由属地单位联合相关部门加强安全生产业务监管工作，实现项目和施工作业信息共享，消除监管盲区。

**（二）严格落实企业安全生产主体责任**

责令九江宏坤地质勘查有限公司要对照法定职责修订完善安全生产责任体系，制定全员安全生产责任制和作业操作规程，强化履职年度考核。要辨识企业从业安全风险并制定风险管控管理措施和设备措施清单，有针对性地制定完善临时劳务人员安全生产教育培训和设备检维修、保养及入场前安全条件确认等工作机制。要常态化开展风险隐患排查，建立奖惩制度加强从业人员作业行为安全管理。要加强突发事件应急处置能力，制定应对较差交通环境下的安全生产事故应对处置措施，配足配齐应急物资，按要求组织开展应急预案演练，提升安全意识和风险防范能力。

附件：调查组成员审议《江西永丰九江宏坤地质勘查有限公

司“11·28”车辆伤害一般事故调查报告》签名表

1 [] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定:从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] []《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、五项规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[3] []《江西省安全生产条例》第十六条规定：生产经营单位应当制定下列安全生产规章制度：（二）安全生产教育和培训制度；（六）生产经营场所和设施、设备、工艺安全管理制度；

[4] [4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5] []《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] []《中华人民共和国安全生产法》第三十六条规定：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

[7] []《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故，处三十万元以上一百万元以下的罚款。