四川德瑞文旅集团有限公司“5·1”一般高处坠落事故调查报告

2025年5月1日，四川德瑞文旅集团有限公司（以下简称德瑞文旅公司）新政镇德润路离堆公园景福阁内灯具安装项目施工中发生一起一般高处坠落事故，事故造成1人受伤，直接经济损失1万余元（不含赔偿金额）。

为查明事故原因，明确事故性质，分清事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，2025年11月17日，县人民政府成立了四川德瑞文旅集团有限公司“5·1”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县应急管理局、县公安局、县总工会、县国有企业服务中心、新政镇人民政府等单位组成，事故调查组组长由县应急管理局局长担任。同时，邀请了县纪委监委、县人民检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证、技术鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质，提出了对事故相关单位和人员的处理建议及事故防范整改措施。

一、事故基本情况

（一）项目承包人情况

阳×容，女，身份证号码：511324********7343，身份证住址是四川省仪陇县双胜镇，自然人，自由职业。

（二）涉事项目情况

2025年4月17日，仪陇县住房和城乡建设局将仪陇县新政镇离堆公园文化提升项目景福阁移交由德瑞文旅公司负责管理。2025年4月21日，德瑞文旅公司（甲方）与阳×容（乙方）签订《仪陇县新政镇河西离堆公园“景福阁”承包经营管理协议》（以下简称协议），协议约定：“甲方将离堆公园景福阁场地及场地内现有设施设备交由阳×容承包经营”、“乙方承包经营期间，实行独立经营、自负盈亏的经营管理模式，自主开展经营决策、组织运营管理”、“乙方在新设施设备的购买、安装、使用、拆除等全部环节中引发的一切安全责任，由乙方独立承担全部经济赔偿责任及相应法律后果”、“乙方承包经营期间，因经营管理、现有设施设备维护、场地管理等原因引发的一切安全事故，由乙方承担全部民事、行政及刑事责任。给甲方或第三人造成经济损失的，乙方应承担全额赔偿责任”。

德瑞文旅公司与阳×容签订协议后，公司指定邓某对涉事场所安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

阳×容刚承包时，事发场所景福阁内没有灯，夜间无法经营。故阳×容决定在景福阁内安装照明设施，确保夜间正常经营。

因阳×容不懂安什么灯好看实用，于是叫邓某和阳×鹏共同帮其负责此次灯具安装活动。邓某决定安装光纤灯（由光纤发射器和

光纤条构成）。邓某联系到光纤灯售卖商王×林，灯具由王×林提供和帮助安装。王×林找专业电工把光纤发射器和铁丝网安好后，因光纤条的安装没有技术含量，便找小工手工将光纤条穿在铁丝网上。

（三）事故现场基本情况

施工现场使用的建筑施工门式钢管脚手架（梯形脚手架）长1.8米、宽0.95米、高1.7米、钢管脚手架1.7米处铺设挂扣式脚手板2块、脚手架无底座，普通塑料胶凳高0.5米。光纤灯安装平面（铁丝网）距地面（基准面）高度3.19米，施工作业面（马×斌站立处）距地面高度2.2米。马×斌作业时将塑料胶凳放置于门式钢管脚手架挂扣式脚手板上，其站在塑料胶凳上安装光纤灯过程中从塑料胶凳上坠落至地面受伤。

（四）人员伤亡情况

该起事故造成1人受伤，伤者为马×斌，男，汉族，生于1986年8月28日，户籍地址：四川省仪陇县新政镇，居民身份证号码为：511324********7690。

二、事故发生经过

2025年5月1日事发当天，王×林叫吴×国找几个工人帮他做穿光纤条的活儿，于是吴×国联系到程×梅，程×梅通过微信联系到马×斌妻子陈×梅说有活干，陈×梅让马×斌下午去河西离堆公园穿灯（穿光纤条）。马×斌于5月1日下午2时许到达离堆公园景福阁安装光纤灯。大约2点10分，马×斌和其妻子一起搭好脚手架后，

马×斌站在脚手架的跳板上开始穿灯。穿了一点后，马×斌感觉高度不够，就拿一个胶凳放在跳板上并站在该胶凳上进行作业。当马×斌站在胶凳上斜身弯腰穿光纤灯过程中摔下受伤，后被送到仪陇县总医院治疗。

三、事故原因和性质

事故调查组通过现场勘查、询问有关人员以及查阅相关资料，认为造成此次事故原因如下：

（一）直接原因

马×斌安全意识淡薄，胶凳作为不稳固的物体，放在脚手板上，不仅可能超出荷载限制，还可能导致作业平台不稳定，增加作业人员坠落的风险。在未取得《高处作业证》,不具备高处作业能力且未穿戴任何防护用品的情况下违规进行高处冒险作业，身体重心偏移失稳，导致其从塑料胶凳上坠落至地面受伤，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

阳×容作为涉事项目投资人，安全风险意识淡薄，对使用建筑施工门式钢管脚手架（高处）进行灯具安装作业存在的安全风险认识不足，未安排专人进行现场管理，未制定安全操作规程，未提供劳动防护用品，未对从业人员进行安全教育，保证安全生产所必需的资金投入不足，是造成马×斌在作业过程中从高处坠落受伤的间接原因之一。

四川德瑞文旅集团有限公司及其公司指定现场协调管理负责

人邓某对阳×容所租涉事场所的安全生产协调管理不到位，是造成此次事故的又一间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组分析、讨论，认定此次事故是一起生产安全责任事故。

四、对有关责任人员的处理建议

（一）对马×斌的处理建议

马×斌安全意识淡薄，违反操作规程，在未取得《高处作业证》，不具备高处作业能力且未穿戴任何防护用品的情况下违规进行高处冒险作业，身体重心偏移失稳，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条“生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分”的规定，建议由阳×容对其批评教育。

（二）对阳×容的处理建议

阳×容作为涉事项目投资人，安全风险意识淡薄，对使用建筑施工门式钢管脚手架（高处）进行灯具安装作业存在的安全风险认识不足，未安排专人进行现场管理，未制定安全操作规程，未提供劳动防护用品，未对从业人员进行安全教育，保证安全生产所必需的资金投入不足，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款“生产经营单位应当具备的安

全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。”的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条“生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款。”的规定，建议由县应急管理局给予其处罚。

（三）对邓某的处理建议

邓某作为德瑞文旅公司对涉事场所安全生产工作协调管理的直接负责的主管人员，对涉事场所的安全生产协调管理不到位，对事故的发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款“生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对

其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款”的规定，建议由县应急管理局给予其处罚。

五、对四川德瑞文旅集团有限公司的处理建议

德瑞文旅公司对涉事场所安全生产工作协调管理不到位，对事故的发生负有协调管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款“生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款”的规定，建议由县应急管理局给予四川德瑞文旅集团有限公司予以处罚。

六、整改和防范措施建议

针对事故暴露出的问题，为深刻汲取事故教训，防范遏制同类事故再次发生，提出以下具体整改措施建议：

（一）阳×容要高度重视安全生产工作，保证安全生产条件所必需的资金投入。一是要加强自身业务学习，掌握本单位安全生产管理所需知识和能力；二是要加强对员工的安全教育和培训，使其掌握本职工作所需的安全生产知识；三是建立并落实安全生产

管理制度和操作规程，完善警示标识，强化现场安全管理，确保安全生产。

（二）德瑞文旅公司要深刻汲取事故教训，加强对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改，避免类似事故再次发生。

（三）属地政府和行业主管部门要举一反三，按照《仪陇县安全生产委员会关于印发<仪陇县进一步开展安全生产隐患大排查大整治专项行动工作方案>的通知》（仪安委〔2023〕14号）要求，严格落实安全监管责任，加强有关安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传，认真开展安全隐患排查，尤其是对个体经营者的安全监管，避免类似事故再次发生。

四川德瑞文旅集团有限公司“5·1”一般高处坠落事故调查组

2026年3月10日