彭泽信邦建设集团有限公司“9·28”一般触电事故调查报告

彭泽县人民政府事故调查组

2025年11月

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

（六）其他情况

二、事故应急处置情况

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

（二）间接原因分析

四、有关责任单位存在的主要问题

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）相关责任人的处理建议

（二）对事故单位信邦建设集团有限公司处理建议

（三）对事故业主单位江西久通碳素有限公司处理建议

六、事故防范和整改措施

2025年9月28日9时40分，信邦建设集团有限公司（以下简称“信邦公司”）彭泽县矶山工业园区沿江二路北侧（距西出口约40米处）天然气管道破土施工现场（长10米独立中压管道施工）发生触电事故，造成员工鲁木龙1人死亡一般性生产安全事故，直接经济损失100万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》以及《彭泽县人民政府办公室关于成立信邦建设集团有限公司“9·28”触电事故调查组的通知》，由县应急管理局牵头、县公安局、县总工会、县人力资源和社会保障局、县工业园区管委会、县市场监督管理局、县住建局等单位人员组成事故调查组，开展事故调查工作。通过现场勘查、调查取证、施工现场场景复原、综合分析等，认定“9·28”事故是一起在动土作业过程中未严格落实动土作业规章制度导致发生触电事故的一般性生产安全责任事故，事故类别建筑施工。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.信邦建设集团有限公司：

统一社会信用代码：91370983166608550 2，成立于1993年3月16日，注册地位于山东省泰安市肥城市龙山路甲069号，法定代表人为王琦。经营范围，许可项目（含）：建设工程施工，特种设备制造，特种设备安装改造修理，特种设备设计建筑劳务分包，住宅室内装饰装修，道路货物运输，特种设备检验检测；建设工程监理。一般项目（含）：消防技术服务；通

用设备制造；特种设备销售；金属结构制造，燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；对外承包工程；土石方工程施工；建设工程机械和设备租赁；劳务服务；工程管理服务；土地整治服务；再生资源回收；物业管理；软件开发。

2.山东胜邦塑胶有限公司：从事压力管道元件制造，特种设备生产许可证编号：TS2737600--2028，公司注册地址：山东省东营市开发区东正路1号，有效期至：2027年2月12日，发证机关：山东省市场监督管理局。施工管道：证书编号DY-YJJ-2023-0428-19，非金属材料管道，产品型号PE100.110X10.0。合格证：燃气用埋地聚乙烯材料。规格型号dn110SDR11.材料等级PE100。批号：SLG202308177183。静液压强度165H（80℃，环向应力5.4MPA）

（二）事故发生单位安全管理情况

信邦建设集团有限公司特种设备生产许可证：编号TS3837F31-2027，获准从事承压类特种设备安装，修理，建造发证机关：山东省市场监督管理局，有效期至2027年2月12日。建筑施工安全生产许可证，编号（鲁）JZ安许证字{（200）}090376.有效期到2028年10月25日。发证机关：山东省住房和城乡建设厅。制定有各级各类人员安全生产责任制和安全生产管理规章制度，建筑施工项目负责人宋剑和安全管理人员胡灵经相关机构培训合格持证上岗。

（三）事故发生经过

9月25日，信邦公司彭泽区域负责人胡灵带领鲁木龙、周雍达（小工）2名员工熟悉施工现场，确定天然气主管道预

留口位置并开始动土作业开挖沟渠，因沟渠渗水，积水较深当日停止开挖。9月28日上午7:00时左右，鲁木龙、周雍达2人来到矶山工业园沿江二路北侧蒸汽管廊下方继续开挖沟渠，鲁木龙负责用水泵抽水，周雍达负责沟内取土。9:40左右周雍达因见沟内水位未下降影响取土，呼叫鲁木龙无回应，于是翻过沟渠上方蒸汽管廊准备接通电源抽水，发现鲁木龙斜躺在沟渠内，全身浸泡在水里，周雍达立即向负责人胡灵打电话报告。同时攀上久通公司围墙呼叫附近人员协助救援鲁木龙。久通公司员工接到求助信号后拨打了120和110，并断开电源协同周雍达将鲁木龙从水沟里拉出来。10:00左右，120医务人员到达现场，确定人员死亡，因死者膝盖和手指有电击的痕迹，认定为触电死亡。

（四）事故现场情况

经现场勘查，事故地点位于矶山工业园区沿江二路北侧绿化带内，距离西出口约50米处。破土开挖沟渠呈L型（南北长4米，东西长3米，宽0.7米；深约0.6米），南面紧邻园区排水渠，北面紧邻久通公司围墙，沟渠上方有公用供气管廊。施工人员准备有铝质梯一个，抽水水泵一个，电源接线板及电源线（约30米长）一个。



（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，直接经济损失100万元人民币。

死者：鲁*龙，男，汉族，55岁，已婚，身份证号360430********3518。住址：江西省九江市彭泽县黄岭乡建山村四组，签订有用工协议书和意外保险。

（六）其他情况

1.事故发生单位施工内容

信邦建设集团有限公司承接彭泽县矶山化工园区工程内容为独立的天然气中压管道施工。施工内容：矶山工业园沿江二路主管接气点至调压柜（调压柜基础及柜体安装除外）中压管道安装（2个点位）：聚乙烯燃气管（PE管）Dn63-10米，无缝钢管DN100-5.2米、DN150-4.5米，调压器，流量计，截断阀，法兰球阀及管道打压工作；出具燃气管道设计图（中低压），办理燃气中压管道告知函及检测报告报检工作。项目建成后彭泽县天然气公司为江西久通碳素有限公司提供天然气业务服务。

2.事故发生单位施工准备工作

2025年8月27日，江西久通碳素有限公司与信邦建设集团有限公司签订《天然气工程施工合同》，属于商业行为。

2025年9月，云上石油化工研究集团有限公司编制《天然气管道工程》施工图，项目号：ZT25SH3151；资质证书编号：A252030963。施工设计图纸有效期至2027年10月31日。

2025年9月24日，信邦公司取得彭泽县市场监督管理局特种设备安装改造维修告知函。

二、事故应急处置情况

触电事故发生后，小工周雍达立即拔下水泵电源插头并寻求久通碳素人员救援，并电话告知负责人胡灵，久通碳素员工赶到现场后立即拨打120急救电话、110报警。县应急管理局在接到事故后第一时间派人员赶赴事故现场，参与事故救援。县公安局龙城派出所接警后迅速介入调查，经现场取证分析及120医务人员意见，排除他杀。当日，信邦公司积极处理善后事宜，安抚死者家属情绪，妥善解决善后事宜。10月3日善后事宜达成，信邦公司与死者家属签订赔偿协议并取得家属谅解。

三、事故原因分析

9月29日以来事故调查组，通过对事故现场勘察、开展相关人员询问、事故现场情景还原，综合论证和分析得出事故原因如下:

（一）直接原因分析

事故现场沟渠呈垂直下挖形态，坑沿周边松散土石未及时清理，沟渠内积水长时间蓄积浸泡使坑沿周边松散。鲁木龙踩在坑沿边，上身攀附在蒸汽管廊上接通水泵电源后，脚底支撑失重滑落沟渠，滑落瞬间电源接线板被鲁木龙带入沟渠导致电击致死，是本起事故的直接原因。

（二）间接原因分析

开挖沟渠时出现渗水现象未引起信邦公司重视，忽视了沟渠周边环境如蒸汽管廊、园区排水渠等因素对施工安全的影响，只是凭经验用水泵抽水，施工现场临时用电、动土等特

殊作业安全防范措施没有落实到位，是导致这起事故发生的间接原因之一。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.信邦公司对外委作业安全生产监督管理职责未落实到位，项目发包后对分包公司安全生产管理工作缺少统一协调管理。

2.信邦公司对动土作业、临时用电等特殊作业的现场管理安全管控未落实到位、对外委作业现场作业风险辨识和业务指导不到位，对施工过程出现的意外现象比如渗水现象应该具体问题具体分析。

3.信邦公司未监督外委作业的施工人员安全培训到位，对外包单位的劳动防护用品方面的安全生产投入监督管理不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）相关责任人的处理建议

1.鲁木龙：男，汉族，55岁，江西省九江市彭泽县黄岭乡建山村四组，施工现场班组长，安全意识淡薄，没有主动对施工环境进行评估，对沟渠坑沿周边松散土石没有及时清理。在用水泵抽水时图方便省事，没有穿戴劳动防护用品，因脚底打滑落入沟渠导致触电死亡，对事故负主要责任，鉴于鲁木龙已于事故中死亡，不再追究其责任。

2.胡灵：信邦公司彭泽县项目负责人，未对施工现场进行风险辨识，因施工地段比较特殊，沟渠南面紧挨园区排水渠，沟渠上方有蒸汽管廊两路，施工环境比较阻碍施工人员正常

行走，没有督促员工佩戴正确的劳动防护用品，负有管理责任。建议由信邦公司按照规章制度予以处理。

（二）对事故单位信邦公司处理建议

信邦公司：从事专业天然气压力管道安装、维修、改造工程，资质齐全。但对具体分包业务监督管理不到位，忽视了对独立压力管道安装工程的业务指导和风险研判工作，安全生产主体责任未落实到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、 第二款的规定，建议彭泽县应急管理局依法对信邦公司予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施

信邦公司发生的“9·28”生产安全事故，是一起典型的外委作业安全管理主体责任不落实，未履行“业务可以发包，责任不能发包”的安全生产工作要求。

近年来，我县外委作业生产安全事故频发，突出表现在以下三个方面：一是资质不全的流动性贸易公司租赁生产场所加工制造而忽视安全技术；二是短期性租赁公司为经济利益租赁场地突击生产而忽视基础安全；三是生产经营单位为抢订单任务将主体工程分割发包多个外包公司而忽视规章制度。上述三类企业安全生产投入不足，“三违”现象突出，企业安全生产管理基础薄弱。为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范生产安全事故的发生，提出如下建议措施：

（一）进一步深化“反三违”工作措施，筑牢安全行为防线。将反三违“违章指挥、违规操作、违反劳动纪律”作为安

全培训的核心内容，通过案例分析，使员工深刻认识“三违”的危害性，熟练掌握安全操作规程和劳动纪律要求，提升安全意识和风险辨识能力。

（二）严格落实外委作业工作措施，强化承包商安全管理严格执行承包商资质审查制度，确保其具备相应的安全管理能力。对承包商的安全管理体系、历史事故记录、现场管理能力进行严格评估。签订具有法律效力的安全生产管理协议，明确安全管理要求、隐患风险、安全措施、应急预案等内容。

（三）加强特殊作业风险管控，提升应急处置能力。

严格落实特殊作业“作业票”审查制度，未经审批严禁作业。《施工方案》中应完善八大作业安全防范措施，对过程中出现的影响作业意外情况，施工单位负责人应停止施工，对出现的新情况新问题进行充分的风险辨识。杜绝凭经验办事、存侥幸心理。

（四）加强复杂地段生产场所作业安全管理。复杂地段需提前进行风险分析评估，制定完善《施工方案》。作业现场应落实物理隔离与空间分隔，设置明显的安全警示标识，配备齐全安全用具。现场作业人员应配备符合国家标准的劳动防护用品并监督正确穿戴。加强现场监督监护，重点监督安全措施落实、人员行为规范等情况，及时制止违规行为。

（五）深入开展事故警示教育，强化全员安全意识。坚持生产安全事故“四不放过”原则，剖析事故发生的原因、暴露出的问题以及应汲取的教训。有关安全生产领域负有安全生产监督管理职责的部门，通过这起事故加强对本行业本领域

生产经营单位的检查和教育工作。重点查找生产经营单位的项目发包、场所租赁的行为。