连云港天才照明电器有限公司“3·13”机械伤害一般事故调查报告

2021年3月13日10时50分，连云港天才照明电器有限公司发生一起机械伤害事故，事故造成1名人员死亡，直接经济损失85万元。

3月16日，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规的规定，经县政府批准，成立了由县应急管理局、公安局、市场监督管理局、监察委、总工会、安峰镇政府等单位人员组成的连云港天才照明电器有限公司“3·13”机械伤害一般事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请县检察院派员参加，依法对连云港天才照明电器有限公司“3·13”机械伤害一般事故展开调查。

事故调查组通过现场勘验、调查取证、询问当事人、查阅资料，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，并提出了事故防范措施建议。依据相关法律、法规，形成如下事故调查报告:

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

名称：连云港天才照明电器有限公司,统一社会信用代码：91320722055174278A，类型：有限责任公司(自然人独资)，住所：东海县安峰镇安北路28号，法定代表人：朱亚伟，注册资本：100万元人民币，成立日期：2012年10月10日，经营范围：卤钨灯、卤素灯、碳纤维加热管、取暖器制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；家用电器生产销售；网上贸易代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

连云港天才照明电器有限公司下设财务科、安全科、后勤部、销售部、采购部、两个生产车间等七个机构。生产车间分为西车间(碳纤维加热管车间)和南车间(卤素灯车间)。

截至2021年3月13日事故当日，连云港天才照明电器有限公司共有员工124人。

（二）事故设备情况

1.事故设备情况

名称：液压升降台，型号：SJD2-5，额定载重：450KG,台面尺寸:1800mm*2000mm,提升高度：4800mm,层/站/门：2层/2站。出厂日期：2020年11月，制造单位：江苏铭博机械设备制造有限公司。

该液压升降台于2020年11月安装,2021年1月投入使用。

2.事故设备操作流程

液压升降台操作流程为：液压升降台电源钥匙打开后，液压升降台停靠层层门（卷帘门）为常开状态，按选层按钮，液压升降台停靠层层门自动关闭，同时液压升降台上升（下降），液压升降台到达目的层停止后，目的层门自动打开。

（三）事故发生单位有关制度及操作规程制订、执行等安全管理情况

连云港天才照明电器有限公司已设置安全生产管理机构配备安全生产管理人员。已制定安全生产规章制度和操作规程，操作规程中无针对液压升降台的操作规程，在设备管理记录中也没有涉及该液压升降台的记录。已制定安全生产责任制，祁德才和卤素灯车间主任伏春喜未签订安全生产责任书及安全承诺书。安全生产检查记录中未体现该单位主要负责人参与安全生产检查的记录。安全生产教育和培训材料中无新进员工祁德才及伏春喜培训记录。未与祁德才及伏春喜签订劳动合同。

（四）现场勘察情况

事故现场位于连云港天才照明电器有限公司卤素灯车间东北角液压升降台内。卤素灯车间共两层，层高 4.8 米。

液压升降台井道层门朝西。液压升降台操作盘位于井道层门南侧，电源钥匙在一楼操作盘上。

事故发生时，该液压升降台停靠在一层与二层之间，距一楼地面 4 米，呈断电状态。液压升降台内部留有手动叉车

一台（为事故发生前一天卤素灯车间主任伏春喜运送液氮空罐，下午下班后遗留在内未取出），液压升降台台面南侧西端与井道壁间遗留硬聚氯乙烯管（Φ90mm×4000mm）5根，2楼井道层门前遗留救援时从液压升降台内部取出的硬聚氯乙烯管1根。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年3月11日，连云港天才照明电器有限公司卤素灯车间因设备改造，将设备硬聚氯乙烯回水管进行拆除，拆除下的废旧回水管共6根，放置在卤素灯车间一楼门口。

2021年3月13日当日，7时30分，祁德才到连云港天才照明电器有限公司卤素灯车间，开始上班。

因该单位默许拆旧下的没用物品由打扫卫生人员收集处理，上班期间，祁德才分多次将拆下的硬聚氯乙烯管抱到液压升降台内，准备收集到二楼自己所在的工作区域。

10时50分左右，祁德才抱硬聚氯乙烯管进入液压升降台，操作液压升降台从一楼升往二楼。

（二）事故救援情况

10时50分许，安全科长张建军在巡视卤素灯车间一楼时，发现液压升降台有异响，液压升降台卷帘门正在下降，卷帘门下侧有约50cm左右塑料管露在门外。张建军走近后，液压升降台卷帘门已落下关闭，张建军转动操作盘上的电源

钥匙，按一楼按键，未打开一楼液压升降台卷帘门。遂叫来电工张小明和车间主任伏春喜，张小明用插排给液压升降台卷帘门备用线路送电，想打开卷帘门，设备电源跳闸断电。张建军、伏春喜和张小明三人将一楼液压升降台卷帘门抬起，抬至40-50cm左右，发现液压升降台台面已上升。伏春喜、张小明遂前往二楼，抬开液压升降台二楼卷帘门，张建军随后上来，发现祁德才坐在液压升降台西南角，面向南，右腿夹在液压升降台台面与井道壁间。伏春喜和张小明进入液压升降台将祁德才抬出。伏春喜打电话给120，张建军打电话通知董事长朱亚伟和总经理张志。

11时许，张志赶到事故现场。

11时20分左右，朱亚伟赶到事故现场，看120救护车还没到，便安排本单位车辆由伏春喜和司机曹士健把祁德才送到东海县人民医院，祁德才经抢救无效死亡。

11时30分，朱亚伟向安峰镇政府进行了事故报告。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

死者姓名：祁德才，性别：男，出生日期：1953年02月15日，文化程度：小学，身份证号码：320722195302156910，住址：江苏省东海县安峰镇安北村20-14号。

2021年2月24日，祁德才入职连云港天才照明电器有限公司，从事卤素灯车间二楼卫生打扫工作。

（二）事故造成的直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失85万元。

四、事故的发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

工人祁德才，忽视安全，违规进入并使用货用液压升降台。

原因分析：通过现场勘验、调查询问、查阅资料，并经综合分析认定：液压升降台上升过程中，聚氯乙烯管一端接触井道壁，造成聚氯乙烯管对祁德才身体产生挤压或碰撞，致使祁德才内脏受伤，导致事故发生。

（二）事故间接原因

1.连云港天才照明电器有限公司，履行安全生产主体责任不到位：未建立相应的机制，保证安全生产责任制的落实，从业人员未严格履行安全职责；对从业人员安全生产教育和培训不到位，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程不到位，从业人员未掌握本岗位的安全操作技能，未能有效提高从业人员防范事故风险的意识和辨识事故风险能力；现场安全管理不到位，事故隐患排查治理不到位，未认真实施事故防范措施。

2.连云港天才照明电器有限公司董事长朱亚伟，对本单位安全生产工作负全面责任，履行主要负责人安全生产管理

职责不到位：未健全本单位安全生产责任制，未有效督促各部门、各岗位履行安全生产职责；未健全本单位安全操作规程；未有效实施本单位安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

3.连云港天才照明电器有限公司总经理张志，负责生产和安全生产管理工作，履行主要负责人安全生产管理职责不到位：未健全本单位安全生产责任制；未健全本单位安全操作规程；未有效实施本单位安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

4.连云港天才照明电器有限公司安全科科长张建军，履行安全生产管理人员职责不到位：未及时修订本单位安全生产操作规程；组织本单位安全生产教育和培训工作不到位；未及时检查本单位的安全生产状况，排查生产安全事故隐患。

5.连云港天才照明电器有限公司卤素灯车间主任伏春喜，履行现场安全生产管理职责不到位：未认真检查现场安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未能及时发现并制止违章作业行为。

（三）事故性质

调查认定，连云港天才照明电器有限公司3·13机械伤害一般事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任及对事故责任者的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追责人员

工人祁德才，忽视安全，违规进入并使用货用液压升降台，对事故发生负有责任。

（二）对事故责任单位和有关责任人的处理建议

1.连云港天才照明电器有限公司，履行安全生产主体责任不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第十九条第一款、第二款，第二十五条第一款，第三十八条第一款,第四十一条的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议东海县应急管理局对连云港天才照明电器有限公司处二十万元罚款。

2.连云港天才照明电器有限公司董事长朱亚伟，对本单位安全生产工作负全面责任，履行主要负责人安全生产管理职责不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一项、第二项、第三项、第五项的规定，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，建议东海县应急管理局对朱亚伟处上一年年收入百分之三十(一万八千元)的罚款。

3.连云港天才照明电器有限公司总经理张志，负责生产和安全生产管理工作，履行主要负责人安全生产管理职责不到位，对事故发生负有责任，建议连云港天才照明电器有限

公司依据相关规定处理。

4.连云港天才照明电器有限公司安全科科长张建军，履行安全生产管理人员职责不到位，对事故发生负有责任，建议连云港天才照明电器有限公司依据相关规定处理。

5.连云港天才照明电器有限公司卤素灯车间主任伏春喜，履行现场安全生产管理职责不到位，对事故发生负有责任，建议连云港天才照明电器有限公司依据相关规定处理。

六、事故防范和整改措施

为了认真吸取这次事故教训，提出如下事故防范和整改措施:

（一）落实安全生产主体责任。连云港天才照明电器有限公司应严格履行生产经营单位主体责任，落实《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》等相关法律、法规的规定，完善并全面落实安全生产责任制，进一步明确全体从业人员的安全生产职责。应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

（二）全面深化隐患排查治理。连云港天才照明电器有限公司要根据本单位的生产经营特点，制定符合本单位的安全生产管理制度，加强现场作业的安全管理工作；针对本单位设备设施更新情况，进一步完善本单位安全生产规章制度和操作规程；严格落实排查治理职责，落实事故隐患排查治

理制度，认真实施事故防范措施，及时发现并消除事故隐患。

（三）有效开展教育培训工作。连云港天才照明电器有限公司要按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，通过教育培训有效提高从业人员安全生产意识、安全事故隐患的辨识能力和风险辨识能力，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。

（四）深刻吸取事故教训。连云港天才照明电器有限公司要按照“四不放过”的原则，举一反三，深刻吸取事故教训。严格落实《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》等法律法规的相关规定，完善并落实安全管理制度和安全操作规程，加强对作业现场的管理，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝发生类似事故。

连云港天才照明电器有限公司 3·13 机械伤害

一般事故调查组

2021 年 4 月 13 日