索引号	KUA05-2019-020
体裁分类	其他
主题分类	综合政务
组配分类	业务工作
发布机构	邗江区应急管理局
生成日期	2019-04-26
文号	无
时效	
名称	扬州市GZ020地块项目施工工地“3·10” 高处坠落死亡事故调查报告

扬州市GZ020地块项目施工工地“3·10”高处坠落死亡事故调查报告

访问量：28

扬州市GZ020地块项目施工工地“3·10”高处坠落死亡事故调查报告

2019年3月10日上午7时左右，位于扬州市GZ020地块项目施工工地，南通宁通建筑劳务有限公司工人在前往施工现场途中发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、市政府《关于规范生产安全事故报告和调查处理工作的指导性意见》（扬府发[2007]218号）、《关于明确区生产安全事故调查组成员单位的通知》（扬邗政办[2012]15号）和《邗江区突发生产安全事故应急处理办法》（扬邗政办[2013]61号）的相关规定，3月18日，邗江区政府组织由区应急管理局牵头、区住房和城乡建设局、区监察委、区公安分局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

1、建设单位：扬州北湖房地产开发有限公司，地址：扬州市扬子江北路480号-1，法定代表人汤西蓉，注册资金10000万元，统一社会信用代码：

91321003MA1N02HU9G，经营范围：房地产开发经营等。

2、承包单位：江苏省苏中建设集团股份有限公司，地址：江苏省海安县海安镇中坝南路18号，法定代表人笪鸿鹄，注册资金42318万元，统一社会信用代码：91320000138583616 9，经营范围：工业与民用建筑工程施工，室内外装饰，公路工程建筑，地基与基础工程，市政工程建筑等。

3、分包单位：南通宁通建筑劳务有限公司，地址：海安县中坝南路18号，法定代表人秦小兵，注册资金500万元，统一社会信用代码：91320621666377496 5，经营范围：砌筑作业分包劳务分包一级；木工作业分包劳务分包一级；钢筋作业分包劳务分包一级等。

二、工程基本情况

扬州市GZ020地块房地产开发项目（瘦西湖院子）位于邗江区双桥街道辖区，扬子江北路以西、维扬路以东与念泗桥路交叉口。2017年12月31日，建设方扬州北湖房地产开发有限公司（以下简称北湖公司），将该项目B、D地块工程发包给江苏省苏中建设集团股份有限公司（以下简称苏中集团公司）施工建设，并签订了《建筑

工程施工合同》。2018年4月15日，苏中集团公司将该项目工程中的木工、砌筑、钢筋作业的劳务工程分包给南通宁通建筑劳务有限公司（以下简称宁通劳务公司），双方签订了《建筑工程劳务分包合同》，并专门签订了《建筑工程劳务分包安全生产管理责任协议书》，明确了双方的安全生产责任和义务。宁通劳务公司该项目负责人是该公司法定代表人秦小兵，秦小兵不经常在施工现场，另安排人员丁小冬担任施工现场负责人。

三、事故发生经过和事故救援情况

2019年3月10日早晨6点20分左右，宁通劳务公司施工现场负责人丁小冬以及钢筋工周玉志、张跃建三人从工地宿舍自西向东前往3号楼施工现场。在道路的南侧是10号楼和11号楼，两幢楼之间有一向南的岔道通往3号楼。当丁小冬和张跃建准备走岔道去3号楼时，跟在后面的周玉志则一直往前走，丁小冬叫周玉志回头，周玉志也未予理睬，继续往前走到道路顶头，并翻越防护栏，准备从架设在防护栏外一条宽约2米，深约7米的坑槽上方的两根钢管通过坑槽，不慎坠落到坑槽里面。见状丁小冬和张跃建赶紧跑到坑槽边，看见周玉志躺在坑槽底部，脸朝上，安全帽落在旁边。丁小冬、张跃建二人一边打电话向苏中集团公司安全员马跃林报告情况，一边

组织施救，将周玉志从坑槽中抬出来，同时打120急救电话。120救护车来到后将周玉志送往苏北医院抢救，由于伤势过重，经抢救无效，周玉志于当日上午10时左右死亡。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者：周玉志，男， 63岁，钢筋工，南通海安市人；

事故造成直接经济损失约80万元。

五、事故发生的原因和事故性质

事故调查组通过对事故现场的勘察，查阅资料，并分别对苏中集团公司南京区域总经理崔磊、项目经理姚兴胜、安全员马跃林，宁通劳务公司法定代表人秦小兵、施工现场负责人丁小冬、钢筋工张跃建等人进行了调查询问，并形成询问笔录7份，拍摄事故现场照片6张。经过调查认定事故发生的原因如下：

直接原因

调查组通过对事故现场的勘察和对相关人员的询问笔录认定该起事故的直接原因：钢筋工周玉志前往施工现场作业途中，违章翻越坑槽边的安全防护栏，并准备从违

章搭设在坑槽上的两根钢管上经过时而坠落，经抢救无效死亡。

间接原因

调查组通过对事故现场的勘察，对相关人员的询问笔录发现，扬州市GZ020地块项目建筑工程劳务分包施工安全管理严重不到位。

一、宁通劳务公司安全管理缺失。一是宁通劳务公司法定代表人也是扬州市GZ020地块建筑工程劳务分包项目的项目经理，未能认真履行项目经理职责，经常不在作业现场进行安全管理，委托无相应从业资质的人员担任现场负责人，协议中明确的安全员也未到过施工现场实施管理，造成现场安全管理严重缺失，对存在的安全隐患不能及时整改；二是对工人安全教育不到位，工人安全意识淡薄，违章行为得不到及时制止纠正，不能及时消除安全隐患。

二、苏中集团公司对施工现场的统一协调管理不到位。一是对宁通劳务公司扬州市GZ020地块的项目经理经常不在岗、安全员长期不到岗的问题未能及时发现整改，造成施工现场安全管理缺失；二是安全检查、隐患排查整改不到位，对工人私自用钢管在坑槽上搭设通道的安全隐患未能及时发现和排除。

综合上述原因分析，调查组认定该起事故为一起工人违章翻越防护栏，企业安全生产管理严重不到位而引发的一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及对责任单位和责任人的处理意见

（一）直接责任

周玉志，南通宁通建筑劳务有限公司钢筋工，违章翻越防护栏，并准备从违章搭设的两根钢管上经过时坠落坑槽身亡，对该起事故的发生负有直接责任，因已死亡，建议不予追究。

（二）间接责任

1、秦小兵，南通宁通建筑劳务有限公司法定代表人，扬州市GZ020地块建筑工程劳务项目经理，履行安全管理职责不到位，经常离开工作岗位，安排无相应从业资质的人员进行项目安全管理，造成该项目施工现场安全管理缺失，不能及时消除生产安全事故隐患。违反了《安全生产法》第十八条第（五）项的规定，对该起事故负有领导责任。根据《安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议邗江区应急管理局对南通宁通建筑劳务有限公司法定代表人秦小兵进行处罚。

2、姚兴胜，江苏省苏中建设集团股份有限公司扬州市GZ020地块项目经理，对南通宁通建筑劳务有限公司扬州市GZ020地块建筑劳务分包项目部的安全监督管理不到位，对其公司项目经理经常不在岗、安全员长期不在岗等状况失察，对该起事故负有责任。建议邗江区住房和城乡建设局对姚兴胜进行处理。

3、马跃林，江苏省苏中建设集团股份有限公司扬州市GZ020地块项目部安全员，安全检查及安全隐患排查整改不到位，对该起事故的发生负有责任。建议邗江区住房和城乡建设局对马跃林进行处理。

（三）对有关事故责任单位的处理意见

1、南通宁通建筑劳务有限公司，在实施扬州市GZ020地块建筑工程劳务分包项目过程中，安全生产主体责任落实不到位，项目经理经常脱离管理岗位，配备的安全员长期不到岗，安排无相应从业资质人员对施工现场进行安全管理，安全管理、安全检查、安全隐患排查整改不到位，导致该起事故的发生。违反了《安全生产法》第二十三条第一款、第四十三条第一款、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的规定，对该

起事故的发生负有安全生产主体责任。根据《安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议邗江区应急管理局对南通宁通建筑劳务有限公司进行处罚。

2、江苏省苏中建设集团股份有限公司，对扬州市GZ020地块建筑工程劳务分包项目的统一协调管理不到位，安全监督检查、安全隐患排查整改不到位。违反了《安全生产法》第四十六条第二款的规定，对该起事故负有责任，建议邗江区应急管理局按照《安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对江苏省苏中建设集团股份有限公司进行处罚。

七、事故防范和整改措施

1、南通宁通建筑劳务有限公司法定代表人要吸取教训，认真学习贯彻《安全生产法》等法律法规，依法履行企业主要负责人及安全生产管理人员管理职责。加强对工人的安全教育培训，提高安全防护意识，杜绝违章行为；严禁招用超龄工人，要加大安全检查，隐患排查力度，及时消除安全隐患，防范生产安全事故的再次发生。

2、江苏省苏中建设集团股份有限公司，要加大对分包单位安全生产统一协调管理和监督检查力度，保障分包单位安全生产管理人员在岗在职，切实履行安全生产

管理职责。把隐患排查治理制度落到实处，不断加大安全检查、隐患排查整改力度，防范生产安全事故的再次发生。

3、双桥街道要深刻吸取事故的教训，进一步加强对辖区内建设工程项目的安全监管。督促建设、施工单位切实履行各自的安全生产管理责任。深入开展安全隐患排查治理，及时消除安全隐患，确保建设项目安全生产。

二〇一九年四月二十五日