容 县 人 民 政 府

容政函〔2019〕58号

容县人民政府关于同意广西容县红光纸厂“2.20”生产安全事故调查报告的批复

广西容县红光纸厂“2.20”生产安全事故调查组：

《广西容县红光纸厂“2.20”生产安全事故调查报告》收悉。经审查，事故调查报告程序合法，事故调查报告认定的事故发生经过、造成人员伤亡和直接经济损失情况清楚，事故发生的原因及事故性质明确，对事故责任认定及事故责任者的处理意见和建议合理。经研究，同意事故调查报告对该事故的性质认定及事故责任者的处理意见。

2019年5月29日

广西容县红光纸厂“2.20”生产安全事故调查报告

2019年2月20日下午14时左右，广西容县红光造纸厂生产厂长杨标在厂召开节后复工前安全生产动员会后，带领黄钊富、植汉芝、潘才到储浆池打捞年前掉进池内的水管曲头，造成杨标因因吸入池内硫化氢、二氧化碳气体中毒窒息死亡的事故（见附件1）。为查清事故原因，分清事故责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的有关规定，容县人民政府于3月5日成立由县安监局牵头，县经贸局、公安局、人社局、总工会、容州镇政府等单位组成，邀请县检察院参与事故调查的广西容县红光纸厂“2.20”生产安全事故调查组（见附件2）。经过一个多月的工作，通过现场勘察、阅读资料和询问相关人员等形式进行调查取证，事故调查组查明了事故原因，分清了事故责任，提出了对事故单位和有关责任人的处理建议，提出防范同类事故措施。现将事故调查结果报告如下：

一、 事故发生单位基本情况

广西容县红光纸厂座落在容县容州镇红光村，是一家具有独立法人资格的个人独资企业（社会统一信用代码91450921705635091），2005年1月21日注册成立，企业投资人莫剑英，该厂依法批准经营油毡纸、瓦楞纸、包装纸、挂面纸生产和销售（见附件3）。该厂现有从业人员43人，年产包装纸、瓦楞纸 1.5万吨，产值 3500万元，各项证照齐全。

二、 事故发生经过和救援情况

2019 年 2 月 20 日下午 2 点左右，广西容县红光造纸厂生产厂长杨标在厂召开节后复工前安全生产动员会后，厂长杨标突然想起储浆池里面有个水管弯头，说是年前掉池里的，叫工友植汉芝、潘才、黄钊富一起拿绳索和踏梯帮把弯头捞起来。杨标先叫黄钊富顺着梯子往池下爬，黄钊富刚下到面浆池里的时候，就觉得头晕，有点缺氧，于是马上顺着梯子爬上来。上来后黄钊富对厂长杨标说，那个面浆池下不了人，气味太重，我下去都感觉呼吸困难。之后杨标要亲自下池，黄钊富和潘才都劝阻杨标说："储浆池下不了人就不要下去了"，但杨标不听工友们的劝阻，执意顺着梯子往下爬，当杨标爬到浆池底面就说了句"味道很重下不了"，赶紧顺着梯子往上爬，大概上了几个踏级后杨标就晕了过去，摔到了池底。植汉芝和黄钊富见状，立即叫工友来帮忙救援。工友立即拿来风扇和氧气瓶，一边用风扇往池里送风，一边安排人员系好保险绳索并吸住氧气下池救人。其余工友打电话报 120 和企业实际负责人莫标英。在莫剑英指挥下，几分钟后工友们把杨标救上来送到车间门口。县 120 医护人员也赶到并立即开展了心肺复苏抢救。经过 40 多分钟抢救，杨标抢救无效死亡。

事故发生后，容州镇政府工作组、县公安局刑侦大队、城区派出所、县安监局有关领导相继赶到现场，分别开展事故救援和善后处理以及调查取证等相关工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

这起事故造成杨标一人死亡，直接经济损失 85 万元（其中赔偿死者家属抚恤金 80 万元，医疗、丧葬费及其他费用 5 万元）。

死者杨标：男，容县杨村镇杨村村山心队，初中文化，身份证号码 452525198107153215，任广西容县红光纸厂生产厂长。

四、事故发生的原因和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故原因、性质和类型，事故调查组进行了调查取证和询问工作，收集和掌握了大量一手资料，查清了事故原因和性质。

（一）直接原因

红光纸厂厂长杨标，担任该厂安全生产领导小组副组长（见附件 4），违章进入含有硫化氢和二氧化碳等有毒有害气体的储浆池进行打捞年前掉下浆池内的水管弯头，是导致事故发生的原因。广西容县红光纸厂发生事故的储浆池长 3.1 米 宽 3.1 米高 3.6 米，设置在室内处于半封闭状态，符合有限空间定义。广西容县红光纸厂于 2019 年 1 月 31 日春节停工放假至 2019 年 2 月 20 日，期间共停工 20 天。根据现场勘查，该储浆池内残留有 10 公分厚的纸浆，纸浆经过 20 天的发酵容易产生硫化氢、二氧化碳等有毒有害气体。

相关人员违章进入有限空间作业表现为以下几个方面：一未进行作业前审批；二是是作业前未采取通风措施，对氧气和有毒有害气体（主要为硫化氢和二氧化碳）浓度进行检查；三是是在作业过程中未采取通风措施，且未对有限空间作业面气体进行连续监测；四是相关作业人员未佩戴正压式呼吸器和便携式报警仪。

硫化氢等有毒有害气体产生的分析：由于储浆池池底残留有 10 多公分的纸浆泥，纸浆泥长期淤积在池底，经过春节停产过程较长时间发酵。纸浆发酵产生硫化氢封于纸浆泥中，同时反应产

生二氧化碳等有毒有害气体沉淀于池底层。

红光纸厂厂长杨标在没有采取任何准备和防护措施的情况下，先是安排企业人员黄钊富到池底捡工具。在黄钊富下去之后说感到头晕，并迅速爬上来说不能下去的情况下，杨标仍然意识不到所存在的危险，不听在场工友的劝阻，执意自己下去捡池底的工具，到池底以后吸入硫化氢和二氧化碳等有毒有害气体，导致中毒而死亡。上述原因是导致事故发生的直接原因。植汉芝、黄钊富、潘才三人在接受杨标指派进行有限空间作业时，碍于杨标的厂长职位，没有向安全员报告，也没有提出按照规程操作，没有拒绝冒险作业，而是选择服从杨标的违章指挥，参与冒险作业。并且在险情明确，杨标仍要执意冒险下池的紧急情况下，植汉芝和黄钊富、潘才虽然对杨标的行为进行了劝阻，但没有采取更有效的措施制止杨标的冒险行为，控制事态发展，这也是事故发生的原因。

（二）、间接原因

容县红光纸厂安全生产主体责任不落实，安全生产管理制度，安全生产隐患排查治理工作不执行到位，人员教育培训流于形式是事故发生的间接原因。

1、企业安全生产管理制度不落实。未严格落《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》，严格执行有限空间作业审批制度、现场安全管理制度、安全操作规程等。容县红光纸厂厂长杨标，在未履行有限空间作业审批手续，未落实有限空间监护人员和应急救援人员和准备相关应急器材情况下，首先违章指挥未佩带符合行业标准的安全防护用品人员到池底捡遗漏的工具，在涉险人员感到不适和危险后，不顾工友的劝告自己执意再次进到

存在有毒气体的池内作业，违背了有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的原则。

2、企业安全生产教育培训学习流于形式。2019 年 2 月 20 日早上杨标参加了该厂组织的节后开工复产前的安全生产动员会议。会上，安全员张有春通报了广东双州纸厂有限空间作业突发事故的案例，结合本厂浆池容易产生有毒气体的情况，提出要求处理浆池故障时必须先报告企业老板审批，在采取好防护措施并在有人监护的情况下才能安排人员作业。会上还学习了有限空间作业注意的五项规定。即：⑴先报告审批；⑵进行气体检验；⑶进行通风；⑷系安全绳；⑸设专人监护。强调未经批准一律不准私自进行有限空间作业（见附件 5）。下午 2 点钟，在开工前，杨标为了打捞年前掉下浆池内的水管弯头，违反有限空间作业规定，安排潘才、植汉芝、黄钊富未采取有效安全措施下协助他打捞弯头，对上午学习培训的有限空间作业的要求和警示教育置之脑后。

3、企业安全生产隐患排查治理工作不落实。莫剑英作为企业主要负责人，未落实企业安全生产主体责任，履行企业主要负责人的安全生产职责，既未组织人员对企业安全隐患进行排查，又未对企业存在重大安全隐患进行整改。

（三）、事故性质

调查认定：广西容县红光纸厂“2.20”中毒事故是一起安全生产主体责任不落实，强行违章作业引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和对事故责任人的处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事

故调查报告和调查处理条例》（493号令）等有关规定，建议对广西容县红光纸厂“2.20”中毒事故有关责任人员及事故单位作出如下处理：

1、杨标，男，汉族。任广西容县红光纸厂厂长、厂安全生产领导小组副组长。杨标在这起事故过程中违反劳动纪律，违章指挥，违反有限空间作业管理制度，违规冒险作业。在明知储浆池存在危险的情况下安排人员下持作业，后又不听周围人员劝阻，固执下池。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》和原国家安监总局《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（第59号令）等法律和规章中的有关规定。杨标在这起事故中负直接责任，鉴于杨标在事故中死亡，不再追究其责任。

2、现场做作业人员植汉芝、黄钊富、潘才碍于杨标是厂长，对杨标下达的错误指令盲目服从，不履行《中华人民共和国安全生产法》第五十六条之规定向上级报告，放弃了《中华人民共和国安全生产法》第五十一条和五十二条赋予的权利。并且在杨标执意冒险下池，劝阻无效的情况下未能采取更强有力的措施控制事态发展。因此，植汉芝、黄钊富、潘才三人在事故过程中存在过错，建议由广西容县红光纸厂对其三人依照厂规进行经济处罚。

3、莫剑英，男，汉族。广西容县红光纸厂主要负责人。作为企业主要负责人，莫剑英未依法履行主要负责人安全生产职责。主要表现为：一是督促、检查本单位安全生产工作不力，未履行企业主要负责人对隐患进行排查和治理的规定；二是未保证本单

位有限空间安全设备投入（检测仪、呼吸器等）的有效实施；三是未及时排查企业存在的安全隐患；四是违反有限空间作业作业审批制度；五是专项安全教育培训流于形式等问题。莫剑英对事故发生负有主要领导责任。在事故发生以后能够组织人员进行救助，配合事故调查组进行事故调查，积极对死亡人员家属进行经济赔偿。建议由容县应急管理局对其实行经济处罚。

4、建议容县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定，对广西容县红光纸厂处以罚款。

六、事故教训、防范措施和整改意见

1、广西容县红光纸厂没有落实安全生产主体责任，安全生产意识淡薄，进行有限空间作业时企业负责人未履行审批手续，相关人员存在违章指挥和冒险作业等行为，违背“先通风、再检测、后作业”的工作原则。

2、涉事企业对有限空间作业风险意识淡薄，对企业危险因素辨识不清，没有落实企业隐患排查整改制度，特别是对有限空间风险认识不足，存在严重违章作业行为。

3、涉事企业对从业人员教育培训流于形式，没有吸取企业曾经发生的事故教训，特别是在不到一年的时间连续发生两起共导致人员两人死亡的生产安全事故。

今后企业一定要要认真吸取事故教训，主要负责人真正要履行安全生产职责，把企业的安全生产工作放在各项工作的首位，既要抓生产，更要抓好企业的安全工作；加强对从业人员的安全

教育培训，加强企业安全文化的建设，提高从业人员的安全生产意识，杜绝违章指挥和违章作业;加强对企业管理人员的培训和管理，提高企业安全生产管理水平；全面开展一次安全生产大检查，不走过场，对企业安全隐患进行全面排查，发现问题要落实资金和人员进行整改;企业要进一步落实安全生产责任制，加大安全生产专项经费的投入。

广西容县红光纸厂“2.20”安全事故调查组

2019 年 4 月 12 日