# 碾子山区“10•7”生产安全事故调查报告

日期：2021-02-25　来源：应急管理局_信息员



2020年10月7日15时左右，承包方黑龙江金懋通合科技发展有限公司（以下简称金懋公司）在发包方黑龙江世饮泉麦饭石饮品有限公司（以下简称世饮泉公司）水源热泵中央空调系统安装过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《黑龙江省安全生产条例》等有关规定，区政府成立了由区应急局、区公安分局、区市场监管局、区总工会、区纪检委，区住建局，并邀请区检察院共同组成的事故调查组。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故经过及事故原因，认定了事故性质，确定了事故责任，经调查组集体研究讨论后，认定这是一起一般生产安全责任事故，并提出了对责任人员的处理建议，现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位概况和合同签订情况

1、金懋公司：法定代表人刘振江，实际投资人关涛，成立于2017年10月25日，注册资本壹仟壹佰万圆整，类型：有限责任公司（自然人投资），注册地址黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区青云小区31号楼00单元01层08号，经营范围：能源科学技术研究服务，节能技术推广服务，环境保护专用设备、太阳能设备及元器件、家用电器、电子产品、医疗器械、灯具、建材、五金产品、城市公共照明设备、舞台照明设备、润滑油批发、零售，电子工程安装服务，智能化安装工程服务，机电设备安装服务，管道和设备安装，热力生产和供应，给水、排水工程设计服务，室内装饰设计服务，建筑装饰工程、市政道路工程、园林绿化工程、景观和绿地设施工程施工，工程地质勘察服务，水井钻探施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、世饮泉公司：法定代表人刘清，实际投资人韩玉江，成立于2014年07月21日，注册资本壹佰万圆整，注册地址齐齐哈尔市碾子山工业园区，经营范围：饮料[瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水、饮用天然水）、果蔬汁类及其饮料]生产和销售。

3、水源热泵中央空调系统安装合同情况：2019年7月17日发包方世饮泉公司与承包方金懋公司签订水源热泵中央空调系统安装合同，实际总造价50万元，合同约定：2019年8月1日开工，2019年10月20日竣工，安装工程保修期6个月，设备质量保证期12个月，合同签订后承包方金懋公司开始施工，由于2019年安装完成后，在正常使用情况下，出现工程质量问题，按照合同的规定，世饮泉公司要求金懋公司对安装项目进行升级改造，2020年9月，金懋公司投资人关涛找前期安装此项目的纪洪涛继续对水源热泵中央空调系统进行改造，10月5日，纪洪涛对世饮泉公司水源热泵中央空调系统安装进行改造。

二、事故发生经过和事故救援情况

1、事故发生经过：2020年10月7日15时左右，纪洪涛组织力工周洪福和焊工杨金柱改造水源热泵中央空调系统，当时，三人在锅炉房内干活，焊工杨金柱在高处接管处准备接管，纪洪涛带领周洪福来到锅炉房外和生产车间离地面一段4.3米高的管道下方，纪洪涛把托盘堆垛车开到接管处，让周洪福站在托盘堆垛车上，托盘堆垛车上升到2米多，纪洪涛离开托盘堆垛车，周洪福从托盘堆垛车前面升降台上掉了下来，摔在了水泥地上。

2、事故救援情况：周洪福摔伤后，纪洪涛停下托盘堆垛车下来扶周洪福，发现周洪福脑部出血。这时，世饮泉公司的现场负责人陈立强，焊工杨金柱闻讯赶到了现场。三人将周洪福扶到纪洪涛车上，纪洪涛给关涛打电话报告人员受伤情况，关涛要求，立即救治伤者。纪洪涛和杨金柱开车将周洪福送至龙江县医院，龙江县医院对伤者进行检查后确定无法进一步处置，立即用龙江县医院120救护车将周洪福送至齐齐哈尔市第一医院南院治疗。伤者周洪福于10月13日11：02在齐齐哈尔市第一医院南院死亡，死亡原因为颈椎滑脱。

三、事故造成人员伤亡情况和直接经济损失

事故共造成1人死亡，造成直接经济损失：27.67万元，其中，医院抢救费用3.57万元，罚款24.1万，死亡赔偿经济损失由于双方未达成一致，暂不计算在内。

碾子山区“10·7”事故死亡人员名单

| 姓　名 | 性别 | 年龄 | 工种 | 职务 | 安全教育情况 | 伤害程度 | 损　失工作日 | 备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周洪福 | 男 | 55 | 力工 | 无 | 无 | 死亡 | 6000 | |

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生原因

1.直接原因

（1）周洪福站在升高的托盘堆垛车上作业，未对作业现场安全风险进行有效辨识和采取有效安全措施，违反托盘堆垛车操作规程是事故发生的直接原因。

（2）纪洪涛作为金懋公司现场负责人，未对作业现场安全风险进行有效辨识和采取有效安全措施，违章指挥，无托盘堆垛车特种作业操作证，非法使用托盘堆垛车代替登高架是事故发生的直接原因。

**2、间接原因**

（1）金懋公司未落实安全生产责任制，未制定各项规章制度和操作规程，未开展安全生产培训，高处作业过程中未设专人监护，未铺设登高架，管理极其混乱，安全意识极其缺乏，是事故发生的间接原因。

（2）世饮泉公司未对承包方施工队伍进厂前进行安全教育培训，对施工过程中监督管理流于形式，对特种设备安全管理不到位，是事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经调查认定，碾子山区“10·7”事故是一起生产安全责任事故。事故类型：高处坠落。事故等级：一般事故。

五、事故责任的认定和对事故责任者的处理建议

1、周洪福，男，1965年出生，力工，在水源热泵中央空调系统安装过程中站在升高的托盘堆垛车上作业，违反托盘堆垛车作业操作规程，对发生该起事故负有次要责任，因该人死亡，不予追究责任。

2、纪洪涛，男，1981年出生，作为水源热泵中央空调系统安装的现场安全管理人员，使用未经培训的人员，违章作业，无托盘堆垛车特种作业操作证，非法操作托盘堆垛车升高代替登高架，对现场管理缺失，缺乏安全意识，对发生该起事故负有主要责任，建议应急管理部门处以0.6万元罚款。（处罚依据《安全生产违

法行为行政处罚办法》第四十五条第一款）。涉嫌重大责任事故罪，建议公安机关依据《刑法》有关规定追究刑事责任。

3、关涛，男，1980年出生，作为黑龙江金懋通合科技发展有限公司实际投资人，安全生产责任意识不强，管理不力，对发生这起事故负有次要责任，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款，处上一年年收入百分之三十的罚款。

4、陈立强，男，1984年出生，世饮泉公司现场负责人，未对承包单位的安全生产统一协调、管理，监督管理流于形式，对特种设备安全管理不到位，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条，处以0.5万元的罚款。

5、世饮泉公司，未对承包单位的安全生产统一协调、管理，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条，处以3万元的罚款。

6、金懋公司因发生一般生产安全事故，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款的规定，对黑龙江金懋通合科技发展有限公司依法处以20万元罚款。

7、因各方未达成调解协议，死者经济损失建议权利人通过司法途径解决。

六、事故防范和整改措施

1、要深入贯彻落实国家、省、市关于建筑施工和安全生产相关文件精神，落实企业主体责任以及相关人员安全责任，严格遵守和执行各项规章制度。

2、切实加强施工现场安全管理，通过此次事故，要引起高度重视，举一反三，认真查找本单位存在的安全管理问题和薄弱环节，并认真加以整改。

3、加强对公司全体职工和相关人员的安全教育培训力度，切实提高安全意识，杜绝“三违”现象及不规范作业行为，严防各类事故发生。

4、世饮泉公司要加强进厂从业人员的安全教育，并进行有效监管。要加强设备设施的安全管理，熟悉并严格执行有关安全生产规章制度和安全操作规程。

碾子山区“10·7”事故调查小组

2020年12月2日

扫一扫在手机打开当前页