

广西荣光水电工程有限公司“11•14”一般起重伤害事故调查报告公示

2020-01-02 14:27 来源：广西荣光水电工程有限公司 作者：王丰顺

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。


网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

西 林 县 人 民 政 府

西政函〔2019〕169号

西林县人民政府
关于对广西荣光水电工程有限公司
“11·14”一般起重伤害事故调查报告的批复

西林县应急管理局：

你局《关于呈请批复〈广西荣光水电工程有限公司“11·14”一般起重伤害事故调查报告〉的请示》（西应急报〔2019〕56号）收悉。经研究，现批复如下：

一、同意《广西荣光水电工程有限公司“11·14”一般起重伤害事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）。

二、你局要督促相关单位严格执行对事故单位和有关责任人的处理意见；深刻吸取事故教训，举一反三，切实落实事故防范[illegible]效防止类似事故发生；将相关资料及时整理归档，以备

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

三、事故调查报告由你局及时向社会公布，依法应当保密的除外。

西林县人民政府

2019年12月31日

西林县人民政府办公室　　2019年12月31日印发

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

附件1

广西荣光水电工程有限公司“11·14”一般

起重伤害事故调查报告

2019年11月14日12时40分许，广西荣光水电工程有限公司在西林县那佐苗族乡那佐村的西林县浩洋石油公司那佐加油站待建场地，进行卸载电杆重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，西林县应急管理局局长黄树雄立即指派劳永争副局长率领县安全生产执法大队工作人员赶赴现场，会同相关部门开展事故应急处置接到事故报告后，县委、县政府高度重视，县主要领导作出重要指示，要求全力做好事故应急处置和善后处理工作，查明事故原因，吸取事故教训，类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，按照生产安全事故关程序要求，经县人民政府批准，于2019年11月15日成立广西荣光水电工程有限公司“11·14”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），县应急管理局局长黄树雄同志担任组长，调查组成员从县政府办、应急管理局、公安局、市场监督管理局、总工会和那佐苗族乡人民政府等单位抽调责事故调查工作。同时，邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、实事求是、依法依规、安全高质”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘验、查阅相关资人、调查取证、综合分析等方式，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人和责任分析了事故暴露出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。现将有关事故报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程概况

工程项目为2019年百色供电局（西林县）20KV以下电网基建项目施工（三）：那劳供电所新建那劳镇那劳村那架台区工程（产业扶持）等81个工荣光水电工程有限公司于2019年8月19日通过公开招标方式取得施工资格，主要从事建筑、安装、调试工程以及完成招标文件规定的电网基建工程项项目建设规模：1、新建6条10kV线路，累计95.515km。2、改造台区75个，总容量9800kVA；架设10kV线路13.425km，低压线路101.82km（按路径长度

（二）相关参建单位及工程组织实施情况

1.工程建设单位：广西新电力投资集团有限责任公司西林供电公司（原西林县水利电业有限公司）（以下简称西林供电公司）日，企业类型为其他有限责任公司，统一社会信用代码：914510307565369567，法定代表人：黄学勇，注册资本1460万元，营业期限为长期，营业住鲤城路088号，经营范围：经营、管理西林县供电营业区内的供电业务，趸购电力电量，城镇、农村电网建设与改造，发供电工程施工安装，发供电售，水利综合经营，水利发供电技术服咨询。

[illegible]司受广西电网有限责任公司百色供电局委托作为西林县20KV以下电网基建项目工程建设单位，同时成立西林县业主项目

[illegible]荣光水电工程有限公司（以下简称荣光公司）。荣光公司成立于2010年7月30日，企业类型为有限责任公司（自然人投资[illegible]1578P，法定代表人：袁正光，注册资本2000万元，营业期限为2010年07月30日至2030年07月29日，营业住所：百色市右江[illegible]202号房，经营范围：输变电工程专业承包叁级；建筑机电安装工程专业承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级；[illegible]设备销售；铁塔、基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、运营及基站设备的维护；通信配套相关[illegible]设备、办公用具的租赁。

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

2018年01月04日，荣光公司获得百色市住房和城乡建设委员会颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D345025614，资质类别及等级：建筑
承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、输变电工程专业承包叁级，有效期至2021年05月19日。2011年01月27日获得安全生产许可证，证书编
证字〔2011〕000021号，证书经过第二次延期后有限期至2020年03月09日（期间：2015年4月15日变更主要负责人由将传新变更为袁正光）。2019年
广西电网有限责任公司百色供电局签订《工程施工合同》，正式取得西林县20KV以下电网基建项目施工方资格，2019年10月11日成立西林项目部，
理，岑少京担任项目总工。

3.工程监理单位：广西万信工程咨询有限责任公司（以下简称万信咨询公司）。万信咨询公司成立于2013年05月17日，企业类型为有限责任公司（
法人独资），统一社会信用代码：91450100068896130L，法定代表人：禹中文，注册资本1000万元，营业期限为长期，营业住所：南宁迎凯路10-6-
营范围：电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服
计、新能源发电设计服务、建筑工程设计服务、电力工程监理服务、房屋建筑工程监理服务、市政公用工程监理服务、电力工程勘察服务、电力工程
程造价咨询服务、工程招标代理服务（以上项目凭资质证经营）；电力工程、建筑工程、新能源科技的技术咨询服务；高低压电气设备及元件的技术
销售；电气设备及配件、建筑材料（除危险化学品及竹木制品）、电线电缆、钢材、五金交电、机电产品、计算机、办公设备及用品、办公耗材的销

2017年03月20日，万信咨询公司获得《工程监理资质证书》，证书编号：E245014557，资质等级为电力工程监理乙级，有效期至2022年03月20日
信咨询公司于西林供电公司签订《工程监理合同》，获得2019年百色供电局（西林县）20KV以下电网基建项目施工（三）的项目工程监理任务。2019
理方于2019年9月5日向荣光公司下达了《工程开工令》，同意承包方开始施工。

（三）事故现场情况

本起事故发生在西林县那佐苗族乡那佐村的西林县浩洋石油公司那佐加油站待建场地，面积约2600㎡，距离西林至那佐苗族乡二级公路约5米，为荣光
石油公司那佐加油站租用的堆放工程材料露天仓库。事发时，仓库上有已卸载并堆放的2堆水泥制190mm×12m×K型号电线杆，共计106条。其中，靠
为之前早已经下卸并堆码好的55条水泥制电线杆，另一堆为已经下卸到地面的水泥制电线杆，即为事故发生时的作业现场，数量为51条。在此电线杆
随车起重运输车（车牌号为：贵AA8920）。

二、事故的发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2019年11月14日，杨兴文聘请周定勇帮助驾驶的随车起重运输车（车牌号为：贵AA8920）如约将西林供电公司订购的水泥制电线杆运抵西林
光公司露天仓库，公司西林项目部指派施工队长杨建到场负责验收及指挥电线杆卸车。由杨建组织司索工何永忠、何如卸杆点，并分工如下：荣光
的吊机同时由杨兴文进行吊卸电杆，杨建负责现场卸载指挥，何如负责绑扎货车上的电线杆，何永忠负责解开卸载好后电线杆的绑索。

至12时左右，因司索人员不足，电杆卸载进度慢，杨建离开作业现场联系公司其他司索工以增加现场作业人数，杨兴文、何永忠、何如三人
进行作业。至12时40分许，当吊卸到第52条电线杆时，电线杆在下降的过程中有一端碰撞到地上堆好的电杆，致使地面上已堆好的电线杆堆出现松
杨兴文立即停止下吊，何永忠从正面上前观察地上电线杆堆的松动情况，此时，已堆码好的电线杆突然由上出现松动并滑落，滑落的一条电线杆压
永忠侧半身上。

（二）事故的救援及善后处理情况

事故发生后，在场的杨兴文、何如立即大声呼救，正在贵AA8920货车车头上补充睡眠的司机周定勇听到呼救声立即出来参与救援，杨兴文将还
杆放下，操作吊机吊臂转到压在何永忠身上的电线杆前，指挥何如和周定勇将压在何永忠身上的电线杆帮系并起吊离身，何如和周定勇迅速把伤员
兴文先后拨打“110”和“120”急救电话进行求救，并电话向该公司项目部总工程师岑少京报告事故情况。12时50分许，那佐苗族乡卫生院医务人
伤者何永忠进行抢救，但因伤势过重，何永忠抢救无效死亡。

工程师岑少京接到事故报告后，立即向荣光公司法人袁正光电话报告，袁正光指派项目总经理袁正辉和项目总工程师岑
故原因进行调查了解。

报告后，黄树雄局长立即指派劳永争副局长率执县安全生产法大队工作人员赶赴事故现场，并将事故情况迅速向县委、
领导高度重视，县当即作出重要指示，要求全力做好事故应急处置和善后处理工作，调查核实事故的原因，协调有关部

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

荣光公司西林项目部工作人员到达事故现场后，一方面安抚死者家属，另一方面主动与死者家属协商死亡赔偿及事故善后处理等事宜。同时，入，参与处置和协调整个事故善后处理工作。

当晚18时许，经多次协商，死者何永忠家属与荣光公司代表袁正辉就事故的死亡赔偿及善后处理等事宜达成一致意见，双方共同签订《工伤死议书约定由施工方荣光公司一次性支付何永忠死亡赔偿金（包括死亡赔偿金、丧葬费、供养亲属抚恤金等）共计人民币120万元整。其中：协议签订者家属赔偿金10万元；2019年11月18日前再支付10万元付给死者家属；剩余100万于2019年11月30日前支付完成。死者尸体由死者家属自行运回当地行处理，事故善后事宜得到了初步解决，未引发不良后果，社会情况稳定。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故伤亡人员情况

事故造成1人死亡。经核实，死者何永忠，男，壮族，55岁，广西西林县那佐乡龙潭村龙潭屯人，为广西荣光水电工程有限公司临时工，于2019县那佐乡装卸电线杆作业过程中被滑落的电线杆压倒，经现场抢救无效死亡。

（二）事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失为120万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故直接原因

1.电线杆帮系工何永忠，未经过安全教育和培训，安全意识淡薄，思想麻痹大意，在电线杆解绑卸载过程中，随身未佩戴安全保护设备（安全在未观察好作业现场安全状况的前提下，未采取有效的保护措施，贸然进到已松动的、堆放6层高的水泥电线杆堆前进行观察，直接导致了事故的发生

2.工程施工队长杨建，现场管理经验不足，违章指挥从业人员，工作随意性大。在施工作业期间擅自离岗，离岗期间也没有安排其它人员代能，导致何永忠冒险违规作业不能被及时发现和制止，从而造成本次事故的发生。杨建的行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条的规定。

3.吊机操作员杨兴文，在操作卸杆过程中，对卸杆现场危险系数把握不准，未经过安全教育培训，缺乏装卸作业经验，违章卸杆作业，电杆堆放使用支垫物隔开，导致存在电杆失稳滑落事故隐患。杨兴文的行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款第（二）项[①]的规定。

（二）事故间接原因

广西荣光水电工程有限公司安全生产主体责任落实不到位

1. 荣光公司教育培训落实不到位。经查，荣光公司西林项目部未对临时聘请的杨兴文、何永忠、何如进行安全教育培训和安全技术交底，导致作业规范和安全操作规程水平，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款[②]的规定。

2.安全生产管理混乱，未严格落实安全生产责任制。经查，西林项目部配备一名安全员但该安全员长期请假不在岗，公司未安排其他具备建筑职，而是安排项目施工员负责施工现场安全管理。这说明该单位的安全生产责任制未能严格落实到位，其安全生产管理混乱，违反了《中华人民共十九条[③]的规定。

动防护用品。经查，荣光公司未为临时聘请的工作人员何永忠、何如提供安全帽等符合国家标准或行业标准的劳动防护四十二条[①]的规定。

水电工程有限公司“11·14”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

五、事故责任认定和对有关责任人员的处理意见

（一）事故责任单位的认定及对事故责任单位的处理意见。

1.广西荣光水公司对本事故负主要责任。该公司教育培训落实不到位，安全生产管理混乱，未严格落实安全生产责任制，未为从业人员提供劳
事故中负主要责任。建议由西林县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项②的规定对其进行行政处罚。

2.西林供电公司对本事故不负有责任。经查，该公司履行了与荣光公司签订《工程施工合同》并履行其合同约定义务。在日常管理中，履行了
方和监理方履行各自义务的工作职责。同时，《工程施工合同》第17条第17.1款双方作出如下约定：“承包人应保障和保护发包人，发包人的人员，
理人免遭与下述有关的一切索赔、损害、损失和开支（包括法律费用和开支）：由于承包人的设计（如有时），施工、竣工以及任何缺陷的修补导
伤害、生病、病疫或死亡，由于发包人、发包人的人员或他们各自的代理人的任何渎职、恶意行为或违反合同而造成的除外”。故西林供电公司对本

3.广西万信咨询公司对本事故不负有责任。经查，该公司在日常监理活动中，履行了督促荣光公司落实生产事故安全隐患整改的工作职责。在
未通知监理方到施工现场进行监督，故广西万信咨询公司对本事故的发生不负有责任。

（二）对有关责任人员的责任认定和处理意见

1.何永忠，男，壮族，55岁，荣光公司西林项目部临时聘请装卸工。安全意识淡薄，在未观察好作业现场安全状况的前提下，思想麻痹大意，
施，贸然前面已松动的、堆放6层高的水泥电线杆堆前进行观察，直接导致了本事故的发生，在本次事故中负有直接责任。鉴于何永忠已在事故中死
责任。

2.袁正辉，男，彝族，42岁，荣光公司副总经理、西林项目部项目经理。未认真履行好项目经理的职责，作为该工程在西林县施工活动和安全
人，未认真落实好安全生产责任制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未组织、实施施工队的教育和培训计划，
要领导责任，建议西林县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项①的规定，对其处以2018年度收入30%的行政处罚罚款

3.杨建，男，壮族，54岁，荣光公司西林项目部施工队队长。现场管理经验不足，违章指挥从业人员，工作随意性大。在施工作业期间擅自离
安排其它人员代为现场指挥和监督职能，导致何永忠冒险违规作业不能被及时发现和制止，直接导致了本事故的发生，在本次事故中负有直接责任。
管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款第（二）项①的规定，对其进行行政处罚。

7.杨兴文，男，仡佬族，29岁，贵州省安顺市西秀区东关办事处湾子屯人，贵AA8920货车吊机操作员。在操作卸杆过程中，对卸杆现场危险系
安全教育培训，缺乏装卸作业经验，违章卸杆作业，电杆堆积6层高层与层之间未使用支垫物隔开，在本次事故负有直接责任，建议由西林县应急管
违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款第（二）项②的规定，对其进行行政处罚。

4.袁正光，男，彝族，45岁，荣光公司法定代表人、总经理。袁正光作为公司安全生产第一责任人，未认真落实好安全生产责任制，对工程项
部署不全面，组织安全生产教育和培训工作不严实，造成本单位安全生产管理混乱，在本次事故中负有领导责任。建议由广西荣光水电工程有限公
管理制度对其进行处理，并将处理结果报西林县应急管理局备案。

5.岑少京，男，壮族，43岁，荣光公司副总经理、西林项目部总工程师。履职不到位，对项目部安全管理不到位，安全管理制度没有认真落实，
安全技术交底，对本起事故发生负领导责任。建议广西荣光水电工程有限公司根据该公司的相关管理制度对其进行处理，并将处理结果报西林县应急

6.卢小峰，男，毛南族，36岁，荣光公司分管安全生产工作副总经理。没有认真履行好本职工作职责，对西林项目部的安全生产工作管理、监
督促、教育、排查好工程施工项目的安全生产工作。对本起事故发生负领导责任。建议广西荣光水电工程有限公司根据该公司的相关管理制度对其
结果报西林县应急管理局备案。

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

义

公司 “11·14”一般起重伤害事故的发生，再次暴露出我县在建筑施工领域安全生产责任落实不到位，没有认真履行好
突严重存在，没有牢固树立以人为本的观念，安全生产主体责任不明确，施工现场缺乏科学的安全管理；岗位操作规程执
从业人员安全意识淡薄，违章操作，有章不循，冒险蛮干；对安全生产不负责任和抱有侥幸心理。为认真吸取事故教训，
我县社会安全稳定，结合我县的实际，特提出以下防范措施：

（一）严格落实企业安全生产主体责任，强化工程施工安全

各工程施工企业要认真要深刻吸取本起事故教训，开展警示教育，提高全体员工的安全意识，要严格落实安全生产责任制，建立、健全安全生产程等安全管理制度，强化安全生产宣传教育，全面提升企业安全生产管理水平，切实落实安全生产主体责任，加大安全管理力度，保障安全生产资金所的安全警示标志和从业人员的劳动防护用品，完善施工人员的安全教育培训管理工作，坚决杜绝违章作业、不按技术规范作业等行为，严格开展隐消除各类生产安全事故隐患，严防事故的发生。

（二）规范建设管理和施工现场监理，切实发挥监理管控作用

项目监理机构要认真贯彻落实《建设工程监理规范》（GB50319-2013）等相关标准，编制有针对性、可操作性的监理规划及细则，严格落实相关真履行监理职责。对监理过程中发现的安全隐患，监理单位要及时责令施工单位整改并复查整改情况，拒不整改的按规定向建设单位和行业主管部门

（三）强化建设单位对施工单位的安全管理责任

各工程项目的建设单位，要认真履行安全生产监督管理职责，督促所有在建项目的施工单位全面履行安全生产管理职责，防范此类事故的再次发建设项目的行政主管部门，要对我县各在建项目施工现场开展安全生产大检查工作，监督各项目施工方开展排查隐患，杜绝各类生产安全事故的发生

（四）强化属地监管职责

各乡（镇）人民政府，特别是那佐苗族乡人民政府要认真要深刻吸取“11·14”事故教训，举一反三，要切实履行“党政同责、一岗双责”负责全生产监管工作，平时除了进行相关的安全生产日常检查，还要与有关单位进行沟通，加强对辖区各农网改造项目工程的安全监管工作，督促施工单理职责，加强现场安全管理。要进一步合理划分监管范围，做到安全监管不留死角，严厉打击企业违章操作生产经营行为，切实把安全生产责任落实全生产形势稳定。

附件：广西荣光水电工程有限公司“11·14”一般起重伤害事故调查组成员名单

广西荣光水电工程有限公司

“11·14”一般起重伤害事故调查组

2019年12月27日

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

广西荣光水电工程有限公司“11·14”一般起重伤害事故调查组调查组成员名单

姓名	工作单位及职务	调查组职务	签名
黄树雄	县应急管理局局长	组长	
吴宝福	县人民政府办公室副主任	副组长	
胡　勇	县应急管理局副局长	副组长	
覃　进	县公安局治安大队大队长	成员	
李　筱	县市场监督管理局副局长	成员	
何家雄	那佐苗族乡人民政府纪委书记	成员	
韦荣波	县总工会副主任科员	成员	
王天誉	县安全生产执法大队副大队长	成员	
农正伟	县安全生产执法大队监察员	成员	
林　潇	县安全生产执法大队监察员	成员	
苏　斐	县安全生产执法大队监察员	成员	
王丰顺	县安全生产执法大队监察员	成员	

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。
广西各市网站
百色市县（区）网站
政务新媒体
广
网站地图 联系我们
地址：西林县八达镇鲤城新区行政综合楼
主办：西林县人民政府办公室　　电话：0776-8682112、0776-2604540

桂公网安备 45103002000104号　桂ICP备20003958号　网站标识码：4510300004

网站升级中

百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。